## 1. 研究目的

浮体構造物を海上に設置する場合、構造物を場に留め るための係留系の設計に注意を払わなくてはならない。 この際、波漂流力の評価が重要となる。波漂流力を解 析する手法としては、遠場法と近場法の2手法が知ら れている。ここで、この2手法によって求められた波 漂流力の値は、単独物体かつ一定水深において、完全 に一致する必要があるが、物体表面に角点や稜線を有 する場合、誤差を生じやすいことが一般に確認されて いる。そこで本研究では、この誤差の原因を特定し、 精度評価を行うことを目的とする。

## 2.解析理論1)

2.1 遠場法 浮体構造物近傍における運動量とエネル ギーが、無限遠に設定した円筒検査面における流体の 運動量とエネルギーに等しいとする運動量保存側とエ ネルギー保存側を用い波漂流力評価式は次式である。

$$\overline{F_x} = \rho \frac{K}{4\pi\kappa_0} C_0 C_1^2 \int_0^{2\pi} H \cdot H^*(-\cos\beta - \cos\theta) d\theta \tag{1}$$

<u>2.2 近場法</u> 浮体構造物に作用する圧力を時々刻々と 変化する浮体構造物の浸水表面にわたって直接積分す ることによって求められ次式で表される。

$$\overline{F_{H}^{(2)}} = -\frac{1}{2}\rho \int_{S_{H}} \left| \overline{\nabla \Phi^{(1)}} \right|^{2} \binom{n_{x}}{n_{y}} dS + \frac{1}{2}\rho g \int_{C_{H}} \overline{\zeta^{(1)^{2}}} \binom{n_{x}}{n_{y}} dl$$
(2)

ここで、 $n_x$ 、 $n_y$ は浮体表面における法線ベクトル、 $S_H$ は浮体構造物側面、 $C_H$ は静水面と浮体の交線である。

# 3.解析結果及び考察

前節の(2)式の計算を行うにあたって、物体上の未知 のポテンシャルの計算に用いたのは、境界要素法で ある。要素の分割は、8節点2次四辺形要素で行っ

| 京都大学工学研究科 | 学生員 〇道端剛  |   |
|-----------|-----------|---|
| 京都大学工学研究科 | フェロー 渡邊英- |   |
| 京都大学工学研究科 | 正会員 宇都宮智  | 昭 |

ている。この時、ポテンシャルについての空間微分 を行い、その微分値を二乗したうえでそのパネルに ついて積分を行っている。本節では、各節点のポテ ンシャルおよび各要素のポテンシャルの微分値が、 浮体構造物表面において、特に角部分でどのように 分布しているのか構造物側面のS軸に沿って調べる ことによって波漂流力の誤差の原因を特定し、プロ グラムの妥当性を検証する。図1に座標系を示す。 入射波はx軸の正の方向から入射させる。この時、 波漂流力は本来負の値になるが、今回は便宜上、正 とする。図2のモデルAのように、角部分を円弧に置



き換え、ポテンシャルΦ、鉛直方向速度および水平方 向速度を考察した。水深は10mである。それを図5、 図6および図7に示す。これよりポテンシャルと鉛直 方向速度はなめらかであった。水平方向速度について は、円弧部分で急激な変化をしており、これが波漂流 力の値に何らかの影響を及ぼしていると予想される。 次にモデルBに示すように、水平方向速度の分布を正 確に表現するため、角部分に注目してパネルの細分割

キーワード グリーン関数法、近場法、遠場法、波漂流力 連絡先 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 京都大学工学研究科社会基盤工学専攻

を行った。水深は 100m である。図 8 に水平方向速度 の分布を示す。これより、角点において急峻な変化を しているものの、ある有限値をもっており、むしろ平 面部分に不連続点が存在していることがわかった。こ れは境界要素法において形状関数が二次関数であるた め、速度分布が一次関数になりパネル間の連続性を適 切に表現できなかったと考えられる。次にモデル C の ように平面部分も含めた構造物全体の要素分割を細か くしていき考察を行った。水深は 10m である。図 9 に 遠場法、近場法による波漂流力を、図 10 に水平方向速 度を示す。図 9 より κ a = 1.2 以上 (f = 0.16 Hz 以上) の範囲において、波漂流力の値がほぼ一致しており、 図 10 より平面部分における速度分布の上下変動が小 さくなっていることがわかった。

# 4. 結論

浮体構造物側面において、水平方向速度の連続性は稜 線近傍においても保たれており、必ずしも、稜線近傍 のみが誤差の原因ではなく、一般部分に問題があるこ とが分かった。すなわち、パネル分割の細かさが波漂 流力の精度に大きく影響していることが分かった。

#### 参考文献

高木又男,新井信一:船舶・海洋構造物の耐波理
歳山堂,1996





