鋼角ストッパーのせん断耐力に関する実験的検討

 (財)鉄道総合技術研究所 正会員 〇松枝 修平 正会員 田所 敏弥 正会員 岡本 大 正会員 谷村 幸裕
 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 正会員 西 恭彦

1. はじめに

橋梁上部工の変位制限や落橋防止のために用いられる鋼角ストッパーは、せん断力の照査により断面形状が決定 されることが多い.しかし、現行の設計においては、鋼角ストッパーの中詰コンクリートを無視し、鋼部材として せん断耐力を算定し照査するため、耐力を過小評価している可能性がある.そこで、本研究では、鋼角ストッパー の合理的な設計法を提案することを目的に、コンクリートを充填した角形鋼管の載荷実験を行った.

2. 実験概要

実験に用いた供試体は、コンクリート充填角形 - 鋼管 (350mm×350mm, STRK490, 内部コンクリ ート圧縮強度 f_c=24.4N/mm²)とした.実験に用 -いた供試体の諸元を表1に示す.実験パラメータ として、鋼管板厚を9mm および16mm, せん断ス -パン比を0.25, 0.50 および0.75 とした.載 荷は、図1に示すように、一方向静的単調

制は、図」に示りよりに、一方向静的単調
載荷(4 点載荷)とした.なお、載荷板お
よび支圧板は幅 70mm、板厚 25mm の鋼板
を用い、支圧板下にはテフロンシートを敷
き水平方向を可動とした.実験では、荷重、
供試体の鉛直変位、角形鋼管のひずみの測
定を行った.ひずみゲージの貼付位置を図
2 に示す.側面鋼板については 3 軸ひずみ
ゲージによりひずみを計測した.また、充
填コンクリートのひびわれ発生、破壊状況
を確認するために、載荷実験終了後に、角
形鋼管の一面を切断し内部の観察を行った.

表1 実験に用いた供試体





3. 実験結果

図3に、供試体S3の実験後の変形状況を示す。供試体は、載荷点付近(図中〇)の内部コンクリートが押し出されるように変形した。この傾向は、鋼板厚が薄いほど顕著であった。図4に荷重と鉛直変位の関係を示し、図中に、側面鋼板が降伏ひずみに達した荷重(図中〇)、下面鋼板が降伏ひずみに達した荷重(図中〇)、および鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物)¹⁾(以下,RC標準)にしたがった鋼角ストッパーのせん断耐力の算定値 V_y (= $A_{sv} \cdot f_{svv}(A_{sv}$:鋼管のせん断力を負担



図3 載荷状況の例 (S3)

すると考えられる鋼管側面の断面積, f_{svy}:鋼管のせん断降伏強度))(図中△)を示す.また,図5および図6に,荷重と側面鋼板の主ひずみ,および荷重と下面鋼板の軸ひずみの関係図をそれぞれ示す.

キーワード 鋼角ストッパー, せん断耐力, ディープビーム

連絡先:〒185-8540 東京都国分寺市光町 2-8-38 (財)鉄道総合技術研究所 コンクリート構造 042-573-7281



図4 荷重 – 変位関係

図4より、側面鋼板がせん断降伏した荷重(◇)は下面鋼板が曲 げ降伏した荷重(○)よりも小さく,鋼管はせん断破壊先行型で あることがわかる. また, S2 を除き, せん断耐力の算定値 V_v(△) と側面鋼板が降伏した荷重(◇)がほぼ同値であり、せん断耐力 の算定値が鋼角のせん断耐力を妥当に評価していることが確認 拒 された. S2 は鋼板が薄く、側面鋼板のはらみ出しが顕著となり 面外方向にも変形したため、見かけ上、耐力が上がったと考え られる.図4から、側面鋼板が降伏ひずみに達した後も荷重が 増加していることがわかる.これは、内部コンクリートも荷重 に抵抗していることによると思われる. そこで、鋼板を鉄筋に 換算しRC標準にしたがって内部コンクリートのせん断耐力 V_{dd} を算定し、 V_{dd} を足し合わせた鋼管のせん断耐力 V_v+V_{dd} と実験 結果を比較した. 比較結果を**表 2** に示す. 実験値 V_{exp}は V_v+V_{dd} を下回り、内部コンクリートの分担するせん断耐力として Vad を期待できないことがわかった.これは、鋼板とコンクリート の付着が不十分であることと、下面鋼板が降伏ひずみに達して、 鋼角ストッパーが曲げ耐力に達していることによると思われる. よって、付着性状を改善することにより、せん断耐力が向上で きる可能性が考えられる.また、側面鋼板はせん断降伏に至っ ているが, 脆性的に荷重が低下していないことがわかった. 図7に内 部コンクリートの破壊状況図を示す. 斜めひび割れの他に曲げ圧縮ひ び割れも多数発生していることがわかった.

4. まとめ

- (1) 側面鋼板が降伏する荷重と現行の設計で用いるせん断耐力の算 定値は、ほぼ等しいことがわかった.
- (2) RC 標準にしたがって算定したせん断耐力は,内部コンクリート 図7 内部コンクリートの破壊状況図 (S2) の分担分を期待できないことがわかった.これは,鋼板とコンクリートの付着が不十分であることによると考えられる.
- (3) 側面鋼板は降伏ひずみに達したが、内部コンクリートが抵抗することから、脆性的に荷重が低下しないことが わかった.
- 参考文献 1)鉄道総合技術研究所:鉄道構造物等設計標準・同解説(コンクリート構造物),平成 16 年 4 月



図5 荷重-主ひずみ関係 (側面鋼板)



図6荷重ー軸ひずみ関係(下面鋼板)

表2 実験結果と算定値

	算定値			実験値	V A	V _{exp} /
	Vy	V _{dd}	Vy+Vdd	Vexp	$\mathbf{v}_{exp}/\mathbf{v}_{y}$	$(V_y + V_{dd})$
S1	2586	1055	3641	2792	1.08	0.77
S2	1501	897	2398	1914	1.28	0.80
S3	2586	897	3483	3305	1.28	0.95
S4	2586	717	3303	3034	1.17	0.92

V_y:現行の設計標準に従ったせん断耐力の算定値(kN),
 V_{dd}:ディープビーム式によるせん断耐力の算定値(kN),
 V_{exp}:実験値(kN)

