防波護岸におけるボイリング被害に関する一考察

吉浩	○菅原	正会員	(独)土木研究所寒地土木研究所
直哉	熊谷		同上
恵生	時田		国土交通省北海道開発局港湾空港部

1. はじめに

比較的波当たりの強い場所に施工される防波護岸 では、背後の裏埋土が吸い出されることによる陥没 被害が度々発生しており,特に,裏込石上に施工さ れた防砂シートに起因する被害が多く見られる.防 砂シートの損傷原因としては様々あるが、原因の一 つとしてボイリングが考えられる¹⁾. ボイリングは, 飽和砂に下からの間隙水圧が加わり,この圧力が大 きく砂の粒子間応力がゼロとなると、湯が沸騰して いるかのように土砂が湧き出す現象である. ボイリ ングが発生すると裏埋土が液状化し、シートの動揺 や液状化した裏埋土がシートの隙間から漏れ出すこ とにより、背後地盤が陥没すると考えられる. ボイ リングが発生する条件については、高橋ら(1996)によ り示されているが、その適用性についての研究事例 は無い. また,水深が浅く捨石マウンドが水面から 出ている防波護岸(高マウンド型護岸)に対するボ イリングの研究事例も少ない.

このため、本研究では、高マウンド型護岸の基礎 捨石内の水圧特性を水理模型実験により確認し、ボ イリング発生条件について実際の被災事例も含めて 考察した.

2. ボイリング被災事例の概要

北海道の日本海側の A 漁港の防波護岸では,図-1 に示すように舗装を施工するまでの間 D.L.上+1.0m まで暫定埋立を行っていたが,埋立完了から約 1 年 後の平成 16 年 12 月に裏込石天端付近の防砂シート が捲り上がり,さらに半年後には裏込石法面上の背 後地盤の陥没被害が発生した.その後,裏埋土を掘 削し被災原因を調査したところ,防砂シートの損傷 が確認された.図-1 から明らかなように H.W.L.上は 極めて薄い土被りとなっており,ボイリングが発生 しやすい断面である.なお,被災時の来襲波について は,近隣の沖合波浪観測データより堤体入射波を求めた結果,H_{1/3}=3.5m,T_{1/3}=10.7sであった.



図-1 被災した護岸の構造(暫定断面)

3. 波浪による水圧伝播特性

2 次元断面水路(長さ 27m×幅 0.6m×高さ 1.2m) に 勾配 1/100 のモルタル床を製作し,図-2 に示す防波 護岸の縮尺 1/30 の模型堤体に規則波を作用させ,基 礎捨石内や裏埋土内の間隙水圧の測定を行った.実 験波は現地スケールで周期 6~14s の5 種類,堤体前 波高は 1.0m~3.0m までの5 種類とした.波高と水圧 のサンプリング間隔は 200Hz とし,計測時間は安定 した水圧波形が 5 波測定可能な 30 秒とした.基礎捨 石は砕石を使用し,裏埋土は硅砂 7 号(D₅₀=0.158mm) を用いた.防砂シートは厚さ 0.5mm の透水性を有す るポリエステル製長繊維不織布を用いた.

図-3 は、縦軸を安定した水圧波形 5 波分の最大お よび最小値をそれぞれ平均した無次元水圧(以下, 無次元水圧),横軸は水平距離 x を波長 L で無次元化 したもので、周期 T=10.0s,波高 H=3.0m の場合の結 果を示す.水圧は x/L=0~0.19 にかけて水圧の変化は 少なく、基礎捨石内でほぼ一様な水圧分布となって



キーワード 吸い出し,護岸,陥没,防砂シート,被災事例
連絡先 〒062-8602 札幌市豊平区平岸1条3丁目1番34号 (独)土木研究所寒地土木研究所 TEL011-841-1684



いる.図-4 は、周期 10.0s の場合の波高と間隙水圧 の関係を示す.Hhの増大に伴い無次元水圧は増加ま たは横ばいであり、波高Hの増大に伴い裏込石内の 水圧は増加している.高橋ら(1996)の実験結果では水 圧の絶対値は正負ともに同程度となっているが、本 実験結果では引き波時の負圧は小さくなっている.

これは、図-2 のような捨石天端が水面より高い護岸では、捨石前面斜面上の砕波によるセットアップのため水位が上昇し、負圧が低減するためと考えられる.図-5 は、縦軸を無次元水圧、横軸は水深波長比 h/L としたもので、波高 H=2.0m の場合の一例を示す. h/L が小さくなる(周期が長くなる)と無次元水圧は 大きくなる傾向が見られる.

4. ボイリング発生条件の適用性

高橋ら(1996)が提案したボイリング発生条件を式(1)に示す.

$$p \ge \gamma_s \left(h_s - h_w \right) + \gamma' h_w \tag{1}$$

ここで、p:裏込部の間隙水圧(kN/m²)、 γ_s :土の 単位体積重量、 γ' ;土の水中単位体積重量、 h_s :裏 込石上の土被り厚さ、 h_w :裏込石上の静水面高さを 示す.この式(1)と実験におけるボイリングの発生状 況を比較したものを図-6 に示す.縦軸は裏埋土と基 礎捨石境界の水面付近の実験値である.ボイリング については目視により観察し、裏埋土が上下に1回 以上変動した場合をボイリング発生とした.本実験 に式(1)を適用すると 12.67KN/m²以上(図-6 中の横 線)の水圧でボイリングが発生することとなるが、 実験で発生が確認されたのは5 ケース(図中の \oplus) であり、計算値の約1.5 倍以上の水圧が作用したとき にボイリングが発生している.反対に、水圧が計算 値を上回ってもボイリングが発生しないケースもあ る(図中の○). このように,実験と計算は必ずしも 一致しないが,水圧が大きい場合では適用性が高い ことから,ボイリングの有無を判断する一つの目安 となると考えられる.

次に、2.の被災事例についての検討を行う.被 災断面において式(1)では10.86kN/m²以上の圧力でボ イリングすることとなる.被災時の裏込部の間隙水 圧 p は、図-3 より基礎捨石内の圧力分布はほぼ一様 であることから、堤体入射波から求めた合田波圧に よる堤体前趾の波圧(32.4kN/m²)とすると、式(1) の約 3 倍の間隙水圧が作用していたこととなり、本 事例はボイリングによる被災であったと考えられる.



5. 主要な結論

ボイリング発生条件と実験を比較した結果,水圧 が大きい条件での適用性が高い事が分かった.また, 実際の被災事例から,土被りが薄い場合におけるボ イリングの事前検討の必要性を示した.

参考文献

1)高橋重雄,鈴木高二朗,徳淵克正,岡村知光,下 迫健一郎,善功企,山崎浩之:護岸の吸い出しに関 する水理模型実験,港湾技術研究所報告,第35巻, 第2号, pp.3-63, 1996.