# RC 部材の変形性能に帯鉄筋配置が及ぼす影響

九州旅客鉄道(株)	正会員	徳永	光宏
(財)鉄道総合技術研究所	正会員	田所	敏弥
(財)鉄道総合技術研究所	正会員	谷村	幸裕
(財)鉄道総合技術研究所	正会員	中田	裕喜


#### 1.はじめに

ボックスカルバートの施工においては、線路下作業など空間的な制約も多いため、隅角部のように鉄筋が輻輳する部位では配筋等の課題が多い、また、小断面部材においては、比較的大きな断面を想定した現行の配筋法を適用すると帯鉄筋等の配筋が困難になる場合がある、RC 部材の変形性能を精度よく評価するためには、軸方向鉄筋量や帯鉄筋量の影響だけでなく、軸方向鉄筋や帯鉄筋の径、間隔等の配筋詳細による影響を検討する必要があると考えられる。そこで小断面部材の配筋を模擬した RC 部材の載荷試験を実施し、小断面部材特有の配筋条件が構造特性に及ぼす影響について検討した。

## 2.試験概要

図-1 , 表-1 に試験体の諸元を示す . 試験体は , 小断面の RC 部材を対象とし , 帯鉄筋比を一定として帯鉄筋

の間隔をパラメータとし,正負交番載荷試験を行った断面形状は何れの試験体も  $400 \times 400 \text{mm}$  の正方形断面,せん断スパンが1500 mm (a/d = 4.29)である.なお,帯鉄筋は突合せ溶接による閉鎖型とし,軸方向鉄筋は両端部に定着プレートを取り付けて定着した.



### 3.試験結果

### (1) 荷重-变位関係


図-2 に各試験体の荷重 - 変位関係の履歴曲線と鉄道構造物等設計標準(コンクリート構造物)(以下,RC標準)<sup>1)</sup>に基づく計算

表-1 試験体諸元

	f'	軸方向鉄筋		帯鉄筋			軸力		
No.	$(N/mm^2)$	径	$f_{sy}$ (N/mm <sup>2</sup> )	$p_t$ (%)	径-間隔	$f_{wy}$ (N/mm <sup>2</sup> )	$p_w$ (%)	s/d	(kN) ( 応力)
1	33.2				D10ctc65	374.7	0.55	0.19	430
2	35.4	D19	385.8	0.61	D13ctc110	377.9	0.58	0.32	(3.0)
3	36.4				D19ctc250	385.8	0.57	0.72	( 3.0 )

 $f'_c$ : コンクリートの圧縮強度 ,  $f_{sy}$ : 軸方向鉄筋の降伏強度 ,  $f_{wy}$ : 帯鉄筋の降伏強度

 $p_t$ : 引張鉄筋比,  $p_w$ : 帯鉄筋比, d: 断面有効高さ, s: 帯鉄筋の間隔



キーワード 小断面 変形性能 帯鉄筋間隔

連絡先 〒812-0061 福岡市東区筥松 2-35-38 九州旅客鉄道(株) TEL 092-626-1205

値(cal-1)との比較を示す.なお,RC 標準に示される変形性 能算定式では,軸方向鉄筋量の影響は塑性ヒンジ部の回転角  $\theta_{pm}$  を算定する式(1)により考慮される.なお,式(1)では軸方向 鉄筋量の影響について下限値が設けられているが,本検討で対象とする構造物の軸方向鉄筋量は式による下限値以下となることから,下限値を考慮しない場合の試算を行った.試算による計算値を cal-2 として図-2 にあわせて示す.

$$\theta_{\rm pm} = (0.021k_{\rm w0} \cdot p_{\rm w} + 0.013) / (0.79 k_{\rm s0} \cdot p_{\rm t} + 0.153) \tag{1}$$

ただし, $\theta_{pm}$ :塑性ヒンジ部の回転角

 $0.021k_{\rm w0} \cdot p_{\rm w} + 0.013 \quad 0.04$ 


 $0.79p_t + 0.153 \quad 0.78$ 

ks0:軸方向鉄筋の規格値による SD345 との強度比

図-2から, No.1,2試験体では,変形性能についてほぼ同等であり,最大荷重および荷重低下時の変位ともcal-1,2による計算値は試験結果をよく評価できている。一方で, No.3 試験体ではcal-2 について,計算値が試験値を過大評価する結果となった.このことから,帯鉄筋の径および間隔を大きくすると,変形性能が低下する傾向であることが確認された.

## (2) 損傷状態

図-3に No.2 3 試験体の荷重低下時における損傷状況を示す. 荷重低下時における損傷は,すべての試験体において柱基部のかぶりがはく落し,軸方向鉄筋が座屈した状況であった. 座屈の形状に関して,No.1,2 試験体では図-3に示すように帯鉄筋間隔2区間での座屈であった. 一方, No.3 試験体では,帯鉄筋間隔1区間座屈であり,側壁基部に配置する帯鉄筋の間隔を大きくすることで,軸方向鉄筋の座屈長が長くなっていることが分かる. このことは,荷重-関係で,No.3 試験体の変形性能が他の試験体に比べ変形性能が低下した要因のひとつと考えられる.



No.2 (D13ctc110) No.3 (D19ctc250)




図-4 軸方向鉄筋曲率 - 水平変位関係

表-2 耐力低下点と座屈開始時点との比較

No.	座屈開始した サイクル	耐力低下した サイクル		
1	$-4\delta_y$ -3	8δ <sub>y</sub> -1		
2	$+4\delta_{y}$ -2	8δ <sub>y</sub> -1		
3	$+3\delta_{y}-2$	$5\delta_y$ -1		

#### (3) 軸方向鉄筋の局率

図-4 は柱基部における軸方向鉄筋の曲率 - 水平変位の履歴を示したものである .軸方向鉄筋の曲率は鉄筋 1 本の正負両側で計測したひずみの値から算定した . 図-4 から , 曲率が反転する現象がみられるが , これは , 軸方向鉄筋の座屈の開始に起因するものと考えられる .他の試験体を含めてこの時点が座屈開始時点であると判断した . 表-2 に耐力低下点と座屈開始時点の比較を示す . 帯鉄筋の間隔を大きくすることで , 軸方向鉄筋に座屈を生じる変位が小さくなり , その結果 , 変形性能が低下したと考えられる .

## 4.おわりに

帯鉄筋の径および間隔を大きくすると、小断面部材の変形性能が低下する傾向であることが確認された.また,帯鉄筋の間隔を大きくすることで、軸方向鉄筋の座屈長が長くなったことが,変形性能が低下した要因のひとつと考えられる.

#### 参考文献

1) 財団法人鉄道総合技術研究所:鉄道構造物等設計標準・同解説 コンクリート構造物,2004.4