実送電用鉄塔を対象とした動態観測(その2) 部材振動に着目した観測と分析

#### 1. はじめに

送電用鉄塔の部材は,発生頻度の高い低風速領域で 風により振動が発生することが知られている.このた め,部材継手部の亀裂発生やボルト緩みなど,繰返し 応力による影響が懸念される.しかし,送電用鉄塔は, 様々な径,断面,継手形状や傾斜角などを持つ多くの 部材で構成されていること,鉄塔立地位置ごとに風の 性質が大きく異なることなどから,部材振動発生メカ ニズムやそれに伴う影響は,十分に把握されていない.

そのため、まず送電用鉄塔における部材振動の現状 を把握することを目的とし、観測を進めている.本論 では、観測概要と現在までに取得した観測記録に基づ く分析結果について述べる.

## 2. 観測概要

観測対象部材は,最下節パネル(地上高約 30m)の4 本の突上げ材であり,表1に径,厚み,長さ,1次固有 振動数,図1は部材の位置と加速度計の取付け状況を 示す.ただし,部材①と③,②と④は,同じ形状であ る.固有振動数は,両端完全固定の条件下における梁 の固有振動数として,次式を用いて算出した.

$$f_1 = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\lambda}{L}\right)^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$
(1)

ここで, *f*<sub>1</sub>:部材の 1 次固有振動数, *λ*:振動モードに よって決まる定数で, 1 次モードでは 3.730, *L*:部材の 長さ, *E*:部材のヤング係数, *I*:部材の断面 2 次モーメン ト, *ρ*:部材の密度, *A*:部材の断面積である. 亜臨界領域 での 2 次元円柱のストローハル数 0.2<sup>[2]</sup>とし, 次式より 共振風速を計算すると, **表**1 に示すようになる.

$$S_t = \frac{f_1 D}{U_1} \tag{2}$$

ここに、 $S_t$ :ストローハル数、D部材の直径、 $U_1$ :は共振風速である. **表 1**から、低風速領域で部材振動が発生する可能性があることがわかる.

(財)	電力中央研究所	正会員	○高畠	大輔
(財)	電力中央研究所	正会員	佐藤	雄亮
(財)	電力中央研究所	正会員	石川	智巳

計測項目は,部材近傍の風速・風向と,各部材の加速度であり,風速計は超音波型風速計(ソニック製:SAT-550),加速度計はひずみ式加速度計(共和電業製:AS-2TG)を用いた.全て100Hzの連続サンプリングで,時刻歴波形,10分間毎の統計値を取得した.

# 3. 観測結果

## 3.1 風向·風速分布

2011 年 1 月 19 日~3 月 16 日までの期間を分析対象 とした. 10 分間の平均風向(以下,風向)別の平均風 速(以下,風速)の頻度分布は,文献[1]に示す通りで あり,鉄塔建設位置は,西方向からの風が多く,また



図1 対象部材の位置と加速度計の感度方向

キーワード 実送電用鉄塔,動態観測,部材振動,疲労,風応答
 連絡先 〒270-1194 千葉県我孫子市我孫子 1646 (財)電力中央研究所 地球工学研究所 TEL04-7182-1181

-589-

-295

風が強い場所である.

## 3.2 観測記録による固有振動数の同定

図 2(a)に、部材①における加速度のパワースペクト ル密度関数を示す. 同図より、3.9Hz 付近にピークが 確認でき、特に発振時はより明瞭である. これは表 1 の値よりも大きく、両端部の境界条件などの影響が考 えられる. また、他の部材についても同様の傾向を示 し、部材②のピークは 5.3Hz 付近であった(図 2(b)参 照).

#### 3.3 部材振動発生時の風向・風速の傾向

図3は、部材①について横軸に風速を、縦軸に標準 偏差をとったものである.同図より、風速3m/sec付近 にピークが確認でき、風速領域が限定的であるので、 部材振動の発生によるものと推察できる.高風速領域 では、バフェッティングによるものと考えられる、風 速に比例した標準偏差の増加が確認できる.これらよ り、標準偏差では、渦励振とバフェッティングの発生 が判別できない可能性がある.

 一方,部材振動発生時は固有振動数付近のピークが 大きくなることから,部材①において、3.9Hz±0.5Hz 間のパワースペクトル密度の積分値G<sub>f1</sub>を縦軸に、風速 及び風向を横軸にとりこれらの関係を図4に示す.同 図(a)より、図3と同様に風速3m/sec付近にピークを確





図2加速度のパワースペクトル密度

認でき,高風速領域では増加が見られない.これより,  $G_{f_1}$ による部材振動発振の検知が可能であると考えられる.同図(b)は、東及び西からの風で $G_{f_1}$ が大きいことを示しており、風向と部材の振動方向面(図1のYZ面)が直交すると、部材振動が発生しやすいこと、また、部材振動発生時の風向は限定的であることがわかる. なお、この傾向は他の部材でも同様であった.

#### 4. まとめ

本論で得られた知見を以下に示す.

- 1. 日常的な風環境下で部材振動が頻繁に観測される ことを確認した.
- 2. 部材振動発生時の風向や風速は限定的であること を確認した.

今後も観測を継続的に実施し,送電用鉄塔部材特有 の部材振動発生メカニズムの解明を目指す.

# 謝辞

本観測を実施するにあたり,東京電力(株)殿,(株) ジェイ・パワーシステムズ殿には多大なご協力をいた だきました.ここに感謝の意を表します.

# 参考文献

[1]実送電用鉄塔を対象とした動態観測(その1),佐藤雄
亮他,第66回土木学会年次学術講演大会概要集,2011
[2]建築物の耐風設計,大熊武司他,鹿島出版会,1996



図3風速に対する標準偏差の分布(部材①)



図4 風向・風速に対するG<sub>f1</sub>の分布(部材①)