橋梁用免震ゴム支承の内部温度に与える日射の影響

名古屋大学	学生会員	○大倉慎也
名古屋大学大学院	正会員	北根安雄
名古屋大学大学院	フェロー会員	伊藤義人

1. はじめに

ゴム材料は様々な環境要因により,材料劣化が生じ, その材料劣化がゴム支承全体の性能劣化につながる. 免震ゴム支承の性能照査型設計を行う上で、免震ゴム 支承のライフサイクル性能を把握することは重要であ る.これまではゴム支承の長期性能劣化について、ゴ ム支承は桁下に設置されているため、常に日陰に設置 されていると想定し、ゴム支承の劣化に大きな影響を 与える支承温度は、外気温とほとんど差がないと考え られていた.しかし、実橋調査の結果、橋梁に設置さ れているゴム支承の中には, 直射日光にさらされ, 日 射の影響によりゴム支承の温度が周囲の気温よりも高 くなる可能性のあることが分かった.ゴム支承の最も 重要な劣化因子が熱酸化劣化であるため、支承の温度 が上昇するほど支承の性能劣化も大きくなる. そのた め,ゴム支承の性能劣化を正確に評価するには実際の 設置環境における支承温度を正確に把握することが重 要となる.

本研究では、ゴム支承の内部温度、表面温度および 設置場所での日射量を測定し、日射量と支承温度の関 係を明らかにすることを目的とする. さらに, 支承温 度に対する日射の影響を考慮し、橋梁用ゴム支承の等 価水平剛性の経年変劣化を推定した.

2. ゴム支承の温度測定

日射を受けるゴム支承の内部温度と日射量の関係を 明らかにするため、日射を受ける高減衰ゴム支承(HDR 支承)の表面温度,内部温度,気温および日射量を一年 間通して測定した.実験供試体として,橋梁の実用サ イズとしては最小クラスの420×420×134mmのHDR 支承(東海ゴム工業株式会社製)を製作した. 図-1のよう に、支承は厚さ 9mm のゴム層が 6 層、厚さ 3.2mm の内 部鋼板5枚,および厚さ32mmの端部鋼板2枚から構 成される.また,支承側面には厚さ 10mm の被覆ゴム(天 然ゴム)が巻かれている. 測定は10分間隔で行い、日射 量は日射計を用いて全天日射量を測定している.

測定した支承表面温度と支承中心温度の気温の温度 推移を図-2に示す. 図中には, 2010年4月29日から5 月7日までの測定結果を示している.図-2から,晴天 の日には支承温度が気温よりも最大でおよそ 7°C, 支承

キーワード 橋梁用ゴム支承,日射,長期性能

表面温度は最大で20℃ほど大きくなる結果となった.



3. 支承内部の温度分布

支承水平断面内での内部温度分布の測定結果を図-3 と図-4に示す.図中の温度分布の方向は南北方向と東 西方向のものである.これらの図中には、2010年5月 2日(6-18時快晴, 18-6時晴)における次の5つの条件 での温度分布を示している.(1)支承中心温度が最大値 のとき,(2) 支承中心温度が最小値のとき,(3) 気温が 最大値のとき、(4) 気温が最小値のとき、(5)支承表面温 度が最大値のとき.



連絡先 〒464-8603 名古屋市千種区不老町 名古屋大学工学部7号館 伊藤義人 TEL052-789-2737



図-3と図-4から、日射を受ける支承側面の表面温度 は日中最大で48°Cと高くなるが、表面から20mm以上 の深さより内部になると、温度分布は支承中心の温度 と1~2°C程度しか変化しないことが分かる.支承表面 温度の最大時に着目すると、表面から20mm程度の領 域で表面温度から約20°Cも低下していることがわかる. 表面から10mmは被覆天然ゴムであることから、日射 の影響により、内部のゴム層の温度が非常に高くなる 部分は約10mm程度の深さでしかないことがわかる.

4. 日射量とゴム支承内部温度との関係

1年間の測定結果を用いて、日射量と支承内部温度と の関係を明らかにした.ゴム支承の内部温度は一様で あるとして、日射によりゴム支承が蓄えた熱量 ΔQ と支 承が受けた一日の日射量Sが比例関係 $S \propto \Delta Q$ にあると 仮定すると、支承が受けた一日の日射量Sと日平均支 承内部温度と日平均気温の差 ΔT も比例関係にある.図 -5に支承が受けた日射量Sと日平均支通をまとめる.S と ΔT がおおむね比例関係にあることが分かる.支承が 受けた一日の日射量Sと日平均支承内部温度と日平均 気温の差 ΔT の関係を、最小二乗法によって1次式で近 似し、式(1)を得た.これにより、本研究で対象とした 支承について、支承が受けた一日の日射量Sが分かれ ば、日平均支承内部温度と日平均気温との差 ΔT を推定 することができ、 ΔT と日平均気温から日平均支承内部 温度が推定できる¹⁾.



 $\Delta T=0.446S$

気象庁の気象観測データから一日の全天日射量と日 平均気温が得られるので、支承設置場所の位置情報を もとに一日の全天日射量から支承が受けた一日の日射 量*S*を求め、式(1)から日平均支承内部温度を推定する ことができる.

式(1)を用いて,気象庁が観測した名古屋の年平均気 温(16.6°C)と気象庁の名古屋の全天日射量のデータより 算定した支承が受けた年平均日射量(8.2MJ)から年平均 支承内部温度を推定する. $\Delta T = 0.446 \times 8.1 = 3.6$ (°C) となり,支承の年平均内部温度は,16.6+3.6=20.2(°C)と 推定できる. これは測定された年平均支承内部温度 (20.2°C)とほぼ等しく,式(1)を用いた場合,日射の影響 を考慮した支承内部温度を精度よく推定できると言え る.

5. 日射の影響を考慮したゴム支承の経年劣化

ここでは、図-1 に示す HDR 支承の名古屋における等 価水平剛性の 100 年間の経年劣化を予測する¹⁾. ゴム支 承の経年劣化の算出方法は、劣化推定に使用する支承 内部温度の違いによって、以下の2種類を考慮した.

- (1) 支承内部温度は、気象庁が測定した名古屋の年平 均気温(16.6°C)と等しい.
- (2) 支承内部温度は、測定された年平均支承内部温度(20.2°C)と等しい.

100 年後の HDR 支承の等価水平剛性は,年平均気温 を用いると,劣化前の剛性より 18.7%大きくなる結果に 対し,測定された年平均支承内部温度を用いると,劣 化前の剛性より 21.9%大きくなる結果となった.つまり, この 3.2%の等価水平剛性の上昇率の違いが,年平均温 度を用いた場合の,名古屋における420×420×134mm の HDR 支承の等価水平剛性の経年劣化に対する日射の 影響となる.

6. まとめ

日射を受ける支承の内部温度および日射量の測定結 果を用いて、名古屋における420×420×134mmの HDR支承の等価水平剛性の 100 年間の経年変化を推定 した.その結果、日射による支承内部温度の上昇が支 承の等価水平剛性の上昇に与える影響を確認できた. また、測定結果から求めた支承が受けた一日の日射量 *S* と日平均支承内部温度と日平均気温の差Δ*T*の関係を用 いた場合に、日射の影響を考慮した支承内部温度を精 度よく推定できることが確認できた.

参考文献

 Paramashanti, Kitane, Y., and Itoh, Y. (2010) : Long-Term Performance of Rubber Bearing Considering Solar Radiation Effect, Journal of Structural Engineering, JSCE, Vol.56A, pp.687-700.

(1)