ASR が生じたコンクリート部材の劣化状態とせん断耐荷性状に関する基礎的検討

神戸大学大学院	学生員	○西原	知彦	神戸大学大学院	正会員	森川	英典
神戸大学大学院	学生員	Ŧ.	健	大阪府		吉田	雄哉

1. はじめに : 近年, ASR 劣化により定着破壊や付着破壊といった望ましくないせん断破壊形態に支配される可能 性が懸念されており、ASR 劣化した構造物の適切な維持管理を行っていくためにも、ASR が生じたコンクリート 部材の性能評価は重要であると考えられる.そこで本研究では、ASR が生じたコンクリート部材の劣化状態を評 価することに加え、ASR がせん断耐荷性能に及ぼす影響を、実験結果と比較し解析的検討を行った.

2. 実験概要 : RC はり供試体は反応性骨材を用いて作製し,一般的な T 型橋脚を模擬し引張鉄筋が上面になるよ

うに屋外曝露を行い、ASR 劣化を促進させた. 18 週と 62 週の曝露期間を経過した RC はり供試体において、非破壊検査および載荷試験を行い、劣化の程度とせん断耐 荷性能の評価を行った.供試体の一覧を表-1に,RCはり供試体の形状を図-1に示す. また既往の研究から、せん断破壊型の供試体であっても、ASR が生じると、ケミカル プレストレスの影響などによりせん断耐力が増加し、曲げ破壊が先行することが知ら れている¹⁾. そこで, 62 週劣化供試体には CFRP シートによる曲げ補強を施した.

3. 解析概要: ASR 劣化した RC はりのせん断挙動 解析には非線形 FEM 解析プログラム「DIANA」を 用いた.使用した解析モデルを図-2に示す.解析 モデルは既報のものと同様である²⁾.本研究では, 付着要素を鉄筋-コンクリート間に設け、鉄筋付着 をモデル化した.本解析における付着入力値を 図-3に示す.付着要素は4直線モデルで近似した ものを採用した.また,ASR 劣化に起因する付着 すべりを考慮して,引張強度に対応させて付着応 力を半分に減じて適用した. 解析対象供試体にお ける材料特性を表-2 に示す.

4. 劣化状態の評価

4.1鉄筋ひずみ:内部鉄筋に予め貼り付けておい たひずみゲージの計測結果を表-3に示す. 各曝露 期間でスターラップのひずみ値が大きく、次いで 引張鉄筋, 圧縮鉄筋となっている. 鉛直方向では拘束鋼 材比が小さいため、ひずみが増大しやすいと考えられる.

供試	暴露	ひずみ (μ)			
体名	期間	圧縮鉄筋	引張鉄筋	スターラップ	
A-1	18週	54	114	177	
A-2		-	119	161	
A-3	62週	377	494	1288	
A-4		391	424	976	

キーワード ASR, コンクリート部材, 状態評価, せん断, 有限要素法解析

連絡先



図-3 付着入力値

図−2 片側解析モデル

表-1 供試体一覧

N-1

N-2

A-1

A-2

A-3

A-4

供試体名 曝露期間

18週

62週

種類

健全

劣化

400

表-2 材料特性

供試体種類		N-1	A-1	A-3		
コンクリー ト要素	圧縮強度(N/mm ²)	36.0	37.1	30.0		
	弾性係数(kN/mm ²)	24.5	25.1	21.3		
	引張強度(N/mm ²)	2.51	1.28	1.11		
	ポアソン比	0.2	0.2	0.2		
	G _f (N/mm)	0.090	0.091	0.084		
CFRP	CFRP 引張弾性係数		263			
ソート安东	(kN/mm^2)					
鉄筋種類		引張鉄	圧縮鉄	スターラッ		
		筋(D16)	筋(D13)	プ(D6)		
鉄筋要素	降伏強度(N/mm ²)	347.7	342.1	285.4		
	弾性係数(kN/mm ²)	200	200	200		
	降伏ひずみ(µ)	1738.5	1710.5	1427.0		

〒657-8501 兵庫県神戸市灘区六甲台町 1-1 神戸大学大学院工学研究科 TEL 078-881-1212

-533-

4.2 超音波伝播速度:軸方向および軸直角方向において測定を行っ た超音波伝播速度の測定結果を図-4 に示す. すべての供試体で, 軸直角方向の値と比較して軸方向の値が大きいことから、軸方向 での劣化は軸直角方向と比較して小さいと考えられる. さらに曝 露を続けた 62 週曝露供試体では、軸方向、軸直角方向ともに伝播 速度の値は低下しており、劣化の進展がうかがえる.

5. 解析的検討:荷重-変位関係を図-5, 6, 7 に, ASR 劣化供試体の 載荷ひび割れ図と解析ひび割れ図を図-8,9にそれぞれ示す.図-5 より健全供試体 N-1 において、40kN 付近の曲げひび割れ発生によ る勾配の変化を表現できている.しかし,80kN 近傍からの供試体にひび割 れが生じたことによる勾配の変化は表現できていない. これは、実験値にお いて、100kN付近からひび割れの発生に伴い鉄筋ひずみが増大し、挙動が急 変したためと考えられる.

図-6より A-1 において、初期剛性が若干小さいが、大まかな挙動は表現 できている.図-8より、供試体中央部での曲げひび割れに加えて、斜めひ び割れも表現できていることがわかる.

図-7 より, A-3 の実験値が A-1 と比較して大きいことが確認できる. こ れは、A-3 供試体では CFRP シートによる曲げ補強をしており、荷重レベル

杚

の増加に伴い割裂ひび割れが進展し、付着 すべりによって耐荷機構の一部がトラス 機構からアーチ機構に移行したためと考 えられる. また A-3 は 62 週と暴露期間が 長いため, ASR 劣化による引張鉄筋沿いの 先行ひび割れが顕著に発生しており, 付着 すべりが生じやすい状況であったと考え られる. 図-9 より, CFRP シートによる曲 げ補強が曲げひび割れの進展を抑制し,支 点-載荷点上の斜めひび割れを表現できてい ることが確認できる.しかしながら,ASR劣 化に起因する先行ひび割れの影響による引 張鉄筋沿いの割裂ひび割れはうまく表現で きておらず,最終的な破壊形態が異なってい る.ASR が進行した状況におけるひび割れに よる付着低下の影響をさらに検討する必要 がある.

参考文献: 1)岩田卓, 森川英典, 北野剛, 小 林秀恵: ASR により劣化したコンクリートお よび RC 部材の状態評価, コンクリート構造 物の補修,補強,アップグレード論文報告集,





図-4 超音波伝播速度測定結果





2) 王健, 森川英典: ASR により劣化したコンクリートおよび RC 部材の状態評価, 土木学会第 66 回年次学術講演 会, pp1109~1110, 2011.9.