坑口部断層破砕帯における前方探査を活用した地山補強工法

中日本高速道路(株)南アルプス工事事務所 正会員 馬場弘二 大林組 樽峠トンネル北工事事務所 正会員 〇下村哲雄 中西隆司 伊藤邦彦 (株)大林組 生産技術本部トンネル技術部 正会員 伊藤哲 木梨秀雄

1. はじめに

樽峠トンネルは中部横断自動車道のうち,山梨県と静岡県の県境に位置する約5kmの2車線道路トンネルであり, 当工区において山梨県側の約2.4kmを施工している.北坑口部で予想外の位置で破砕帯と遭遇し,切羽崩落を起こ した.坑口部断層破砕帯において前方探査を活用したことで合理的な対策設計が可能となったので,報告する.

2. 地形·地質

当工区は図-1 の地質縦断図および施工実績から,砂岩優勢層(泥岩を挟在する砂岩)を主体とした地質である. 全体に硬質であり,多数の断層・湧水が予測されていたが,実際には断層は顕著には現れず湧水量も多くはなかった. 掘削は STA. 15+40 の作業坑からスタートし,工事起点側に約 2,000m,工事終点側に約 400m を掘削する計画である. 北側坑口(工事終点側)の地質は,調査設計時の水平ボーリング結果から破砕帯が想定されていた.



3. 前方探査と切羽補強工法の設計

北坑口手前 32m 地点を掘削中,切羽天端部の崩落により地表面が陥没した. これは,C級地山が1切羽進行で突 如破砕帯に変化したことによる.当初,破砕帯は補助工法のないD級地山の設計であり,崩落までは想定出来なか った.図-2に示すように,水平ボーリング結果から想定されていた破砕帯よりも10m 程度手前で崩落が発生してい る.崩落後,破砕帯の前方探査にノンコア削孔検層(トンネルナビ)を用いた結果,削 表-1 トンネルナビ

孔速度比 0.45 以上(表−1 参照)と, 破砕帯~空隙部が想定される地山が 確認され,破砕帯ラインが水平ボーリ ングによる当初想定ラインよりも12m 程深い位置にあることが判明し,その 後の掘削で実際に切羽に現れた破砕 帯の位置と一致した.

応急対策として切羽直上部地山改 良(STEP1)→陥没部充填(STEP2)→陥 没部直下地山改良(STEP3)を実施し, 崩落箇所を修復した(図-4参照).地 山改良後にも削孔検層を行い,地山に 空隙を残していないことを確認した.



図-2 ノンコア削孔検層による破砕帯の予測

キーワード 坑口,破砕帯,前方探査,ノンコア削孔検層,AGF,長尺鋼管鏡ボルト 連絡先 〒409-2102 山梨県南巨摩郡南部町福士 22297 (株)大林組 樽峠トンネル北工事事務所 TEL 0556-66-1081 未掘削区間は破砕した土砂と想定し、①天端部の地山補強対策と②鏡面 前方地山の補強対策を検討した.ゆるみ荷重の 50%を AGF が負担.残りの 50%から対数螺旋すべりの抑止力 P を算出して長尺鏡ボルトの本数を決定 した.図-3に補強工法の仕様を示す.

通常の山岳トンネル坑口部や不良地山では鏡面の安定化対策として GFRP ボルトや鋼管鏡ボルト(スリット加工)を使用するが,本トンネルで は本数を減らすため,管表面に突起を設け,ネジ部が高耐力(300kN)の鋼管 鏡ボルト(タフチューブ工法)を採用した.

4. 計測監視体制と施工結果

補強工法および計測工の配置を 図-4に示す.図-5上段はAGF曲げ 応力分布を掘削進行毎にプロット したグラフである.AGFダブル区間 ではゆるみ荷重に対して持ちこた えた.AGFシングル区間では,許容 応力度まで達している.ダブル→シ ングルの変化点における正負反転 の挙動と推定される.

図-5 中段は, 鋼管鏡ボルト軸力 計分布を掘削進行毎にプロットし たグラフである. 切羽位置から 3m 前方で,軸力がピーク値となる傾向 があるが,最大で 85kN 程度しか作 用していない.注入効果で地山が安 定化できたため,鏡の押し出しは卓 越せず軸力は小さかったものと考 えられる.

一方,支保部材の応力は一部降伏 応力に達したものの,支保工の変 状・吹付けコンクリートのクラック 等は発生しなかったため,健全な状 態を保って掘削を完了できた.図-5 下段に脚部沈下,地表面変位の分布 を示す.支保工脚部沈下の収束傾向 がなかったが,図-3 に示す脚部沈 下対策を追加して 50mm 程度に収束



<u>長尺先受工 (AGFダブル Φ114.3) L=12.5m</u> n=29.5本, 450ピッチ, シリカレジン注入 施工サイクル 6mシフト

2000

させた. 地表面は切羽に引っ張られる方向に最大 80mm 程度変位したが、地表面に変状の兆候は見られなかった.

5. おわりに

坑口部破砕帯の施工を通じて以下の知見を得た.

- ① 坑口付けを実施せず坑内から貫通させる場合,地質の急変に対応し難い特殊性がある.
- ② その場合,より慎重な施工が求められるため,坑口部事前データが不足している場合の追加調査が重要となる.
 今後,坑口部破砕帯トンネル掘削時の参考となれば幸いである。

-033