杭の損傷形態の違いがフーチング縁端部の損傷に及ぼす影響

(株)長大	正会員	○佐藤 崇	九州工業大学	正会員	幸左	賢二
独立行政法人土木研究所	正会員	白戸 真大	熊本県	正会員	木下	和香

1.はじめに

一般的な橋梁において図-1 に示す様に、縁端距離を道示規定値 (杭径の0.5倍)から首都高基準(25cm)へと縮小させることがで きれば、フーチング1 基あたり 10~20%程度コンクリートの体積 を削減することができる.しかし縁端距離を縮小させることで水平 方向の押し抜きせん断破壊の発生が懸念される.しかし、L2 地震 時に組杭のような水平力・軸力・曲げモーメントが杭とフーチング の接合部に作用する際の、フーチング部の損傷評価に関する研究は 少ない.本検討では、L2 地震時のフーチング縁端部の損傷形状に 着目し、杭の損傷が、フーチング縁端部における水平押し抜きせん 断損傷の形態に及ぼす影響を把握することを目的に、土木研究所で 行われた場所打ち杭の組杭供試体実験を基に、実験と同様の杭の損 傷(図-2において B 杭側のコンクリートの圧壊)を模擬した Case1 と、杭に損傷が生じない場合を想定した Case2 の2 種類の解析モデ ルを用いて FEM 解析を実施した.

2. 実験概要及び解析概要

実験供試体は実際の道路橋橋脚の場所打ち杭基礎(2×2本群杭) の橋脚から杭体までを模擬したものである.本検討対象実験ではコ ンクリート実圧縮強度は杭体が 42.0N/mm²,フーチングが 23.7N/mm²である.支持条件は杭先端をヒンジ固定とし,供試体を 横に寝かせた状態で載荷し,実験は橋脚部に鉛直方向の軸力 1800kNを裁荷した上で水平方向に変位制御の正負交番載荷として いる.図-2 に解析モデル形状を示す.モデル形状,配筋は実験供 試体と同様とし,支持条件は杭先端を全方向固定,フーチングの一 側面をY方向固定としている.解析は橋脚部に鉛直方向に1800kN 相当の等分布荷重を載荷した状態で,水平力を変位制御の一方向載 荷としている.要素はコンクリートで8節点ソリッド要素を使用し, 鉄筋は埋め込み鉄筋要素を用い,コンクリートとは完全付着として いる.

3. 実験結果及び解析結果(Case1)

ここではまず.実験を模擬した Case1 の解析結果から,フーチン グ縁端部の損傷状態の再現性について検討した.図-3 に実験と解



析の載荷点位置における荷重-変位関係を示す.実験結果には正方向載荷の包絡線を用いている.杭主鉄筋降伏時 に着目すると,荷重,変位共にほぼ一致した.実験では杭主鉄筋降伏後も変位が進展し,1.68yになると荷重はピー

キーワード フーチング,場所打ち杭,縁端距離,水平押抜きせん断耐力 連絡先 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通 1-1-1 サンセルコビル 6F TEL 092-737-8362

クを迎え,B 杭の圧縮縁かぶりコンクリートが剥離し抵抗力が減少したため,その後荷重は低下し,4&v 時に降伏

荷重まで低下した.一方,解析では,1.66yに B 杭側圧縮縁コ ンクリートが圧壊レベルの 3500µ を超え,かつ圧縮鉄筋も座屈 開始ひずみ 8000µ に達したため,荷重ピークを迎え,変位の進 展とともに荷重が微減した.

図-4に48_y時のひび割れ図と鉄筋ひずみ分布を示す.図に示 すフーチングは、A杭側のフーチングである.解析では、ひび 割れ幅が0.05mm以上の範囲をひび割れ発生範囲と仮定した. 図より、後面部のひび割れは解析では確認できなかったが、前 面部と中央部の範囲では、実験でフーチング側面から上面まで 進展したひび割れと、解析のひび割れ発生範囲が拡大した位置 は類似している.また、A-A'断面の鉄筋ひずみは、実験で700 ~1600µ、解析で400~1900µとなり、杭中央断面のフーチン グ下面鉄筋のひずみ分布の進展傾向は実験結果と類似してい る.以上の結果より、今回の解析では実験と同様のフーチング 損傷状況を概ね再現できたと考えられる.

4. 杭の損傷がフーチング縁端部に及ぼす影響

ここでは、コンクリートと鉄筋のひずみに着目し、杭の損傷 がフーチング縁端部における水平押し抜きせん断損傷の形態 に及ぼす影響について検討を行う.なお、実験結果のフーチン グ縁端部の損傷状況から、水平押し抜きせん断による想定破壊 面をフーチング縁端部から 45°方向で生じるとした.図-5 に 46y時のフーチング側面とフーチング中央部のコンクリートの 最大主ひずみ分布図を示す.図より両ケースともに想定破壊面 に沿ってコンクリートの引張側材料モデルにおける、引張応力 を負担しなくなる 2730 µ以上の最大主ひずみ分布が形成され ており、2 つの想定ケースにおいてフーチング縁端部の損傷形 態に大きな変化は見られない.一方、図-6 に示す、想定破壊面 近傍のフーチング下面の鉄筋ひずみは、両ケースともに水平変 位の増大により鉄筋ひずみも増大し、想定破壊面に沿って破壊 面が形成されると考えられる.

以上より, Case1 と Case2 では, フーチング縁端部における 水平押し抜きせん断損傷の損傷形態に対する傾向は大きく変 わらないと考えられる.

5. まとめ

(1)FEM解析の結果より、荷重-変位関係およびフーチング側面 のひび割れ状況、フーチング下面鉄筋のひずみ分布は概ね一致 しており、実験で見られた損傷状況を再現することができた. (2)杭の損傷の有無に関わらず、変位の増大に伴いフーチング 下面鉄筋が増大し、かつ、フーチング内部および側面のコンク リートのひび割れが進展することにより、推定破壊面である 45°破壊面で水平押し抜きせん断損傷が進行していくと考え られる.



図-5 破壊面とコンクリートの最大主ひずみの比較

