# シールドトンネルの基礎的挙動に着目したシール材に関する実験的考察

国立研究開発法人土木研究所 正会員 ○森本 智,砂金伸治,日下 敦,坂本 昇

#### 1. はじめに

シールドトンネルは、地下水位以下に構築されることが多く、止水対策が必要不可欠となる。主な対策として、裏込め注入材による防水、セグメントに施すシール材等による防水、二次覆工の施工等がある。シールドトンネルに発生する主な変状は、二次覆工のひび割れやそれからの漏水、目地部や裏込め注入孔からの漏水、継手の腐食等、漏水に関係するものが多く、とくに建設年次が古く非膨張性のシール材を使用しているトンネルに多いことが報告から、また、供用中のシールドトンネルを対象として長期的に現地計測を実施した結果から、セグメント間の目地部はおおむね1年間を周期として変化しており、その要因の一つとして、セグメントが温度変化による影響を受けている可能性が示唆かされている。

本稿は、接面応力に着目した漏水の発生メカニズムについて把握することを目的とし、セグメントが温度変化等による影響を受け、目地部の目開き量が繰り返し変動すると仮定した実験の概要と結果を報告する。

### 2. 実験概要

図-1 に実験装置の概要を示す。実験装置は計測機器,止水溝,シール材,帯水層等から構成される。計測機器は目開き量を計測する変位計,接面応力を計測する圧力計から構成される。帯水層は別途設置した加圧ポンプおよび水槽等からなり,一定の水圧を保持することが可能である。

### 3. 実験条件

シール材は、非膨張性を想定したクロロプレンゴム(硬度は 45)を使用した。止水溝の寸法は幅 30mm、深さ 2.6mmとし、シール材の寸法は幅 20mm、厚さ 4mmと設定した。この場合、シール材の変形量が 0mm の場合、目開き量は 2.8mmとなる。ここで、シール材による止水メカニズムは、シール材が変形し弾性反発力により発生する接面応力と水圧との関係を照査することが基本となる。すなわち、シール材の素材、硬度等をパラメータとして圧縮ひずみに応じた接面応力を算出し、その値と水圧とを比較して止水性について照査する考え方3である。この考え方にもとづき、本実験条件における接面応力等について算出した結果を表-1に示す。載荷条件は、万能試験機に治具を設置し、載荷・除荷ともに 0.5mm/min の速度で実施した。まず、シール材の変形量が 0mm の状態からセグメント組立て時を想定した設計目開き量 2.2mmとなるまで 0.6mm 載荷する。この状態から 1mm




図-1 実験装置の概要

キーワード シールドトンネル,シール材,接面応力,目開き量

連絡先 〒305-8516 茨城県つくば市南原 1-6 国立研究開発法人土木研究所 TEL 029-879-6791

Eap

の載荷・除荷を50回繰り返した。実験ケースは、初期の設計目開き量の時点以降、水圧を作用させない CASE 1 と、水圧(0.3MPaと仮定)を作用させる CASE 2 の計 2 ケースとした。

# 4. 実験結果と考察

図-2 に組立て前 (シール材の変形量 0mm) から,繰り返し載荷 1 回目までの接面応力とシール材の変形量の関係を示す。接面応力は、シール材の変形とともに上昇し、設計目開き量まで載荷した際の値は文献 3の考え方に基づき算出した値と同程度となった。設計目開き量の時点においてCASE2 では水圧を作用させたが、その際に接面応力が上昇している。これは、文献 3でいう自封作用によるもの考えられる。その後、1mm 載荷し目開き量が 1.2mm となった際の接面応力は文献 3の考え方に基づき算出した値と同程度となった。


引き続き、繰り返し載荷を 50 回まで行った際の、設計目開き量における接面応力の変化を図-3 に示す。設計目開き量における接面応力は、CASE 1 の場合、初期は 0.27MPaであったが、1 回目において 0.10MPa まで減少し、50 回目の時点では 0.02MPa となった。一方、CASE 2 の場合、初期は 0.34MPa であったが、1 回目において 0.24MPa まで低下し、その後は 0.2MPa 程度で推移した。また、CASE 2 にて漏水の発生状況を目視観察した結果、5 回目に漏水が確認され、それ以降、設計目開き量付近において、毎回、漏水を確認した。

本実験における初期の接面応力は、設計目開き量、および 1mm 載荷時においてはおおむね従来からの考え方 3に準じた値となった。その後、水圧の影響を受けない接面応力は、載荷を繰り返すことで低下を続け、50回目の時点では初期に対し7%程度の値となった。また、水圧を作用させた場合、載荷を5回程度繰り替えした時点において漏水が

表-1 接面応力等の算出結果



(1)



 $(4+3.920 \cdot \text{S}^2) \cdot \text{G}$ 




図-2 接面応力と目開き量



図-3 設計目開き量における接面応力

発生した。これは、CASE1において確認した接面応力の低下による影響が考えられる。

#### 5. まとめ

セグメントが温度変化による影響を受け、目地部の目開き量が繰り返し変動すると仮定した実験を行った ところ、シール材に発生する接面応力の低下に伴い、作用水圧との関係から漏水が発生することが確認され、 漏水発生のメカニズムの一要因が明らかとなった。

今後は、漏水の発生に影響をおよぼすさまざまな要因、たとえば、シール材の劣化や疲労に伴う材料特性の変化、それに伴う接面応力への影響等について把握し、シール材に関する長期耐久性について、検討を進めたいと考えている。

# 参考文献

- 1) 森本智,日下敦,石村利明,砂金伸治:シールドトンネルにおける変状発生メカニズムに関する研究,トンネル工学報告集 第25巻 報告Ⅱ・3,2015.11
- 2) 坂本昇、砂金伸治、日下敦、森本智: シールドトンネルの覆工における基礎的挙動に関する一考察、土木学会年次学術講演会、(2017.投稿中)
- 3) 日本トンネル技術協会: セグメントシール材による止水設計手引き, 1997.1