# 炭素繊維シート補強した RC はり供試体の空隙の検知

東北大学	学生会員	〇近 🖇	荣一郎
東北大学	学生会員	神宮	裕作
東北大学	正会員	内藤	英樹

## 1. はじめに

劣化による耐荷力不足の恐れのある RC 構造物に ついては、補強して供用が続けられる場合がある. しかし、繊維シート等で覆われてしまうと、再劣化 が生じた場合にもその発見が困難になる. 筆者ら<sup>1)</sup> はこれまでに、鋼板や繊維シートによって補強され た RC はりで鉄筋腐食が生じることを想定し、引張 鉄筋を腐食させた供試体を対象として、加振試験に よる損傷の評価を試みてきたが、ひび割れや剥離の 状況と実験値との関係は未だ明らかになっていない.

そこで本研究では、補修後の再劣化によって引張 鉄筋付近に生じる空隙を模擬した供試体について、 加振試験によって共振周波数を計測し、空隙の大き さと共振周波数の変化の関係について検討した.さ らに、引張鉄筋周辺の空隙が部材の耐力に与える影 響を明らかにするため、静的曲げ載荷試験を行った.

### 2. 供試体諸元

作製したRCはり供試体の概略図と諸元を図-1と 表-1に示す.供試体は4種類で各1体ずつであり、 寸法や配筋はすべて同一だが、模擬空隙の範囲が異 なっている.SOについては空隙のない供試体である. 模擬空隙は振動が伝達しない状況を想定し、厚さ Smmのポリエチレンフォームを打設時に埋め込んだ. 模擬空隙の幅は断面幅と同じであるため、断面幅方 向にはほぼ貫通している. コンクリートには早強セ メントを使用し、打設後実験室内に7日間静置して から脱型した. 脱型後は 1 週間静置してから, すべ ての供試体の下面に長さ 2000mm×幅 150mm の炭素 繊維シートを 2 層貼りした.

#### 3. 加振試験

加振試験は部材の高さ方向の一定の範囲に重複反 射波を励起し,加振点の近傍で応答加速度を計測す る方法で行った.計測された周波数-加速度関係の ピークとして共振周波数を読み取り指標としている. 本実験では供試体の上下面から,それぞれ軸方向に 100mm間隔を基本として計測を行った.

各測定点で得られた共振周波数を図-2 に示す. ただし,S1400 供試体の下面からの測定では多数の モードが現れ,共振周波数を定めることができなか った.図-2(a)のS0 供試体では,上面及び下面から の測定値の平均はそれぞれ 5464Hz,5483Hz であっ た.共振周波数の概算値として1次元棒を考えた算 定式に物性値を代入すると5387Hz であり,良好に対 応した.また,空隙のある供試体では損傷の周辺で 共振周波数が低下した.これは,空隙の周りを回折

表-1 供試体寸法

	有効高さ (mm)	引張 鉄筋	圧縮 鉄筋	スター ラップ	空隙長さ (mm)		
S0					0		
S350	200	D16	D10	D13	350		
S700	280	$\times 3$	$\times 2$	@200	700		
S1400				Ŭ	1400		



連絡先 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-06 TEL: 022 (795) 7449 FAX: 022 (795) 7448



図-2 共振周波数の分布

して回り込む経路を通る波をとらえるからだと考え られ,RC床版を対象とした過去の検討<sup>2)</sup>と一致する. 以上のことから,炭素繊維シート越しの計測や損傷 までの距離が長い桁上からの計測でも,問題なく共 振周波数が得られているといえる.空隙範囲の共振 周波数の値はどのケースでも健全箇所の0.45倍程度 であることから,空隙の大きさが一定以上では共振 周波数の低下は頭打ちとなることが示唆された.

さらに、上面からの計測では空隙の範囲において 健全時よりもやや高い周波数のピークも見られた. これは空隙の手前で反射するモードと見られ、概算 値 6547Hz とも概ね対応する.この振動を上記の回折 するモードと区別して計測することにより、桁上な どから空隙までの距離を推定できる可能性がある.

#### 4. 静的載荷試験

局所振動試験後の供試体について,スパン中央に 鉛直荷重を加え,静的載荷試験を行った.この際, 炭素繊維シートが供試体と支点の間に挟まらないこ とを確認した.変位はスパン中央の供試体下面に設 置した変位計を炭素繊維シートに接触させて計測し た.炭素繊維シート剥落後はスパン中央でも炭素繊 維シートと供試体が離れ,計測が困難となったこと からここでは省略している.

計測された荷重-変位関係を図-3 に示す. すべ ての供試体で炭素繊維シートの剥離によって脆性的 に曲げ耐力が低下した. 実際の再劣化では鉄筋が腐 食し断面が欠損するため,最大強度の低下などが見 られる<sup>1)</sup>が,鉄筋を腐食させていない本実験では, 炭素繊維シートが剥離して耐力を失うまでの最大荷



重は空隙の大きい供試体でやや低下する傾向が見ら れたものの,部材降伏までの耐荷性状,最大荷重と もに大きな影響は確認されなかった.

#### 5. まとめ

炭素繊維シートの上からの計測(下面),損傷が表 面から遠い(上面)という2種類の条件での計測で, どちらも従来通りに損傷を検知することができた. 近接可能な面が限られている場合などにおいて,多 様な条件に適応可能な試験方法となることが期待さ れる.一方,載荷試験で損傷の範囲と耐荷特性の関 係を検討したが,鉄筋腐食のない本実験では耐荷特 性に大きな違いは見られなかった.

#### 参考文献

- 安部誠司,上田博之,諸橋拓実,内藤英樹,鈴木 基行:鋼板および繊維シートによって補強された RC はりの再劣化に対する損傷評価,コンクリー ト構造物の補修,補強,アップグレード論文報告 集, Vol.14, pp.433-438, 2014.10
- 2) 杉山涼亮,内藤英樹,山口恭平,早坂洋平,鈴木 基行:ランダム加振による RC 床版の非破壊試験 法,コンクリート構造物の補修,補強,アップグ レード論文報告集, Vol.15, pp.471-438, 2015.10