三重津海軍所船屋地区遺構東端部の地盤表層部の荷重履歴

防衛大学校

(学)

1. はじめに

三重津海軍所は,2015年に「明治日本の産業革命 遺産」の構成資産の一つとして,世界遺産に登録され た。同船屋地区には,大型の木造建物が建設されてい た記録¹⁾と整合する基礎体(木杭)が発掘調査で確認 されている²⁾。この木杭周辺の含水比 w_nと非排水強 度 c_uの測定値から木杭の設置方法や役割,施工法等 をモデル試験³⁾でも検討している。本稿は,木杭間の 地盤表層の荷重履歴を土壌硬度計の貫入深度から測 定して,建物内部に設置された荷重の履歴を検討する。

2. 調査位置と検討方法

図-1 は、2017 年度の船屋地区の調査で発掘された A、B、C、D、E列の木杭の位置を示している。A列 杭は、20cm 径の樹皮なしの杉丸太、B、C、D 杭列は、 10cm 径の樹皮付の松丸太3本の群杭、E列杭はA列 の杉丸太とB列の松丸太2本の群杭である³⁾。造船用 の丸太材が建物内に設置されていた可能性がある。

写真-1は、図-1の赤線部をE1からB4杭の方向に 撮影している。発掘に携わった人の位置が杭のそれに 対応している。CとD列杭の間は約6mあり、この 領域の土に残る荷重履歴の検討が本稿の焦点になる。

写真-2 は使用した土壌硬度計(DIS-5553)である。 コーンに接続されたコイルバネは、コーンを土中に貫 入する際の荷重に比例して圧縮し、40mmの縮量に対 して 78.4±2.0N の荷重となる。簡易的な抵抗値は、 平らに削った土表面に先端コーンを押し込むことに より測定する。

図-2 は、土壌硬度計の測定位置を示している。図 中の×が測定点であり、a~d 列線上で10 cm 間隔に測 定した。測定値の精度を高めるために、図-2 の白色 部を事前に 10 cm 程度掘削して測定面を整形してい る。

3. 土壤硬度計の貫入深度

図-3 は、土壌硬度計の貫入深度 $D_p \& C$ 列杭からの 距離 D_c に対してプロットしている。a, b, c, d の測線 上の $D_p \& f$ 、それぞれ記号を変えて区別しているが、d

E4 E3 E2 E1 0-0-0-0-E line N ₽ ₽ D line 0-0-0-D3 D2 D1 x:Bor.6 +: Bor.7 C3 C2 C1 3.9m C line 0-0-0-**B**3 **B**7 B6 B5 B line -0 A line --O----O A12 A11 - O A2 -- O-A7 --O-A6 ---O-A5 ---O-A4 --O A3

○奥田 大史・(国) 正垣 孝晴

図-1 木杭とチューブサンプリングの位置(船屋地区)



写真-1 木杭の位置(図-1の赤線部)



写真-2 土壤硬度計 (DIS-5553)



キーワード 三重津海軍所 土壌硬度計 基礎杭 建物荷重 連絡先 〒239-8686 神奈川県横須賀市走水 1-10-20 防衛大学校 建設環境工学科 Li 046-841-3810

-869-

測線上の $D_c=1\sim1.5 \text{ m}$ の値 が大きく、 $D \ge E$ 杭間の D_p が $C \ge D$ 間のそれらよ り小さいのが特徴的であ る。

図-4 は、図-2 に示す a~d の測線上の*D*pを*D*cに対し てプロットしている。各測 線上の*D*pを詳細に検討す



るため, C, D, E 杭間の D_n 図-3 D_pとD_cの関係(a~d 測線:全測定値) 値の傾向が異なる領域で区分して、その領域内の D_p の平均値 \overline{D}_p を 図中に()で示した。例えば, d 測線上は Dc=1.7 m を境に C と D 杭間 で傾向が異なるので2つに区分して、 \overline{D}_{p} =17.1 と 14.2 mm としてい る。表-1は、それらの D_p の統計量をまとめており、 n, s, VD_p は、そ れぞれ測定個数,標準偏差,変動係数である。DとE間のD_pは,C とD間の直近のそれより, a, b, c, dの測線に対して, それぞれ 0.3, 2.4, 0.6, 1.2 mm 小さく, d 測線上の $D_c < 1.7 \text{ m}$ の \overline{D}_p は $D_c > 1.7 \text{ m}$ のそれよ り 2.9 mm 大きい。Dp 値が大きいと大きな荷重により土の強度が増し たことを意味するが、D_pの差を荷重の差に換算することは今後の課 題である。bとd測線上においては、DとE杭間の表層地盤の強度 は、CとD杭のそれより小さく、CとD間で大きな荷重を受けてい たと予想される。しかし、両者の差は大きくはない。加えて、CとD 杭の中間 $(D_c \Rightarrow 3 \text{ m})$ で D_p が大きい傾向はないので、基礎石の存在 や他より大きな荷重を受けた痕跡は認められない。VD。の観点から も、この領域の Dpの変動に特徴的な差はない。

図-5 は、図-2 に示す e, f, g, h 列上で a, b, c, d 列と交わる点の D_p を プロットしている。e(+)列の d 列上の値が 18 mm と大きいのは、図 -3 と 4 で述べたことと整合するが、C と D 杭の中間に位置する f(×) 列の D_p が他のそれらと同等であることから、f 列上で基礎石の存在 や地表面が大きな荷重を受けた痕跡は、やはり認められない。C と D 杭は牡蠣密集層への打込杭である²⁰ので建物やそれを介する荷重は、 これらの杭によって支持されたと判断するのが自然である。A と E 列杭周辺で測定されたポータブルコーン貫入試験による非排水強度 が 8~16 kN/m² と同等であった⁴こともこの判断を支持する。

): \overline{D}_{p} (mm) d line 20 (14.2)(13.0)15 1(2.4 Penetration depth D_p (mm) c line 20 (14.9)15 10 25 14.3) b line 20 15 $\frac{10}{25}$ (15.6)a line 20 (12.8)15 10 0 C 杭 D杭 E杭 Distance from center of pile C D_c (m) 図-4 D_pとD_cの関係(a~d 測線)



Line	п	\overline{D}_{p} (mm)	S	$VD_{p}(\%)$
a	12	15.6	1.9	12.2
	40	13.1	2.4	18.3
	14	12.8	1.7	13.2
b	32	14.2	2.1	14.9
	23	16.5	2.0	12.1
	19	14.1	2.3	16.2
c	54	14.9	2.0	13.4
	15	14.3	1.8	12.4
d	14	17.1	2.5	14.5
	41	14.2	1.7	11.9
	18	13.0	23	17.5



4. おわりに

三重津海軍所の船屋地区の杭遺構では, DとE杭間の表層地盤の土壌硬度計の貫入深度がCとD杭のそれ より小さく, CとD間で大きな荷重を受けた可能性がある。しかし,両者の測定値の差が小さく,基礎石の 存在や地表面に大きな荷重を受けた痕跡は,認められなかった。

参考文献1) 佐賀県立図書館蔵郷土1058,「三重津御船屋絵図」; 安政2~4 年(1855~57)頃と考えられる三重津船屋. 2) 正垣・ 奥田・中野:三重津海軍所船屋地区の土木遺構としての木杭の荷重履歴,第14回地盤工学会関東支部発表会, pp.25-28, 2017. 3) 奥田・正垣:粘性土に打設された基礎体周辺土の変形挙動,第53回地盤工学研究発表会,投稿中,2018. 4) 正垣・奥田・ 中野・鈴木:三重津海軍所船屋地区に堆積する有明粘土の強度・変形特性,第53回地盤工学研究発表会,投稿中,2018.

-870-