せん断スパン比が異なる単純支持 RC はりのせん断耐荷機構に及ぼす接合面の影響

(公財)鉄道総合技術研究所

正会員 〇西尾 悠吾, 中田 裕喜, 渡辺 健, 田所 敏弥

1. はじめに

プレキャスト構造の鉄筋コンクリート(以下, RC)構 造物では,接合面がせん断耐荷機構やせん断耐力等に 影響を及ぼすが,その影響度は接合面の配置位置,せん 断スパン比,支持条件などにより定められる,接合面に 作用する応力状態に依存すると考えられる.本研究は, この影響について,せん断スパン比を変数とした単純 支持 RC はりに対する載荷実験を行い,接合面近傍に生 じる変位に着目することで実験的に評価した.

2. 実験概要

表-1 および図-1 に供試体諸元を,表-2 に材料試 験結果を示す.供試体は一体打ち,あるいは 20mm 幅の モルタル目地(以下,接合面)をせん断スパン中央に設 けた,計4体とした.せん断スパン比 a/d は 3.0 および 1.5 であり,接合面に作用する応力やその方向が異なる 供試体を意図したものである.なお,SB15-02 は,既往 の実験結果¹⁾を用いた.また,SB30-02-60,SB15-02-30 については,接合面に接するコンクリートの端面が十 分に平滑となるように製作した.

せん断補強鉄筋として, D6 を 100mm の間隔でせん 断スパンに配置し, せん断補強鉄筋比 *p*_wは 0.21%とし た. 軸方向鉄筋として, 圧縮側に D16 を 2 本, 引張側 に D29 を 4 本配置し, 引張鉄筋比 *p*_tは 2.14%とした.

載荷方法は, 図-1 に示すように, 一方向4点曲げ載 荷とした.支点と載荷点には,幅rが120mmの鋼板を 供試体奥行方向全面に設置し, さらに回転および水平 移動が可能な支承を設置した.

3. 実験結果

図-2に、せん断力Vが最大値Vuexpに達した直後の, 各供試体の破壊が卓越して発生した片側スパンのひび 割れ発生状況を示す.いずれの供試体も、実験終了まで 引張鉄筋の降伏、および等曲げ区間における上縁コン クリートの曲げ圧壊は確認されなかった.SB30-02では、 V=145kN で発生した斜めひび割れが、V=276kN で載荷 点に達してせん断力が低下した.SB30-02-60 では、 V=80kN で接合面から軸方向鉄筋に沿う水平ひび割れ



	コンクリート		鉄筋降伏強度		実験結果	
供試体	打設箇所	圧縮強度	D6	D29	Vuexp	計算値
		(N/mm ²)	(N/mm ²)	(N/mm ²)	(kN)	(kN)
SB30-02	—	29.4	439	716	276	243*
SB30-02-60	左右	29.0	439	716	284	245*
	中央	32.5				
SB15-02 ¹⁾	-	22.5	370	458	464	451**
SB15-02-30	左右	32.0	439	716	480	505**
	中央	34.4				595



図-2 V_{uexp}直後のひび割れ状況 キーワード:プレキャスト,接合面,せん断スパン比,せん断耐荷機構,せん断耐力,単純支持 RC はり

連絡先 : 〒185-8540 東京都国分寺市光町 2-8-38 (公財)鉄道総合技術研究所 TEL042-573-7281

が, V=150kN, 280kN で斜めひび割れが発生し, V=284kN で水平ひび割れが載荷点まで達してせん断力が低下し た. SB15-02 では, V=180kN で発生した斜めひび割れが V=464kN で載荷点に達するとともに, せん断スパンで コンクリートが圧壊し, せん断力が低下した. SB15-02-30 では, V=70kN で SB30-02-60 と同様な水平ひび割れ が発生し, V=418kN で載荷点に達してせん断力が低下 した. 載荷を続けると, せん断力は増加したが, V=480kN で接合面と支点の間でコンクリートが圧壊してせん断 力が再び低下した.

図-3に、せん断力 V と支間中央のたわみ δ の関係 を示す.また、図-4に、図-1に示した接合面位置に おいて,き裂変位計で計測した接合面周辺のズレ変位, 引張鉄筋に沿ったひび割れ幅を示す. なお, いずれも測 定できた範囲の結果を示している. SB30-02-60, SB15-02-30 は同一の a/d である SB30-02, SB15-02 と比較し て、剛性およびせん断補強鉄筋の初降伏時のせん断力 は小さくなった.これは、接合面のズレによって軸方向 鉄筋がかぶりを押し出そうとすること、および V=70~ 80kN での水平ひび割れの発生によりコンクリートの引 張抵抗力が低下することで,接合部周辺のせん断補強 鉄筋に作用する引張力が大きくなったためと考えられ る. また, 接合面のズレ変位や引張鉄筋に沿ったひび割 れ幅が急増するときのせん断力は, SB30-02-60 と SB15-02-30 で概ね同等であるが、その後の増加割合は、SB30-02-60の方が大きい結果となった.

図-5 に、V=Vuexp 時の引張鉄筋の軸ひずみ分布を示 す.SB30-02,SB15-02 では支間中央から支点にかけて ひずみが減少しているのに対し、SB30-02-60 では支点 部付近のひずみが大きく、SB15-02-30 では接合面位置 のひずみが局所的に大きい不連続な分布となった.引 張鉄筋の軸ひずみ分布は RC はりのせん断耐荷機構と 関連するが、接合面のズレ変位や水平ひび割れの発生 によって引張鉄筋の軸ひずみ分布が変化し、接合面が 無い場合と異なるせん断耐荷機構を示したと考えられ る.なお、引張鉄筋の軸ひずみ分布の勾配が小さくなる と、アーチ機構による貢献が大きくなる.SB30-02-60 お よび SB15-02-30 において、V=150kN 程度以降で剛性が 増加する傾向があるが、これは、このアーチ機構の貢献 が徐々に増加したことと関連があると考えられる.

表-2に、各供試体の *Vuexp* とせん断耐力の計算値を 示す. SB30-02, SB30-02-60, SB15-02の *Vuexp* は計算値



と概ね同等であるが, SB15-02-30 では, 計算値より小 さい. これは, SB15-02-30 は水平ひび割れやズレ変位 等により, 圧壊するコンクリートの領域が狭まり, 応力 が集中して損傷が早まったためと考えられる. なお, SB30-02-60 は SB30-02 と耐荷機構が異なるため, せん 断耐力の評価は更なる検討が必要である.

4. おわりに

単純支持 RC はりでは、せん断スパン中央に接合面を 配置することで、水平ひび割れおよび接合面のズレが 発生し、剛性の低下や、アーチ機構の貢献度増加が確認 された.また、*a/d*=1.5 では、これらのひび割れが、最 終的に圧壊するコンクリートの領域寸法や損傷過程に 影響することで、耐力が計算値より小さくなった.

本研究は,国土交通省の鉄道技術開発費補助金を受 けて実施した.

参考文献:1)谷村幸裕,佐藤勉,渡邊忠朋,松岡茂:スターラ ップを有するディープビームのせん断耐力に関する研究,土 木学会論文集,No.760/V-63,pp.29-44,2004.5.2)二羽淳一 郎,山田一宇,横沢和夫,岡村甫:せん断補強鉄筋を用いな いRCはりのせん断強度式の再評価,土木学会論文集,No.372 /V-5,pp.167-176,1986.8.3)土木学会:2017年制定 コンク リート標準示方書(設計編),2018.3.