

日本国土開発(株) 正会員 鳥原六郎  
 " " 二宮康治

## I.はじめに

軟弱粘性土地盤中のシールド施工において、切羽の自立が期待できない場合、あるいは見掛け上自立してもシールドの掘進に伴い崩壊の恐れがある場合にはフラインドシールド工法が採用される。

フラインドシールド工法はシールドの切羽面と一部の開口部を残して堵塞し、シールド掘進に伴い地盤中に塑性流動を生じさせながら開口部より土を取り込み堆積する工法であり、近年軟弱粘性土地盤のシールド掘進に用いられる事が多い。

しかし掘進に際して切羽前面で土に塑性流動を生じさせると、周辺の土を乱し、地盤沈下等の問題を生じてゐる。

今回現場においてフラインド前面の土の性状について調査を行なったのでその結果を示し、検討を行なつた。

## II. 調査概要

### 1. 調査項目

フラインドシールド面前方のコーン支持力調査

2. 測定地盤の地盤条件およびシールド機の諸元

測定地盤の地盤条件は図-1に示すようにN値0～3の軟弱粘性土地盤である。またシールド機の外径は2.890m、長さは3.850mである。

### 3. 調査方法

コーン支持力の測定はフラインド材のチャニネルを測定用のプローブ付チャニネルと取替え、切羽停止中にコーンペネトロメータを用いて測定した。測定用チャニネルの位置を図-2に示す。

## III. 調査結果、考察

コーン支持力の測定は図-2に示した測定孔より行なつたが、フラインド前面各部の土の性状を調べるために各孔より上下左右方向に実施した。

コーン支持力と貫入深さとの関係の一例を示す。(図-3) 図-3よりわかるように1m弱のところに折戻が認められ、この点より土は急激に乱され開口部より取り込まれる想われる。フラインド前面各部の折戻の位置をフラインド面との関係で図-4に示す。図-4よりわかるように折戻の分布状態は、横断方向ではシールド機センターを中心に四面状となつてゐる。これは開口部がシールド機の中心にあり、またシールド機が左右対称であることにより説明できる。

図-1




図-2





図-3



次に縦断方向については、凹面状に分布しているが下側にややふくらむ傾向にある。これは開口部がミールド機のセニアではなく下方に位置している為と思われる。

また切羽前面のコーン支持力分布を図-5に示す。図-5よりわかるようにミールド機の中心部にまわりに比べ支持力の大きな部分が凸状にあるが、他の部分はミールド機の中心に向ってぼんやり凹面状に分布している。開口部より取り込まれた土は柔らかな周辺部とそれに比べ硬い中心部より成っている。

以上により土の挙動の推定を行なうと、切羽前方2m付近では地山状態にある土がミールド機の推進によりまず刃口前方部において乱され、中心部についてはブライニード面の前方1m付近に近づいた時より亂され始める。

また図-5よりわかるように中心部に周辺に比べ支持力の大きい部分があるが、これは周辺部より中心部に向って流れる土の影響と、ほぼ中心部にある開口部の影響によるものと思われる。土の流れる方向は、ほぼ等支持力線に直角方向といえよう。

なおミールドジャッキを作動させた状態と作動させない状態でのコーン支持力を測定した。その結果ミールドジャッキを作動させた状態では作動させない場合に比べ全体的に $2\sim3\text{kg/cm}^2$  コーン支持力が大きく、とくに開口部では折衷がブライニード面に近づく傾向にあった。

図-5 切羽前方のコーン支持力分布

#### IVまとめ

以上の結果によりまとめを行なうと

- 1) 切羽前方の土は、ブライニード面の前方ほぼ1mの地盤より急激に乱されて開口部より取り込まれる。
- 2) 急激に乱される範囲はブライニード面に対し凹面状となっている。
- 3) ほぼ中心部に他の部分に比べ支持力の大きな部分がある。


#### V. あとがき

今回の調査では、ミールド機の刃口・外周付近の土の性状については調べる事ができなかったが機会があれば実施したい。


#### 参考文献

- 1) 森野民：ブライニードミールドへの土の流入機構と先端抵抗、  
土質工学会研究発表会講演集 1973
- 2) 森加藤：ブライニードミールドの前面土圧分布について、  
土質工学会研究発表会講演集 1975

図-4




縦断面




横断面

2.0m 1.0 0



縦断面



横断面