

V-10 オホ紀泥岩地すべり地帯における深埋杭の施工例について

(株)間組技術研究所 古部 浩
 (株)間組技術研究所 正員 石原公明
 (株)間組技術研究所 正員 ○加藤俊昭

1. まえがき

潤滑性に富むモンモリロナイトを含むオホ紀泥岩地すべり地帯で、地すべり抑止杭としての深埋杭($\phi 3m$, $L = 25m$)の施工に際して、掘削による近接構造物への影響や安全性等が懸念された。このため、岩盤変位計、孔内変位計、変位杭などを設置し、掘削に伴う周辺地山の変動を観測しながら施工方法を確立するための試験施工を行なった。この試験施工結果の概要について述べる。

2. 地盤と試験施工の概要

抑止杭施工箇所の地盤の上部は、三浦層軟質泥岩(Mc層)・三浦層石炭質砂岩(Ms層)より成り、下部は基盤層である葉山層破碎泥岩(Hcs層)より成っている。図-1に地質想定断面を示す。A地盤掘削途中でのサンプリング試料による一軸圧縮試験結果を表-1に示す。

変動観測のための岩盤変位計、孔内変位計、変位杭などを、図-2に示す位置にあらかじめ設置した。試験施工は図-2に示すA、B地盤の2カ所で実施した。

3. 試験施工結果

3-1 施工結果

掘削はピックとブレーカを併用し人力で行ない、余振りはできる限り少なくするようにした。掘進速度は地山の状態によって、 $0.5m/min$ または $1m/min$ であった。

掘削土の観察結果によると、破碎泥岩が主体であり破碎泥岩はごく一部に塊状にしかみつけられなかった。深度方向に泥岩の破碎程度(細分化、粘土化)の違いがみられ、その破碎程度の違いの境界は $5m$ 、 $15m$ 付近であった。掘削された泥岩の塊には無数のスリッケンサイドが観察された。とくに、 $5m$ 付近までは完全に粘土化してハシ状態であった。ライナーブレートと地山の間に生ずる空隙が翌日には押し出された粘土で詰つた状態となり、前日セットしたライナーブレートが山側から谷側に $10mm$ 程度移動した。 $GL-8m$ 付近で、

後述する観測結果よりライナーブレート天端の深下や周辺地盤の沈下が明らかになつたので、対策としてライナーブレートと地山の空隙にモルタル注入する事にし、最深の施工では

1日の施工パターンは、「掘削→ライナーブレートの巻立」

→[裏込め注入]を基本とした。




図-1 地質断面図

表-1 一軸圧縮試験結果

採取深度(m)	5	15	27
自然含水比(w _n)	24.0	13.7	13.1
潤滑密度(ρ _{sl})	1.99	1.94	2.11
強度(g/cm ²)	0.58	0.44	4.09
E ₅₀ (%)	2.7	1.6	1.45
E ₅₀ (%cm)	48.3	222.0	499.0




図-2 主な観測機器の設置位置

3-2 振動結果

図-3に振動部周辺地盤の地表面沈下量とライナープレート天端の沈下量の測定結果を示す。振動に伴なつて周辺の地盤表面に沈下現象がみられ沈下量は振動部より離れるにつれて減り、おおむね、指数関数的に減少している。この傾向は、沈下量の大きさに差があるもののすべての測線でみられた。裏込め注入後は沈下を生じていないと判断される。

図-4に孔内傾斜計による最終振動時の地中変位の模式図を示す。測定結果からみると地中変位の深度分布形状は、裏込め注入を実施するまでは地表面で最大変位を示し、振動盤は近くではほぼ0となるよう三脚形分布であった。変位方向は振動部に向ってい。

図-5にB地点(山側)のGL-7mに設置した岩盤変位計による振動壁面周辺地山内の変位量の分布を示す。変位量の分布は壁面から離れるにつれ漸減し、振動壁面より約4m付近に勾配変化点が存在している。前述した孔内傾斜計による地中変位の測定結果と併せて考えると、当地山の場合、1日の振動による影響範囲は10～15m程度と考えられ、振動壁面より約4mまでの領域工とそれ以深の領域工に分けられる。振動が進んでも、領域工の振動傾向はみられないが、ほぼ、1カ月程度で変形が収束しており、変位量も2mmと小さい値となっている。この事は、1日の振動完了後に実施した裏込め注入による地山とライナープレート間のクリアランスの充てん効果であったと判断してい。

3-3まとめ

当地山のような場合の深埋坑の施工に際しては、1日の振動完了後、すぐに裏込め注入を実施しライナープレートと地山のクリアランスを充てんしないと、振動部周辺の地盤表面に沈下を生ずるとともに、巻立てたライナープレートの沈下や傾斜を引きずる原因にはるものと考えられる。

4. あとがき

オフショア地すべり地帯における地すべり抑制杭とその深埋坑の試験施工結果について報告したが、当地区と同じような工事において、この報告が何かの参考になれば幸いである。




図-3 周辺地盤の地表面沈下とライナープレート天端の沈下量測定結果




図-4 地中変位の深度分布模式図




図-5 地盤内変位量の分布