

3. 施工結果及び考察

3.1 フレッシュ性状及び品質管理

図-2に側壁および上床版の出荷時、現場到着時のスランプフローと空気量の品質試験結果を示す。アジテータ車5台とも管理値(スランプフロー $65 \pm 5\text{cm}$ 、空気量 $4 \pm 1.5\%$)を満足する結果となった。また、ポンプ圧送後におけるフレッシュ性状は圧送前に比べてスランプフロー値は3~5cm程度低下するが空気量の相違は認められなかった。また、コンクリートの流动勾配は高さ1.5m時点までは約3~5%の勾配がありそれ以降は1~2%の勾配となった。

3.2 硬化したコンクリートの性状

型枠の脱型は、土木学会の基準値 140kgf/cm^2 を満足する打設2日後に脱型した。強度発現性を図-3に示す。初期の強度発現性は、標準養生および現場封緘養生とも良好であったが、材齢28日の現場封緘養生の圧縮強度は標準養生に比べ17%低い値を示した。養生温度が 10°C 高く(20°C から 30°C)なると初期強度の発現性は13%大きくなるが、材齢28日には同程度の強度発現となり、 30°C 水中養生と 30°C 封緘養生とは顕著な差異は認められなかつた。また、各部の充填状況と表-2に示す要領で気泡の発生状況と締め固めの有無による差異を観察した結果、その有無に関わらず 10mm 以上の気泡・アバタの発生はほとんどなく良好であった。また、気泡の発生傾向としては上下部に3~5mmの細泡の発生が多かったが、構造体としては問題ない程度と判断できる。ひび割れについては目視により観察した結果、外面および内面とも認められなかった。

4. おわりに

今回、夏季施工という最も厳しい条件下において止水性が要求される防火水槽工事に高流动コンクリートを適用した結果、信頼性の高い構造物を比較的スムーズに施工することができた。今後は、その特性を活用できる構造物に対しては積極的に適用検討を図っていくとともに、より製造・施工管理が容易でかつ経済的な高流动コンクリートの検証に努めたい。

【参考文献】

- 横山、柄川、田中、松岡、小門：鋼筋構造の複合トンネル最終維手部への高流动コンクリートの適用性検討、土木学会第48回年次学術講演会講演概要集、V-157, pp. 334, 1993.9
- 中嶋、江口：鋼筋材の粗粒率の変動が高流动コンクリートのフレッシュ性状に与える影響、不動建設技術論文報告集、平成6年度版




図-2 フレッシュコンクリートの性状管理記録




図-3 硬化したコンクリートの性状

表-2 気泡の発生状況

調査	調査区画	気泡状況		
		3~5mm	5~10mm	10mm以上
有り	上-1	6	3	0
	上-2	6	2	0
	上-3	13	1	0
	中-1	15	2	0
	中-2	6	0	0
	中-3	4	0	0
	下-1	15	13	3
	下-2	30	7	0
	下-3	3	0	0
	10	52	8	5
10: 気泡の多い箇所				
無し	上-1	27	3	0
	上-2	14	4	0
	上-3	3	3	0
	中-1	31	7	2
	中-2	27	6	4
	中-3	11	4	0
	下-1	12	5	0
	下-2	3	0	0
	下-3	30	6	1
	10	131	62	3
10: 気泡の多い箇所				