パッシブサーモグラフィ法による欠陥部の水分浸透が及ぼす診断への影響

日本大学 学生会員〇川久保 政亮 日本大学 正会員 栁内 睦人 中央工学校 正会員 金光 寿一

1. はじめに

サーモグラフィ法からコンクリートの内部診断を行う場合には、太陽光を利用したパッシブ法が効率的で ある.しかし、気象条件は晴れ、曇り、雨の繰り返しで診断を誤らないためには特に降雨後の影響について 明らかにしておく必要がある.そこで、本研究では降雨によりコンクリート中の欠陥部に浸透した水分が表 面温度にどのように影響を及ぼすのかを明らかにするために、水中浸漬試験体から健全部および欠陥部の温 度上昇変化の違いについて実験的に検討した.また、二次元非定常熱伝導解析ではコンクリートの熱特性を 変化させて実験値の温度変化との比較を行い再現性について検討した.

2. 実験概要

実験に供した試験体一覧及び実験条件を表-1 に示す. コ ンクリートの配合は,呼び強度 40N/mm²,W/C=45%,空気量 は 4.5%である.P1 及び P2 試験体は,幅 150×高さ 150× 長さ 530mm の中央に幅 150×深さ 50×厚み 5mm の発泡スチ ロールを鉛直(P1試験体)及び 45°(P2試験体)に傾け設置し てコンクリートを打設し,硬化後にアセトンにより溶かし

て作製したもの,P3 試験体は同様に作成した幅150×150×厚み5mmの空 洞である(図-1参照). 試験体への水中浸漬は測定開始前の12時間とし, ひび割れ部及び空洞部への吸水は,水中浸漬後に試験体の片側面をアクリ ル板で密着し,水を満たした後にもう一方の側面を密着したものである.

2.1 含水率の測定と赤外線カメラによる温度測定

赤外線カメラによる温度測定は、平成21年10月9日の時刻7:00から 17:00まで20分間隔で熱画像の撮り込みを行った. 図-2に自動計測され た日射量と外気温を示す. 図中には Bouguer 式で求めた快晴時の日射量を 示す. なお、8:20までの実測日射量が少ないのは屋上の実験場所が隣の 校舎で日陰になっているために天空日射量となっている. さらに、10:10 以降曇りとなり、時刻10:20から14:00までの積算日射量は Bouguer 式で 計算された積算日射量(快晴)と比較すると、その割合は59%である. 測 定時間内の平均風速は1.0 m/s で、含水率の測定はコンクリート接触型水 分計[(HI-520):高周波容量式]にて行った. 時刻7:00の各試験体の健全

表-1 試験体一覧及び実験条件

試験体 記号		試験体寸法(mm)	欠陥部の状態	水中浸漬 時間
Ρ	P1	150 × 150 × 530	鉛直ひび割れ 150×50×5mm	, 12時間 ·
	P2		斜めひび割れ(45°) 150×70×5mm	
	P3		空洞(深さ30mm) 150×150×5mm	



部の含水率は, 深さ 30mm までの平均が 4.3%, 深さ 10mm までが 5.5% で 17:00 までの減少は約 1% であった. **写真-1** に各試験体で特徴ある温度分布変化が得られた時刻の熱画像を示す. 熱画像の範囲は, 試験体の長さ 530mm に対し 340.8mm (250pixel)の範囲である. 熱画像からの変状部の評価では, P1 及び P2 試験体はひび割 れ開口部付近の水が吸収され空気層の形成から筋状の高温域を確認することは可能なものの, P2 のひび割れ 方向及び P3 の内部空洞を評価することは困難である. 図-3 には熱画像の中央ラインのプロファイルで得ら

キーワード:パッシブサーモグラフィ法,コンクリート診断,降雨,水分浸透,熱伝導解析

連絡先:〒275-8575 習志野市泉町1-2-1 日本大学柳内研究室 TEL047-474-2441 E-mail: yanai.mutsuhito@nihon-u.ac.jp

れた温度分布変化を示す. 横 軸の 0~340mm は, 熱画像の左 端部からの寸法である.

(1) P1 試験体の温度変化

温度分布変化を見ると, 10:40 ではひび割れ位置を中 心に 150mm もの区間が健全部 よりも低温度となって現れて おり,水で満たされたひび割 れ部の温度の影響が確認される.



20 15 ⁽²⁾ 15 ⁽²⁾ 10 ⁽⁴⁾ 5 0 (b) P2試験体 (14:20)

同じ容積のひび割れ部が水で満たされた場合と空気の場合の場 合とでは、同じ日射供給量では水の方が密度、比熱及び熱伝導 率が大きいために温度上昇量が小さくなったものと思われる. このような温度差は、時系列でみると 13:00 以降から小さくな り健全部の温度に近づいてくる.

(2) P2 試験体の温度変化

時刻 14:20 には、P1 試験体と同様に開口部には空気層ができ て健全箇所よりも高温域が現れ、その温度分布変化は僅かでは あるがひび割れ傾斜方向と左側では異なり、熱画像での視覚的 な評価はできなかった傾斜方向を評価することができる.この ようにひび割れ方向が温度分布変化から確認できる時間帯は時 刻 12:20 から 15:20 であった.

(2) P3 試験体の温度変化

図-3(c)は空洞範囲と健全部との温度差が最も大きくなった 温度分布で,最大温度では0.76℃,平均温度で0.48℃の差では あるが空洞右側の温度も高くなっており,欠陥評価は難しいと 思われる.空洞範囲の温度は,健全部と比較すると最大値では 高温域で推移しているが,平均値では-0.2℃ほど低温域となっ ている.

2.2 温度上昇変化と熱伝導解析による再現性

二次元非定常熱伝導解析は,汎用 FEM プログラム COSMOS/M を 使用した. コンクリート中の水分状態及び内部欠陥(空洞)に水 が満たされている P3 試験体を想定して欠陥部の温度差変化につ いて実験結果と比較した. その結果,欠陥部が水で満たされて いる場合の健全部との最大温度差は時刻 10:40 に起こり,僅か 0.09℃の差である. 温度分布変化からも欠陥の範囲はもとより, 評価自体が無理である. P3 の実験結果では,13:40 に 0.76℃ほ どの温度差が得られているが,空洞内の水が水分移動して僅か な空気層が生じたためと思われる.



3. まとめ

パッシブサーモグラフィ法による内部診断は、欠陥部の前面に蓄積される熱量を期待するもので、内部 に潜在する介在物の熱特性によっては評価できない恐れがあることが明らかになった.