# 定断面圧力円管水路の圧力変化に透水性球状ピグが及ぼす影響

宇都宮大学 学生会員 〇鈴木 一平 宇都宮大学 正会員 山岡 暁 宇都宮大学 学生会員 佐野 凌汰 中里建設株式会社 中里 聡

### 1. 背景と目的

近年、日本国内では水質劣化が顕在化しており、水 道管の更新等の再整備の必要性がある。この水道管の 老朽化対策として、管内の洗浄に関する様々な工法が 開発されている。中でも透水性ウレタン製ボール(ピ グ)を利用した工法は、物理的な摩擦力による洗浄力を 維持しつつ、圧縮復元特性により閉塞のリスクが低く、 加えて土木工事や切管等の管断工事が不要なため、効 果・経済性・安全性に優れた水道管洗浄工法として注 目されている、しかし、ピグの透水特性に関する研究 は僅かで、管内流下時の圧力変動は十分に分かってい ない。

そこで本研究では、ピグ洗浄工法の安全性や効果の 向上のために、屋外試験により、ピグ流下時の管内圧 力変動を測定し、ピグの管内圧力への影響を分析した.

#### 2. 実験方法

## (1) 実験モデルと計測方法




図1 実験モデル

ダクタイル製の定断面圧力円管,直径 100mmによる水路を図1のように構築して、ポンプにより圧力水を通水する.水路には圧力計①と圧力計②の位置に圧力計を設置し、データロガーで記録した。また、ピグ投入位置付近に流量計を設置し、流量も測定した。排出口のバルブをある程度締め、急縮状態にし、実際の管路の圧力状態を再現した。ピグを発射するため

にバルブを開け始めた時間,開け切った時間,圧力計 ①と圧力計②にピグが到達するまでの各時間を手動で 計測した.流量を変化させ,平常時及びピグ流下時の 計測位置での管内圧力の時間変化を測定した.

データロガーによる管内圧力の時間変動データとピ グの流下時間記録を比較することで、ピグが圧力管内 を流下する時の、圧力時間変動とピグ位置との関係を 分析した.

#### (2)実験条件

実験パターンを表 1 に示す.表 1 の 15 ケースのうち,ピグが「無」以外の 12 ケースを 3 回ずつ計測した.基本ケースとして,ピグを使用しないケースも実施した.

表 1 実験パターン

ケース	管内径(mm)	流量(L/min)	ピグ径(mm)
1	100	240	無
2			110
3			160
4			210
5			280
6		470	無
7			110
8			160
9			210
10			280
11		710	無
12			110
13			160
14			210
15			280

#### 3. 実験結果および考察

実験結果から、すべてのケースで管内の摩擦損失に より相対的に圧力計①の方が圧力計②よりも圧力が高 くなっていた(図 2).

地下水をポンプで通水しているために,管内の水には振動が発生しており,管内の異物(ピグ)によって,管内流は乱流が生じている.管内流速,すなわち,流量が大きいほど乱流状態になっている.

圧力計②をピグが通過後に、すぐに通水を止めるため、流量や圧力計①と圧力計②の値は最終的に 0 になっている. 通水中は排出口のバルブをある程度締めて

おり、ピグが排出口付近まで到達しているため、流速が低下することにより水撃圧が生じている。この水撃圧により、圧力計①と圧力計②の圧力は急激に高くなる場合が多く見られた。さらに、圧力計②の方が圧力計①よりも排出口に近いため、水撃圧による圧力上昇は大きい。




図 2 圧力と流量の経時変化(ケース 2)




図3 圧力と流量の経時変化(ケース9)




図 4 圧力と流量の経時変化(ケース 15)




図 5 ピグ径と流量に対する最大圧力の関係

測定条件を揃えるため、圧力計①の圧力を 0.120 MPa 程度になるようにバルブを操作している.

図 2~4 を比較すると、ピグが圧力計①を通過した付近から圧力計①と圧力計②の圧力差が大きくなり、その後ピグが圧力計②を通過した付近から圧力差は小さくなり、ピグが圧力計①を通過する前の圧力差に近くなった。圧力計①と②の各位置の-2.5(m)~2.5(m)付近をピグが通過後、圧力が高くなるケースが多かった。

この現象は、ピグ径や流量が増加すると顕著になる. すなわち、ピグ径や流量に比例して、圧力計①と②の圧力差や圧力の上昇率は大きくなった。ピグ径 110mm、 すなわち管径に対するピグ径の比が 1.1 では、他のケースに比べて、ピグ通過による圧力変化は小さい.

同一流量でも、ピグ径の増大とともに最大圧力が高くなる傾向が見られる(図 5). ピグ径が 280mm, すなわち管径に対するピグ径の比が 2.8 では、いずれの流量においても、最大圧力が急激に上昇している.

この現象は、ピグがない基本ケースに比べて、ピグによって通水が阻害されることと、ピグによって周辺の水の流速が変化し、乱流が発生することが原因と考えられる。ピグ径が大きいほどピグの圧縮率が高くなり、透水性が下がるために、ピグ通過による圧力変化が増大すると推察される。

### 4. まとめ

主な考察は以下の通りである.

- ・通水を止めたとき、流速が低下することにより水撃圧が生じるため、圧力計①と圧力計②の圧力は急激に高くなる場合が多く見られた. さらに、圧力計②の方が圧力計①よりも排出口に近いため、水撃圧による圧力上昇は大きい.
- ・ピグ流下時に生じる圧力上昇は、ピグがない基本ケースに比べて、ピグによって通水が阻害されることと、ピグによって周辺の水の流速が変化し、乱流が発生することが原因と考えられる。ピグ径が大きいほどピグの圧縮率が高くなり、透水性が下がるために、ピグ通過による圧力変化が増大する。

# 参考文献

奈良大和他(2003) "水柱分離を考慮したポンプ送水系パイプラインの設計手法" Journal of Rainwater Catchment Systems, 9巻 (2003) 1号