

東京電力株式会社

小坂澄夫

正会員・田村滋美

1 諸 言

水圧鉄管の最近の問題としては大容量高落差の水圧鉄管の設計施工に関するもの。地下発電所にともなう内張管の安定の問題、これ等に付随して生ずる高強力鋼の溶接施工条件の確立の問題がある。

しかし、一方我が國の水力発電は既に60～70年の歴史を有し、その諸設備も初めのものは長い年月にわたつて点検保守の手をつくしているが相当に老朽化している。水圧鉄管もその例にもれず腐蝕耗による管厚の減少維持効率の低下等相当の老朽化をきたしており、中でも水力開発の初期に於いて高落差箇所に使用した輸入鋼接管溶接技術の拙劣であつた初期の溶接管等には進行性のクラックを内在するもの、溶接後の切欠傾性が明らかに劣つてゐるため、亀裂発生が考えられるものがあり使用上危険のあるものがある。

したがつて、この既設老朽水圧鉄管の補修対策も非常に大きな問題であり、これについて考える場合危険のある鉄管の全管を新しい材料で、現在の確立された製作据付方法に従つて取替えるのが理想的である。しかしこれらの既設鉄管路には地下に埋設されておる場合や埋設管路上に直接鉄道等他の構造物が存在する場合、固定台が大きくその数が多い場合全管を新たに取替えることは必然的に土木工事費の増大発電停止期間の長期化を来たし、当然工事費の増加を招くと共に安全管理上の問題も大きくなる。従つてこれ等埋設部の鉄管は既設鉄管をそのまま補修して使用することが出来るとすれば停止期間の短縮と土木工事費の低減をはかることが可能になる。

そのため種々の工法が考案されているが、完全に信頼のおける補修方法の確立はいまだなされていないのが現状である。しかしここに紹介する当社高瀬川才3発電所水圧鉄管取替工事に於いて採用した固定台部を二重管工法により取替補修する方法は昨今の溶接技術の進歩に助けられ信頼性経済性の面から可成り良好なものと思われる。


ここでは二重管工法による水圧鉄管取替工事の概要並びに設計施工上考慮した点について報告する。

2 工事概要

高瀬川才3発電所は日本一の大河川である信濃川の支流高瀬川にあり最大出力25,000瓩、最大使用水量約1,000 m^3/s で今から約43年前の大正13年に発電開始されたものである。水圧鉄管は、全长約860mのうち上部320mは鉄接管、下部540mはドイツマンネスマン社の銀接管であつた。今回取替工事は下部銀接管を取替えるもので固定台部分は旧管をそのまま残し新管を内側に挿入する二重管工法を採用した。なお、参考までに二重管工法と上下流で結合分岐させ取替部分を一気にした場合の工事費の比較は次のとおりである。表に示すとおり土木工事費は従来の30%程度になり、損失電力については半分になつており、全体的に見て30%程度経済的になる。

工事費比較表

二重管工法 断管一渠渠	
(千円)	(千円)
材料費	54,000 58,000
(機器製作費等)	
土木工事費	80,700 24,000
固定台 (19,000) (16,000)	
小支台 (4,100) (8,000)	
管路面 (8,400) (0)	
仮設備 (15,000) (7,400)	
機械器具 (14,000) (4,000)	
安全設備 (8,000) (1,500)	
諸経費 (18,000) (4,500)	
除却工事費 13,000 10,500	
その他 28,000 34,800	
合計	174,700 121,500




⑤新旧両管の間隙ならびに新管の管割。新旧両管の間隙ならびに挿入管の板割はあらかじめ断水して既設管を調査して決定した。ここでは既設管の変形、折れ角、管割等から間隙は150%とした。

⑥新旧両管の間隙に注入するグラウト

内圧に対して新管だけにもたせる内張管としたためグラウトはさほど意味がなくこの場合は、グラウト圧を1%以下、安全率を1.5とした。又固定台内の管長が短かく外圧に対してのステッパーは必要なかつた。

⑦挿入管の現場円周歯手



挿入管の現場円周歯手には裏当金溶接、裏波溶接が考えられるが裏波溶接の場合は相当の開先精度が要求されることからここでは裏当金溶接とした。裏当金は上下流の管に半周づつ点溶接し、挿入を容易にした。(図-2参照)

⑧通水開始直後の新旧管の温度差による応力

固定台内の鉄管は両端をスラストカラーにより拘束されており鉄管には引張応力が生じる新旧両管における温度差については括付時の気温通水後の水温の季節的变化によりいちがいにきめることは出来ないが約25度(冬期+10°~-15°)として計算した。

4 施工接付

括付は旧管を固定台から上下流に向かって新管を挿入した。挿入に際しては、新旧管の間隙を150%とつたため非常にスムーズに挿入出来た。挿入後の位置の修正は既設鉄管と挿入鉄管の間を、ヒッパラー又はターンバックルでつけて行なつた。上下流でのぶ出しへは既設鉄管の相対芯に合わす様にした。現場歯手の裏当金溶接については規定された開先精度に修正し、後述の試験に合格した溶接工により実施した。

5 各種検査

製作施工中の検査については施工が困難であることを考慮して、次の様に実施した。ここには通常行なう材料検査等ではなくて二重管についてのみ示す。

①溶接工技術試験 JISのA-2A, A-2V, A-20の有資格について立向管上向き姿勢について試験しJISZ3122に準拠し合否の判定をした。

②溶接施工法試験 実物大のモデル管により工場において現場と同様の条件の下で溶接し溶接部の機械的強度を調べ現場において使用する溶接条件を決定した。

- ⑤ 仮組立寸法検査 仮組立寸法検査は工事において行ない次の項目について実施した。
- ⑥ 管内径(±1%) ⑦ 周長(±5%) ⑧ 管の折れ曲り角度(放寸法3名) ⑨ 管長(±5%)
- ⑩ 現場据付け時の各種検査 二重管部分の現場溶接は姿勢、開先等完全なものは期待出来ないこと、片側溶接であること、従来のX線検査が出来ないこと等から二重管部分の現場溶接については溶接過程に於ける中間検査を重視し次のものにわたる検査を実施した。
- ⑪ 開先検査 仮付終了後開先状態を検査し次の開先精度内にある様開先保持をした。
(ルートギャップは4%以上8%以下 裹当金の密着度3%以下)
- ⑫ 第1層目浸透探傷検査 第1層目の溶接終了後肉眼検査ならびに浸透探傷検査を実施し第1層目の欠陥はすべて手直しし完全なものとした。
- ⑬ 溶接完了後の超音波探傷検査 溶接完了後1溶接継につき3箇所長さ30mmにわたりて超音波探傷検査を実施した。超音波探傷機はクラウトクレーマー社製のUSK5M型を使用し探傷結果の判定は次表の判定基準に従つた。先ず探傷深度を $\Delta 4 \times 4$ の欠陥に対してエコーの高さを80%になるよう調整したものを使用し、エコーの高さと欠陥長を測定して合格不合格を判定した。

超音波探傷合格不格の判定基準

右表で B₁B₂B₃B₄B₅B₆
斜線部分を不格とした。
なお、これら検査の記録はブラウ管上にあらわれた波形を写真撮影して
行なつた。

欠陥基準 $\Delta 4 \times 4$	B 以下	6~15	16~25	26 以上
35未満	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
35~49	B ₂	C ₂	D ₂	E ₂
50~65	C ₃	D ₃	E ₃	F ₃
66以上	D ₄	E ₄	F ₄	G ₄

上記の様に現場円周部手部の検査は溶接工程の途中に於いて各ステップごとに検査したため最終検査である超音波探傷検査では段階満足すべき結果が得られた。

6 結語

本工事は三井重工(株)神戸造船所の手で6月末に着工10月中旬にそのあらましを終えているが二重管の据付けも予想したほど支障なく進み、工事中の安全性、経済性を考えると、今後の水圧鉄管の取替補管に有効な方法であることが確認された。

以上二重管工法を回旋台部分に採用した工事についてそのあらましを述べたが、これらについて皆様の御意見をいただければ幸いである。