

### III-21 斜面内サクションの変動と一軸圧縮強さ

信州大学大学院 ○ 岡 誠一  
信州大学工学部 川上 浩  
" 阿部 広史

1. まえがき 斜面内では、地表面の乾燥にともない、サクションが生じてくる。また切取により斜面造成を行なった場合、応力解放にともなうサクションが斜面内に発生する。このような状況にあると思われる山間部での掘削斜面が、ごくわずかの降雨などでも崩壊を生じた事例が多く見うけられる。しかしながら、切取斜面でサンプリングを行ない、一軸試験結果より、安定計算を試みても、サクション（負の間隔水圧）が存在し、見掛け上より安定な状態にあることになり、好ましくない結果を導く。

そこで、ここでは斜面内サクションの挙動をとらえるため、室内に高さ約2.5m、傾斜36°の試験盤土による斜面を造成し、テンシオメータを用いて計測を行なっている。また、深さ約30cmでサンプリングし、三種類の一軸圧縮試験を行ない、その強度を調べたので、その結果を報告する。

2. 試験盤土とその土性 試験盤土へのテンシオメータ配置図を図-1に示した。また使用したテンシオメータは図-1に示したものであり、先端のポーラスカップは日本化学陶業製を用いている。上端部にはガラス管を付け、気泡の発生を監視した。埋設探さは、10~90cmまで20cm間隔である。



一軸圧縮試験用に用いた供試体から得られた盤土の土性を表-1に示した。比較的細粒分の多い河川堆積土である。

3. 斜面内サクションの変動 盤土の断面および、9月15日の斜面内サクションの発生状況を図-3に示す。埋設探さ10cmのところで $0.2 \text{ kg}/\text{cm}^2$ 前後のサクションが生じてゐるが、斜面中段で最も埋設探さの深さ(90cm)ものでは、ほとんど発生していない。なお、この傾向は、8月3~5日にサクションの最大値 $0.52 \text{ kg}/\text{cm}^2$ を示した時期においてもかわらず、埋設探さ90cmの位置ではほぼサクション零であった。従って、細粒分の多い土で、この規模の斜面では、サクシ

表 - 1

$G_s$	= 2.71
$w_L$	= 53
$w_P$	= 24
$I_p$	= 29
砂 分	: 22 %
シルト分	: 38 %
粘土分	: 40 %

図 - 1




ヨンの発生する範囲は、せいぜい深さ1m程度までであろう。

なお、この位置での地下水位の測定は、定期的に行なわれていないので、サクションとの対応は詳細には述べられないが、斜面最下段より-1.5m前後にあり、その変動は±0.4m程度と思われる。

降雨により、サクションが消滅し正9月4日より9月中旬のサクション変動例を図-4に示した。この時期は比較的雨が多く、敏感に影響を受けている。(しかし、埋設深さ50cmの位置では、その変動に遅れがあらわれてきているのがわかる。)

4. 一軸圧縮強度 三種類の一軸圧縮試験を行ない比較したもののが、図-5である。

試料は、盛土



後約3ヶ月放置した斜面の一部において、30cmの深さから、ブロックサンプリングしたものである。一軸試験は、JISにとづいたものおよび、サクションを測定したものでは、一致して強度が得られるべきであるが、主にせん断時間の相違によると思われる差があらわれている。一方、膨張を拘束して飽和したもののは、わずかな拘束圧が必要となるが、ほぼ、飽和時の一軸強さとみなしうる。それこれらの場合をみると、サクションを測定した強度に付し6~7割、JISにとづいたものとは、5割程度の強度しか、飽和時には期待されないこと示している。

5.まとめ 比較的少ないデータからではあるが、斜面内のサクションの発生状況および、一軸圧縮強さのとらえかたについて検討した。一軸圧縮強さは、供試体内に残留するサクションの大小に著しく影響されている。今後、このサクションと安定性の検討のうえで、いかに配慮すべきか、さらに研究を進めたい。