

## 横ねじれ変形はりの補修後の挙動

### (その1. コンパクト断面の場合)

名城大学大学院

学生員 ○杉山宣央

名城大学

正員 久保全弘

東京エンジニアリング(株)

正員 北堀裕隆

### 1. はじめに

本研究は、塑性変形を生じたはりを補修し耐荷力、回転性能等を検討するものである。スパン中央に集中荷重を作成させた横ねじれ座屈実験により、最大荷重の約60%降下域まで変形したはりを製作工場においてプレス加工により変形を製作許容範囲に矯正し、そのはりを再度、同一条件のもとで横ねじれ座屈実験を行い、荷重-変形挙動を調べる。

### 2. 実験供試体

供試体は、SS400鋼材の溶接I形断面部材で文献1)の実験で用いたものである。図-1のように、2軸対称断面であるDS07シリーズ（フランジと腹板の幅厚比がそれぞれ、 $b/t_e=7$ ,  $h/t_w=74$ ）を基準断面として、引張フランジ幅を1.43倍大きくしたMS07シリーズ（ $b/t_e=10$ ）と、フランジ幅を一定にして引張または圧縮フランジ厚を2倍大きくしたMS07T（ $b/t_e=3.5$ ）、ML03Tシリーズ（ $b/t_e=3.5$ ）である。各断面ともAISC LRFIDで規定するコンパクト断面の条件を満足している。 $\rho$ は断面の非対称性を表すパラメーターであり、はりのスパン長は、各シリーズで $L=1.5, 2.0, 2.5, 3.0\text{m}$ の4種類に変化させた。

### 3. 実験方法

実験装置は、本学構造実験室に設置されているベアリング支承と水平移動型引張ジャッキを用いた。載荷実験は、両端単純支持はりのもとでスパン中央断面の圧縮フランジ面上に鉛直集中荷重を作成させ、鉛直方向と水平方向のたわみ、両支点上の回転角および圧縮フランジのひずみを測定した。

### 4. 実験結果

#### (1) 初期変形

実験はりの初期変形は、圧縮フランジの鉛直および水平曲がり、腹板の面外たわみを測定した。その結果の平均値( $\omega$ :変動係数)を下表に示す。プレス加工によって横ねじれ座屈による残留変形は製作許容範囲内に矯正できたことがわかる。

#### (2) 荷重-変形挙動

図-3(a)(b)は、 $L=1.5\text{m}$ のはりに対し、集中荷重 $P$ とスパン中央断面の鉛直たわみ $V_t$ 、ならびにねじれ角 $\phi$ の関係を初期状態と補修後について比較したものである。鉛直たわみは、補修後




図-1 供試体の断面形




図-2 載荷形式

データ数 N=16	圧縮フランジ		ウェブ 平面度 $h/w_0$
	曲がり (Z軸まわり) $L/u_0$	曲がり (Y軸まわり) $L/v_0$	
初期状態	3730( $\omega=0.69$ )	2668( $\omega=0.63$ )	684( $\omega=0.37$ )
残留変形	115( $\omega=0.30$ )	1076( $\omega=0.40$ )	283( $\omega=0.53$ )
補修後	2849( $\omega=0.49$ )	2228( $\omega=0.38$ )	619( $\omega=0.41$ )
許容値	1000	1000	250

においても、せん断力の影響を考慮した弾性計算値と小さい荷重ではよく一致している。また、ねじれ角は各断面とも最大荷重時までは微小であり、補修による影響はみられなかった。

図-4(a)(b)は、 $L=1.5\text{ m}$  のはりにおける曲げモーメント一回転角の関係について比較したものである。

補修したはりの方が弾性理論値と一致している。また、MS07Tにおいては初期状態および補修後においても最大荷重後の荷重低下が緩やかであった。

図-5は、縦軸に16体の実験から得られた極限荷重の比 $P_u-ratio (補修後の極限荷重/初期状態の極限荷重)、横軸に弱軸まわりの細長比 $L/r_z$ をとり、断面の非対称性による耐荷力の増減を比較したものである。引張フランジ厚が大きいMS07Tの比は平均0.99倍で1.0付近にプロットされている。DS07は平均1.28倍、MS07は1.12倍、ML03Tは1.16倍に耐荷力が上昇していることがわかる。$

図-6は、横軸に弱軸まわりの細長比 $L/r_z$ をとり、最大荷重時の回転容量の比 $\theta$ -ratioをプロットしたものである。図-5と比較すると、各断面とも極限荷重の増減と同様な傾向で変化している。

## 5. あとがき

プレス加工等による残留応力の変化と時効効果等による影響を考慮して、実験データを分析する必要があると思われる。

## 参考文献

- 1) 杉山・久保：コンパクトな非対称I形断面はりの横ねじれ座屈、土木学会第51回年次学術講演会講演概要集第1部(A), 1996-9





図-3(a) 初期状態の荷重-変形



(b) 補修後の荷重-変形





図-4(a) 初期状態の荷重-回転角



(b) 補修後の荷重-回転角




図-5 極限荷重比




図-6 回転容量比