<u>1. はじめに</u>

中部地方を流れる木曽川では、大規模な深掘れが 確認されており、特に河口から 37km 地点では、最 大洗掘深が 20m にも及ぶ.この深掘れの影響により、 河川構造物の不安定化や破損、生態系バランスの変 化が懸念されている.佐々らは大規模な深掘れが発 生し進行した要因について、河床低下により段落ち 部が形成されたことが一因であることを示唆した¹¹. 本研究では、深堀れ拡大の要因である段落ち部に着 目し、段落ちの傾斜角を変えることで平面渦がどの ように変化するかについて PIV 実験と数値計算を行 い検討した.

2. 実験方法

実験水路は,長さ 7.5m,全幅 0.3m で勾配 1/1000 の長方形断面開水路において PIV 計測を行った.実 験水路は図-2 に示すように,平坦路床から傾斜を有 する段落ち部とトラフ部を経て,段落ち部と同じ勾 配の段上がり部を設けている.段落ち深さを一定と し段落ち勾配を変化させた.実験水理条件は表-1 に 示す.x座標の原点は段落ち開始地点とし,y座標の 原点は右岸,z座標の原点は段落ち上流端の平坦河 床高さとした.

PIV 計測の流れの可視化には,直径 80 ミクロン, 比重 1.02 のナイロン樹脂粒子を用い,厚さ約 3mm のシート状にしたグリーンレーザー光を開水路水平 断面に照射し,水平面からビデオ撮影した.1 回の 撮影では段落ち部全体をカバーできないため,上流 側と下流側の2回に分けて撮影し合成した.

レーザー光の照射位置は、5mm 間隔で 10 断面 (z=-3cm~1.5cm)を設定した. この可視化画像は高速 度カメラ(DitectHAS-U1)を用いて1024×1024(pixel)の 画像を 1/200s で撮影し、画像計測には FlowExpert (カトウ光研)PIV 解析ソフトを用いて流速ベクトル 計測を行った. 相互相関法により画像を 24× 24(pixel)の検査領域で解析して 16 秒間で 3200 個の 平面流速ベクトルデータを得た.

名古屋工業大学 学生会員 〇中野優 名古屋工業大学 フェロー会員 冨永 晃宏

表-1 実験水理条件

case	段落ち勾配	段落ち深さ	流量	水深	平均流速	フルード数	水路幅	水路勾配
	I_s	n _s (CM)	Q(L/S)	n(cm)	Um(m/s)	Fr	B(CM)	1
1/1-3.5	1/1	3.5	1.5	2.5	20.0	0.40	30.0	1/1000
1/2-3.5	1/2							
1/3-3.5	1/3							
1/5-3.3	1/5	3.3						



図-2 模型水路(縦断図)

3. 数值計算方法

PIV 実験と同じ実験水理条件で計算を行った. 数値計算は,河川シミュレーションソフト三次元ソ ルバーである iRicNaysCUBE を用いた. 乱流モデル には二次元非線形モデル k-ε モデルを,移流項の空 間差分スキームには三次元精度 TVDMUSCL スキー ムを使用した.

4. 実験および数値計算結果

段落ち勾配 1/1, 1/3 の z=-3cm および 1/5 の z=-2.5cmにおける実験結果の平面流速ベクトルを図 -3に示す.図には段落ち部,トラフ部,段上がり部 が分かりやすいように縦線を入れている.

段落ち勾配が 1/3 より急勾配では流れ構造の変化 はあまり見られず平面渦の発生は見られなかった. 特徴として、トラフ部中央あたりで再付着し、これ より上流では逆流が発生しており不規則な流れであ った.再付着点位置は 1/1 では hs の 6 倍程度、1/2、 1/3 では 7 倍程度である.1/2、1/3 では側壁付近で逆 流が水路中央に向かう傾向にある.また段上がり部 では、y=5~10cm、y=20~25cmに流れが集中するこ とが確認できた.これらのケースにおいて、上層で は順流のみの真っ直ぐな流れであった.したがって 段落ち勾配が 1/3 以上では段落ち部で横断軸を持つ ローラー渦が支配的となることがわかる.ただし渦 は不安定で横断方向に揺動している.段落ち勾配 1/5





では,他のケースのような逆流が見られず,水路中 央へ集まる順流が見られ,側壁付近は,低速となり 下流では逆流も発生している.

同じケース,同じ断面の数値計算の結果を図-4に 示す.段落ち勾配が1/1ではhsの7倍付近で再付着 し,これより上流が逆流となり,側壁付近は中央に 寄る流れが見られる.これは,再付着が実験より大 きいものの実験結果との適合性が見られた.勾配が 1/3になると明確な平面渦が発生している.これは 実験結果と大きく異なっている.勾配が1/2におい ても同様の平面渦の発生が認められた.またこの平 面渦は上層にまで達しており,木曽川で見られたよ うな平面渦構造と類似している.1/5のケースでは 1/3 と同様に底層で中央に集まる順流が発生してお り,実験結果を再現している.

次に図-5に1/5のz=2cmにおける流速ベクトルの 実験結果と計算結果示す.実験でも表層近くで流れ の中央への集中が見られ側壁付近で減速し,下流で 平面渦構造が認められた.計算ではこの傾向が再現 されている.数値計算の結果から,段落ち勾配が1/2 以下で底層から表層に達する平面渦構造が発生する ことが示された.しかし実験では勾配が 1/5 で初め て流れ構造が変化し,流れの中央への集中を伴う平 面渦構造が発生した.

この原因として考えられることは、実験装置上の 問題が考えられるが、数値計算の精度の問題も考え られる.しかしこのような2次元的な段落ちにおい て3次元的な渦構造が発生するメカニズムは存在す ることは明らかである.

<u>6. 今後の展望</u>

今回のPIV 実験と数値計算から再現性を得ること はできなかったが、実験において斜め段落ち部にお ける渦構造を確認することができた.今後はさらに 実験精度を高めるとともに、段落ち深さを深くした 場合についても実験を行い、斜め段落ち部における 渦についてさらなる検討をしていきたい.

参考文献

 佐々直彦, 冨永晃宏:木曽川における局所洗掘 進行過程に関する考察,土木学会論文集 B1(水 工学) Vol.74, No.4, I_709-I_714, 2018.