


傾斜式写真經緯儀の検査法について

京都大学工学部 正員 森 忠次

1. はじめに

写真經緯儀の検査法としては、内部標定の検査しか記述されていないか、または検査法の一部分しか示していない書物が多いが、使用者としては、どうぞ器械の外部標定要素の検査を実施する必要がある。そこで、試験地域に配置した多数の標識を写真經緯儀を用いて撮影し、その写真から内部および外部標定要素を求める方針を示す。

焦平面にガラス格子板を配し、collimator や goniometer を用いれば詳しい検査を行なえるが、ここでは標識はドランシットで測角し、写真像の座標は单眼のコンパレータで測定し、それ以外の特殊な器械を用いないことを前提とする。ただし、検査対象の写真經緯儀は、図-1に示す Wild 社の製品で代表されるような写真機軸を傾斜しうる型式のものとする。以下なるべく図によつて検査法を説明する。




2. ドランシットの検査と調整

写真經緯儀はドランシットと写真機の組合せであるから、まずドランシットの検査および調整が必要である。これは通常のドランシットに対するものとはほとんど同じであるから省略する。

3. 内部標定要素の検査

画面指標 M_L , M_R , M_U , M_D (図-2参照) を基準として写真座標が測定されるから、まずこの4点の座標値を確立しておくべきである。内部標定は主点 H の位置、画面距離 C および歪曲収差 ΔC を決定することである。これらは水平面近くに配置した多数の標識を撮影すれば水平線法により決定することができる。ただし、 H の y 座標は未定である。

つぎに水平線法に準じて鉛直線法を行なう。すなわち、多数の標識をほぼ鉛直線に沿って配置し、写真を撮影する。そうすれば水平線法と同様にして内部定位 y_H , C , ΔC が求められるが、 C および ΔC は既知として y_H のみを求めてよい。



4. 標準状態における外部標定要素の検査

座標軸および回転方向を図-2のように定めると、 $w = \varphi = k = 0$ という状態を標準状態と名付けることにする。問題はこれら、標定要素が正しく零となっていいるかどうかということである。

トランシットの水平角を 0° にして標識を視準し、その像が真Nとなつたとき、OHを含む鉛直面とONを含む鉛直角との角度角から傾斜誤差 $\Delta\gamma_0$ である。これは x_H, x_N, y_H を測定することにより、次式で求められる。

$$\tan \Delta\gamma_0 = (x_N - x_H)/c$$

水平統法において各標識の鉛直角も測定してみると、図-3より、

$$y'_i = \frac{c_0 + \Delta c}{\cos(\alpha_i + \Delta\gamma_0)} \tan \beta_i = \frac{c_0}{\cos \alpha_i} \tan \beta_i$$

と仮定すればから、真の水平線の像の位置が計算できる。したがって、画面指標線の傾き $\Delta\gamma_0$ および真Nの座標 y_N が決定できることになる。なおすでに3においてOHが既知であるから、カメラ軸の傾斜誤差 $\Delta\omega_0$ は、次式より求まる。

$$\tan \Delta\omega_0 = (y_H - y_N)/c$$

5. 写真機水平軸の検査

写真機を水平軸のまわりに回転させて傾斜させると、水平軸がねじりれば必ず w に誤差を生ずることになる。

写真機を正常な状態に置いたときを順位、写真機軸はこれと同じ傾きとしたときに、写真機軸のまわりに回転して写真機水平軸を左右置き換えた状態を逆位と呼ぶことにする。トランシットの水平目盛 0° で真 P_0 を視準し、写真機を順位と逆位で撮影した状態の平面図は図-4の通りであるから、これより視準方向と水平軸との直交誤差 $\Delta\omega_0$ が求められる。すなわち、

$$\Delta\gamma_0 - 2\Delta\omega_0 = \tan(\Delta\gamma_0 - 2\Delta\omega_0) = (x'_N - x_H)/c$$

万能関係があり、 $\Delta\omega_0$ は4.において求められている。なお、乾板面と水平軸とのなす角は $\Delta\gamma_0 - \Delta\omega_0$ として計算できる。写真機、鉛直軸と水平軸との直交誤差 $\Delta\omega_0$ は、 $\Delta\gamma_0 - \Delta\omega_0$ として検査できる。真 P_0 は写真機軸周囲にあり、才1写真で下部に写っているものとする。ついでに写真機を逆位で真 P_0 から上部に写るようとする。水平軸と画面指標との直交誤差 $\Delta\omega_0$ があるとしたとき、2枚の写真を図-5のよう重ねてみれば、この関係が得られる。

$$\tan \Delta\omega_0 = (x_2 - x_1)/(y_1 - y_2)$$

なお、水平軸の水平からの誤差は、 $\Delta\omega_0 + \Delta\omega_0$ として計算できる。

参考文献

1) B. Hallert : Photogrammetry, 1960, p. 64 ;

G. Lehmann : Photogrammetrie, 1959, S. 14 ; R. Finsterwalder : Photogrammetrie, 1952, S. 85.




図-3




図-4




図-5