城北ワンド群の環境改善を目的とした人工撹乱とその効果の検証 第 II 部門

> ○大阪工大 学生員 岩崎 洋 大阪工大 学生員 野地 貴弘 大阪工大 正 員 綾 史郎 大桐中学 河合 典彦

1. 城北ワンド群の環境の劣化と改善対策 淀川の 水環境を特徴付ける水域としてワンドやタマリと呼 ばれる水域があるが、これらの水域は1971年以来の 河川改修工事によって大半が失われた. 保全された ワンドも水深が深くなったことや水位の安定化によ って洪水時の水位上昇と撹乱が起こりにくくなった ことにより、環境の劣化が急速に進展した. 1999 年 以降劣化した水環境を改善するために, 国土交通省 淀川河川事務所は(1)水深の浅い28号ワンドの復 元,34 号北,35 号北ワンドの造成,(2)付き州の切 り下げによる冠水域の造成,(3)淀川大堰の堰操作に よる堰上流の水位操作などを行った. 本文では 2008 年3月から7月にかけて行った環境改善ついて報告 する.

2. 環境改善対策とその後の経緯¹⁾ 2001 年 6 月に 造成された城北地区 34 号北, 35 号北の新設ワンド は既存の34及び35号ワンドと本川水位0P+3.0m以上 の水位で連結する構造を持った水域でこの新設ワン ドは 2003 年春季の時点でコイやフナ類の大規模な 産卵場として機能していた. しかし、時間の経過と 共にチクゴスズメノヒエなどの湿地植生が繁茂し、 開放水域が減少した. そのために、日光を遮り水中 の貧酸素化を招くばかりでなく, 枯死植生が沈降, 堆積し, 腐食・分解による水質・底質の悪化や嫌気 化を招いた. その結果, 魚貝類の生息もほとんど確 認されなくなり、湿地性の植生だけが繁茂し続ける 状況になったとされている.

3. 今回行った環境改善とその効果の検証 2008 年 3月, 淀川河川事務所は図.1(a) のように悪化した34 北,35北新設ワンドから堆積した植生の枯死体や表 土を除去することにより底質を更新するとともに, 周辺の侵入した植生や樹木を機械的に除去した (図.1(b)). さらに, ワンドと北ワンドを連結する水 路部の捨石がシルトの堆積で目詰まりを起こしたた め、新たに石積みし、更新した. これらの改善工事 は正常な河川水域であれば、出水時の洪水撹乱によ って引き起こされる環境の更新を人工的な機械力 (重機)によって行なったものである. 3月10日頃よ り新設ワンドの水を排水し、枯死植生を含む表土、 底質を剥がし、25日まで約2週間干し上げた.また、 今回は図.2 に示したように水深が深くなり流れが 喪失した既存ワンドの環境を復元するためにポンプ 排水による浅水域と流れの創出実験も並行して行わ れた。今回は行った環境改善対策を評価するために フナ類の産卵調査, 稚魚調査, 魚類の捕獲調査を行 った.




図.2 浅水域と流れの創出を行った区間.

産卵調査では図.3に示すように2008年3月21日 にリセットされた34号北,35号北ワンドに人工産 卵藻キンラン 1.5m@6 本からなる人工産卵床を各 2 基ずつ係留設置し,34-37 号ワンドにも5 基設置し 1日1回産卵藻への卵着を観察し目視で確認するこ とによりフナ類の産卵場としての一時的水域の機能 回復の検証を行なった.



(c)水位上昇後(2008.3)

34 北新設ワンドの変遷.

(b) 人工撹乱後(2008.3)




図.3 今回設置した人工産卵床の位置.

産卵契機となる水位上昇は淀川河川事務所により 行なわれ、34-37 号ワンド水のポンプによる排水に より一旦水位を低下した後、その運転停止と自然増 水による水位上昇により行なった(図.1(c)). 図.4 に示すように水位低下は3月25日から4月22日と 5月21日から6月10日の2回行われ,それ以外の期 間は産卵誘発期間として,6月10日以降は排水ポン プが撤去されたために平常の水位に保たれていた.

稚魚調査は4月24日から産卵された卵の孵化,成 長を確認するために産卵調査と並行して行われた. 捕獲調査は成長し産卵床周辺から離れた稚魚の成長 を確認するために 2008 年 6 月 24 日と 7 月 7 日、7 月23日と31日に一つのワンド当たり5人@10分の 捕獲が行われた. 産卵調査では、3月25日に34号 北,35号北ワンドへの改善工事が終了し平常水位に 戻された直後に全域で大規模な産卵が確認された. これ以降は水位上昇が起こるたびに産卵が確認され ているが,産卵誘発期間の産卵の規模は既存ワンド と比較して再生させた北ワンドが優れていることが 確認された. 稚魚調査でも産卵調査と同様に既存り ンドと比較して北ワンドでの確認数が多い結果とな った。北ワンドでの一日の最大確認数は両北ワンド 共に300匹を越えていることに対して既存ワンドで の最大確認数は91匹と3倍以上も差が発生していた.

ポンプ排水終了から半月後に行われた魚類の捕獲調 査では在来種の確認魚種, 個体数共に再生させた北 ワンドが一番多く,次いで浅水域と流れの創出の影 響を受けるワンド、影響を受けないワンドの順とな った. だが, 外来魚に関しては逆に流れの影響を受 けないワンドが一番多く,流れの影響を受けるワン ド, 再生させた北ワンドという順になることが確認 された.しかし、ポンプ排水終了から1.5ヶ月後に 行われた調査ではこれらの差は見られなくなってい た.

4. まとめ 城北ワンド群再生のために設けられた 新設ワンド群の造成後6年間の劣化を回復するため, 機械力による人工的な撹乱を起こし, 植生の破壊と 底質の除去を行なった. 今回の調査では回復策によ りフナが産卵場として利用し、産卵されたフナ類の 卵は健全に孵化,成長していることを観察により確 認した. フナ類の産卵場への進入, 産卵の契機とし て水位上昇が重要であることが推察された. また, 淀川本川の水位上昇によって失われた浅水域とワン ド内の流れをポンプ排水によって人工的に再現した. 今回の調査では浅水域と流れの創出を行った区間で の在来種の確認数が何もしていない区間よりも多い ことが確認された.

謝辞: 資料の提供を戴いた国土交通省淀川河川事務所, 観察を手伝って戴いた大阪工大学水圏環境研究室の皆 様に謝意を表します.

参考文献:1)河合典彦,復元ワンドの環境と生態系の 再生、流水・土砂の管理と河川環境の保全・復元に関 する研究(改訂版),河川環境管理財団,2005,pp184-191. 2) 小川力也、水位変動がコイ・フナ類の繁殖生態の及 ぼす影響、流水・土砂の管理と河川環境の保全・復元 に関する研究(改訂版),河川環境管理財団,2005, pp203-218.

