#### アンカーリング方式風車基礎接合部のコンクリート損傷に及ぼす空隙と水セメント比の影響 第V部門

大阪市立大学	学生員	○菅	祐太朗
大阪市立大学大学院	正会員	角掛	、 久雄

## 1.はじめに

アンカーリング方式を採用している基礎(図-1)にお いて、アンカーリングとコンクリートの界面から水と コンクリート粉体(スラッジ)が噴出し、数 mm から数 cm 沈下する現象が国内外で確認されている. その要因 解明のため、著者らりは水の浸入と施工時に発生する と考えられるベースプレート下面に生じる空隙に着目 して繰返し載荷実験を行い,空隙の存在が疲労摩耗の 促進に影響することを示した.しかし、模擬した空隙 が実際に生じていると考えられる形状とは異なってお り、空隙形状による影響については明らかにされてい ない. また, Mai ら<sup>2)</sup>によっても検討がなされており, 水セメント比(W/C)を低くすることでコンクリート損 傷の進展が緩和されることが示されている.しかし, 作用荷重が暴風時の場合であり、また、空隙に対する 検討はなされておらず、更なる検討が必要である.

そこで、本研究では模型実験により、空隙と水の浸 入の両者が存在する条件でのコンクリートの疲労摩耗 に及ぼす水セメント比の影響と,空隙形状の影響につ いて明らかにすることを目的とする.

## 2. 実験概要

供試体は図-2に示すように、文献1)と同様にアンカ ーリング接合部の一部をモデル化した.表-1にパラメ ータを示す.水の浸入を模擬するためにコンクリート とアンカーリングの界面に水槽を設けた.繰返し載荷 はPC 鋼棒でコンクリート部を下側で固定し、アンカ ーリングを図-2の上側孔部でピン支持として行った. 文献 1)より,最大粗骨材 15mm のコンクリートとし, ベースプレート下面の面積に対する空隙の割合は30% に統一した. 空隙形状は円形(直径 20mm×高さ 5mm: 図-2 右下)と、文献 1)の形状である角形(幅 10mm×高 さ 5mm: 図-2 右上)の 2 種類について等間隔に配置し た. ただし, 空隙の存在において損傷がしやすいと思 われる凸部の角の長さを同程度にしている.

なお、空隙の存在する圧縮側のみに着目した実験と

大阪市立大学大学院	学生員	黒木	唯真
大阪市立大学大学院	正会員	鬼頭	宏明

した.載荷荷重は、参考とした実機における運転時設 計レベルを目安とした支圧強度比(圧縮時:0.16)から設 定した. 支圧強度比とは、コンクリートの圧縮強度に 対するベースプレート下面に作用する支圧応力の比で ある. 引張時の荷重は実験の都合上, 空隙に水を循環 させるために 15kN を一定として載荷している.載荷 速度は、風車の固有周期と文献2)および引張側を考慮 しないことより 1Hz とし、繰返し回数 20 万回を目途 に実験を実施し、アンカーリングとコンクリートの相 対変位を計測した.







供試体概略図

表-1 実験パラメータ

供試体名称 空隙形状	水セメント比	圧縮強度	載荷荷重	
	W/C[%]	[N/mm2]	[kN]	
30-S-W45	円形	45	56.7	143.3
30-S-W55		55	48.4	122.4
30-S-W65		65	41.7	105.4
30-Sq-W45	45 55 角形 65	45	57.3	144.9
30-Sq-W55		55	52.1	131.7
30-Sq-W65		65	43.1	109.0

Yutaro SUGA, Yuima KUROKI, Hisao TSUNOKAKE and Hiroaki KITOH s.you.bs@gmail.com

# 3. 実験結果

# 3-1. 沈下量による比較

図-3 に全6ケースに対して、最大荷重時の変位(繰返し回数1回目を0とする)を沈下量として示す.引張を正としており、全供試体ともに変位の進展が見られた.W/C=45%の供試体は、空隙形状に関わらず変位の進展が極めて遅くなり、他のケースとは明らかに違う挙動を示した.一方でW/C=55,65%の供試体には、W/Cおよび空隙形状ともに明確な差異が見られず、載荷開始後速やかに変位が進展した.したがって、空隙がある場合でも文献2)同様、W/C=50%程度を境としてコンクリートの疲労摩耗への影響が異なることが考えられる.

### 3-2. 損傷過程の考察

図-4 に空隙間凸部の断面イメージ図を示す. W/C が 低くなると、セメントペースト内のゲルの占有率が高 くなり緻密になる.この緻密さが水による擦り磨きや 凸部角折れ、くさび効果への抵抗に起因していると考 えられる.W/C=45%の場合、他よりもコンクリート が緻密な組織を構成したため、スラッジが発生しにく くエロージョン作用(固体粒子を含んだ水による削り 取り)は生じにくかったと推測できる.その結果、図-3 のように初期損傷期間では緩やかな進展となった.

2次損傷期間では、表層および角部が削られ粗骨材 が剥き出しになり、支圧力を粗骨材のみで受ける状況 になる.そして、繰返し荷重によって微細な損傷が連 続して生じ、急激に変位が進展したと考えられる.

3 次損傷期間では、載荷後のコンクリートの様子を 示した図-5 のように、凸部も低くなり粗骨材とモルタ ルが一体になり支圧を受けるが、モルタルが摩耗損傷 に抵抗し、緩やかに変位が進展している.

以上より、モルタルの特性によって耐摩耗性は変化 し、 W/C =45%であれば効果は極めて高いと言える. 3-3. 損傷機構の考察

図-5 を見ると、凸部は粗骨材が露出し平坦になって おり、コンクリートが削られていることが分かる.し かし、空隙面に着目するとモルタルの削り取りはほと んど見られなかった.堀口<sup>3)</sup>によると、摩耗現象の多 くは単一の摩耗機構によるものではなく、複数の摩耗 機構が複雑に作用していると述べられている.本条件 でのコンクリートの損傷機構においてもエロージョン の影響だけでなく、ベースプレートからの支圧による



図-5 載荷後のコンクリートの様子(W/C=45%)

衝撃摩耗の2つの機構によって生じると考えられる.

#### 4. まとめ

- 疲労摩耗に及ぼす影響は水セメント比が支配的で あり、空隙形状による差異は見られなかった.
- 水セメント比が45%の場合,疲労摩耗の進展を緩和 させることが出来る.特にモルタル部の損傷は水セ メント比の影響を受けやすい.
- スラッジの移流に伴うエロージョンによる摩耗と、 支圧による衝撃摩耗の2つの損傷機構が伴うこと でコンクリートは疲労摩耗すると考えられる.

## 参考文献

- 黒木,角掛,江田,村川:風力発電塔基礎接合部における沈 下現象に関する基礎的研究、コンクリート構造物の補修,補 強、アップグレード論文報告集,Vol.16, pp.455-460, 2016
- Mai, 千々石, 岩波, 齊藤: 液状水に起因した風車基礎アン カーリング周りのコンクリート損傷進展機構の解明, コンク リート工学年次論文集, Vol.37, No.2, pp.481-486, 2015
- 3) 堀口:コンクリートの摩耗に関する研究の現状、コンクリート工学、Vol.31, No.10, pp.17-27, 1993