


## 川崎製鉄水島製鉄所建設における土質工学上の諸問題

川崎製鉄水島製鉄所土建部長代理

工学博士 小松 雅彦

### 1. 水島製鉄所の概要

工場敷地面積	845万m <sup>2</sup>
	(将来1,275万m <sup>2</sup> )
年間粗鉱生産量	200万トン
	(将来1,000万トン)
工業用水 日量	6万トン
	(将来24万トン)
航路 水深	16m
電力	11万キロワット
	(将来50万キロワット)
主要設備(現在能力)	
① 溶鉱炉 / 基	日産4,500トン
	(将来4基)
② コークス炉	日産2,190トン
③ 製鋼工場	年産200万トン
④ 第1分塊工場	年産200万トン
⑤ 小形線材工場	年産 60万トン
⑥ 厚板工場	年産 84万トン
⑦ 大形条鋼工場	年産 50万トン



### 2. 水島地盤の土質工学的性質

- 埋立土層 ⑥
- 中間層 ①, ②, ③, ④
- 砂利層 ⑤

図-1 工場配置図




図-2 土層断面図(南北方向)

### 3. 浚渫・埋立と土質工学

#### 3-1 良質土砂の重点的利用



#### 3-2 海底砂レキの開発

#### 3-3 コルゲート鋼板セル工法(図-3)

(1) 運輸省・川崎製鉄：鋼板セル試験報

告書, 昭和41年10月

(2) 北島昭一：鋼板セルの設計法, 土と基礎, 14-12, 12月, 1966



### 4. 基礎構造物の分類

次表のとおり

	沈下を許容できない構造物	若干の沈下を許容できる構造物
大きな支持力を必要とする構造物	岸壁, 溶鉄炉, 熱風炉, コークス炉, 転炉, 発電所, 加熱炉, 壓延機, 電動機, 精密機器などの機械基礎, 焼成炉, 塵突, 工場建家, 鉄塔, 地下トンネル	貯蔵場, 貯炭場, スクラップブリード, タンク, シックナー, 錠路
比較的小さな支持力しか要求されない構造物	ガスホルダー, 高架B0支柱, 高架配管支柱, 建家, 地下室, 機械室, 海水導入渠, 水道設備	護岸, 製品置場, タンク, 錠路, 道路, 地上B0, ケーブルダクト

### 5. 鋼管杭工法

#### 5-1 鋼管杭の腐食性

#### 5-2 鋼管杭の鉛直方向支持力

(3) 川崎製鉄：大型鋼杭試験

報告書, 昭和40年12月

#### 5-3 大口径钢管杭の場合




図-4 鋼杭の設計支持力～杭径～砂礫層への  
根入れの関係

杭先端がオープンの場合

## 5-4 鋼管杭の横抵抗

## 5-5 その他

### 6. 軟弱地盤対策

6-1 砂レキ（または山土）による  
置換工法

6-2 サンドドレーン工法

6-3 サンドコンパクション（コン  
ポーザー工法）

6-4 貯鉱場の実施例（図-6）

設計条件：鉱石荷重  $20 \text{ t/m}^2$  (当初),  $40 \text{ t/m}^2$  (最終)

載荷期間なし

設計 : サンドドレーン,  $\phi 500 \times l 16 \text{ m}$ ,  $\Delta 3.0 \text{ m}$

コンポーザー,  $\phi 800 \times l 16 \text{ m}$ ,  $\Delta 2.0 \sim 2.8 \text{ m}$

改良効果：砂質土の N 値  $9 \rightarrow 22$  (平均)

粘性土の粘着力  $1.4 \text{ t/m}^2 \rightarrow 3.1 \text{ t/m}^2$  (平均)

沈下量 : 昭和 43 年 3 月末現在  $8.2 \text{ cm}$




図-5 第1熱風炉基礎




図-6 貯鉱場の設計例

## 7. 鋼管矢板（井筒）工法

### 7-1 工法の概要

#### 7-2 深い根切りと土留め工

(4) 山肩・八尾：掘削にともなう鋼  
管矢板壁の土圧変動、土と基礎、  
15-56, 1967

#### 7-3 深礎工法

(図-7)

(5) 小松・肱黒・富永：大口径钢管  
矢板ウェルによる深礎工法、土木  
学会誌、3月、1968




図-7 第2溶鉱炉基礎（建設中）

## 8. 今後の問題

- 軟弱地盤における钢管杭基礎の横抵抗の設計法
- 钢管杭および钢管矢板井筒基礎の耐振、耐震設計法
- 土中に打ち込まれた大口径サンドバイルの力学的性状
- 杭基礎ベース下の地盤沈下によるすき間の補強対策