

コンクリート・プレーサー 運転報告

九州地連 桑田伝文

(I) 機械の要目、構造、機能及び附属設備

(a) 機械要目及構造

製作所：米国 ピツツバーグ・プレス

ウェルド・プロダクト Co.

型式 $\frac{1}{2} \text{ yd}^3$ 型 (0.38 m³型)

送量 $30 \text{ yd}^3/\text{hr.}$ ($\approx 23 \text{ m}^3/\text{hr.}$)

輸送距離 850 ft. ($\approx 260 \text{ m}$)

所要空気量 $6 \sim 7 \text{ kg/cm}^2$




Fig. 1. プレス・ウェルド・プレーサー構造図

所要空気量 (1ショット当り) 17 m^3 (30m当り) 放出管径 6 仁チ (内径)

構造 Fig. 1 に示す様なもので本体は厚さ 22 枚の鋼板を電気溶接したものである。

(b) 機能

(i) 滑動密閉扉は開閉レバーを操作する事により圧縮空気の力で開閉出来る。ホッパーの供給扉も同時に開閉する。

(ii) 滑動扉のパッキングを内部から圧縮空気で清掃する様になっている。此の操作はバルブで行う。

(iii) 滑動扉を閉じてメインバルブを開くと第1, 第2エヤー入口より送氣されると共に内部掃除ホースより送氣され第3エヤー入口を兼ねる内部の圧力が上昇すれば滑動密閉扉は浮き上りパッキングを押しつけて気密となる。

(iv) 3ヶ所より噴流する圧縮空気にによりコンクリートはスムーズにハイド内に送られる。

(c) 附属設備

(i) コンアーレッサー 300 tP, (ii) エヤーハイフ, 實際長 220m (主管8")

(iii) エヤーレシーバー フレーサーの傍にコンアーレッサー用 レシーバーを横倒設置した。
その容量 2.54 m³,

(iv) 輸送ハイフ先端構造

輸送コンクリートをハイフ先端で
受けける場合 Fig.-2 に示す様な特殊
物の 10"チーズを取り付けた。




Fig. 2. 10"チーズ特殊形

(II) 運転中に生じた諸種の現象及びこれに対する考察

- (1) ハイフ内ではコンクリートは高速度のエヤーの流れに浮いて輸送される。
- (2) フレーサー内の振動床は輸送中は振動を繰り返すによりコンクリートをハイ
フと誘導し第1エヤー入口のエヤーと協力してハイフ内を吹き出さる。
- (3) コンクリートによるハイフ閉塞の現象が生じたが、これはコンクリートのコ
ンステンシーラーと密接な関係があり、この良好なものに於ては認められぬが
不良なものでは輸送ハイフ内で碎石が先行しモルタルがそれにつれて走るのを先
行する碎石が噛み合って閉塞を起してゐる。
- (4) 圧縮空気の圧力については 6.8 kg/cm²以上 7.0 kg/cm² 位までは充分でこれが
あまり強いとコンクリートの分离を促進させる恐れがある。
- (5) エヤーレシーバーの容量はあるべく大きい方がよい。


(III) フレーサー輸送によるコンクリート品質の変化について

(1) 打設コンクリートの配合

必要強度 $R_{c,f}$	配合強度 $R_{f,0}$	最大粒径 D_{max}	スランプ S	W/C	G/S	1 m ³ 当り (kg)				摘要
						セメント	水	砂	碎石	
210	245	50 mm	7 cm	0.53	1:7	328	174	710	1200	
210	245	40	9	0.53	1.47	347	184	750	1100	上記配合をフレーザー用 に変更したもの

上表下段のコンクリートを最初使用し好成績を得てから上段の設計配合に
移し現在良好な成績を得ている。

(2) 打設現場造の輸送距離



此のルートでミキサー吐口より出たコンクリートが6分後には打設現場に到着する。

(3)スランプ及コンシスティンシーの変動についてミキサー口と輸送パイプ吐口で同一コシクリートのスランプ減少は2~5mmであるが、コンシスティンシーの比例的減退は認められない。尚ほコンシスティンシーの良好なコンクリートに於てはスランプの減少は少くコンシスティンシーの減少も殆ど見られない。

(4)コンクリート中に混入される空気量についてコンクリートはパイプ内では高濃度のエアードにて素早く輸送されるのでパイプ吐口ではミキサー口より多量の空気を混入しているコンシスティンシー良好なコンクリートでは0.6%~0.8%不満なもので1.0~1.2%の混入がある。

(5)コンタクトの分離について

スランプ6~10cm、コンシスティンシー良好な物では殆ど見られない。スランプ10cm以上でコンシスティンシー不良なものでは先方にモルタルのクッショングが無ければ分離する。又スランプが非常に少なるものでも同様である。

(6)強度の減少について

コンシスティンシー良好な物では1~3%不満な物では10名内外の減少を見るが振動機による締固めを実施すれば此れを徐々に得る。

(IV)結論 以上の方法で3~4時間の打設を行っているが直設打設を実施するは10m³/hrのコンクリートの品質をあまり低下させる事なく打設する事は可能である。