

沖縄県庁 正員 ○大井 久胸  
 琉球大学 正員 浜田 雄夫  
 琉球大学 正員 大城 武  
 琉球大学 正員 興志 寛昌

### 1. まえがき

沖縄県のRC橋の塩分による被害は大きく、10年も経ない間に主鉄筋に沿う幅5mm程度のひびわれが生じたる橋梁もある。沖縄県内のRC橋の被害状況はすぐコンクリート工業等で報告されといふが、被害の原因となるコンクリート中の塩分量等につりこの報告は十分でない。老朽化の原因はコンクリート中の塩分が鉄筋の腐食を促進したことによる。腐食した鉄筋は膨張するので、コンクリートはひびわれを生じ、かぶりの剥落につながる。かぶりの剥落は鉄筋をより一層腐食することになる。

このように被害の基はコンクリート中の塩分であり、RCの実橋がどの程度塩分を有するか極めて興味ある問題である。コンクリート中の塩分量の調査は上海盆地やし行かれているが、沖縄県を含め全国的にみごく数少ないものである。そこで、今回4橋につりこのコンクリート中の塩分測定を行つたので、報告したい。また、被害の程度を知るために、鉄筋径の測定、20ton車載荷による耐力試験等を行つて、合わせて報告する。

### 2. 調査内容

ここに報告する調査内容は主筋から抜き取ったコアの圧縮強度、弹性係数、中性化の深さ、塩分量分布、鉄筋の有効径、載荷試験による応力およびたわみである。コアの抜き取りは旧与那橋(昭和9年架設)、新与那橋(昭和47年架設)、羽地奥武橋(昭和28年架設)、および豊川橋(推定昭和13年架設)の4橋である。豊川橋は海岸から1km位離れた内陸部にあるが、他の3橋は海岸沿いである。これら4橋はいつも主筋に沿ってひびわれやかぶりの剥落を有しており、その内、羽地奥武橋の損傷が最も大きい。新与那橋は架設後10年未満であるが、すでに主筋に沿ってひびわれを有している。内陸部の豊川橋も主筋に沿って大きいひびわれがある。また、耐力試験は旧与那橋、前川橋(昭和9年架設)、および宇良橋(昭和9年架設)の3橋で行つた。これらの橋梁の位置を図-1に示す。

### 3. 調査結果

#### 3.1 強度、弾性係数、中性化の深さ

表-1に抜き取ったコアの圧縮強度、弾性係数、中性化の深さを示す。供試体は各主筋から1本づつ抜き取られたもので、上流側から①、②、…の番号を付してある。

#### 3.2 塩分量分布

前述の4橋の塩分量分布を図-2に示す。これらの塩分量はコンクリートに対する重量比(%)である。海砂に換算するには、コンクリートの配合に



図-1. 対象としたRC橋の位置

表-1. コンクリート圧縮強度、弾性係数、中性化深さ

	強度 (kg)	弾性係数 (10 <sup>5</sup> kg)	中性化深さ (cm)
旧与那橋①	354.6	3.02	0.4
	266.1	2.41	0.1
	368.6	3.05	0.6
	341.2	2.36	0.7
平均	332.6	2.71	0.5
新与那橋①	278.2	1.79	1.0
	343.8	2.11	0.8
	426.5	2.55	0.8
	349.5	2.15	0.9
羽地橋①	146.4	1.61	4.5
	120.3	1.34	5.3
	-	-	4.7
	133.4	1.48	4.8
豊川橋①	183.3	1.48	3.2
	222.8	1.38	3.7
	-	-	3.7
	203.1	1.43	3.5

より奥ならび、2.5  
~3.2倍程度と考え  
られる。

**3.3 載荷試験結果**  
旧与那橋、前川橋  
宇良橋の3橋は11づ  
れも相当な損傷を受  
けている。これらの  
応力測定結果を図-3  
に示す。応力は spa  
ニ中央の主鉄筋で測  
定されたものである。  
図-3の理論値は板理  
論および格子理論で  
得られたものである。

#### 4. 考察

図-2の塩分量分布  
に示されるように、  
各橋とも表面が相当  
大きくなっている。  
羽地奥武橋は表面の  
みならず、内部も相  
当大きい。このRC  
橋は旧与那橋より20  
年も後に架設されて  
いるが、コンクリー  
ト強度が133 kg/cm<sup>2</sup>  
と低く、ホーラスな

コンクリートのために内部に浸透し尺ものと考えられる。新与  
那橋は架設後10年未満であるが、表面付近では0.4%を越え  
ている。これら3橋は海岸に近く、外部からの浸透によるもの  
であり、その量は極めて大きい。登川橋は海岸から1km程  
度内陸に入っているため、架設後40年以降では含塩  
量は多くない。

載荷試験によれば、図-3でわかるように、応力はこのよう  
な老朽橋においても大きくなっている。しかし、これは一度の載荷試験であり、繰返し荷重に対する、なお問題が残  
されている。

謝辞：この研究にあたり、沖縄県道路課島庭氏、砂辺秀雄氏、末吉哲氏に多大な協力を戴いた。含塩量試験は  
オモト建設コンサルタントの成底弘敏社長、当山清巳氏により行われた。載荷試験は同社社員、琉球大学森下陽  
一講師、有住廣則助手、土木建設構造研究室学生諸氏に協力戴いた。関係者各位に深謝致します。





図-2. 塩分量分布