テーパー鋼板およびそれを用いた箱桁の初期不整に関する実測と考察

Measurements of initial imperfections of longitudinally profiled steel plates and their applied box cross section

熊野拓志*, 鈴木康夫**, 北原武嗣***,杉浦邦征[†], 山口隆司^{††}, Takuji Kumano, Yasuo Suzuki, Takeshi Kitahara, Kunitomo Sugiura, Takshi Yamaguchi

*博(工), JFE エンジニアリング(株), 鋼構造事業部橋梁設計部(〒230-8611 横浜市鶴見区末広町 2-1) *** 博(工), 宇都宮大学大学院助教, 工学研究科地球環境デザイン学専攻(〒321-8585 宇都宮市陽東 7-1-2) *** 博(工), 関東学院大学准教授, 工学部社会環境システム学科(〒236-8501 横浜市金沢区六浦東 1-50-1) [†] Ph. D., 京都大学大学院教授, 工学研究科社会基盤工学専攻(〒615-8540 京都市西京区京都大学桂) ^{††} 博(工), 大阪市立大学大学院准教授, 工学研究科都市系専攻(〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138)

> Recently, various kinds of high-performance steel have been developed in order to reduce construction costs and improve structural performances. LP steel plate is applied to flange plates of steel girders with a view to reduction of process for fabrication and simplifying structures. On the other hands, it is generally known that initial imperfections of steel plates affect on the characteristics of strength and deformation of steel girders. Therefore, in this study, the fabrication error of plate thickness and the residual stress distribution subjected to metal rolling and welding are measured for the actual LP plate and box cross section in order to correct the basic imformation of initial imperfections of LP steel plates.

Key Words: LP steel plate, initial imperfection, residual stress, plate thichness キーワード: LP 鋼板, 初期不整, 残留応力, 板厚

1. はじめに

近年、社会資本の建設においては、建設コストの縮減 や耐久性の向上、維持管理費の削減などが強く求められ ており、これらの要求に対応するため種々の高機能鋼材 が開発、実用化されている. 高機能鋼材の1種であるテ ーパー鋼板(Longitudinally Profiled Steel plate, 以 下LP鋼板とする)¹⁾は、圧延方向に連続的に板厚を変化 させた鋼板であり、製作工数の低減や構造の簡素化を目 的として鋼桁のフランジ材等への適用を検討した研究 ^{2),3)}や実橋梁へ適用された事例⁴⁾等が報告されている. 特 に、一ブロック一断面とするガイドライン設計⁵⁾におい て有効性が高い.

また、上述のように部材軸方向の板厚変化を利用する のではなく、板幅方向の板厚変化を利用した研究も行わ れている^{6)~8)}.これらは断面内の応力伝達性状に着目し たものである.奈良・簑島⁶⁾は桁高方向に板厚が連続的 に変化する鋼桁腹板の座屈設計法について、著者ら^{7)~9)} は周辺単純支持板や自由突出板を対象とし、板厚変化が 圧縮強度、変形性能やエネルギー吸収能に与える影響に ついて検討している.

一方、鋼桁や鋼板の強度特性や変形性能には、残留応 力、初期たわみ、製作誤差等の初期不整が大きく影響す ることが一般的に知られている¹⁰.したがって、これら の初期不整の特性を把握することは重要な課題である. これまでに等厚鋼板を対象とした研究^{11),12}は複数報告さ れており、十分な知見の蓄積がなされている¹⁰.しかし ながら、LP鋼板に関する研究はほとんどなされていない のが現状である.

そこで本研究では、LP 鋼板やLP 鋼板を使用した鋼桁 などの強度特性や変形性能を評価するために重要となる、 LP 鋼板の様々な初期不整に関する基礎的データを収集 し、LP 鋼板の初期不整について考察した.すなわち、LP 鋼板単体を供試体とし、鋼板圧延時の影響による残留応 力分布性状と板厚の製作誤差を、さらに、LP 鋼板を用い て製作した鋼箱桁を供試体とし、溶接の影響による残留 応力分布性状の実測と考察を行った.

なお,圧延による残留応力に関しては,板幅および板 長手方向の残留応力分布のみでなく,板厚方向の残留応 力分布に関しても計測し,考察を行った.

2. 初期不整の計測

2.1 計測種類

本研究では、以下のような計測をった.

- ① 圧延製造された LP 鋼板の板厚計測,
- ② LP 鋼板の圧延による残留応力計測(応力緩和法),
- ③ LP 鋼板の板厚方向の残留応力計測(逐次除去法),
- ④ LP 鋼板を上下フランジに用いた箱桁の溶接による 残留応力計測(応力緩和法),
- ⑤ LP 鋼板を上下フランジに用いた箱桁の溶接による 残留応力計測(センターホール式穿孔法).

2.2 使用鋼板

本計測では、テーパー鋼板のうち長手方向に板厚を変 化させた LP 鋼板(凸型等厚部付 2 方向 LP 鋼板(LP4)) を対象とした.設計時の供試体寸法は、12900mm× 2400mm で最小板厚 19mm,最大板厚 34mm とした. なお、板厚勾配は 7.06mm/m および 5.00mm/m と急勾 配の板厚構成とした.材質は SM520B である.

使用した鋼材の機械的性質を調べるため引張試験を 行った.引張試験片はJIS1号試験片とし,板厚19mm 部分から長手方向(圧延方向)に1本,幅方向に1本の 計2本,板厚22mm部分から長手方向に1本,幅方向 に1本の計2本,板厚34mm部分から長手方向に3本, 幅方向に3本の計6本,合計10本切り出した.

板厚別の引張試験結果を表-1 に示す. 長手方向と幅方 向では降伏点,引張強さおよび伸びに違いはほとんど見 られなかったため,長手方向と幅方向の平均値を表-1 に は示している.

板厚 (mm)	降伏点 (N/mm²)	引張強さ (N/mm²)	伸び (%)	ポアソン 比
19	359.3	519.6	24.5	0.28
22	341.2	508.6	28.0	0.28
34	335.0	504.7	29.7	0.28

表-1 引張試験結果のまとめ

降伏点に関しては、板厚 22mmと 34mmでは約 340N/mm²であるのに対し、板厚 19mmでは約 360N/mm²と 6%程度大きな値を示している.引張強さ に関しては、板厚 34mmでは約 505 N/mm², 22mmで は約 510 N/mm², 19mmでは約 520 N/mm²と板厚が小 さくなるにつれて引張強さが大きくなっているが、その 差はたかだか 3%程度である.一方、伸びについては板 厚が大きくなるにつれて大きくなる傾向を示している.

一般的に、板厚の薄い等厚板は板厚が厚いものより降 伏強度や引張強さが大きくなる傾向がある.これと同様, 一枚の変厚板の薄い部分と厚い部分でも同様の傾向が 見られることがわかる.

2.3 板厚計測

LP 鋼板の初期不整として板厚の製作誤差を考慮し, 実際の板厚と公称値を比較するため,超音波精密厚さ計 を用いて 1/100mm のオーダーで板厚を計測した.計測 点は,図-1 に示すとおり長手方向においては上側から 200mm の x-line, 1400mm の y-line の 2 測線,幅方向 においては a-line ~ h-line の 8 測線とした.



図-1 板厚および残留応力計測位置(単位:mm)

2.4 圧延による残留応力計測

残留応力の計測手法は、切断前後のひずみ測定により 解法ひずみを調べることで残留応力を計る応力緩和法 を用いた.単軸ひずみゲージを貼付、養生した上で初期 ひずみを計測、ガス切断により 300mm x 200mm 程度 の短冊状に切り出した後、ノコ切断により 300mm× 120mm の短冊状に細分化した.ひずみ解放後、再度ひ ずみ計測を行った.

圧延による残留応力の計測は、図・1 に示すように等厚 区間および板厚変化区間の8 測線(a-line~h-line)を 計測位置とした. 各測線においてそれぞれ 20 個所, 1 個所につき表裏両面2枚,計40枚の単軸ひずみゲージ を圧延方向(長手方向)に貼付した. 8 測線で合計40× 8=320枚のゲージで長手方向の残留応力分布を計測した. なお,d-lineのみ5 個所に表裏両面,板幅方向に単軸ひ ずみゲージを貼付,板幅方向の残留応力分布も計測した.

2.5 板厚方向の残留応力計測

板厚が34mmと最も大きいd-line 中央部から試験片を 取り出し,板厚方向の残留応力分布を計測した.残留応 力測定には逐次除去法を用いた.逐次除去法は,原理的 に単純で利用範囲の広い基本的な測定方法である.

図-2 に示すように、試験片の片側表面から逐次除去を 行い、除去の反対側裏面に貼付けたひずみゲージで計測 するひずみの変化から、各板厚方向位置での残留応力を 求める方法である. 逐次除去法の詳細は、文献 13)を参 照されたい.



図-2 逐次除去法の概念図

2.6 箱桁の残留応力計測

2.2 で述べた LP 鋼板を切り出し,図-3 に示すような 箱桁を製作した.圧縮フランジは板厚勾配の大きな LP 鋼板,引張フランジは板厚勾配の小さな LP 鋼板を使用 している.ウェブは等厚板である.

箱桁作成時の溶接による残留応力分布を応力緩和法 により計測した. 圧縮フランジ, 引張フランジともに図 -3 に示すように3 測線に沿って計測した. それぞれの測 線において 20 個所で表裏両面に単軸ひずみゲージを貼 付, 残留応力を求めた.



図-3 箱桁の残留応力計測位置(単位:mm)

2.7 センターホール式穿孔法による残留応力計測

応力緩和法では、短冊状に切断してひずみを測定する ため、ダイヤフラムやリブ等の近傍では、適用が困難で ある.このような位置での残留応力測定を検討するため、 センターホール式穿孔法^{14),15),16}による計測を行った.セ ンターホール式穿孔法は、中心マークを持つロゼットゲ ージを使用し、穿孔機によってゲージ中心位置を穿孔す ることで応力解放を行い測定するものである.今回はエ アブレイジブと呼ばれる穿孔機を用いた.

本手法を用いると、短冊状に試験片を切り出すことな

く、ロゼットゲージ中心部の残留応力を主応力として求 めることができる.センターホール式穿孔法の詳細は、 文献14)を参照されたい.

図-4 に、センターホール式穿孔法により残留応力を測 定した地点を示す.ウェブにおいては No.1 と No.2 の 2 地点, 圧縮フランジでは、F-line 近傍として No.3 と No.4 の 2 地点, E-line 近傍として No.5 と No.6 の 2 地点で計 測した.



実測結果および考察

3.1 板厚精度

圧延による LP 鋼板の初期不整として,板厚精度に関して検討を行った.図-5 に,計測したすべての測線に関する板厚分布を示す.また図-6 には,公称板厚 22mmの a-line,公称板厚 34mmの d-line,および板厚変化部の f-lineの3測線での板厚分布を示す.図の縦軸は実測板厚を,横軸は幅方向の計測位置を表している.



図-5 より、すべての測線において板厚変動は小さい ことがわかる.また、同一設計板厚である a-line~

c-line (22mm), d-line と e-line (34mm), および g-line と h-line (19mm) は、ぞれぞれ、設計板厚近傍におい て同様の分布を示している. 図-6 より、板厚の異なる a-line, d-line, f-line を比較すると、板幅方向の分 布に特定の傾向を有していないこともわかる. また、板 厚変化部の f-line においても、特段、板厚分布に大き な変動はみられない.

板幅方向の板厚計測結果を表-2 にまとめる. すべて の測線で設計板厚よりも若干小さめの平均板厚となっ ているが, 誤差は 0.06~1.06% と小さい値である. 板厚 が厚いほど誤差は小さくなる傾向もみてとれる. 板幅方 向の厚さの変動係数も 0.17~0.25% 程度と小さく, 板厚 による傾向は特に認められない.

式 二 次子 一 加 に 文 助 作 数								
測線	設計板厚 (mm)	平均板厚 (mm)	変動係数 (%)	誤差 (%)				
a-line	22.0	21.80	0.17	0.91				
b-line	22.0	21.89	0.25	0.50				
c-line	22.0	21.95	0.18	0.23				
d-line	34.0	33.98	0.22	0.06				
e-line	34.0	33.84	0.17	0.47				
f-line		27.46	0.20	_				
g-line	19.0	18.78	0.19	1.06				
h-line	19.0	18.87	0.23	0.68				

表-2 板厚平均値と変動係数

つぎに、長手方向の板厚計測結果を図-7 に示す.縦軸に計測板厚を、横軸に計測位置を示す.また、□は x-lineの板厚、●は y-lineの板厚を表しており、点線 で板厚公差の上下限値を示している.この図より、 x-line と y-line で長手方向の板厚分布に大きな差異は 生じておらず、板厚変化部と等厚部のすべての計測位置 において JIS で定められた板厚公差の上下限値の範囲内 に収まっていることがわかる.

これらの結果から、板厚変化部においても、等厚部と 同様に十分な板厚精度が確保されていると判断できる.



図-7 板厚分布(長手方向)

3.2 圧延による残留応力(板幅および長手方向)

圧延による残留応力計測結果の一例として,最大板厚 部(d-line,板厚 34mm)における圧延方向(長手方向) および板幅方向の応力分布を図-8に示す.縦軸は降伏 応力で無次元化した残留応力(正が引張応力)を,横軸 は鋼板端部からの距離を表している.また,●で長手方 向の残留応力分布を,○で板幅方向の残留応力分布を示 している.なお,ここで示した残留応力の値は板表面と 裏面で計測した値の平均値である.

圧延方向については、鋼板端部で 0.57 σ_yの圧縮残留 応力が、また中央部付近で 0.1 σ_y程度の引張残留応力が 生じており、等厚鋼板と類似した残留応力分布^{11),12)}で ある.冷却過程において鋼板端部から硬化し、徐々に板 中央部が硬化していくため、端部で圧縮応力が発生する と考えられる.

一方,板幅方向の残留応力については,鋼板端部で 0.12 σ_yの引張応力が,中央部では 0.02 σ_y程度の圧縮応 力が生じており,板幅方向の残留応力は,長手方向の残 留応力の 0.2 倍程度の大きさで正負逆の残留応力分布と なることが確認できる.このような分布となるのは,ポ アソン効果によるものと考えられる.

板幅方向の残留応力と長手方向の残留応力との比か ら算出されるポアソン比は 0.21 となる. この値は, 表 -1 に示した引張試験結果より求められるポアソン比 0.28 より小さくなっている. これは, 圧延鋼板の冷却過 程における温度変化に伴う温度依存性が影響している と考えられる.

LP鋼板全体における圧延方向の残留応力分布を,図-9 に示す.縦軸は降伏応力により無次元化した残留応力を 示している.長手方向に残留応力分布の変化をみてみる と,板厚が増加するにしたがい,残留応力絶対値が若干 増加する傾向が認められた.また,0.4σyを越えるよう な残留応力が生じているのは,板幅方向両端部の限られ た範囲のみであることもわかる.板厚が厚いほど残留応 力が大きくなるのは,熱量の違いにより厚い方が冷却さ れにくいからであると考えられる.

つぎに、各測線ごとに長手方向の残留応力による合力 を求めたところ、-250N(d-line)~900N(e-line)程度 の値となった.これらの値は最大でも降伏荷重の1/1000 程度と非常に小さく、概ね自己釣り合いがとれている状 態と考えられる.残留応力による合力が0にならなかっ た原因の一つとして、本来なら連続的に変化する残留応 力の値を、短冊状に切断した試験片ごとの離散的な値と して合力を求めたことが考えられる.

また、ここでは、板表裏面における残留応力の平均値 に各試験片の平均断面積を乗じて合力を求めたが、残留 応力は板幅方向のみではなく、板厚方向にも分布してい ると考えられる.これも残留応力による合力が0になら なかった理由の一つであると考えられる.



3.3 圧延による残留応力(板厚方向)

板厚方向の残留応力分を,図-1 に示した d-line の中 央部を切り出した試験片を用いて計測した.計測した部 位はもっとも板厚の厚い 34mm の部分である. なお,板 厚方向の残留応力分布は,板厚中央部を対称軸として上 下方向で対称と考えられるため,板表面から板中央まで の計測を行った.計測結果を図-10 に示す.



図より、LP鋼板の板厚方向の残留応力分布についても、 等厚の軟鋼による既往の結果¹⁷⁾と同様に、板表面では圧 縮応力が生じており、板中央部に向かうにしたがい引張 応力に変化することがわかる.この様な残留応力分布と なるのは、冷却過程において表面から硬化し徐々に内部

が硬化していくためであると考えられる.

LP 鋼板においても板厚方向に残留応力が分布してい ることが確認できた.前節で述べたように、板表裏面で 計測された残留応力を基に算出した際、残留応力による 合力が0にならなかった原因の一つとして、板厚方向に も残留応力が分布することも影響していると推測でき る.

3.4 溶接による残留応力(箱桁)

箱桁残留応力の計測結果の一例として,圧縮フランジ D-line(板厚24.47mm)における外面,内面の桁軸方向 の残留応力分布を図-11(a)に,またその平均,差分の分 布を図-11(b)に示す.図中,破線でウェブと縦リブの位 置を示している.





切断施工上の制約により,ゲージ貼付位置は縦リブ中 心線から50mmとしたため,溶接残留応力のピーク値は 計測できなかったものの,既往の研究例¹⁰と同様に溶接 部近傍で引張残留応力が,また縦リブ間で0.2σ_y程度の 圧縮の残留応力が発生していることを確認した.

板幅中央付近のリブ間では加工前の引張残留応力状 態から圧縮状態へ移行している. 圧延, 切断, 溶接によ る残留応力の蓄積, 解放メカニズムについては今後の課 題である.

また、ウェブ近傍では0.67σ γに達する大きな引張残留

応力を計測した.表裏の応力差は、縦リブやウェブによる変形拘束や鋼板厚などの影響によるものと思われる.

3.5 センターホール式穿孔法による残留応力計測

センターホール式穿孔法により,箱桁の溶接による残 留応力分布を計測した結果を表-3に示す.

No.1 は、ウェブ内面のリブ溶接によりウェブ内面に 引張応力が残留するため、ウェブ外面の No.1 に圧縮の 残留応力が生じている. No.3, No.4 および No.6 は, No.1 と同様、圧縮フランジ内面のリブ溶接の影響により圧縮 の残留応力が生じている. No.5 はフランジ内面のリブ およびウェブとの溶接の影響があり、応力状態を考察す ることは難しいが、結果として小さな引張残留応力状態 となっている.

		残留応力	長手方向残留応力		
位置	最大 主応力 (N/mm ²)	最小 主応力 (N/mm ²)	角度 (deg.)	σ (N/mm²)	σ∕σ _y
No.1	-17.72	-20.71	35.4	-18.72	-0.055
No.2	-18.55	-29.02	57.7	-26.03	-0.076
No.3	-17.29	-31.62	50.7	-25.87	-0.077
No.4	-13.48	-25.54	53.0	-21.17	-0.063
No.5	10.00	-0.70	-9.1	9.73	0.029
No.6	-20.31	-38.11	86.3	-38.04	-0.111

表-3 残留応力計測結果(センターホール式穿孔法)

センターホール式穿孔法の計測結果から箱桁長手方 向の残留応力成分を計算し、これらの値と応力緩和法に よる残留応力計測値との比較を行った. No.3とNo.4は 近傍の測線である F-line の残留応力分布と、No.5と No.6はE-line の分布と比較したものを、それぞれ、図 -12(a)と図-12(b)に示す.同一計測点でないため直接比 較はできないものの、応力緩和法とセンターホール式穿 孔法による残留応力測定値は、ほぼ同様の傾向を示して いることがわかる.





図-12 残留応力計測結果(続き)

ダイヤフラムやリブ近傍など,短冊状に切断困難なた め応力緩和法の適用が難しい個所において,センターホ ール式穿孔法を残留応力計測に適用できることを確認 した.ただし,センターホール式穿孔法による残留応力 計測において計測誤差 5~30%程度との測定事例¹⁶も報 告されており,計測精度の確認が課題である.

4. まとめ

本研究では、LP 鋼板の初期不正に着目し、板厚の製 作誤差、圧延および溶接による残留応力分布性状につい て実測し考察を加えた.以下に得られた結論を簡単にま とめる.

- (1) 板厚誤差は最大でも1%程度であり、長手方向、板 幅方向ともに大きな変動は生じていなかった.また、 変厚部においても、等厚部と同様の板厚精度が確保 されていることを確認した.
- (2) LP鋼板の圧延による長手方向の残留応力分布は、 等厚鋼板の場合と同様、鋼板端部で圧縮残留応力、 鋼板中央部で引張残留応力が生じることを確認した.この際、圧縮残留応力は最大で 0.57 σ_y程度, 引張側で 0.1 σ_y程度であった.また、板厚が大きい 個所ほど最大残留応力の値も大きくなることを確認した.
- (3) 圧延による板幅方向の残留応力分布は、長手方向と 圧縮・引張が逆になる残留応力が生じており、最大 で 0.12 σ_y程度と長手方向残留応力よりも小さい.
- (4) 圧延による板厚方向の残留応力分布は、板表面で圧 縮残留応力が生じ、板中央部では引張残留応力が生 じることを確認した.これは、等厚鋼板と同様の傾 向である.
- (5) LP 鋼板をフランジに用いた箱桁を対象と溶接によ る残留応力分布を検討した結果,等厚板と同様,溶 接部近傍で引張残留応力,その他の個所で圧縮残留 応力が生じることが確認できた.
- (6) 応力緩和法の適用が困難な個所において、センター ホール式穿孔法による残留応力計測が可能である ことを確認した.計測精度の確認が課題として残る.

LP 鋼板に関する初期不整に関する十分な情報がない 現状において、定性的には LP 鋼板においても等厚の普 通鋼とほぼ同様の初期不整の傾向を示すことが確認で きた. 鋼桁や鋼板の強度特性や変形性能を評価するため には、より定量的なデータを示すことが今後の課題であ るといえる. また、圧延と溶接による残留応力の蓄積, 解放のメカニズムの解明等につなげるためにも、さらな るデータの蓄積が必要といえる.

謝辞

本研究を実施するに際し、小木崇広氏(当時 京都大 学大学院修士課程在籍学生)には実験およびデータ整理 にご協力いただいた.また、(株)東京測器研究所からセ ンターホール式穿孔法による残留応力計測機器ならび にデータロガーをお借りしました.ここに記して謝意を 表する.

参考文献

- (社)日本鋼構造協会・合理化桁の設計法研究小委員会:合理化桁に関するデザインマニュアル, pp.205-260, 2000.
- 堀田毅,西村宣男,村上茂之,滝英明:テーパープレートフランジ桁の耐荷力特性と設計法,鋼構造年次論文報告集,第4巻, pp.257-264, 1996.
- 奈良敬,村上茂之,都竹哲朗,森脇幸次,庄司眞: 圧延変厚鋼板をフランジに用いた鋼 I 桁の曲げ載荷 試験,鋼構造年次論文報告集,第10巻,pp.181-188, 2002.
- 4) 例えば、谷俊寛、西前博一、岡村公司:テーパープ レートをフランジ材に用いたI桁の施工試験-上信 越自動車道深沢川橋(鋼上部工)工事-、高田機工 技法、No.11、pp.16-21、1995.
- 5) (社)日本橋梁建設協会:ガイドライン型設計適用上 の考え方と標準図集, 1998.
- 奈良敬,簑島茂樹:変厚鋼板を腹板に用いた鋼桁断 面の極限曲げ強度,鋼構造年次論文報告集,第5巻, pp.255-260,1997.
- 杉浦邦征、山口隆司、熊野拓司、渡邊英一:板幅方 向にテーパーを有する鋼製周辺単純支持板の圧縮 強度と変形能、土木学会論文集, No.780/I-70, pp.231-239, 2005.
- 鈴木康夫、山口隆司、熊野拓司、杉浦邦征、渡邊英 ー:板幅方向にテーパーを有する鋼製自由突出板の 圧縮強度と変形能、土木学会論文集A, Vol.62, No.3, pp.531-542, 2006.
- 熊野拓志,山口隆司,杉浦邦征,鈴木康夫,橋本国 太郎:軸方向および幅方向テーパー鋼板の圧縮強度 評価方法の一提案,鋼構造論文集, Vol.15, No.57,

pp.87-102, 2008.

- 10) 土木学会:座屈設計ガイドライン, 2005.
- 麻寧緒,村川英一,上田幸雄:初期圧延残留応力が 溶接残留応力に及ぼす影響,溶接学会全国大会講演 概要,第57集,1995.
- 12) 谷徳孝, 小林克壮, 大江憲一, 上田太次, 岡田順応, 宮崎建雄: 残留応力制御型 TMCP 鋼板の開発と有効 性検証, 神戸製鋼技報, Vol.52, No.1, 2002.
- 13) 米沢茂: 残留応力の発生と対策, 養賢堂, 1975.
- 14) American Society for Testing and Materials: Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the

Hole-Drilling Strain-Gage Method, ASTM E837-99, 2008.

- 15) (株)東京測器研究所:製品総合カタログ 2007-2008, p. 92.
- 16) (株)東京測器研究所:エアブレイジブ・センターホ ール残留応力測定法,社内資料.
- 17)藤井堅,三木千壽,寺田宏行,田中和成,有尾一朗: ステンレスクラッド鋼の材料特性および残留応力 とその発生メカニズム,構造工学論文集, Vol. 44A, pp. 103-114, 1998.

(2008年9月18日受付)