

12 仙台港南防波堤工事における沈下について

才二港湾建設局塩釜港工事之務所 佐々木忠男

1. はじめに

仙台港南防波堤建設時における基礎地盤の変化の状態を監視して圧密状態の進行を調べ、円弧にリに打する危険性を検討する目的をもつて沈下測量をおこなった。

当防波堤は図-1に示すように、仙台市長浜地先より延長1800m

の計画で施行中であり、現在約930mほど施行した。その内基岩より430mは捨石堤で水以降は捨石とケーソンの混成堤である。今回は混成堤についての沈下測定を記す。




図-1 仙台港南防波堤沈下測定位置図

2. 設計計算での圧密沈下量

2-1. 土質条件

南防波堤6、7区の土質条件は図-2に示す。海底より-1.5m附近までは砂層、-2.3m附近まではシルト層、それ以下は土丹層になっている。

圧密沈下に影響のあるのは砂層とシルト層の部分である。この層について圧密沈下及円弧にリについて検討する。




図-2 土質柱状図

2-2. 施工段階

図-3. 4の断面を3段階に分けて施行する。才1荷重段階は泥床据付、基礎捨石までをおこなない。90日間圧密をおこなう。才2荷重段階はケーソン据付、中詰砂、蓋コンクリートまでおこなう。1年後に才3荷重段階の上部コンクリートの施工をおこなう。




図-3 6区標準断面図

2-3. 圧密計算

圧密計算の応力分布はボストンコード法を使用し、計算はオスターバークの影響線図によりおこなった。その沈下曲線は図-4、6




図-4 7区標準断面図

に示す。

3. 観測による圧密沈下量

沈下観測は泥床掘付の時より慢
速測定をこなさねばならず、泥が波
浪のため沈下測定器の設置が難か
しく出来ない。な、そのためホリ
筒階段の泥床掘付、基礎捨石の沈下量
は測定できず、ホリ筒階段のケー
ソン掘付後より測定をこなしたため、
即時沈下量とホリ筒階段までの
沈下については不明である。

沈下測定はレベルより定尺（B
、M）から、10～15日間隔で、
各ケーソンの4隅を測る。な、その結
果を図一五、もどまとめた。

4. 圧密沈下の分析


即時沈下量とホリ筒階段の沈下
量を含まなくても、計算から求めた
沈下量と測定値を比較して見ると実
際の方が早く沈下が進行する。しか
も沈下量も計算の50%増ぐりのあ
たりかであった。この結果から見
ると、圧密沈下計算の条件の取
りかたに問題がなければ、計算値
より早く圧密沈下が進行していると
考えられる。したがって地盤
強度も充分に増加しているものと
考えられる。

沈下量の多い理由はマウンドの捨石
自体の沈下もあると思われる。この
沈下量15～20cmとすると計算と
大体一致する。沈下測定値を見
るとホリ筒階段までの圧密沈下は
完了しているものと推定できる。
オスターバーグの影響値を用いた
場合、沈下進行時間が実際の値
より遅くなる。


沈下量の多い理由はマウンドの捨石
自体の沈下もあると思われる。この
沈下量15～20cmとすると計算と
大体一致する。沈下測定値を見
るとホリ筒階段までの圧密沈下は
完了しているものと推定できる。
オスターバーグの影響値を用いた
場合、沈下進行時間が実際の値
より遅くなる。

5. あとがき

以上、沈下測定について述べたが
測定の方法に問題が2点ある。①現
地盤の即時沈下量とホリ筒階段の
泥床掘付と基礎捨石の沈下を測定
できなかった。な、②基礎捨石
自体の沈下量を測定しなかった。
な、以上2点が判明しなければ実
際の圧密沈下量は測定されず、し
かし満足なものではないが工事
施工上は充分目的を達している
と思われる。今後測定を行うと
ころでは、出来るだけ実際に近い
ものを測定し計算よりも近い圧
密沈下量と実際の沈下量の比較
検討をしてほしいと思う。



図一五 6区沈下測定図



図一六 7区沈下測定図