

## 馬渕川の総合河川調査結果について

八戸工専 正員 阿部正平 学生員。渡辺齊 岩藤治正  
八戸市水道部 大島康揮 金沢成実 櫻本善光

### 1 諸言

馬渕川は岩手県北部の北上山地にその源流を発し、北上山地と奥羽山脈の間を縫う様にして北上し、遂には青森県の八戸市に至り太平洋に流出する全長106kmに及ぶ河川である。

馬渕川の平均流量は、建設省の調査では昭和47年1月~12月の場合 43m<sup>3</sup>/sec程度であった。

従来の同河川の実態を把握する資料は水質的な観測からのもの、或は流量観測の立場からのものであるが、これらは可成りの程度に蓄積されてきている状況にある。<sup>[1][2]</sup>

馬渕川は浄水場6ヶ所で合計28万人に及ぶ給水人口を有するのをはじめとして、農業用水の取水口は約30箇所にも及び、更には発電所は4ヶ所全部で445万kwの水量を同河川から揚水していると言った場合である。このように馬渕川の水質並びに流量は流域周辺の地域と人間生活に対して当然のことながら極めて大きな影響を与えていいると言えよう。

そこで筆者らは馬渕川の実態に関して、特に将来の水質保全に資する立場で水質並びに流量について、同時に多地点を結び24時間連続して総合的に調査し、馬渕川の水質並びに流量の実態を捉え、過去の資料をも合わせ検討し、その結果予想された如く馬渕川は良好な水質で保全されているなど若干の知見を得たので発表するものである。

### 2 調査方法

調査実施期間は昭和47年8月25~27日である。八戸測候所によれば実施前4日間の雨量合計は4mmであり、調査期間中では5.5mmと記録されている。

#### 2-1 調査地点

調査地点は合計14地点を選定し、観測時間としては、8時間と24時間の2種類とした。各河川に関しては、表-1に示す通りである。

#### 2-2 流速時間

各調査地点間の流速時間は予め調査しておいたが、これは本調査において観測開始の時間差を推定するためのものであった。

その方法は浮子を通過させ実測したが、この予備調査と本調査との間には当然差異があるので、本調査に当っては、流速計により流速を求め補正しつつ実施した。

#### 2-3 流量観測、採水および水質分析

流量観測の方法は河川調査法に基づき実施した。横断測量は流速測定に先立って再度行い、この時既での水位を基準水位とした。水位観測は1時間、流速測定は1時間毎に行なった。尚、流速はプライス式流速計、広井式流速計および一部分浮子によつて測定した。採水は3時間毎に実施した。調査した水質分析は14項目であつて、このうち現場で観測あるいは固定したもののは、気温、水温および溶存酸素濃度であ

表-1 調査地點

地點	観測時間	距離	時間
1 1. 上平川	25日10時 18時30分	0 km	0 hr
2 2. 白石川	25日10時 18時30分	4 km	2 hr
3 3. 馬渕川合流点	26日10時 18時30分	6 km	3 hr
4 4. 下平川	25日10時 18時30分	8 km	4 hr
5 5. 開水川	25日10時 18時30分	30 km	13 hr
6 6. 開水川合流点	26日17時 18時30分	31 km	13 hr
7 7. 開水川	26日12時 18時30分	53 km	24 hr
8 8. 開水川合流点	26日12時 18時30分	56 km	26 hr

る。室内分析に供したものは、PH、電導度、濁度、Cl<sup>-</sup>、TS、DO、(COD消)、BOD、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N、NO<sub>2</sub>-N および NO<sub>3</sub>-N 等である。これらの分析は大部分上水試験法に基いており、一部は下水試験法および JIS K 0102 に従った。

### 3 調査結果および考察

#### 3-1 流量について

約幅の関係上概略のみ記述すればつきのようである。調査した範囲での馬瀬川本流における流量の変動を示すと、上流域の(1)地図では  $13\sim15 \text{ m}^3/\text{sec}$  の間であり、中流域としての(4)地図では  $26\sim30 \text{ m}^3/\text{sec}$ 、および下流域(5)地図のそれは  $34\sim45 \text{ m}^3/\text{sec}$  であった。この調査中(5)地図で若干雨に降られたが、晴天時では  $34\sim36 \text{ m}^3/\text{sec}$ 、雨天時では  $43\sim45 \text{ m}^3/\text{sec}$  であったがこれらは、過去の資料とはほぼ対応していることが裏付けられる。すなわち本流の流量変化の幅は最小流量を基準とすれば最大流量は  $5\sim15\%$  程度の増加量であった。

以上から、最終的には流量の変動はそれ程大きく変化していないといふことが伺がわかる。先に指摘した流量の変化の幅  $5\sim15\%$  の中で下流図と(5)地図のみ約  $5\%$  であって、これ以外の地図では大略  $10\sim15\%$  程度のものが多かった。つぎに支流に関しては流量の最大的のものは安比川で Max  $7.69 \text{ m}^3/\text{sec}$ 、最小のものは白鳥川で Min.  $0.33 \text{ m}^3/\text{sec}$  であった。これらの各支川の流量変動が本流の流量に占める割合は前者で  $50\sim60\%$  と極めて大きく後者では約  $1\sim2\%$  にしか過ぎないことがわかった。

#### 3-2 水質について

水質に関しても紙面の都合により代表的なものに絞りたい。図2には BOD、COD、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N、および NO<sub>3</sub>-N につき代表的な 5 地図に端的に示した。他の水質の分析結果は殆どの場合大同小異であったが、それを配載すればつぎのようである。すなわち PH. 7.1~7.8、電導度  $100\sim170 \mu\text{mho}/\text{cm}$ 、TS  $70\sim160 \text{ ppm}$ 、DO  $9\sim10 \text{ ppm}$ 、および Cl<sup>-</sup>  $7\sim26 \text{ ppm}$  であった。この中で Cl<sup>-</sup> の大部分は  $8\sim10 \text{ ppm}$  の範囲に収まっていたが  $26 \text{ ppm}$  を示したのは白鳥川自身の場合だけであったが、これでさえも飲料水標準  $200 \text{ ppm}$  には遠く及ばない。この他に、過去 3 年間に亘る四季を通じての 7 回観測の資料を併せ検討すればつぎのようである。

##### (1) 安比川合流点本流 (1) 地図について

安比川合流前の馬瀬川本流(1)地図については、まず BOD については、今回の調査の範囲内では  $1.5\sim2.7 \text{ ppm}$  であったが、過去昭和 44 年 12 月以降現在までの 7 回の調査資料にすれば  $1.4\sim3.5 \text{ ppm}$  である。





図2 各地図の水質標準と比較

が、その中で5回までは1.4~2.6ppmであった。3.5ppmを示したのは昭和44年12月時東のものである。その後の冬季におけるBODの値は2.5ppm前後であった。CODについては2.2~6.3ppmが今回の調査結果であるが過去のものは0.4~3.6ppmの幅で昭和46年7月時東のCODは33.6ppmと極めて高い値を示しているがこれは27.5mmの降雨による影響と考えられ、濁度が320度であることからも含む。今回の調査のNH<sub>4</sub><sup>+</sup>Nは不検出が5回中4回を占め、残り1回は0.02ppmであった。過去の資料では不検出2回、他は0.01~0.04ppmとなっている。NO<sub>3</sub>-Nの場合0.61~0.76ppmの範囲が今回の結果である。従来の実績値は不検出1回で他5回は0.12~0.54ppmであった。この他に陰イオン活性剤0.01~0.02ppm、有機燃剤は6回共に不検出である。以上安比川各流前、(1-1)地東における水質は経年変化を考慮して勿論のことながら、極めて清浄であることが分かる。更に同様に安比川自身、(1-2)地東の水質も本流と比較して同程度ないしそれ以上に良好であり初めて良好であることも指摘できる。従って(1-3)地東の水質も至極良好なものであると言える。

#### (II) 白鳥川合流東本流 (2)地東について

白鳥川合流前本流、(2-1)地東の水質を今回の調査の24時間中9回採取の資料の限りで概観すれば図-3に示すようにBOD、COD、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>NおよびNO<sub>3</sub>-Nは(1)地東と殆ど同じレベルの値で良い水質で維持されていることが解った。つぎに白鳥川自身(2-2)地東の水質はBODで4.3~26.4ppmと非常に広い範囲の変化を示した。24時間中の約半分において10ppm以上も記録した。過去3年間の7回の調査結果では5~10ppmで約10ppmが3回である。NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-Nも0.13~0.56ppmと大きく(2-1)地東との比でみれば約10倍のオーダーの濃度に相当する。他の水質項目においても本極端に大きく、例えば大腸菌群では166,000を示した。このように白鳥川の水質は悪化していることが指摘できるが同時に全体的に見れば馬瀬川水系にあって最も汚染の厳しいものであった。しかしながら白鳥川合流後本流、(2-3)地東としては合流後約1kmの東を定めたがその東の水質は図-2に示すようにBODでは9回中6回は1.3ppm以下であった。NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-Nは9回中6回が不検出で他は0.001~0.01ppmであった。以上のように合流後の水質が良好なのは支流と本流の流量比が50~70倍であったことによる結果とも考えられる。従ってニア净水場の取水口は(2-3)地東から揚水しているがこの水質は水道水源として良好であると言えども、今後の問題としては白鳥川の影響を受けないようにすることも極めて重要なところ。

#### (III) 十文字川合流東 (3)地東について

地形的制約から合流前での現場調査が困難などの(2-3)地東から約3kmと近距離のため、合流前本流の状況は(2-3)地東とほぼ同じと見えた。毎回8時間の調査の結果から、十文字川の水質については、BOD 2.5~5.0ppm、COD 4.0~5.0ppm、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N 1.9~2.2ppmおよびNO<sub>3</sub>-N 0.46~0.52ppm等であった。つぎに(3-3)地東の十文字川合流後本流については、BOD 1.7~3.5ppm、COD 2.3~3.2ppm、NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N 0.04~0.14ppm、NO<sub>3</sub>-N 0.43~0.52ppmであった。以上のことから大方において利水の立場から現在問題のない水質と言えるが中でもBODが若干高目ではないかと推定されるが、水質保全の立場から調査の回数を複数の実態を把握することが肝要であろう。

#### (IV) 熊原川合流東 (4)地東について

熊原川合流東は十文字合流東より約18kmを離れている。熊原川合流本流、(4-1)地東の水質の概要是図-2に見る通りである。十文字川合流後(3-3)地東に比較してNO<sub>3</sub>-Nが同程度である他は、夫々は約半分の値となっている。これは流下による自浄作用、あるいは山間部を流下する金田一川をはじめとする3つの小河川の

流入等更には2ヶ所の水路式発電所の貯水による相乗作用とも考えられる。本流合流点での熊原川(4-2)地表については(4-1)地表の水質との関係でいえば更に良質のものとなる。例えはNH<sub>4</sub>-Nでは9回中3回が不検出で他の場合でも0.01~0.03ppmと言った状況である。従て熊原川合流後本流(4-3)地表の水質も極めて優れ水質であった。端的にBOD<sub>1</sub>に関して9回中8回まで2.0ppm以下であったことからも窺ける。以上のように、熊原川合流点をはさんで、前後の水質は非常に優れたものであって、この上流段から取水している糖部浄水場は極めて悪まれた水質であると言えよう。

#### (v) 館神(5)地表について

館神は熊原川合流点(4)地表から約22.5kmの距離にある。この地表は給水人口12万人の八戸市根城湊水場への取水点として重要であり、毎日3.5万tに昇る水量を揚水している。従てこの地表での馬渕川本流の水質如何八戸市の民に大きく影響を与えるので、従来より資料が多數蓄積されている。それによれば過去3ヶ年間の7回に亘る調査結果にて、BOD<sub>1.5</sub>~3.7ppm、COD<sub>1.2</sub>~3.8ppm、NH<sub>4</sub>-N 0.02~0.13ppmおよびNO<sub>3</sub>-N 0.05~0.67ppmと報告されている。更に有機燃焼はすべて不検出であり、陰イオン活性剤 0.001~0.087ppm、いずれにしても問題はなく、非常に良好なる水質であることが解った。図2に見る通り今回の24時間連続の調査結果も上記の事実を裏書きしている。以上のように、八戸市における本道の水源としての水質は極めて優れており、水質の良さからは、取水水源として非常に恵まれていると言えよう。

#### (vi) 浅水川合流、(6)地表について

館神地表より約3km下流に浅水川が合流している。浅水川の水質は今回の調査の限りでは8時間を通して、全般的に良好であったが、過去3年の実測値ではBOD<sub>2.3</sub>~3.8ppm、NH<sub>4</sub>-N 0.01~0.12ppm、若干高い値を示している程度である。しかし流量比で約1/80であって、殆ど影響を与えない。従て浅水川合流後本流(6)地表の結果はBOD<sub>0.6</sub>~1.5ppm COD<sub>2.5</sub>~2.8ppm等と言った形で館神と同一レベルの良質のものであった。この下流側では、八戸工業地帯に送水する工業用水の取入口が存在し、遂には馬渕川は太平洋に流出する。

以上要約して、馬渕川本流の水質は若干の部分を除き全般にわたって過去3年の経年変化を考慮して極めて良好な状態で維持されていることが解った。すなわち利水の観点から、八戸浄水場はじめ、二戸浄水場、糖部浄水場、馬渕川水道企業団そして八戸市根城浄水場等は常に悪まれた水質の水を取り入れてゐると言える。今後の課題は当然のことではあるがいかに水質保全を行なうかに懸っていると言えよう。

### 4 総括および結論

馬渕川の実態に関する総合的調査範囲では、1)流量については、上流域13~15m<sup>3</sup>/sec、中流域26~30m<sup>3</sup>/sec、下流域34~45m<sup>3</sup>/secである。2)水質については、大部分の地表で極めて優れた水質で保全されていることが解った。従て馬渕川流域に存在する浄水場の源水は非常に良好な状態であると言える、などが指摘できる。

謝 辞 馬渕川水系水質保全対策協議会を構成する各機関のご協力に対し感謝の意を表します。特に、建設省八戸出張所には貴重なる資料を届け提供をしていただき、青森県衛生研究所、公害センター、各保健所には、ご意見を賜わり大いに参考にさせていただきました。そして流域市町には実態調査に当たつた方からぬお世話をありがとうございました。ここに深甚なる謝意を表します。

### 参考文献

- 1)青森県衛生研究所、八戸保健所、八戸市水道部“第1回~第7回馬渕川水系水質調査結果報告書”昭和44年12月~昭和46年11月。
- 2)建設省青森工事事務所八戸出張所“流量月報”昭和42年6月~昭和47年12月。