

1974年伊豆半島沖地震による被害について

日本大学工学部 正○森芳信
藤田龍之
原忠勝

地震概要 1974年5月9日午前8時33分27秒に伊豆半島沖に震源を持つ地震が発生し、局地的な被害を生じた。1974年伊豆半島沖地震と命名されたこの地震の震源位置は、北緯 $34^{\circ}34'$ 、東経 $138^{\circ}48'$ 、深さ10kmで、マグニチュードは6.9であった。各地の震度を図1に示す。

震害概要 この地震により、死者および行方不明者数29名、負傷者39名という人的被害の他、家屋被害(全壊121、半壊243、一部1259、全焼5)、道路寸断57、窓崩れ100等の被害を生じた。新潟地震欠地盤の液状化、1968年十勝沖地震か火山灰土斜面の表層スベリを持続とするに對し、今回の地震は断層を持続とする。伊豆半島南側には南北の線にほぼ 45° をなす向きに多くの活断層が発達しており、航空写真にも陵線の不連続として明瞭に表われている。

著者達が調査したのは、今回の地震により主断層に沿う石廊崎から落居にかけての範囲(図2)のうち、この範囲内で震動のみにより家屋に被害を生じたのは主として入間地区である。入間地区は約50年前に砂質地盤上に盛土をした部落で、地震時の砂地盤の支持力の低下と、盛土による振幅増幅が大きな原因と考えられる。

石廊崎地区の家屋被害は断層線の極く近傍のみに限られ、震動というより断層変位による影響が強かったことが考えられる。石廊崎地区内の墓石の転倒から地震時の最大加速度を推定すると、水平震動のみの場合約430gal、水平震動に対し上下震動が50%の割合で同時に作用した場合約350gal、水平震動と上下震動が同じ大きさで同時に作用した場合約300galとなり、いずれにしても震度VI以上となるが、断層による衝撃的な震動で、このような大加速度を持つ波の波数は多くなったと思われる。

多數の死者を出した中木地区の土砂崩壊は幼年型地すべりによるものであつたが、中木地区付近の道路アスファルト舗装が圧縮力により盛土上にかけたことや、この付近の断層の方向の変化から考え、今回の地震断層が中木付近を通り地震断層とほぼ直交する地質断層(1/5万地質図、神子元島等の影響を受け、中木付近で局部的に曲り)を生じていたか、石廊崎町と通る断層と石廊崎部落を通る2ヶ所の断層が中木地区付近で近づくことにより、この付近に集中力が作用したと考えられる。

他の土砂崩壊の大半は地震断層より斜側に発生し、海に面した急斜面上の風化土が滑落したものである。道路の被害は中木付近の県道の盛土部分の破壊が最も著しく、子浦は近い有料道路(マーガレットライン)においても盛土部分に陥落を生じていた。これらが被害を受けた盛土は切土と盛土が交互する地域のもので、他の地震時に多く見かけるものである。中木入口で断層上の盛土が被害を受けていたのが特別な盛土被害であろう。道路盛土部分に用いられていて間隔石積もびブロック積の擁壁が谷側に傾斜の傾向を示し、盛土が沈下していく箇所が数箇所あつたが、これらは地震の経過時間の長ければ軽剝してしまっていた可能性がある。




図1 震度分布




図2 調査範囲

その他、耐震工学的に興味わるのは、マーガレットラインにめぐ橋梁、天狗橋(トラス)、伊鈴橋(曲線プレートガーダー)に用いられていた耐震連結装置の効果である。両橋とも主桁と固定側橋台を耐震連結装置で連結していたが、連結部分のコンクリートが僅かながら剥落しており、この装置に力が作用し有効に働いたと考えられる。(かしながら、橋台の盛土が約30cm沈下しており、橋台もかなりの震動をしたことが考えられるので、橋梁と橋台との連成振動を考えた場合、連結するところが耐震的であるとは一概には言えない。

また奥石廊にあるガソリンスタンドは鉄筋コンクリート柱1本で大きな屋根を支えている一見して不安定な構造であるが、まわりのブロック壁やコンクリート舗装に被害を生じていたにもかかわらず殆んど無被害であったのは検討する価値がある。

震動測定概要 震害調査時に高感度地震計により測定した代表地盤での震動測定結果の概要を以下に示す。稻葉氏在裏山の断層地盤で測定した常時微動の周期一ヒン度曲線を図3に示す。この図で特徴的なことは、岩盤上でありながら卓越周期が非常に大きいことと、曲線がフラットで、あたかも軟弱地盤の如き様相を示していることである。測定を行なったのは本震後19日目であつて、余震活動がまだ活発で、ここに表われた卓越周期は一般にいう常時微動

より大きなエネルギーの影響を受けているためと考えられる。このことは他の測点に於いても同様であり、總て大きな卓越周期を示している。特に図4に示す中木入口の被害盛土での周期一ヒン度曲線(即稻葉在裏山断層上とよく似た性状を示す。図5は奥石廊にめぐガソリンスタンド横で観測した余震と、同地盤での常時微動の周期一ヒン度曲線を示す。常時微動の卓越周期1.1秒が地震時には1.3秒で伸びると共に、2秒以上の周期成分が卓越していく。周期1~1.4秒の波はどの地盤にも卓越して存在し、各地盤のオービット(図6)から見ればレイリ波と考えられる。

図-4 被害盛土上の周期一ヒン度曲線




図-5 地震と常時微動の比較




図6 オービット

