

(34) 張出し式落石防護工の設計、施工について

東北地建 正会員 菊地 新一

○ 八重樫茂雄

1. はじめに

山岳道路における道路交通の安全を確保する上で、落石、土砂崩壊対策は道路管理上重要な課題である。本文は当所が新らしい試みとして、国道45号の岩手県下閉伊郡岩泉町茂郷地内に延長200mにわたり、昭和42年度に実施した、「PC床版張出し式落石防護工」の設計、施工について報告するものである。

2. 設計計画

落石防護工としては「洞門型」が最も多く採用されているが、対象となる荷重によっては、経済的に不合理な場合も考えられる。次の理由から当地区の防護工型式として張出し式を計画した。(1) 剥落が主因の落石成因となること。(2) 施工時に片側交立交通で実施できること。(3) 切土面の岩と適合性が良いもう。(4) 開放面を多くしたいこと。(5) 高盛土で、基礎となる地盤も深く門型とした場合、基礎工の施工性が悪いこと。材質として、メタル、PCケタ、RC現場打等が考えられたが、次の点からRC現場打とした。

- (1) 破壊時を考えた場合、韌性に富み有利であること。
- (2) 施工性がよいこと。(3) 走行上の視覚と国立公園内における自然環境との調和。(4) 海岸に近く耐蝕性を考えた。

3. 設計

3-1 落石の軌跡と衝突力

岩塊が山腹の斜面を転り落ちる場合の速度は、岩塊の形状、法面勾配、斜面の固さ、凹凸有無等により左右され、予測要素が多く推定は非常に困難である。

今回はモルタル吹付頂部のがれ場附近から落石があるも

のとして、頂部から鉛直落下の場合と、水平バンドした場合及び過去の路上落下時の痕跡を検討し最も大きいもので張出し長を定めた(図-1 参照)。衝突力の算定にはいろいろな実験式があるが下記より土木学会の理論式により求めた。落石の大きさは、径50cmとした。

$$P_{max} = 2.455 \frac{W}{m^2} \times 100\% = 24.2 (\text{t})$$

3-2 設計概要

落石に対処するPC張出し部をもつた防護工の断面は、図-2とおりである。重力又は半重力式の擁壁を山腹斜面に貼り付けて造り、こゝ擁壁から道路上にPC床版を張り出し道路を覆うものである。また地震及び落石時に水平力に対してPCアンカーで処理している。断面形状について、そつ屈曲部は曲線を挿入することにより圧迫感の軽減を図った。設計上の主要点は次のとおりである。

- (1) PC床版部は $h_{CK} = 400 \text{ mm}$ とし、PC鋼棒 $\phi 26 \text{ mm}$ を 38° 間隔に配置した。(2) 床版PC材の緊張力は 35 t とした。(3) 施工着手として 2m 毎に目地を設置した。(4) 堆積土は 1m を考えた。(5) PCアンカーはノアロック2本とし、非常時(落石、地震時)のみに変位を拘束するに考え設計引抜力の割り緊張力を与えた。本設計においては、安全率を $F = 2.0$ に設定し、付着強度を確定にするため先端にナットを用いるなど配慮した。(6) 拥壁コンクリートは $h_{CK} = 210 \text{ mm}$ とし、背面には小段を設けた。




図-1 落下軌跡曲線図

3-3 妥定解析

擁壁背面となる地山斜面の勾配が 25° ～ 30° に変化していることから断面も各々異る。勾配毎に下記の条件を組合せて検討した。

落石震
条件
地盤と落石} } {アシカーラーない場合
水平アシカーラーのみの場合
水平と鉛直アシカーレ使用

落石及び地盤時にについて検討し、結果、反力調整のため、鉛直アシカーレを必要としなかつた。

4. 施工

4-1 施工

斜面の掘削はジマイアント・ブレーカーを使用した。型枠はH=3.5m以上について、移動式支保工により型枠をセットし、コンクリートボンベにより打設した。配合区分設定にあたっては、曲線部を施




図-2 標準断面図

工性を考慮して定めた。アシカーラー削込はロータリー式ペーカッションを用いて行った（能力 15 t ）。グラウトは、ペイ・カム加压方式により $2\sim3 \text{ MPa}$ の圧力を施工した。またグラウトの設計強度は、 $\bar{F}_{ck} = 250 \text{ N/mm}^2$ とした。

4-2 耐力試験及び最終緊張力

モルタルの一週強度が確認された時点にて耐力試験を行ったが、残留変位は 1 mm 以下と小さく、クリース試験結果でも偏差 1.0 cm 程度であり設計耐荷力よりは余裕あると判断した。また最終緊張力は、非常時に急激な伸びが生じることから伸びを取らせるため、緊張力として $2\% \sigma_0$ を与えることとした。

5. 現況

本地區斜面の一部は、道路改良時にモルタル吹付、開口式金網が施工されており、この金網は防護工頂部に残留し用いた。更に風化が激しく、剥落の懸念される斜面には、5ヶ所にわたりささごの覆式金網を実施した。完成後1年間ににおける落石の現状は別表-1のとおりである。大きさでは $50 \text{ cm} \times 70 \text{ cm}$ のものが最も大きいが、開口式ネットを越えているものは現在はない。

表-1 落石状況

岩塊径 (cm)	10-20	20-40	40-60	60-70
落下数	39	26	2	2
堆積位置	6.8 ~ 7.3		7.3	

6. まとめ

施工に当っては、一般交通に支障を与えることなく無事完成し、落石による交通事故、心配は解消された。また国立公園内における構造物として環境と調和し、走行上の圧迫感を軽減するよう斬新なデザインとした。本型式と類似の落石防護工は、数例しかなく、今後の設計、施工にあたっては、

(1) 落石規模、推進と衝撃力、解釈

(2) サンドクリッショングリーン効果

(3) 地盤と落石、時間遅れについて

(4) アシカーラー設計長と耐荷力

等の事項の検討が必要となる。本型式の防護工は、対象荷重規模によらずに経済的に優れており、今後の防護工の採用においては検討されべきものと考えられる。