

軽量コンクリートの凍害に関する一実験

岩手大学 学生員。 加藤 幹夫
正員 藤原 忠司

1. 予言がき

骨材粒自体の凍結融解に対する耐久性を調べたところ、とくに軽量骨材の場合には骨材に含まれる水量によってかなり異なり、その耐久性を示した。この骨材の特性がコンクリートの耐久性にどう影響を及ぼすかを実験的に明らかにすることが本研究の目的である。また、得られた結果は軽量コンクリートの凍害の機構を明らかにする基礎資料となることと思われる。なお、室内での実験結果と実際に産業の実験条件にさしかかる場合との相違性を求めるために曝露実験も開始している。

2. 実験概要

コンクリートの配合を表-1に示す。軽量コンクリートの場合のコンクリート供試体に含込まれる水量（初期含水量、%）を自然吸水および煮沸吸水により4段階に分けた。また、比較のために同一骨材配合の普通コンクリートおよびペースト、モルタル供試体もそれぞれ作製した。供試体は28日前水中養生後、ささらびけ乾燥させた状態で空気循環式熱サイクル試験機内に設置し、温度範囲-10°C～+10°Cおよびサイクル数2～32回で凍結融解のくり返しを与えた。

供試体寸法および測定項目を表-2に示す。角柱供試体の動弾性係数はためみ振動を与えて求め、長さ変化には円周上に貼付した電気抵抗線ひずみゲージにより測定した。

3. 結果および考察


図-1は凍結融解のくり返しとともに長さ、相対動弾性係数および圧縮強度の変化を示したものである。また、図-2は軽量コンクリートの長さ変化と骨材の初期含水量との関係を示している。いずれの指標を見ても初期含水量の大きいものは劣化の受け方が大きいことがわかる。実際、L₂₅の供試体では50サイクルでクラックが発生し、とくに円柱供試体ではわずか100サイクルで崩壊したものもある。また、角柱供試体では崩壊はしないものの、最終的に動弾性係数は60%以下に低下したため、崩壊とみなしてもよいようと思われる。これに対し、初期含水量が10%程度を境として、それ以下では劣化の進行はほとんど頭著ではない。とくに絶乾の骨材を用いたL₀では普通コンクリートNより耐久的といえる結果を得た。これは骨材から水分を吸い取ったペーストの%が変化したことや含水量の観察から骨材自体が劣化していく状態にあることなどによるものと思

コンクリート供試体の種類記号	W/C (%)	S/G (%)	単位量 (kg/m ³)			粗骨材	W/G	細骨材
			W	C	S			
L ₀	60	50	196	326	878	383	Xサンド	0 川砂
L ₉	"	"	"	"	"	418	"	92 "
L ₁₇	"	"	"	"	"	447	"	16.6 "
L ₂₅	"	"	"	"	"	471	"	23.0 "
N	"	"	"	"	"	842	W砂利	25 "
M	コンクリートの粗骨材をカットしたもの			W/C = 60% のセメントペースト				
P	W/C = 60% のセメントペースト			W/G = 25				

表-1

表-2

供試体寸法(cm)	測定項目	測定期間
10×10×40	長さ動弾性係数、重量	25サイクル
10×10×20	圧縮強度(長さ)、重量	50サイクル



わゆるか、この結果は、軽量コンクリートの凍結融解作用に対する耐久性の向上には骨材の初期含水量をなるべく低くおさえ方を望ましいことを示している。そして、絶乾の骨材を使ふる場合も、練り混ぜの際の骨材の吸水率をあらかじめ余分に加えるなどの配慮をすれば、コンクリートの流動性を維持しながらなお、耐久性を向上できるものと思われる。

次に、上述の諸現象の機構について若干の考察をしてみよう。図-3-1は耐久性が最も劣っているL₂₃および26サイクル時のひずみの変化を示している。明らかに凍結とともにひずみは増加するが、これは残留ひずみが見られ、この残留ひずみの蓄積によりコンクリートは次第に劣化すると考えられる。一方、図-3-2はヤーストあるびモニターリング1サイクルごとのひずみの変化を示したものであるが、両者ともに冷却とともにひずみは増加するが、これは見受けられる膨張は骨材からのものの膨張に起因することが明らかであり、このことからコンクリートの耐久性に骨材の含水量が大きく関連していることが認められる。実際、骨材単独で同様の測定を行なう場合にも含水量が大きいときには著しい凍結膨張が見受けられる。

このL₂₃の長さ変化の測定値から並列モデルおよびLaméの厚肉球殻モデルを利用してコンクリートのモルタル部分に発生する凍結による応力を差純化係数のときに計算してみると、1サイクルごとに約60~75%もの引張应力となる。この値は明らかに過大であり、云々適用の仕方や供試体容積変化への測定などにきびきび検討の余地があることを示しているが、いずれにしてもヤーストあるいはモルタル部分にならない引張应力が働き、それにより劣化が早くから進行すると考えられる。

一方、骨材の初期含水量が10%程度を境として、それ以下の場合にはコンクリートの耐久性がすぐれている原因としては、次のことが考えられる。初期含水量が10%程度でも水の生成による膨張圧は当然発生するはずであり、それにもともなう

膨張が生じなければならぬ。ところが図-3と同様の測定を行なう場合の結果にはこの現象が見られなかった。また、骨材単独でも10%程度の含水量では凍結膨張しない。このことは膨張圧が骨材内部で内的に吸収されることを示すもので、軽量骨材に含まれる粗大空隙の緩和作用による結果であろうと予想される。そこで、この緩和作用は凍結融解のくり返しにより骨材内部の組織の破壊をもたらすと考えられる。事実、L₂₃は残留ひずみがほとんど生じないのに對し、L₂₆は強度がやや低下するにはこの内的破壊のためにあろうと指摘される。

このように、骨材の特殊性から各耐久性指標間の相関を必ずしも良好とは言えない場合も存在するが、大別的に見て軽量コンクリートの凍害による破壊の目安をどの程度におけるよいかを知るために、各指標の関係を求めてみたのが図-4である。従来通り、相打弾性係数が60%に低下した段階を破壊とすれば、これは図より圧縮強度の減少率約70%および残留膨張約 150×10^{-6} に相当する（かしながら、この表に關しては資料不足であり、厳密な基準を決めるにはさらなる実験が必要であろう）。

ついでに、本研究は昭和52年度文部省科研費を受け行な、Eモードによることを付記し、また、実験に御協力いただいた岩手大学惟子國成氏、加賀俊秀君に謝意を表します。

〈参考文献〉

- (1) 藤原 前地：骨材自体の耐久性に関する二、三の考察、土木学会第30回年次学術講演会講演概要集

