1.16 00/1-	1.	は	Ľ	め	に
------------	----	---	---	---	---

2011年3月11日に発生した東日本大震災津波は我が 国の沿岸域に大きな被害をもたらした. 今次津波災害 の特徴の一つは、河川堤防や河川管理施設等、これま で津波外力を考慮せずに設計がなされて来た施設に対 しても甚大な被害を及ぼしている点である.

河口周辺の地形は河川及び海域からの波や流れの影 響を受け地形が大きく変化することが多い、今次津波 に際しても、河口地形が大きく変容した箇所が見られ ている.この様な被災前と異なる河口地形が作り出さ れたことにより, 大幅な治水安全度低下や, 環境面で の大きな障害をもたらしている事例が見られており, これらは河川管理上も大きな問題と位置づけられる.

そこで、本研究においては、田中ら<sup>1)</sup>による津波発生 直後の事象を報告した前報を踏まえ、津波発生から数 ヶ月の時間が経過しても大規模な河口地形変化が残存 している事例や, 逆に急激に地形変化が生じた双方の 事例を報告するとともに、その発生メカニズム、さら にはそのような事象が有する課題などについて考察を 行う.

# 2. 研究対象

ここでは、前報<sup>1)</sup>と同様に仙台海岸・石巻海岸に注ぐ 諸河川(図-1)を研究対象としている.対象河川は、 北から順に,鳴瀬川,七北田川,である. さらに,河 川ではないもの、津波の影響により一時的に河口・ラ グーン地形を呈した赤井江も研究対象としている

## 3. 結果

# (1) 鳴瀬川における河口地形変化

JAPAN

油油があっても地形の本ルパ 鳴瀬川 整備局北 る. その 図-2 でま の変化を

にらいて, 律波後の両百地形の愛花が東北地方 上川下流河川事務所によりモニターされてい 9写真から水際線を読み取り, 図化したものが ある.これによれば, いくつかの特徴的な地形 見て取ることが可能である.	が砂ここ

図-1 研究対象河川

*际武隈*(1)

10

名取川

まず、①で示した箇所での砂州の発達である.これは、 砂州が失われたことにより波浪が河口内部にまで侵入 し、①'部の左岸堤防前面の高水敷部を侵食して河道内 に堆積したものである.この様に、河川堤防に直接的 に波浪が作用する様になり、地震発生後約5ヶ月半の8 月 30 日には、河口から約 500m に位置する②部の左岸 堤防が 50m にわたって崩落した. この様な河口内への 高波浪の進入は、砂州の消失のみならず、河道部が深 く掘れたことの影響が大きいことを示唆している

また,海域を見ると,河口左岸側に L 形のヘッドラ ンドが存在する.当該海域においては南西方向(図-2 左向き)の沿岸漂砂が卓越している.このため、砂州 がフラッシュされた河口部への沿岸漂砂の供給は期待 できない. このような漂砂移動の不連続が砂州の回復 を遅延させていると考えられる.

### (2) 七北田川における河口地形変化

七北田川の津波後の地形の特徴は,複数の島状の地形 の発達である.これまでの高頻度空中写真の解析によ ればこのような地形は見られたことがなく、通常は右 岸・左岸の汀線位置をほぼ外挿した位置に発達してい た. このような河口から河道内への砂州の発達は, 前 述の鳴瀬川と共通する事象である.津波により河口水 深が増加し、河口部で波が砕けずに進入することによ り、このような河口砂州の押し込みが生じたものと考 えられる.

砂浜の回復途上における特徴的な点は, 図−3 に見ら れるような蒲生干潟前面海浜より左右側の海浜の後退 である. すなわち, 蒲生干潟部の平面形状が極端に凹 形状になったため、この部分に向けて左右両側から漂 が供給され、これにより左右での汀線後退が著しい。 れが進行して,9月7日には河口の完全閉塞が生じた とが見てとれる.



**赤井江** 

20km

太平洋

N

七北田川の完全閉塞現象には、七北田川河口と名取川 河口を結ぶ貞山運河の存在が大きく関係している(図 -3). つまり、貞山運河の存在により、河口開口部維持 に寄与すべき河川高流量・潮汐流量の一部が名取川に 流れている. 今次の津波により、この閘門が破壊され たことが、この河口閉塞をもたらした大きな要因であ ると考えられる.

### (3) 赤井江における海浜地形変化

赤井江においては、前述のとおり、旧川位置において 砂浜が決壊し、赤井江が海域と連結された.赤井江の 様な旧川位置は戻り流れの排水の機能を有し、ヒュー ズとしての役割が期待される.ただし、この様な開口 部の存在は、周辺海浜における土砂収支の観点で言え ば sink として作用するため、周辺の海浜に侵食を発生 させることが危惧される.また、河口部が維持されて いる間は海水の流入があることから、周辺の環境に与 えるインパクトも大きい、従って、今回のように砂浜 の決壊の回復に要する期間をあらかじめ把握しておく ことが極めて重要である.

そこで,以下においては One-Line モデルによる地形 回復過程の計算を行った.単純化された初期条件,境 界条件に対する土砂移動の保存側により次式を得る<sup>2)</sup>.

$$y = \frac{Y_0}{2} \left\{ erf\left[ \left( \frac{a}{2\sqrt{\varepsilon t}} \right) \left( 1 - \frac{x}{a} \right) \right] + erf\left[ \left( \frac{a}{2\sqrt{\varepsilon t}} \right) \left( 1 + \frac{x}{a} \right) \right] \right\}$$
(1)

ここで、a:養浜幅の半値、 $Y_0:$ 初期汀線からの養浜 域の岸沖距離、erf:誤差関数であり、また、式(1)中の  $\varepsilon$ は次式で与えられる.

$$\varepsilon = 2K \left( H^2 c_g \right)_p / D \tag{2}$$

ここで, *K*:定数, *H*:波高, *c<sub>g</sub>*:群速度, *D*:漂砂帯 の移動高さ, *B*:砕波点での値である.

**図-4** へこの理論解と解析解の比較を示した.この理論では波浪条件を一定とするなど,現実とそぐわない 仮定もあるが,これを見るに,理論は比較的良好に実 測値を説明できることがわかる.

## 4. 考察

以上の三河川について得られた知見を総括すると, いずれの河川においても、今次津波による河口地形変 化の変化は甚大である.この中で、七北田川のように 河口部にラグーンを有する場合、ラグーン地形の侵食 により、海浜の形状が凹状になり極端な汀線の後退が 見られる.ただし、その後の汀線の回復過程は、周辺



海浜の土砂の供給の多寡に依存している.

一方,鳴瀬川においてラグーンは無いものの,砂州 地形の回復に寄与すべき周辺海浜からの砂の供給が望 めず,地形の回復が遅れている.周辺海浜からの土砂 供給により短期間のうちに地形が回復したのは赤井江 であり,周辺に沿岸漂砂を遮る海岸構造物が存在しな いことがこの要因である.河口砂州が消失し,さらに 河道部が深く侵食され,河道内への波の進入により, 河口から上流側に砂州が形成されるという事象は鳴瀬 川,七北田川に共通して見られた.ただし,後者につ いては,その後河口部の浅化が進み,そのような地形 が解消されたのに対し,前者では依然そのような地形 を残している.この点についても,周辺海浜の漂砂環 境が河口部に大きな影響を及ぼしている.

#### 5.おわりに

本研究において,仙台湾・石巻湾に注ぐ三河川を対 象とし,東日本大震災津波後に見られた河口地形の特 徴とそれらが有する問題点などについて検討を行った. 以上の様に,各河川における津波被災後の地形回復は 周辺海浜からの土砂供給条件に大きく依存しており, 海域までも含めた広域的な土砂管理の必要性を改めて 示している.

## 謝辞

本研究を行うに当たり,国土交通省北上川下流河川事務所より貴重な現地資料の提供を受けた.また,本研究に対して日本学術振興会科学研究費(基盤研究(B),No.21360230,同No.22360193),(財)河川環境管理財団河川整備基金,京大防災研特別緊急共同研究,東北建設協会建設事業に関する技術開発支援の助成を受けた.ここに記して関係各位に深甚なる謝意を表する.

#### 参考文献

- 田中 仁・真野 明・有働恵子: 2011 年東北地方太平洋 沖地震津波による海浜地形変化, 土木学会論文集 B2(海 岸工学), Vol. B2-67, pp.I\_571-I\_575, 2011.
- Larson, M., Hanson, H. and Kraus, N.C.: Analytical solutions of one-line model for shoreline change near coastal structures, Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, Vol. 123, No. 4, pp.180-191, 1997.

