1.はじめに

ダムや河川堤防の浸透破壊時におけるパイピング・ボイリン グ現象は、地盤工学の重要な問題の一つであり、以前から多く の研究が進められている¹⁾。また世界各地ではダムや河川堤防 だけでなく、地盤の陥没災害が発生しており、発生箇所からは 細粒分の流出が確認されている。このように浸透に伴う粒子の 侵食は、局所的な破壊が生じることから地盤、構造物全体の破 壊に至る恐れがある。これらの土中の内部侵食に対する安定性 は Kenny らの図表^{2),3)}で判定することができるが、侵食量や破 壊形態を求めることはできない。そこで本研究では様々な粒度 分布の砂質土を対象に浸透実験を行い、粒度分布が内部侵食に 及ぼす影響を明らかにした。

2. 試料及び実験概要

試料は6種類の大石田産の硅砂(2号,4号,5号,6号,7号,8号) を混合し、粒度調整したものを用いた。各試料の物理試験結果 を表-1に、粒径加積曲線を図-1に示す。次に粒径加積曲線をも とに粒子の侵食に対する粒度の安定性を判定するため図-2の Kenny らの図表を作成した。粒径加積曲線上の任意の粒径Dと その4倍の粒径4Dの質量百分率より図-2のFとHの関係を求 める。F:H=1:1の境界線より下に存在する場合、粒子の侵食が 生じる可能性がある。ケースの選定方法としては、Kenny らの 図表から安定(Case1,2)、不安定(Case5,6)、中間(Case3,4)の3分 類、6ケースを選んだ。表-1ではU_c,U_c'の観点から粒度が比較 的均等なのはCase1,4で、それ以外は粒径幅が広く粒度は悪い。 図-2と合わせて評価してもCase5,6は不安定であり侵食の可能性 が高い。

内部侵食実験装置の概要を図-3に示す。本装置は既往の研究 ⁴⁾を参考に作製した。円筒容器はアクリル製で 内径7cm、高さ17cmである。上部水槽の脱気 水をこの円筒容器底部に送水する。上向き浸透 流を供試体下端で一様に作用させるためポーラ ストーンを設置した。円筒容器下部には供試体 に実際に作用する動水勾配を求めるためのマノ メータを設置し、管路内の摩擦損失の影響を取 り除いた。供試体上端は自由水面としているが、 侵食粒子の再堆積をエアーブローにより防ぐた めエアチューブを取り付けた。侵食粒子は越流 部から管路を通り、75μm ふるいを取り付けた 下部水槽で細粒分と粗粒分に分けられる。供試

キーワード 浸透破壊 内部侵食 膨張 〒963-8642 福島県郡山市田村町徳定字中河原1番地, TEL024-956-8710

日本大学工学部 学生会員 〇鈴木 利宏 日本大学工学部 正会員 仙頭 紀明

表-1 試料の物理特性

$\overline{\ }$	ρ_s	ρ_{dmax}	$ ho_{dmin}$	U_c	U_c '	F_{c}
	(g/cm ³)	(g/cm^3)	(g/cm^3)			(%)
Case1	2.575	1.848	1.695	5.607	0.778	3.782
Case2	2.612	1.978	1.482	13.175	6.806	2.14
Case3	2.546	1.897	1.630	7.506	0.514	5.48
Case4	2.590	1.897	1.564	4.161	1.460	4.43′
Case5	2.591	1.962	1.644	17.556	0.212	3.56
Case6	2.601	2.060	1.692	23.396	0.603	4.112







体作製は乾燥砂を分離しないように円筒容器に注ぎいれ、容器側面を木槌でたたき相対密度Drが70% に調整した。浸透実験は20分毎に動水勾配を上昇させ、各動水勾配時の流量、水温、侵食粒子の質量 を計測した。粒子の侵食状況と破壊状況はデジタルビデオカメラで撮影した。 3.実験結果と考察

浸透破壊実験より得られた細粒分侵食率 μ_{e1} 、動水 勾配 iの関係を図-4に示す。 μ_{e1} 次式で定義した⁴⁾。

$$\mu e_1 = \frac{m_{s_{e_f}}}{m_s \times \mu_0} \times 100 \quad (1)$$

 m_s :供試体の乾燥質量 (g) 、 μ_0 :初期細粒分含有率、 $m_{s-}e_f$:細粒分侵食質量 (g) である。

図-4からは安定と評価した case1,2 では高い動水勾配 においても侵食率が低いことがわかった。中間判定の Case3 と不安定評価の Case6 の侵食率が他のものと比 べて大きいことわかる。さらに動水勾配が 0.4 を超え ると侵食率が急増することがわかる。しかし全体的な 傾向として細粒分の侵食率が細粒分含有率と比べてか なり小さかった。この原因として、供試体内部で目詰 まりが発生していると考え、以降で考察していく。

次に実験直後、 *i*=0.1 、 *i*=0.8 の時の供試体の状況 を写真-1に、その時の動水勾配と膨張量の関係を図-5 に示す。安定と評価した Casel は供試体に変化は見ら れないが、Case3,4では供試体の膨張が確認できる。

Case5 では最大で 8.4mm 膨張し、その後供試体下部で ひび割れによるクラック幅が拡大し、3mm程度のレン ズ状の水の層を確認した。Case6 も Case5 と同様最終 的にはクラックが生じた。膨張はどの供試体も *i*=0.4 から発生し Case3 では8mm膨張した。クラックが生じ た Case 5,6 は不安定粒度であるため細粒分が移動しや すく、移動した細粒分が目詰まりをおこし目詰まり部 で透水係数が低くなったことで、上向き浸透力により 土塊が持ち上がりクラックの発生に至ったと考える。 Case3,4 も細粒分は移動するもの不安定と評価した供 試体よりも移動量は少ないため、局所的な破壊を伴わ ず一様に膨張したと考える。

4.まとめ

様々な粒度分布を有する砂質土の内部侵食に関する 浸透実験の結果から細粒分侵食率は不安定と評価した 供試体が高くなる傾向はあるものの細粒分含有率と比









写真-1 試験中の供試体の状況

べてかなり小さい侵食を示した。中間、不安定と評価した供試体は粒子の移動と目詰まりの結果、膨 張挙動を示し,特に不安定供試体ではクラックおよびレンズ状の水の発生を伴う局所的な破壊形態を 示した。今後は供試体内の細粒分の移動状況を把握するために細粒分含有率分布を調べる必要がある。 参考文献

 杉井・宇野・佐藤・山田(1989):浸透破壊の発生プロセスと非均質性,土と基礎,Vol.37,No.6, pp.17-22.
 2)Kenney,T.C.,&Lau,D.(1985): Internal stability of granular filters, Can. Geotechnical Journal, 22, pp.215-225.
 3)Kenney,T.C.,&Lau,D.(1986): Internal stability of granular filters: Reply, Can. Geotechnical Journal, 23, pp.420-423.,
 4)木内将太(2012):様々な粒度分布を有する粒状体の浸透破壊実験 土木学会東北 支部技術発表会(平成24年度)