

## 腐食した鋼部材接合部の補強法に関する研究

広島工業大学

三菱重工工事㈱

菱明技研㈱

広島工業大学

正会員

正会員

正会員

正会員

村中 昭典

勝野 壽男

梶本 勝也

皆田 理

### 1. はじめに


現在、道路橋と鉄道橋を合わせて約65万橋が供用されており点検、検査により損傷をできるだけ早期に発見し、適切な修補・補強を行う事は、安全な供用を確保する面から重要である。一般に鋼橋の損傷には大きく分けて疲労と腐食がある。これらの損傷は時間の経過とともに蓄積されるものである。また、高力ボルトの遅れ破壊や自然災害による損傷などについても鋼橋の寿命に影響を及ぼす要因である。本研究は鋼部材の高力ボルト摩擦接合部の腐食に起因した添接板、母材の板厚減少、ボルト軸力低下による耐荷力低下を供用下で仮受けを用いないで耐荷力の回復を行う補強工法開発の基礎的研究である。

### 2. 鋼橋の腐食損傷と原因

鋼道路橋の「腐食損傷」は橋梁形式を問わず、「床版ひび割れ損傷部や打継不良部の漏水」「伸縮装置や床版端部からの雨水の落下・漏水」が腐食原因全体の半数程度を占めている。たとえば、箱断面鋼部材においては、高力ボルト継手部からの雨水の浸入により桁内部に滯水が生じ腐食が発生した事例が多い。


### 3. 試験要領

実橋の腐食した添接板補強を想定した、重ね板・フィラー、及び接着剤を用いた供試体を作製した。図-1に供試体の形状、及び寸法を示す。使用鋼板はSS400、鋼板表面にはプラスチック処理を施した。ボルトにはS10T・M22のトルシア型ボルトを使用した。接着剤はエポキシ樹脂系でせん断強度17.64(MPa)を用いた。供試体は室内に1週間以上養生させた後、引張試験を実施した。図-2にひずみゲージの貼付例を示す。また、実橋においては供用中ボルトを抜き取るため、安全性を確認する必要がある。そこで、図-3に示すような供試体を作製して、一定荷重下におけるボルト撤去実験を行った。試験方法は供試体に490KNの引張荷重を載荷しながら1・5列、2・4列、3列の順にボルトの抜き取りと再締めを行い、継手内の荷重分担の傾向を把握する。



単位(mm)


Fタイプ(接着剤なし) Gタイプ(接着剤塗布)



Hタイプ(L=40) Iタイプ(L=60)



F, G, H, Iタイプの側面図



Jタイプ(L=20) Kタイプ(L=40)

図-1 供試体の形状、及び寸法




図-2 ゲージの貼付位置(供試体側面図)

