岡山大学環境生命科学研究科 学生会員 〇原田 健太郎
岡山大学環境生命科学研究科 正会員 吉田 圭介
岡山大学環境生命科学研究科 フェロー会員 前野 詩朗
岡山大学環境生命科学研究科 学生会員 松本 享之

1.はじめに

島根県にある斐伊川は典型的な砂河川であり, そ の堆積した土砂により全国有数の天井川となって いる. そのため度々洪水による氾濫を繰り返してき た.これを契機に、斐伊川水系の抜本的治水対策の 一環として、中海・宍道湖への洪水の流入量を減ら すため, 放水路を建設し, 斐伊川から神戸川へ洪水 の一部を分流させる斐伊川放水路事業が実施され た. 放水路は2013年6月に竣工し、同年9月の出 水で初めて運用された.近年,河川の流況を解析す るために平面二次元モデルが用いられるようにな っている.実河川でも適用できるのか検証するた め、本研究では、対象となる 2013 年 9 月 3~4 日 の出水時の水位観測所の結果に基づいて斐伊川及 び放水路を含む区間で数値解析を行い, 洪水及び分 流状況の再現を試みた. 下流端の水位・流量に関し て,解析結果と観測結果を比較し考察した.

2.2013年9月の出水状況

斐伊川流域では、秋雨前線により9月3日の朝か ら4日の昼頃までの長期間にわたり雨が降り続け、 総雨量が斐伊川流域平均で147mmを記録した.こ の雨による出水により、斐伊川上島地点の最大流量 は約1250m³/sとなり、今回の出水は、平成23年5 月の出水(斐伊川上島地点の最大流量が約 1240m³/s)と同規模程度であった.平成25年9月 3~4日の降雨で斐伊川本川の流量が分流堰地点で 約400m³/sを超えたため、斐伊川放水路で分流し平 成25年6月の完成後初の斐伊川放水路運用を行っ た.斐伊川放水路、尾原ダムの運用により、斐伊川 本川下流及び宍道湖水位を低減させた.また、斐伊 川本川下流の灘分地点(河口から4.0km)における 「はん濫注意水位」の継続時間が18時間から14

時間となり、洪水の継続時間を短縮させた. 斐伊川



図-1 斐伊川放水路の分流量



図-2 分流施設の概要

本川上島地点の最大流量約 1250m³/s を,斐伊川放 水路へ約 550m³/s 分流した(図-1).

次に,放水路の分流施設の概要を説明する. 分流施設の概要としては,上流側からゲートが5門 あり,斐伊川本川側から見て右から1号,2号,3 号,4号,5号ゲートとなっている.次に堰の後方 に減勢工が設置されており,水の勢いを抑制してい る.そして減勢工のすぐ後方は沈砂池になってお り,斐伊川の土砂が放水路及び神戸川へ流入するの を防ぐために土砂を溜める役割を果たしている(図



図-3 ゲート正面図

-2). 図-3 は分流施設のゲートを正面から見た図で ある.分流量を調整するゲートには,起伏ゲートと 制水ゲートがあり,実際に,放水路へ分流させると きは,本川流量の状況に応じてゲートを作動させる (ただし,今回の出水で制水ゲートは作動してい ない).

3. 解析概要

3.1 数値解析の基礎式

本研究では平面2次元浅水流方程式を基礎式として 数値解析を行う.このモデルは,水平方向の物理量 を水深平均して取り扱うものであり,広範囲な領域 の流況や洪水氾濫流を再現するモデルとして一般的 なものである.この基礎方程式の離散化は有限体積 法に基づき行う.時間積分には Euler の陽解法を, 空間積分には流束差分離法を,計算格子には非構造 格子を用いる.さらに,時間方向の離散化には2次 精度 Adams-Bashforth 法を採用する.

3.2 解析対象領域

本研究における解析対象領域を図-1 に示す. 解析 対象河道は, 斐伊川は上島地点(斐伊川河口から 18.6km)を上流端, 大津地点(斐伊川河口から 12.4km)を下流端とした 6.2km 区間を, 放水路は 分流点(神戸川河口から 13.1km)を上流端, 菅沢 橋地点(神戸川河口から 11.8km)を下流端とした 1.3km 区間である.

3.3 解析メッシュの概要

解析メッシュの作成手順について,まず国土地理院の平成 22 年の基盤地図情報数値標高(10m メッシュ)を基に斐伊川本川のメッシュの作成した.河床高に関しては,現在のものが反映されていないため,平成 25 年度の 200m 間隔の定期横断データを基に内挿して,できるだけ現地の地形を再現できる



図-3 解析対象領域

ようにした.次に,放水路については,平成24年 の放水路平面図を基にメッシュを作成した.河床高 に関しては,分流堰から沈砂池までは放水路完成後 の横断図,沈砂池から下流端となる菅沢橋までは平 成18年度の横断図を基に,放水路の勾配が1000分 の1であることを考慮してメッシュを作成した.格 子形状については,放水路に分流堰や減勢工といっ た複雑な河道形状を有するため,自由度が高くメッ シュ生成が容易な非構造格子を適用した.放水路分 流堰付近の解析メッシュは,橋脚や分流堰の周辺は 構造が複雑なため,流れが不安定になることを避け るためにメッシュ幅を5m,斐伊川本川や放水路の 残りの箇所については,メッシュ幅を20mとした. 3.4境界条件

9月4日0時から9月5日3時20分までを解析 時間とし,計算時間:98400秒,上流端流量は上島観 測所,斐伊川の下流端水位は大津観測所,放水路の



図-5 ハイドログラフ

表-1 堰の操作手順

2013/9/4 5:30	放流量分流開始
2013/9/4 6:50	放水路分流堰倒伏操作開始
2013/9/4 7:50	1号ゲート倒伏完了、2・3号ゲート倒伏開始
2013/9/4 8:50	2・3号ゲート倒伏完了、4・5号ゲート倒伏開始
2013/9/4 9:50	放水路分流堰倒伏完了
2013/9/5 3:20	放水路分流堰起伏操作開始
2013/9/5 4:07	放水路分流堰起伏完了

下流端水位は菅沢橋観測所で得られたデータを使 用した.解析に使用したハイドログラフを図-5 に 示す斐伊川の粗度係数は 0.033,放水路の粗度係数 は,計画時に設定された 0.025 を用いて解析を行っ た.

表-2 に詳細な堰の操作手順を示しており,この堰 操作を解析プログラムに反映させた.今回は堰の起 伏直前である3時20分までが解析時間となってい るため,起伏操作はプログラムに含んでいない.一 つのゲートが倒伏するのに要する時間は60分で, 全てのゲートを同時に倒すのではなく,時間差を利 用して倒伏させた.起伏させる際は,同時に起伏さ せ始め47分で起伏が完了した.

4. 解析結果

4.1 大津における流量の解析結果

大津における観測および数値解析の流量の比較 図を図-6.1に示す.流量に関して,概ねグラフの形 が一致しており,精度良く再現されている.

4.2 菅沢橋における流量の解析結果

菅沢橋における観測および数値解析の水位・流量 の比較図を図-6.2,図-6.3に示す.図-6.2の水位 グラフは本来であれば一致するはずであるが,解析 結果は観測結果よりも水位が上昇するのが遅くな っていることが見て取れる.これは下流端で計算を 始めると同時に上流端で流量を与えているためで ある.流量に関しては,ピーク流量は解析結果が観 測結果よりも約140m³/s多くなっている.またピー ク流量付近において,解析結果の変動が大きくなっ ている.この要因として,下流端にある橋脚が影響 していると考えられる.図-7はピーク流量時にお ける放水路下流端付近の水の流れの様子である.矢 印は流速ベクトル,VABSは流速の大きさを表して いる.下流側の橋脚付近ではベクトルが大きく,散



図-6.1 大津における洪水流量



図-6.2 菅沢橋における洪水水位







乱している様子が分かる.次に,図-8 は全ゲート 開放時の水の流れの様子である.Hは水深を表して いる.放水路全体で水が定常状態になっており,堰 の上を均等に水が流れていることが分かる.沈砂池 の前で一部,水の流れが渦を巻くように乱れている のが見て取れる.これは堰の橋脚によるものと考え られる.

4.3 上流端と下流端の流量の比較

大津と菅沢橋の流量を足し合わせたものを解析結 果,観測結果それぞれ計算し,上流端の上島の流量 と比較した(図-8).下流端(大津+菅沢橋)流量 の解析結果と上流端流量を比較すると,若干のタイ ムラグが発生しているが,観測結果よりも解析結果 の方が明らかに流量保存できていることが分かる. よって全体的に見ると,今回の解析は精度の良いも のである.観測結果の流量が一致しない要因として 考えられるのは,観測方法に誤差が生じやすい浮子 を用いていることが挙げられる.

5. 結論

本研究では、平面二次元モデルを用いた数値解析 を行い、現地の洪水の再現を試みた.解析結果と実 際に現地で観測された結果を比較検討し、考察し た.以下に、本研究により得られた結果を示す.

・大津における流量については、概ね精度良く再現 する

・菅沢橋における流量については,解析結果と観測 結果の流量の差が大きくなったので,精度の良い解 析とは言い難い.またピーク流量付近で値の変動が 大きくなっている.4章2節の結果から,下流端の 境界条件を橋脚よりも前にして解析を行う.放水路 の解析メッシュに関してはより現地に近いものに 改良する必要がある.

平面二次元モデルを用いた放水路への分流を含 む流況解析は、概ね精度良くできたと言える.しか し今回の解析で明らかとなった問題点がいくつか あるため以下に挙げる.

・放水路で流れが不安定なところがあるので,解析 メッシュをより現地に近いものに改良する.

・放水路で与える粗度係数による解析結果の検討が



図-8 上流端と下流端(大津+菅沢橋)の流量の比較

不十分であった.

・放水路への出水後,沈砂池に大量の堆砂があった ので,河床変動解析を行う必要がある.

今後の解析精度の向上を目指すためには,放水路 の解析モデルについて原因の把握と改善を重点的 に行うことが必須である.

参考文献

- 国土交通省出雲河川事務所: 斐伊川 彩りの水, 2012
- 国土交通省出雲河川事務所:斐伊川放水路事業, 2008
- 国土交通省出雲河川事務所: 斐伊川水系河川整 備計画(国管理区間)の概要, 2012