繰り返し曲げを受ける鋼部材の延性き裂発生・ 進展・破壊現象の解明に関する実験的研究

吉田 聡一郎1・葛 漢彬2・賈 良玖3

¹学生会員 名城大学 理工学部社会基盤デザイン工学科(〒468-8502名古屋市天白区塩釜口1-501) E-mail: 140448101@ccalumni.meijo-u.ac.jp

²フェロー 名城大学教授 理工学部社会基盤デザイン工学科 (〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口1-501) E-mail: gehanbin@ meijo-u.ac.jp

> ³名城大学 総合研究所 (〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口1-501) E-mail: LJ_JIA@hotmail.com

本研究では、鋼部材の延性き裂発生・き裂進展および破断までの挙動を解明するために行った繰り返し 三点曲げ実験により、切り欠き形状および載荷パターンの異なりが試験体の破壊に及ぼす影響を調べてい る. その結果、切り欠き半径が大きいものは、き裂が発生しにくいが内部にき裂が進展しやすく、破断前 の兆候が分かりにくいことや、載荷パターンや切り欠き形状の異なりが、き裂発生や破断までのエネルギ 一吸収量に影響を与えることが分かった.

Key Words: ductile fracture, cyclic loading, U-notch, V-notch, crack propagation rate

1. はじめに

1995年1月に発生した兵庫県南部地震で、冷間成形 鋼管柱と通しダイヤフラムの溶接部が破断するとい う被害が見られた.そればかりでなく、ラーメン骨 組みの梁端部の外部鉄骨柱部材、鉄道高架橋を支持 する柱部材にも明瞭な脆性的な破壊が発生したこと が分かった. これらは、いずれも熱間圧延又は鋳造 の厚肉鋼材であり,溶接部のみならず母材で破断す るケースも見られた¹⁾. **写真-1**は神戸高速鉄道の三宮 駅付近の高架橋の鋳造製の橋脚における脆性的な破 壊の事例である². すなわち, 脆性的な破壊は冷間加 工材や溶接部のみの問題ではなく、局部座屈が生じ にくい厚肉鋼材に潜在する一般的な問題である事が 実証された.既往の研究から、この脆性的な破壊は 延性き裂を起点としてき裂が進展し、限界まで達す ると脆性的な破壊が生じることが分かっている³. そ のため, 延性き裂発生から脆性的な破壊へと至る破 壊メカニズムの解明は重要である⁴. しかしながら, 土木分野の研究は脆性的な破壊に関して多くはない5.

既往の研究^{6, 7}では,鋼製ラーメン橋脚の隅角部等 が地震動によって繰り返し曲げを受けた時を想定し, レ型開先溶接されたT型溶接継手に繰り返し三点曲げ 載荷実験を行い,延性き裂の発生・進展および破断 までの挙動を調べ,溶接ビード止端部の存在や溶接 部等の材料が不連続である(母材部から溶接部に急 激な材料変化を有する)箇所にノッチが設けられて いる場合,延性き裂発生の要因と成り得ることが分 かった.

そこで、本研究では過去に行われた実験的研究を 踏まえて、繰り返し曲げを受ける鋼部材の延性破壊 現象を解明するため、繰り返し三点曲げ載荷実験を 行い、初期不整や疲労き裂等の傷を想定した人工的 なノッチや、ノッチの先端半径の異なりおよび載荷



写真-1 神戸高速鉄道の三宮駅付近の高架橋 鋳鉄製橋脚の被害様子



No.	試験体名	ノッチ半径(mm)	載荷パターン
1	R0.25-V-I	0.25	
2	R1.0-U-I	1.0	2δ,ずつ漸増載荷
3	R4.0-U-I	4.0	
4	R1.0-U-CL	1.0	一定載荷(±14&y)
5	R1.0-U-CM	1.0	一定載荷(±10&y)
6	R1.0-U-CS	1.0	一定載荷(±6ðy)
7	R1.0-U-R	1.0	ランダム載荷

パターンの異なり等の様々な要因が,繰り返し曲げ を受けた場合におけるき裂発生・進展・破断までの 挙動に及ぼす影響について検討する.

2. 実験概要

(1) 試験体概要

試験体は SM490YB 材を用いた母材で 7 本あり, 全 てに人工的な切り欠きを設けている. 試験体概要を 図-1 に, ノッチ形状や実験の載荷パターンを表-1 に 示す. また, 材料試験片 2 本も同鋼板より作成してお り, この鋼板の機械的性質を表-2 に示す.

実験試験体の切り欠き形状は U 形と V 形であり, 深さは全て 2mm とし, ノッチ半径 R は V 形の場合 0.25mm, U 形の場合 1.0mm と 4.0mm の 2 種類で計 3 種類である. なお,実験試験体名は例として, R1.0-U-I の場合, R の後の 1.0 がノッチ先端半径, U がノッ チ形状, I が載荷パターンを表している.

(2) 三点曲げ実験方法

実験には荷重±500kN,ストローク±75mm まで制御

可能な MTS 試験機を用いる.また実験装置の両端と 試験体中央にはローラーを用いた治具を設置し,繰 り返し曲げ載荷実験を行っている.支持条件はピン 支持とし,支間長は 540mm となっている.試験装置 概要を図-2 に示す.

鋼材 ヤング率 E(GPa)

ポアソン比v

降伏応力 σ_v (MPa)

引張強度 σ_u (MPa)

硬化ひずみ ε (%)

伸び率(%)

SM490YB

210

0.273

363

510

1.59

31.1

変位計は実験試験体の中央の変位、治具の上部お よび下部の変位を測定するように計7本設置している. 変位計の設置位置を図-3 に示す.載荷パターンにつ いては R=1.0mm の試験体の解析結果より、1Half cycle の降伏点より算出した降伏変位 δ=4.5mm を基準とし た.載荷パターンは図-4 に示しているように漸増載 荷,一定載荷,ランダム載荷である.本実験で試験 体中央に設置する治具の関係で、試験機のストロー ク限界が±70mm であるため、図-4(a)に示すように、 漸増振幅繰り返し載荷は増加量を±2δ,とし、設定した 上限に達した後は一定振幅載荷へ変更し載荷実験を 継続した. 図-4(d) に示すように、 ランダム載荷は 30Half cycle を1周とする Krawinkler らによって提案さ れたもの⁸を用いている.ここで, 30Half cycle に達し て破断に至らなかった場合,2周目として 1Half cycle から再度,載荷実験を継続した.



写真-2 き裂発生とき裂深さの測定



(a) き裂発生(11Half cycle) (b) き裂進展(15Half cycle) (c) 下き裂(16Half cycle)

(d) 破断(18Half cycle)

写真-3 R0.25-V-Iの実験状況(き裂発生,進展および破断)



(a) R0.25-V-I



(c) R4.0-U-I



(e) R1.0-U-CM



(b) R1.0-U-I



(d) R1.0-U-CL



(f) R1.0-U-CS



(g) R1.0-U-R

写真-4 各試験体破断面

		最大荷重時		き裂発生時		破断時				
No.	試験体	Half cycle	変位 (mm)	荷重 (kN)	Half cycle	変位 (mm)	荷重 (kN)	Half cycle	変位 (mm)	荷重 (kN)
1	R0.25-V-I	13	63.2	31.3	11	53.9	27.1	18	-47.5	-2.7
2	R1.0-U-I	13	63.2	39.2	11	54.1	33.5	18	-40.1	-2.4
3	R4.0-U-I	13	63.5	33.3	17	63.0	27.5	25	31.0	6.7
4	R1.0-U-CL	1	63.1	39.7	5	63.1	34.3	9	60.5	16.2
5	R1.0-U-CM	3	45.0	25.2	9	45.1	23.2	16	-39.1	-11.9
6	R1.0-U-CS	7	27.1	16.7	27	27.1	15.5	50	-27.2	-2.3
7	R1.0-U-R	2	67.5	39.5	32	67.6	33.9	76	65.4	12.6

表-3 最大荷重時・き裂発生時・破断時の Half cycle,変位および荷重

3. 実験結果

本実験では、Half cycle ごとに載荷を一時中断し、定 規をき裂の上から当てて、マクロレンズ付きのカメ ラにより撮影を行い、き裂の測定を行っている.ま た既往の研究^{の7}と同様、き裂幅が試験体長さ方向に 測定し、き裂進展状況については側面観察で行って いる(き裂発生後、試験体板厚方向にき裂が進展す るため).き裂発生とき裂深さの測定方法を**写真-2** に示す.また既往の研究^{の7}では、破断が瞬間的であ るため、引張最大荷重に対して荷重が 50%低下した 時点を破断時と定義していたが、今回はその現象が ほとんど見られなかったため、破断時は破断した Half cycle 時の急激な荷重低下が確認された点のものとし、 その Half cycle と変位および荷重の比較を行った.

(1) 破壊状況

例として No.1 R0.25-V-I のき裂発生, 進展および破 断までの実験状況の写真を写真-3 に示し、各試験体 の破断面の様子を写真-4 に示す.写真-3(a)から分か るように V ノッチ底部がひずみ集中部となり、ノッ チ底部からき裂が発生した.その後、き裂は徐々に 進展し, 15Half cycle 時に写真-3(b)に示す状況である. 14Half cycle で下側の R 部でき裂が発生し,写真-3(c) に示すように 16Half cycle で大きくき裂が進展し、そ して 18Half cycle で上下のき裂がつながり破断に至っ た. 破断ルートは写真-3(d)より,上側のき裂は鉛直 下向きに進展し、下側のき裂は右下から左上方向に 進展していることが分かる. 最終的に, 側面から見 ればくの字型になっている. ただし, 破断面からの き裂深さは上側のき裂の方が深いことが確認できた. これは上側にはノッチが設けられているため、ひず みが集中したからである.以上の見解は写真-4(a)の 破断面からも確認することができる. また上下のき 裂がつながったと見られる部分や、き裂が一気に進

展したと見られる部分には延性破壊により金属の伸 びた形跡と、ディンプルのような穴が破断面中央に 確認できた.

全試験体に共通して確認できたのは、はじめにき 裂が発生するのは必ず試験体上側の切り欠き部から であり、下側き裂はき裂発生後でもしばらく側面に き裂が現れることなく、内部深くにき裂進展してい た.また下側き裂の発生箇所は共通して、R部の始端 部であった.

写真-4(a),(b),(c)から漸増載荷における破断面 は中央部が延性破壊により金属の伸びた形跡とディ ンプルのような穴が確認できた.次に,写真-4(d), (e),(f)から一定載荷における破断面は疲労破面の特 徴であるビーチマーク(貝殻模様)が確認でき,破 断面両端には延性破壊の特徴であるディンプルが確 認できた.さらに,写真-4(g)からランダム載荷にお ける破断面は疲労破壊の特徴であるビーチマークが 確認できたが,一定載荷の破断面とは異なりビーチ マークの間隔が様々であった.

(2) Half cycle と荷重および変位

本実験で得られた各試験体の最大荷重時,き裂発 生時および破断時の Half cycle,変位および荷重を表-3 に示す.前述したように,破断時の荷重は破断した Half cycle 時の急激な荷重低下が確認された点のものと した.また本実験では,一定載荷およびランダム載 荷は荷重一変位履歴曲線では,最大荷重時,き裂発 生時また破断時における Half cycle 数の確認が難しい ため,各サイクルの最大荷重をつないだ包絡線を用 いて各試験体の比較を行う.例として No.2 R1.0-U-I, No.5 R1.0-U-CM および No.7 R1.0-U-R の荷重一変位履歴 曲線を図-5 に示し,各試験体の引張側と圧縮側の包 絡線を図-6 に示す.また,図-6 においてき裂発生が 全て引張側であることから,引張側の最大荷重を示 している.



図-6(a), (b)を比較して、V ノッチとU ノッチでの ノッチ形状の異なりによる影響を調べる. No.1 R0.25-V-I と No.2 R1.0-U-I において, き裂発生時の Half cycle 数は 11Half cycle と同じタイミングであったが, き裂 発生時の荷重に着目すると No.2 R1.0-U-I の方が 6.4kN 程度大きい. また最大荷重時においても, Half cycle 数 は 13Half cycle と同じタイミングであったが, 最大荷 重は No.2 R1.0-U-I の方が 7.9kN 程度大きくなった. 最 大荷重後の挙動に着目すると, No.1 R0.25-V-I と No.2 R1.0-U-I 共に最大荷重後の荷重低下が急激である.これはノッチ底部にひずみが過度に集中し, 内部へのき裂進展速度が速かったためであると考えられる.

次に、図-6(b)、(c)を比較して、漸増載荷における ノッチ半径の異なりによる影響を調べる. No.2 R1.0-U-Iは最大荷重到達後にき裂が発生しているのに対し て、No.3 R4.0-U-Iは最大荷重到達前にき裂が発生して いる.これは、No.2 R1.0-U-Iはノッチ半径が小さく、 ノッチ底部にひずみが集中したことが起因している と考えられる.それに対して、No.3 R4.0-U-Iはノッチ 半径が大きく、ノッチ底部にひずみがあまり集中し なかったためであると考えられる.このことは既往 の研究[®]においてもノッチ半径の小さなものはノッチ 底部にボイドの成長が見られるが、半径の大きなも のは試験体最小断面の内部でボイドの急成長が確認 されていることからも明らかである.

さらに、図-6(d)、(e)、(f)のノッチ形状が同一で 載荷パターンが一定振幅載荷の試験体で比較を行う. 漸増載荷(No.2 R1.0-U-I)の場合と異なり、一定載荷は全 ての試験体において、最大荷重後にき裂が発生した. 表-3より No.4 R1.0-U-CLのみ最大荷重は 1Half cycleで あったのに対して、他の一定載荷は No.5 R1.0-U-CM が 3 Half cycle、No.6 R1.0-U-CS が 7 Half cycle の時であっ た. また、振幅が小さくなるにつれ最大荷重からき 裂発生、き裂発生から破断までの Half cycle 数が大き くなっている.荷重低下は No.4 R1.0-U-CL は最大荷重 後に急激に低下しているのに対して、No.5 R1.0-U-CM は 10Half cycle までは緩やかに低下しているが、10Half cycle 以降は急激に低下している.そして振幅が最も 小さい No.6 R1.0-U-CS は破断時まで緩やかに低下して おり、急激な荷重低下が見られない.

最後に、 ランダム載荷で行った No.7 R1.0-U-R の最 大荷重は載荷パターンの中で最も振幅の大きくなる 一周目の 2Half cycle(15ん)の時であった. そしてき裂発 生は二周目の 32Half cycle(15&)であった. 一周目の 15& を見てみると、2Half cycle の荷重が 39.1kN で 16Half cycle が 35.2kN, 二周目の 32Half cycle では 33.5kN と荷 重が低下していた. また, 2Half cycle と 16Half cycle で は荷重低下が急激であるのに比べ, 16Half cycle と 32Half cycle では荷重低下は小さく、ほかの同じ振幅の 時を比べても大きな荷重低下は見られなかった.ま た、小さな振幅では引張と圧縮の両方でほとんど荷 重低下が見られないが,破断が近づくにつれ急激に 荷重が低下する傾向が見られ,特に 64Half cycle(12.5&) では明確に現れている. 圧縮側に注目してみると一 周目の-56,は15.4kN であったのに対し17Half cycle では 18.4kN, 二周目の 31Half cycle では 17.1kN と圧縮側最 大荷重は 17Half cycle であった. これは圧縮側は切り 欠きの様なひずみ集中箇所がないためによるもので あり,繰り返し載荷によるひずみ硬化の影響があっ たと考えられる.以上より、ランダム載荷では、大 きな振幅後は急激に荷重が低下するが、小さな振幅 では荷重の低下は小さく緩やかである.しかし,破 断が近づくにつれ小さな振幅でも急激に荷重が低下 し,破断の前兆が現れる.

(3) き裂進展率と累積塑性率

繰り返し載荷時の塑性変形能力の指標として,累 積塑性率を用いた.累積塑性率は式(1)⁹より算出した.

$$u_{eq} = \frac{\sum_{i} \left| \delta_{i} - \frac{P_{i}}{K_{e}} \right|}{\delta_{y}} \tag{1}$$

ここで、 δ_i は 1Half cycle 以降の変位、 P_i は 1Half cycle 以降の荷重である.また、 K_e は式(2)で定義される.

$$K_e = \frac{P_y}{\delta_y} \tag{2}$$

上式中, P_y は降伏荷重, δ_y は降伏変位である.本実験 で,累積塑性率を指標として用いているのは,載荷 パターンの異なる試験体同士を比較するとき,Half cycle 数や変位量による影響で同値な比較が困難であ ると考えられるためである. 各実験試験体の結果を 式(1)に基づいて,ノッチ形状の違いと載荷パターン の違いによりまとめたものを図-7 に示す.ここで縦 軸のき裂進展率は,実験試験体のき裂深さ L_e を最小 断面厚であるノッチ部の板厚 t=18mm で除し百分率で 表したものである.

図-7(a)より No.1 R0.25-V-I と No.2 R1.0-UIを比較す ると,破断直前の Half cycle のき裂進展率の値に差が 出ている.これは本実験がき裂深さを試験体側面で 測定しているため,き裂発生後にき裂が側面に現れ ず内部において進展し,内部のき裂とその後側面に 現れたき裂がつながることで一気に破断したものと 考えられる.さらに No.3 R4.0-U-I はき裂発生後におい てしばらくは側面でき裂を観測できず,破断直前の Half cycle のき裂進展率が 40%と小さいことから,漸増 載荷はノッチ先端半径が大きい程,最大荷重後にも き裂は発生しづらく耐力が大きいといえる.しかし き裂は側面に現れづらく内部において進展しやすい ため,側面観測だけで破断の前兆はわかりにくいと 考えられる.

次に、図−7(b)より一定載荷における振幅の違いに ついて比較する. No4 R1.0-U-CL は振幅が大きく,き 裂が発生したら一気に進展し,破断直前の Half cycle が 40%に満たない値から破断に至った.対して振幅 の小さな No.6 R1.0-U-CS はき裂発生からほぼ一定の間 隔でき裂が進展し,破断直前の Half cycle が 73%に達 した後破断に至った.以上の結果と No.5 R1.0-U-CM の結果から,一定載荷において振幅が大きなものほ どき裂は一気に進展しやすく,急激な破断に至るこ とが分かる.

さらに、図-7(b)より載荷パターンの違いについて 比較する. No.2 R1.0-U-Iと No.5 R1.0-U-CM が同程度の 累積塑性率でき裂が進展しているが、き裂進展率



(a) 漸増載荷時の切り欠き形状とノッチ半径の影響



図-7 き裂進展率--累積塑性率関係

No.	試験体名	エネルギー吸収量(kJ)				
		最大荷重時	き裂発生時	破断時		
1	R0.25-V-I	9.3	6.4	13.2		
2	R1.0-U-I	9.7	6.5	15.0		
3	R4.0-U-I	9.5	16.4	27.3		
4	R1.0-U-CL	1.8	9.0	13.8		
5	R1.0-U-CM	3.1	9.3	14.4		
6	R1.0-U-CS	3.3	12.7	17.8		
7	R1.0-U-R	1.7	10.0	15.3		

表-4 最大荷重・き裂発生・破断時のエネルギー吸収量

20%あたりまでに着目してみると, No.2 R1.0-U-I は引 張側と考えられる時に急激に上昇するのに対し, No.5 R1.0-U-CM はグラフに段差ができていないことから引 張と圧縮の両方で同じように進展していることが分 かる.また, No.6 R1.0-U-CS と No.7 R1.0-U-R は, き裂 が進展していき破断直前のき裂進展率も同程度の値 まで取れている.しかしながら, No.7 R1.0-U-R は No.6 R1.0-U-CS よりき裂発生から破断までの累積塑性率が 小さいことが分かる.No.6 R1.0-U-CS は累積塑性率が 400 程度を超えてから,挙動に段差が生じていないこ とから,ほぼ一定の間隔で圧縮と引張の両方でき裂 が進展していることが考えられる.

(4) エネルギー吸収量

エネルギー吸収量については、試験体がその Haff cycle に至るまでに要したエネルギーを表し、各載荷 ループの荷重-変位関係の塑性変形成分による面積 を総和したものと定義している.表-4 に各試験体の 最大荷重時・き裂発生時・破断時のエネルギー吸収

量を示す.

表-4 より漸増載荷におけるノッチ形状の違いがエ ネルギー吸収量に与える影響について考察する. No.1 R0.25-V-I と No.2 R1.0-U-I はき裂発生・破断までの Half cycle 数は同じであったが,エネルギー吸収量は No.1 R0.25-V-Iの方が小さかった.また No.2 R1.0-U-I と No.3 R4.0-U-I ではき裂発生時・破断時ともに No.3 R4.0-U-I が大きな値であった.すなわち最大荷重への到達に 必要なエネルギーはノッチ半径に影響されないが, ノッチ半径の大きなものほど破断までや,き裂発生 から破断までのエネルギー吸収量は大きくなる.

次に一定載荷における振幅の違いがエネルギー吸 収量に与える影響について考察する.先述したよう に,破断までのHalf cycle 数は No.6 R1.0-U-CS が最も多 いが,き裂発生時・破断時のエネルギー吸収量も一 番大きい値となった. No.4 R1.0-U-CL と No.5 R1.0-U-CM のき裂発生時,破断時のエネルギー吸収量を比較 すると,き裂発生時が 0.3kJ,破断時が 0.6kJ 程度の違 いは生じたが,概ね同等であると言える.これらの 結果を踏まえると、振幅の小さなものは破断するま でにより大きなエネルギー吸収量を要するが、振幅 はある程度が大きくなると、破断までに要するエネ ルギー吸収量が収束していくのではないかと考えら れる.

さらに、異なる載荷パターンがエネルギー吸収量 に与える影響について考察する.ランダム載荷に比 べ、漸増載荷の場合はき裂発生までに要するエネル ギーが小さいが、破断までに要するエネルギーはほ ぼ同程度である.言い換えれば、き裂発生から破断 までにはより大きなエネルギーを要する.また、き 裂発生から破断までのエネルギーについても比べる と、ランダム載荷とすべての一定載荷は同程度のエ ネルギーで破断に至った.

4. おわりに

(1) 結論

本研究では切り欠きを設けた鋼部材におけるき裂 の発生・進展および破断までの現象について,切り 欠きを設けた試験体の繰り返し三点曲げ載荷試験を 行うことで検証した.得られた主な結果を以下に示 す.

- 破断面の多くに疲労破壊と延性破壊の痕跡が確認でき、一部の上側き裂、また全ての下側き裂が内部深く進展していた痕跡も確認できた。
- 漸増載荷で切り欠き先端半径の異なる場合,切り欠き半径の小さいものは僅かな荷重でき裂が発生し,最大荷重後は著しく荷重が低下し破断までのエネルギー吸収量も小さい.また切り欠き半径の大きいものは多くの繰り返し荷重に耐えられるが,内部でき裂が進展したり耐力低下が起こっているため注意が必要である.
- 一定載荷は振幅が大きなものほどき裂は一気に 進展しやすく急激な破断に至る.また,振幅が 小さいものほど破断までに必要なエネルギーが 大きくなる.
- 4. ランダム載荷はき裂進展が振幅の大きな Half cycle を主とし累積塑性率が大きくなるにつれ, 小さな振幅でもき裂が進展していくようになる.

(2) 今後の課題

漸増載荷において、ノッチ先端半径 0.25mmの V / ッチと 1mmの U ノッチの差が荷重の大小のみで、き 裂の発生や破断の Half cycle 数に影響がないという結 果になった.しかし、一般的には鋭い切り欠きはひ ずみ集中が大きくき裂の発生、破断が早いので、振 幅の増加量を変更するなど、より詳細なデータを得ることが望ましいと考えられる.

参考文献

- 桑村仁、山本恵市:応力三軸状態における構 造用鋼材の延性き裂の発生条件、日本建築学 会構造系論文集,第 447 号, pp.129-135, 1995 年.
- 渡邊英一,前川義男,杉浦邦征,北根安雄: 鋼橋の被害と耐震性,土木学会誌,阪神・淡 路大震災特集-第4回-,p.57,1995年.
- 岡下勝彦,大南亮一,道場康二,山本晃久, 富松実,丹治康行,三木千尋:兵庫県南部地 震による神戸港港湾幹線道路 P75 橋脚隅角部 におけるき裂損傷の原因調査・検討,土木学 会論文集, No.591/I-43, pp.243-261, 1998年.
- 小野徹郎,佐藤篤司,横川貴之,相川直子: 構造用鋼材の延性き裂発生条件,日本建築学 会構造系論文集,第 565 号, pp.127-134, 2003 年.
- 5) 葛漢彬,川人麻紀夫,大橋正稔:鋼材の延性 き裂発生の限界ひずみに関する基礎研究,土 木学会地震工学論文集, Vol.28,論文番号 No.190, 2005年.
- 加藤友哉,康瀾,葛漢彬:溶接継手の破壊メ カニズムの解明に関する基礎的研究,土木学 会論文集 A1(構造・地震工学), Vol.71, No.4, pp.I_363-I_375, 2015年.
- 加藤友哉,猪飼豊樹,山口雄涼,東良樹,賈 良玖,葛漢彬:T型溶接継手の延性き裂発生 メカニズムの解明に関する実験的研究,土木 学会論文集 A1(構造・地震工学), Vol.72, No.4, pp.I_634-I_645, 2016年.
- Helmut Krawinkler, Akshay Gupta, Ricardo Medina and Nicolas Luco: Development of Loading Histories for Testing of Steel Beams-to-Column Assemblies, SAC Background Report SAC/BD-00/10, pp.3-5, August, 2000.
- 9) 柴田明憲:最新耐震構造解析(最新建築学シリ ーズ9),森北出版,第3版, p.49, 2003年.

(2017.9.1 受付)

EXPERIMENTAL STUDY ON DUCTILE FRACTURE MECHANISM OF STEEL MEMBER UNDER CYCLIC LOADING

Soichiro YOSHIDA, Hanbin GE, Naoto HANYA and Liang-Jiu JIA

This study is aimed to investigate cracking mechanism of steel members. Crack initiation, propagation and rupture of seven specimens under cyclic bending loading were studied. Effects of notch shape and cyclic pattern on failure behavior of the member were discussed. The results show that large radius notch can delay the crack initiation. However the development inside and symptoms before cracking are difficult to be detected. Also, differences in the loading type and notch shape affect the crack initiation and absorption energy.