地山補強土工法による切土のり面の施工

西 真幸¹•赤塚光洋²•岩井隆志³•橘内 明³

1 正会員 工修 日本鉄道建設公団 関東支社(110-0014 東京都台東区北上野1-10-14)
2 正会員 戸田建設株式会社 土木工事技術部(104-8388 東京都中央区京橋1-7-1)
3 戸田建設株式会社 関東支店(336-0011 埼玉県さいたま市高砂2-6-5)

本工事は、地山補強土工法によって切土勾配 1:0.35 の急斜面を掘削し、鉄道路盤を構築するものであり、 掘削深度は最大 14m である.地山補強土工法は、吹付コンクリートとロックボルトによって地山のすべり破壊 に対して安定を図る工法で,近年,のり面の急勾配化による経済性の向上や掘削土低減による環境配慮の観点 から施工実績が多くなっている.掘削深度 10m を超える地山補強土工法の施工実績がほとんどないため,施工に 際してはのり面の変状に留意し,自動計測による動態観測を含め安全性に十分な配慮をした.

本稿は、地山補強土工法の施工概要および動態観測の結果と考察を報告するとともに、地山の変位が大きく 斜面の安定確保が困難となった箇所で採用した補助対策工法について述べる.

キーワード:地山補強土工法,鉄道路盤,計測管理

1. はじめに

本工事は,東京都秋葉原と茨城県つくばを結ぶ高 速鉄道新設工事(つくばエクスプレス)であり,当該 工区は秋葉原起点46k260m~47k030mの延長770m区 間で,そのうちの560mが地山補強土工法による切土 区間である.

掘削深度は,H=4.0m~14.0m で,のり面勾配は 1:0.35 である.原地盤は自然水位が高く,掘削地盤 はN値が10~20の緩い細砂層が主体であり,湧水に よる砂質土のり面の崩壊防止やロックボルトの孔壁 自立を確保するため,ディープウェルによる地下水 位低下工法を併用した.

2. 地質概要

施工箇所の地盤は、図-1 に示すように、地表部が ローム(Lm)および凝灰質粘土(tc)からなる粘性土層 で、その下位はN値が10~20の比較的緩い砂質土層 (Ds3)が主体を成す、床付け付近は硬い洪積シルト 層(Dc3)であり、その下にN値>50を呈する洪積砂質 土層(Ds4)が堆積する、自然水位は約GL-2.0mと高 く、Ds4 層は水頭約8mの被圧滞水層である。

Ds3 層の圧密排水(CD)三軸圧縮試験の結果および 粒径加積曲線をそれぞれ図-2,図-3に示す.Ds3 層は 均等係数 U=1.83 と,非常に粒径のそろった細砂で あり,雨水や地下水の浸食によって崩壊が生じやす い地層と想定された.





3. 地山補強土工法の概要

地山補強土工法は、切土のり面に打設した棒状補 強材によってのり面全体の安定性を高める構造であ り、一般に棒状補強材、補強材頭部、壁体部によって 構成される.また、棒状補強材はその径によって、小 径(5~10cm)、中径(10~30cm)および大径(30~ 40cm)に分類される¹⁾.

今回の地山補強土工法は, 仮設土留壁としての適 用であり, のり面保護工(吹付けコンクリート)と小 径棒状補強材(ロックボルト+定着材)の組合せで ある(図-4 参照).

地山補強土工法の施工手順を図-5 に示す.1ステ ップの掘削深度は約 1.0m で,掘削,吹付コンクリー ト,ロックボルト打設の手順を最終掘削まで繰り返 し,掘削床付けを完了する.小径棒状補強材は,セメ ントミルクなどの定着材を用いて,引張り芯材を地 山に全面定着させる.

地山補強土工法の施工状況を**写真-1**, **写真-2** に示 す.



図-4 地山補強土工法詳細図



図-5 地山補強土工法の施工手順

写真-1 ロックボルト削孔状況

写真-2 掘削床付け完了状況

4. 仮設土留壁としての地山補強土工法の設計

仮設土留壁としての地山補強土の設計において, 原地盤の安定計算は円弧すべり法によって行うこと を基本としている¹⁾.

代表的な断面の安定計算の結果を,以下に示す.

原地盤の円弧すべりに対する最小安全率は Fs= 0.983 である(図-6 参照).

一方,補強材の引張抵抗力を考慮した場合の円弧 すべりの最小安全率はFs=1.286である(図-7参照). この場合,深い位置の補強材ほど不動土塊への定着 長が長く,大きな引張抵抗力を期待する設計となっ ている.

このように,地山補強土工法は,地山の変形・滑動 に対して補強材の引張抵抗力を期待しているため, 補強材の地山との定着確認および芯材の軸力確認は 重要な施工管理項目のひとつである.

なお,円弧すべり解析時において,地下水位は掘削 面まで低下しているものと仮定した.

5. 地下水位低下工法の併用について

本工事においては, Ds3 層の自然地下水位および Ds4 層の被圧地下水位に起因して, 次のような施工 上の問題点が懸念された.

図-6 安定解析図(原地盤)

- ①自然地下水位が高いことから, 湧水による切土 のり面(Ds-3)の崩壊が予想される.
- ②洪積砂層(Ds-4)の被圧水によって,掘削床付け 地盤(Dc-3)の盤ぶくれが想定される.
- ③地下水位が高いことから棒状補強材(ロックボルト)の削孔壁が自立しない可能性がある.

上記の対策として,ディープウェルによる地下水 位低下工法を採用し,観測井によって所定の地下水 低下を確認するものとした.

6. 計測計画

計測は,施工中の安全確保,地山補強土工法の妥当 性確認および周辺地盤への影響を評価するため,表 -1に示す項目を実施した.

自動計測機器の設置位置を図-8に示す.

計測項目	測定方法
①観察調査	目視,触手による観察
②のり肩部の変位	観測杭による水準測量・水平, 鉛 直変位
③のり面の変位	観測鋲による水準測量・水平, 鉛 直変位
④補強材の引抜耐力	油圧ジャッキによる引抜き試験
⑤地中水平変位	地中に設置した孔内傾斜計によ る測定
⑥補強芯材の軸力	ロックボルトに取付けたひずみ 計による測定
⑦地下水位の変化	Ds3,Ds4 層に観測井を設置し水 位測定器により計測
⑧周辺地盤の変位	観測杭による水準測量・鉛直変 位

表-1 計測項目一覧表

のり肩部の水平変位に関しては、「補強土留め壁設計・施工の手引き」¹⁾を参考に、当該工事で先行的に 掘削床付けが完了した区間(延長 40m,以下先行区間 と称す.)の計測結果を考慮し、**表-2**に示すような管 理基準値を設けて計測管理を実施した.

管理段階	管理項目	管理基準値	対処方法		
一场旅田印	せん断ひずみε(%)	$0.2 \leq \epsilon < 0.3$	通常の計測を継続する。		
階	ひずみ速度 v (%/min)	$0.03\!\times\!10^{-4}\!\!\leq\!v\!<\!0.05\!\times$	注意深く、上部のり面の観察を行		
		10^{-4}	ð.		
	せん断ひずみε(%)	$0.3 \leqq \epsilon < 0.4$	計測頻度を増し、変位の急増に伴っ		
			て退避できる体制をとる。		
			特に、のり面の亀裂やはらみ出し等		
			の変状観察を行う。		
二次管理段 階	ひザみ速度 v (%/min)		変形を抑制するため、余掘り量の低		
		$0.05 \times 10^{-4} \leq v < 0.09 \times 10^{-4}$	減や施工サイクル (掘削+吹付け+		
			ロックボルト)を見直し、可能な限		
			り短いサイクルでのり面を補強す		
			る。		
			ひずみが限界値を超えそうな場合		
			は、補強材の増打ちや打設径の見直		
			しを行う。		
	せん断ひずみε(%)	0.4< ε	せん断ひずみが限界値を超えた段		
	ひずみ速度 v (%/min)	0.45×10 ⁻⁴ ≦v	階で、施工を中止し、ひずみ速度を		
			1時間単位で計測、算出する。		
限界段階			ひずみ速度が限界値を超えた場合		
			は、直ちに掘削土を埋め戻し、変形		
			を抑制する。		
			復旧に際して、補助対策工法を実施		
			する。		

 $[\]epsilon = 0/H$ (0:00月水平変位重、H:掘削深 v= ϵ/t (t:経過時間)

7. 計測結果と考察

(1)のり肩水平変位および地中水平変位の計測結果

代表的断面における,のり肩水平変位および地中 水平変位の計測結果を図-9,図-10に示す.

のり肩の水平変位は掘削進行に対応して漸次増加 し,4次掘削時点で大きく変化している(図-9,図-10 中のポイント①).これは,上部粘性土層と砂質土層 の層境界の掘削が原因と推定できる. ポイント②の時点は 5 次掘削完了後であり,この 時点から最終掘削まで,のり肩の水平変位が,ほぼ一 定の速度で増加していることが判る.

のり肩のせん断ひずみ ϵ ($\epsilon = \delta$ /H, δ :のり肩水 平変位, H:掘削深度)の変位速度 v は, 図中に示すよ うに, v=0.05×10⁻⁴%/min であり, これは, **図-10**の 深度方向の変位分布からも 5 次掘削以降の掘削層の 主体である Ds3 層の変位速度を表しているものと考 えられる.

ひずみ速度 $v=0.05 \times 10^{-4}$ %/min は今回施工管理 基準として設定した一次管理基準の上限値であり, 砂質土地盤における地山の安定性を評価する上での, ひとつの目安になると考える.

図-10 各掘削ステップにおける地中水平変位

(2) ロックボルトの軸力計測結果

ロックボルトの軸力測定は3段目,6段目,8段目で 実施し,軸力計は軸方向に3箇所設置した(図-8 参 照). 各ロックボルトの最大軸力の経時変化を図-11 に, また,掘削に伴うロックボルト軸力の軸方向の変化 を図-12 に示す.

図-12 ロックボルト軸力の軸方向変化図

図-11 より, ロックボルトは打設後の次段階掘削 で軸力の 50%以上が導入され, その後ほぼ一定値に 収束することが判る.また, 各段 20~30kN の範囲で 軸力が導入されており, 深い位置のロックボルトの 軸力が大きい.このことは, 円弧すべり計算において, 深い位置の補強材の引張抵抗力の負担率を大きくし た設計の妥当性を示すものと考える.

ここで、図-12において最も浅い3段目のロックボルトの軸力に着目する.軸力の最大値が掘削の進行に伴ってボルト中央部から地山側に移動している.

ロックボルトの軸力は,図-13 に示すように移動 土塊と不動土塊のすべり面付近で最大となると想定 される.掘削が進行すると地山のゆるみが地山背面 に拡大し,それに伴って,軸力の最大値を示す位置が 地山側に移動したものと推定できる.

図-13 ゆるみ領域の拡大による軸力分布の変化

8. FEM 解析による限界変形量の推定

先行区間(延長 L=40m, 掘削深度 h=10.4m)の計測 データに基き, 地盤定数を FEM による逆解析で求め, のり面勾配 1:0.35 の切土斜面に崩壊が生じるのり 肩のせん断ひずみ ε を推定し, 管理基準値の妥当性 について検証した.

(1) FEM 弾塑性解析による地盤定数の逆解析

先行区間を解析モデルとして,地中水平変位の計 測データから地盤の弾性係数を FEM による逆解析手 法で求めた.

解析モデルを図-14 に示し, 地盤および補強部材 の物性値を表-4, 表-5 に示す.

図-10 に示したように、Ds3-2 層の変形が全体の変 位量に大きく影響していることから,Ds3-2 層の弾 性係数を逆解析するものとした.

Ds3-2 層の弾性係数を E=10500kN/m²とした場合、 地中水平変位の解析値と実測値がほぼ一致する結果 となった.(図-15 参照)

また,本解析における、地盤内応力の解析結果を図 -16 に示す.部分的に塑性状態を呈するが,地山補強 の効果によってのり面深部に至る塑性域の拡がりは みせておらず,すべり破壊に対して安定した状態と 考えられる.

表-4 地盤の解析定数

1.66	弾性係数 E	ポアソン比	粘着力C	内部摩擦角φ	単位体積重量γ
土質	(kN/m^2)	(v)	(kN/m^2)	(度)	(kN/m^3)
Lm	3500**1	0.45	20.0	15	12.8
tc	8000**1	0.45	30.0	15	15.0
Ds3-1	7000^{2}	0.35	10.0	26	17.7
Ds3-2	7000~17500	0.35	10.0	32	18.1
Dc3	128000^{*1}	0.4	168.0	25	16.5

※1:室内土質試験結果より ※2:E=7Nで推定

表-5 補強部材の解析定数

梁部材	弾性係数 E (kN/m ²)	断面二次モーメント I (m ⁴)	断面積 (m ²)	単位体積重量γ (kN/m ³)
吹付コンクリート	2.35×10^{7}	8. 3×10 ⁻⁵	0.10	23.0
ロックボルト	2.35 \times 10 ^{7\times3}	8.7×10 ⁻⁷	0.0033	23.0

※3:グラウト材の断面定数

(2) 無補強モデルによる限界水平ひずみの推定

前述の逆解析で求めた地盤物性値で,地山補強材 を考慮しない「無補強モデル」を設定し,切土地山が 崩壊に至る場合の,限界水平ひずみεを推定した.

地山の崩壊は,掘削に伴って地盤内に拡大する塑 性域(せん断破壊)の状態から判断するものとした.

掘削深度とせん断ひずみの関係を図-17 に,各掘 削深度における塑性域図を図-18 に示す.

図-18 各掘削深度における塑性域図(無補強)

掘削深度 D と水平せん断ひずみ ε は, 図-17 に示す ように, 掘削に伴ってせん断ひずみが比例的に増加 する関係にある.

一方, 図-18 の塑性域図から, 掘削深度が D=8.0m を超えると塑性域が拡大して円弧状の崩壊に至るこ とが想定され, その時の水平せん断ひずみは, 図-17 より ϵ =0.45%である. 地山が崩壊に至るせん断ひず みの限界を ϵ =0.45%とすると, 当該工事において, せん断ひずみの管理限界値として設定した ϵ =0.4% は(表-2 中の管理基準値参照), 妥当な値であったと 考える.

9. 補助対策工法の併用と効果について

先行区間は、のり面および地表面にクラックなど の変状はみとめられず,周辺地盤への影響もほとん どなく掘削床付けを完了した.

残り区間の一部(延長 90m)における 8 次掘削段 階(深度 9.0m,最終掘削深度 11.4m)で,のり肩水平ひ ずみ ε が管理限界値を超え,ひずみ速度 v が限界値 に近づいた(図-19参照).さらに,のり肩背後約8mの 地点に地表面クラックが観測されたため,応急対策 として押え盛土(盛土高さ h=2.0m)を実施した.

押え盛土によって変位は収束したが,掘削再開に よる斜面の安定を確保するため,補助対策工法の検 討を行った.

地中変位および地表面クラックの状況から土塊の すべり面はロックボルトの背面と推定され,引張補 強材としては長尺なものが必要であった.

また,抑止杭によるすべり抵抗力の補強や排土工 法によるすべり土塊の荷重低減なども併せて検討し たが,施工能率,経済性および施工制約条件から長尺 引張補強材であるグラウンドアンカー工法が妥当で あると判断した.

グラウンドアンカーは押え盛土上で打設し(図-20 参照),H型鋼による腹起こし材を設置して掘削を再 開した.のり肩水平変位および地中変位にほとんど 変化はなく,最終掘削を完了した.

10.まとめ

前述のように,一部の区間でグラウンドアンカー による補助対策工法を採用したが,延長 560m の地山 補強土工法による切土掘削を無事完了した.

本工法は、当該地質のような固結度が低く、また、 侵食による崩壊が生じやすい均質な細砂地盤に適用 する場合、地下水が完全に掘削面以下に低下してい る必要がある。特に、ロックボルトの孔壁は地下水が 完全に低下した状態でないと孔壁の自立を確保する ことが困難な状況であった。

今後,類似工事の実施に際しては,地質や地下水の 状況および周辺環境の調査を十分に行い,地下水低 下工法を併用する場合は,確実に水位低下の図れる 工法を採用するとともに,周辺環境への影響を慎重 に検討する必要があると考える.

参考文献

 日本鉄道建設公団:補強土留め壁設計・施工の手 引き,2001.

