Improvement of Current Collection for Rigid Conductor Lines by Grinding Undulating Wear

正[電] ○原田 智、 正[電] 清水 政利、 正[電] 萬代 毅

# (鉄道総合技術研究所)

Satoshi Harada, Masatoshi Shimizu, Tsuyoshi Mandai (Railway Technical Research Institute)

It is difficult for rigid conductor lines to follow the motion of pantographs, due to the lack of flexibility. This fault of rigid conductor lines tends to form undulating wear on the sliding surface so that the maintenance is required. We developed a device for grinding undulating wear to improve the quality of current collection, confirmed its effect through the test on commercial lines, and examined the spectrums of unevenness of sliding surface.

Keyword : rigid conductor line, undulating wear, sliding surface grinding, current collection, contact loss rate

# 1. はじめに

剛体電車線は、カテナリ電車線のように張力が作用し ていないため断線の恐れがなく、トロリ線などのしゅう 動面における摩耗を大きく許容でき、メンテナンスを軽 減できる有利な特長がある。

しかし、剛体電車線はその構造からパンタグラフに対 する弾性がないため、しゅう動面に存在する微小な凹凸 でも離線が発生しやすい。その離線に伴うアークにより トロリ線などのしゅう動面が融解し後続のパンタグラフ に削り取られ、波状摩耗と呼ばれる凹凸を形成してしま う。この波状摩耗はトロリ線などのしゅう動面およびパ ンタグラフのすり板の摩耗を進行させ、メンテナンス上 好ましくない。

筆者らは以前、剛体電車線の離線を低減するため、し ゆう動面の凹凸を研削して平滑化する装置(図 1)を開 発した <sup>1)</sup>。そこで、集電試験装置に剛体電車線を架設し てパンタグラフを実際に走行させ離線を測定し、本装置 により剛体電車線の離線を低減できることを確認した <sup>2)</sup>. <sup>3)</sup>。このことから、本装置を用いることにより剛体電車 線で離線が発生する機会が減り、結果的に波状摩耗の発 生を抑制することが期待される。

そこで今回、営業本線の剛体電車線に生じている波状 摩耗について本装置による抑制効果を確認した。実際の 試験では、まず営業本線上でも本装置で研削が可能なこ とを確認し、研削後に走行試験を実施し離線率等を測定 した。また、しゅう動面の凹凸測定を継続的に実施し、 効果を確認したので以下に報告する。

# 2. しゅう動面研削作業

今回研削作業を実施した線区は、T型銅架台剛体電車 線を架設している地下鉄区間である。研削した区間は、 波状摩耗が比較的顕著に発生している駅出発区間の2箇 所、それぞれ約100mである(表1)。研削作業は1晩に つき1箇所ずつ、営業運転終了後の夜間作業時間帯に実 施した。実際の作業は、軌陸車の作業台に研削装置を載 せ、人が歩く程度の速度約4km/hで軌陸車を移動させ、 研削区間を数回往復することにより実施した(図2)。な お、しゅう動面の適切な研削量を確認するため、研削区 間Aには粗い砥石、研削区間Bには細かい砥石を使用し、 研削後の凹凸状態を測定した。

#### 3. 研削直後のしゅう動面

研削作業前とその直後でしゅう動面の凹凸をレーザ変 位計により測定した。5ヶ月後の凹凸状態については後 述の5で議論する。

# 3.1 研削区間 A

1箇所目の研削区間である研削区間 A の測定波形を図 3 に示す。研削前では、しゅう動面に波長約 60mm の比 較的振幅の大きな凹凸が顕著に見られる。この波長約 60mm の凹凸は、パンタグラフのすり板間隔に起因する 離線に伴うアークによる凹凸 <sup>40</sup>であり、波状摩耗による 凹凸であると考えられる。

研削直後では、一部深く削り取られた箇所の凹凸が残 っているが、波状摩耗の凹凸がよく取り除かれているこ とがわかる。

### 3.2 研削区間 B

2箇所目の研削区間である研削区間 B の測定波形を図 4に示す。研削前では、研削区間 A と比較して波状摩耗 による凹凸は顕著でないが、波形右側に波長約 60mm の 波状摩耗による凹凸が見られる。

研削直後では、波形右側の波状摩耗による凹凸は取り 除かれているが研削区間 A ほどではなく、凹凸が若干残 っていることがわかる。

以上のことから、研削作業によりしゅう動面の凹凸が 除去されていることを確認した。ただし、研削に用いる 砥石により得られるしゅう動面状態に差が見られた。

#### 4. 電車走行試験

剛体電車線で発生する離線が研削後に低減しているこ とを確認するため、走行試験を実施した。試験では営業 運転に使用している車両を用い、各測定機器を取り付け 試験車両とした。離線測定には離線に伴うアークを検出 する光学式離線判別方式を用い、セクションなどの不連 続箇所を除いた一般区間の離線率および最大離線継続時 間を測定した。なお、測定に用いた試験車両はすり板に カーボンすり板を使用したパンタグラフを搭載している。

〔No.03-51〕日本機械学会第10回鉄道技術連合シンポジウム講演論文集〔2003-12.9~11. 川崎〕

表 1 剛体電車線のしゅう動面研削箇所

区間	ドラム長	研削箇所	砥石
研削区間A	約270m	<i>举</i> 匀95m	C60
研削区間B	約250m	約100m	C120



図1 研削装置の外観



33 mm/di



研削5ヶ月後





図5 研削区間Aの離線測定結果



図6 研削区間Bの離線測定結果



## 4.1 研削区間Aの離線測定

研削区間Aにおいて、研削前後で比較した光学式離線 測定の離線率および最大離線継続時間を図5に示す。研 削前が試番1、研削直後が試番2~4となっている。なお、 この区間における走行速度は53~57km/hであった。

図5の各試番において試験車両は惰行しており、パン タグラフは補機電流のみ集電しているが、研削前では離 線が発生し離線率が0.51%、最大離線継続時間が2.0ms となっている。一方、研削直後の各試番では離線が発生 しておらず離線率が0%、最大離線継続時間が0msとい う良好な結果が得られた。

これは図3の凹凸波形が示すように、この区間にあった波状摩耗の凹凸が研削作業により除去されたため、ア ークを発生することがほぼなくなったことを示している。

# 4.2 研削区間 B の離線測定

研削区間 B において、研削前後で比較した光学式離線 測定の離線率および最大離線継続時間を図 6 に示す。こ の区間における走行速度は 75km/h であった。

図 6 の各試番において試験車両は力行しており、研削 前では離線率が 0.48%、最大離線継続時間が 5.0ms とな っている。研削直後の試番 2 では離線率が 0.06%、最大 離線継続時間が 1.0ms となり、研削前と比較して離線の 発生が低減している。ただし、試番によっては最大離線 継続時間が 5.0ms と大きくなることもあるが、これは試 験車両のパンタグラフの追随性能によるものと考えられ る。図 7 に試験車両のパンタグラフの追随振幅特性を示 す。図 7 から、研削区間 A の速度 55km/h 付近は追随性 能が高く、研削区間 B の速度 75km/h 付近は追随性能が 最も低いことがわかる。

### 5. しゅう動面の凹凸経過測定

研削前後でしゅう動面状態を比較するため、しゅう動 面凹凸を測定した。しゅう動面の凹凸は軌道の分野にお いて軌道狂いを検出する代表的な手法である正矢法を用 い、研削区間約 100m を連続的に測定した。測定に用い た 80mm 弦正矢法は、パンタグラフのすり板間隔に起因 する波状摩耗による凹凸の波長に近い波数成分を主に検 出するための手法である。

### 5.1 研削区間Aの経過測定

研削区間Aにおいて正矢法を用いた凹凸測定の結果を 図8に示す。図8は研削前、研削直後および研削約5ヶ 月後の波形を示している。また、レーザ変位計によりし ゅう動面を局所的に測定した波形を図3に示す。

図8の研削直後の波形から、波状摩耗による凹凸の振 幅が大きい支持点188~183間で振幅が若干小さくなっ ており、支持点181~175間で振幅が大幅に小さくなっ ていることがわかる。研削5ヶ月後の波形から、波状摩 耗による凹凸の振幅が支持点185付近で大きくなってい るが、支持点180~170では研削直後の状態を維持して いることがわかる。図3の研削直後と研削5ヶ月後の波 形を比較しても波状摩耗による凹凸が新たに成長する様 子は見られない。したがって、この区間のしゅう動面は 良好な状態を維持していると考えられる。

## 5.2 研削区間 B の経過測定

研削区間Aと同様に、研削区間Bにおいて正矢法を用 いた凹凸測定の結果を図9に、レーザ変位計により測定 した波形を図4に示す。

図 9 の波形から、研削前は研削区間の全体に波状摩耗 が生じていることがわかる。ただし、波状摩耗による凹 凸の振幅が研削区間 A ほど大きい箇所はなく、研削区間 B の全体においても凹凸の振幅は小さい。研削直後は波 状摩耗による凹凸の振幅が若干小さくなっているが、全 体としては研削区間Aほど凹凸を除去することができな かった。また、研削5ヶ月後は支持点210~205間で凹 凸の振幅がやや小さくなっているが、それ以外の研削区 間では研削直後とほぼ同じ凹凸の振幅を維持していると 考えられる。

次に、研削区間 B のしゅう動面の凹凸を詳しく測定し た図4において、研削直後と研削5ヶ月後の波形を比較 すると、波形右側の波状摩耗による凹凸がやや成長して いる。この区間では、研削作業で除去できなかった波状 摩耗による凹凸が、今後、研削前の状態に戻る可能性が ある。

#### 6. しゅう動面凹凸のスペクトル

これまで、しゅう動面の凹凸波形から研削作業による 波状摩耗の凹凸状態の変化について述べてきた。そこで、 測定した凹凸波形から 1m あたりに含まれる波数に関す るパワースペクトル密度を求め、波状摩耗による凹凸の 振幅について研削前、研削直後および研削5ヶ月後で比 較検討する。

# 6.1 研削区間 A のスペクトル

研削区間 A の 1m あたりに含まれる波数に関するパワ ースペクトル密度を図 10、図 11 に示す。図 10、図 11 はそれぞれ、図 8 の波形における前半約 50m の区間 I、 後半約 50m の区間Ⅱに対するスペクトルを示している。 また、各図における点線は、波状摩耗による凹凸の成分 である波数 16(波長約 60mm)の箇所を示している。

波状摩耗による凹凸の振幅が比較的大きい区間 I の図 10 から、研削作業により波状摩耗の凹凸成分がよく取り 除かれていることがわかる。しかし、研削 5 ヶ月後の波 状摩耗の凹凸成分は研削前とほぼ同じ状態まで戻りつつ ある。これは、区間 I の波状摩耗の凹凸成分は研削前で 特に大きく、研削量が不足していたことを示している。 一方区間 II では、研削前の波状摩耗の凹凸成分は区間 I の研削直後とほぼ同じ状態であり、比較的波状摩耗の凹 凸成分が小さい。このため、区間 I と同じ研削量でも波 状摩耗による凹凸成分が大幅に除去されていることが図 11 の研削直後のスペクトルからわかる。また、図 11 の 研削 5 ヶ月後のスペクトルから、研削作業により研削直 後の程度まで波状摩耗の凹凸成分が除去されると、以後 波状摩耗が発生しないことがわかる。

### 6.2 研削区間 B のスペクトル

研削区間 B のしゅう動面の凹凸波形に関するパワース ペクトル密度を図 12 および図 13 に示す。図 12、図 13 はそれぞれ、図 9 の波形における前半約 50m の区間Ⅲ、 後半約 50m の区間Ⅳの波形に対するスペクトルを示し ている。

図 13、図 14 から、研削区間 B の波状摩耗の凹凸成分 は研削区間 A の区間 I ほど大きくなく、区間 II とほぼ同 じ状態であることがわかる。区間 II および区間 IV の波状 摩耗の凹凸成分は研削直後に若干除去されているが、研 削区間 A ほど大幅に除去されていない。また、研削 5 ヶ 月後に区間 III で波状摩耗の凹凸成分が多少小さくなるが、 全体的には研削前の状態とほぼ変わらないことがわかる。

## 7.まとめ

今回、研削装置を用いて剛体電車線に生じている波状 摩耗を抑制する効果を営業本線で確認したところ、下記 のことがわかった。

- ①研削作業は夜間作業時間帯内で終了し、研削装置が 営業本線上でも使用可能であることを確認した。
- ②研削作業により滑らかなしゅう動面が得られ、離線の発生が抑制されていることを電車走行試験により確認した。
- ③研削後の波状摩耗再発を考慮すると、粒子の細かい 砥石による研削では波状摩耗抑制への効果が低い。
- ④しゅう動面の凹凸スペクトルから、波状摩耗抑制の 効果が期待できる研削量の目安を得た。

今後も、研削したしゅう動面の凹凸状態の観測を継続 する予定である。さらに、波状摩耗の成分以外の波数成 分についても調査検討し、研削による効果の全体を把握 したいと考えている。また、機会があればトロリ線を張 り替える際に研削作業を併せて実施し、波状摩耗抑制の 効果を確認する予定である。

## 参考文献

- 清水政利、原田 智、藤井保和:剛体電車線用しゅう 動面切削装置の開発、2000年電気学会全国大会論文集、 Vol.5、pp.2322-2323 (2000)
- 2)原田 智、清水政利、藤井保和:摺曲付きロング剛体 電車線の集電性能の改善、電気学会交通・電気鉄道研究 会資料 TER-99-80、pp.13-18(1999)
- 3)原田 智、清水政利:しゅう動面切削による集電性能の改善、2000年電気学会全国大会論文集、Vol.5、P.2324 - 2325 (2000)
- 4)網干光雄、長沢広樹:トロリ線の波状摩耗対策の開発 (在来線)、鉄道総研報告 Vol.6、No.7、pp.37~44 (1992)



図8 研削区間Aのしゅう動面凹凸波形



図 9 研削区間 B のしゅう動面凹凸波形

