

濱洲、電弧溶接鋼建築物の

設計並に施工に關する規格 (1933年)

青木楠男

「本規格は鉄道特種委員會の手によつて選定せられ、濱洲標準規格調査會より發布せられたるものである。」

I — 般

省略 「本章には本規格が、電弧鉄接法によつて、鋼建築物の設計並に施工をなさんとする場合、及び現存建築物の補強又は改造を行はんとする場合に適用せらるべきものなることを明かにしてゐる。」

省略「本章に於ては建築工事施工者の責任を明かにし、工事全般の管理、鉄接の監督、鉄接工の資格等について規定してなる。」

II 工事の監督並鉄接手

III 母 材

省略「兩材料とも豪洲規格に合格するものなるべしと規定してなる。」

V 鉄接接手


衝合鉄接

6 衝合鉄接 衝合鉄接は下掲の諸要件を満足するものなるべし。

(a) 衝合鉄接の種類——衝合鉄接は鉄接せらるゝ鋼厚又は鉄接せらるゝ形鋼の
断面寸法に應じ下掲のものを選定すべし。

(i) I 形衝合鉄接

(ii) V 形衝合鉄接 (第1圖)



第1圖 V型衝合鉄接

(iii) X形衝合鎌接 (第2圖)

(b) 鎌接部への接近と鎌込——衝合鎌接せらるゝ各断面は、鎌接作業に際してこれ等の部分への接近容易なる様、又鎌接せらる表面全面に亘り充分なる鎌込みの得らるゝ様準備すべし。

(c) 鎌接鎌端の削穢——衝合鎌接せらるゝ鎌の端部は下掲に定むるところによりて削穢すべし。

(i) 厚さ $\frac{3}{16}$ 吋(4.76mm)以下の鎌に對しては削穢を必要とせず、即ちI形衝合鎌接を使用することを得。


(ii) 厚さ $\frac{3}{16}$ 吋以上の鎌に於ては、端部をV形又はX形をなす様削穢すべし。(第1圖及第2圖参照)

(iii) 接近可能な場合は、厚さ $\frac{1}{2}$ 吋(12.7mm)以上の鎌に於てはX形に削穢する可とす。(第2圖)

(iv) 削穢面の含む角度は70度以上たるべし。(第1圖、第2圖)

(v) 一方の鎌のみ端部削穢可能なる場合、削穢の角度は45度以上たるべし、兩鎌端には少くも $\frac{1}{8}$ 吋(3.18mm)の間隔を存すべし。(第3圖参照)

第3圖



(VI) 厚さを異にする兩鋼の衝合鉄接にて鋼の表面に $\frac{1}{4}$ 吋 (6.35mm) 以上の相違ある場合は、厚き鋼の端部は薄鋼の厚さまで 1:5 以下の勾配にて削り取るべし。(第4圖参照)

(d) V形衝合鉄接——V形衝合鉄接に於ては V形の背面に一層の鉄接を施工してこれが補強をなすべし。この際施工に先ち、V形第一層の鉄接にあたつて其底部に融着せる鉄津を完全に取り去るべし。この補強をなし得ざる場合は、鉄着鋼に對する許容應力は 50% 低減すべきもの

とす。又この鉄接には其堅軸の廻りに分力をもつ曲ばモーメントを作用せしむることあるべからず(第5圖)

及第6圖參照)。鉄接せらるゝ鋼と他の材片とが接觸するため、V形背


面の補強を施し得ざる場合、鋼は第7圖の示す如く刃先を呈するまで削歛し、V形の底部まで完全に鉄込みの達する様

注意すべし。この場合第1層の鉄接には S.W.G. 八番以下の太さの電極棒を使用すべし。


(e) 衝合鉄接の仕上——すべて衝合鉄接には鉄接の断面積がこれに隣接する鋼又は部材断面積の 10% 増となる様



第 4 圖



第 6 圖



第 7 圖


補強盛を附すべし(第3圖参照)。但し平らなる面を必要とする場合はこの限りにあらず、この場合先づ補強盛を附したる後母釘と同高となるまで削成すべし。母釘と同高に削成されたる衝合鉗接に於ては、鍛造鋼の許容強度を第10條の規定する値の10%減となすべし。

(f) 衝合鉗接端面の補強盛——釘又は形釘の衝合鉗接端面は衝合鉗接と直角に施工せる横方向敷連(Runs)の鉗着鋼にて補強すべし。この横層の長さは少くもV形頂部の幅の2倍たることを要す。(第8圖参照)

隅肉鉗接

7. 隅肉鉗接 隅肉の公稱寸法は第9

圖の示すところによる。喉厚は鉗接の公稱寸法の70%以上たるべし。又隅肉と母釘との接觸面は鉗接公稱寸法の80%以上たるべし。



8. 電極棒の大きさ及鋼の限界厚

使用 第8圖 衝合鉗接端面の補強盛

すべき電極棒の最大径は鉗接せらるゝ相隣接する釘又は形釘の母釘平均厚に應じ第1表に示す如くなるべし。

* Runs は米語の Beads の意か? こゝでは運と譲す。

第1表 電極棒の大きさ及限界厚度

板又は形鋼の平均厚(吋)	使用電極棒の最大寸法 S.W.G
$\frac{3}{16}$ (4.76mm)未満	$\frac{1}{8}$ (3.18mm)未満 10
$\frac{3}{16} \text{ 及 } \frac{3}{8}$ (9.53mm)以下	$\frac{1}{8} \text{ 及 } \frac{1}{4}$ (6.35mm)以下 8
$\frac{3}{8}$ 以上 $\frac{1}{2}$ (12.7mm)以下	$\frac{1}{4}$ 以上 $\frac{3}{8}$ 以下 4

9. 1連(Run)の大きさ

電極棒の有効長 $16\frac{3}{4}$ 吋とし1連に接着せらるゝ金屬量は第2表に示す範囲内なるべし。

第2表 1連の大きさ

電極棒の大きさ S.G.W	一連の断面積(平方吋)			長 $16\frac{3}{4}$ 吋の電極棒による1連の 平均の長さ(吋)				
	最	大	最	小	最	大	最	小
12	0.028	0.019	4		4	6		
10	0.035	0.019	5		5	9		
8	0.039	0.022	7		7	12		
6	0.042	0.026	9		9	15		
4	0.051	0.030	11		11	19		

VI 許容強度

10. 衝合鍛接並に盛上断面 衝合鍛接に於ける金屬電弧溶着鋼、及び鍛着鋼より形成せられたる断面の設計許容强度は第3表に掲げたる値に超過すべからず。

第3表 衝合鍛接の許容强度

電極棒	引張	圧縮	剪断
構造用級	7 (1100kg/cm ²)	7 (1100kg/cm ²)	5.6 (881kg/cm ²)
普通級	5 (787 ")	5 (787 ")	4.0 (630 ")

11. 開肉鍛接 開肉鍛接の長1吋當りの許容荷重(英噸)は鍛接の厚さについて算出すべし、其値は第4表に掲げたる數値を超過すべからず、表中“T”は鍛接の厚さにして開肉公稱寸法の70%を探る。(第9圖参照)

第4表 開肉鍛接の許容荷重

電極棒	許容荷重(英噸/平方吋)
構造用級	T×7.0
普通級	T×5.0

12. 現存構造物の修理並に補強 現存構造物の修繕補強をなす場合に使用せらるゝ金屬電弧溶着鋼又は隅内鉛接の許容強度は、其母材が構鋼に対する濠洲標準規格 (A.S.S.) NO.A.1 に適合せざるものなるときは、第 10 條並に第 11 條の第 3 表及第 4 表に掲げたる、普通級電極棒に対する數値の 80 % を超過すべからず。

VII 設計並に細部構造

13. 適用 各種鉛接接手の適用に際しては下掲に従ふべし。


(a) 衝合鉛接の使用——衝合鉛接は直圧力、剪断應力又はこれ等の合成應力の傳達に使用することを得、この場合曲げ應力作用の有無を論ぜず、但第 6 條 (1) に示す場合を除く (第 6 圖参照)

(b) 隅内鉛接の使用——隅内鉛接は縦剪断應力 (側面隅内鉛接) 橫剪断應力 (前面隅内鉛接) 又はこれ等の合成應力の傳達に使用することを得。この場合曲げ應力の作用することの有無を論ぜざるも、隅内鉛接のみによる接手には隅内の縦軸の廻りの分力を有する曲げモーメントを傳ふることを許さず。

(第 10 圖参照)

14. 計算に用ふる鉛接の長さ——設計計算に於ては次に定むるところに従ふべし。

(a) 隅内鉛接の計算長——隅内鉛接の強度計算に用ふる公稱長としては、



第 10 圖

隅肉の始終兩端の餘裕を見込み、施工されたる實長より $\frac{1}{2}$ 吋(12.7mm)短き長さを探るべし。場合によりて可能なるときは、これに代ふるに斷面の端部を圍りに長約 $\frac{1}{4}$ 吋(6.4mm)の鎗接を施工するも差し支へなし。この端部を圍つて施工されたる長は鎗接の強度計算には無視すべきものとす。

(b) 隅肉鎗接の最短長——其長さが隅肉公稱寸法の3倍未満の隅肉鎗接は設計計算に於て應力を傳達するものと認むることを得ず。

15. 斜方隅肉鎗接

接手に於ける隅肉鎗接には、出來うる限り縱又は横剪斷應力の作用する様設計すべし。これが不可能の場合應力の方向に傾斜せる隅肉鎗接を使用することを得、これが強度計算にあたつては、其傾斜の角度に比例して第11條に掲げたる兩數値の中間の許容應力を使用すべし。


16. 鎗接の重心

直應力をうくる部材を他の部材に連結するとき、鎗接の重心は部材の中立軸と同一面内にあらしむべし。然らざる場合は鎗接位置の偏倚による應力を算出し、これが最大應力をして許容應力の範囲内にあらしむる様充分なる鎗接を施工すべし。(第11圖参照)

(a) 同一寸法の隅肉鎗接に於ては $L_1/L_2 = g_2/g_1$ ならしむべし。

(b) 寸法を異にする隅肉鎗接に於ては $t_1L_1/t_2L_2 = g_2/g_1$ ならしむべし。

17. 補剛材と隔紙 2 部材を鎗接するにあたり、應力が剛性を異にする部材片間に傳達せらるゝ場合は、可撓性の



第 11 圖

大なる部材部分は適當に補剛し、應力を撓性部分より補剛材を通して部材の剛性部分に傳達すべし。但し荷重條件が連絡部の孰れの部分にも過度の伸張を生ずる恐れなきときはこの限りにあらず。

18. 断續鎗接 断續鎗接は次に掲ぐるところに據るべし。

(a) 衝合鎗接——衝合鎗接は連續鎗接とし、断續鎗接を使用すべからず。

(b) 開肉鎗接——開肉鎗接は連續又は断續鎗接とすることを得。但断續鎗接は其長さを3吋(76.2mm)以下となすことを得ず。又9吋(228.6mm)以上中絶せしむることあるべからず。

(c) 暴露せらるる縫目(搭封)——材片の接觸面が風雨に曝露せらる場合、其縫目は鎗接にて完全に搭封すべし。但接觸面の幅が $\frac{1}{2}$ 吋(12.7mm)を超えざるときは断續鎗接を使用することを得。

19. 部材の切込 部材が他の部材に切込まる場合は、切斷されたる原斷面の全強度を發揮しうる様、充分なる鎗接を施すべし。

20. 固定されたる部材の衝合鎗接 固定されたる部材となさる衝合鎗接(Butt welds made with members under restraint)の施工は構造用級の電極棒に限る。

21. 床桁の連續性 床桁は、其連結手が支點に於ける全負曲げモーメントに抵抗しうる様なされたるとき、又は桁の接手をその反向點(Points of Contaflexure)附近に設けたるとき、連續せしむることを得。この場合電極棒としては構造用級のもののみを使用すべし。床桁の連續性を必要とする場合、桁はプラッケット、釘子(Cleat)其他桁の全撓みを自由ならしむるが如き方法をもつて支ふべし。この場合接頭は桁並に其連結部に生ずる副應力を最小ならしむる様配置す

べし。

22. 壓縮接手並に柱の添接 壓縮接手並に柱の添接に於てはこれ等の部分の全外力を傳達するに充分なる鉛接を施すべし。但し接合せらるゝ断面の端部が互に接觸する様器械仕上げせられたる場合は、接手に於ける鉛接はこの部分を作り直應力の 50% 以上と、剪斷力、張力、曲げモーメントの全部とを傳達しうる様設計すべし。

23. 集成部材 集成部材を構成する各材片の連結に用ふる鉛接は、傳達せらるゝあらゆる計算應力に對し充分なる様設計すべし。鉛接線上の斷續鉛接の間隔、鉛接線の間隔は、第 18 條 (b) に規定せるもの以外同一の目的に鉛を使用したるときに許さるゝ當該間隔を超過すべからず。

VII 定期現場試験

24. 営局の要求ある場合 鉛接工は金屬電弧鉛接用電極棒に關する濱州標準規格 (A.S.S) NO.A.18 の第 10 條 (隅肉鉛接試片) に規定せる試験片を製作すべし。兩型式とも各 1 個の試片を必要とす。これ等の試片の 1 方又兩方とも上記の規格の定むるところに合格せざりし場合は、更に同種の試片 2 個づゝを製作し、これが試験を行ふべし。これ等の試片の大部分が規格の定むるところに合格するを要す。

VI 工 作

25. 準備 工作物は次に定むるところに從つて準備せらるべし。

(a) 鋼材の清潔——鋼板並に形鋼には油、ペイント、厚き被膜其他鎔接の性質に有害なるべき異物の附着することあるべからず。瓦斯切斷面上に鎔接をなさんとするときは、施工に先ち表面より被膜を適當に取除くべし。

(b) 工作物の支持——鎔接せらるゝ鋼材の端部は、組立ボルト、締付金物、ジック、假着鎔接等を用ひてこれを支持すべし。工作物が鎔接作業中變形の恐れある場合は、許可済の架構又はジック類を用ひてこれを支持すべし。

(c) 歪——鎔接の施工に當りては出来得る限り歪又は收縮應力を減少せしむる様心掛くべし、これがためには小區劃毎の鎔接或はバックステップ鎔接—外縫部又は端部より中心に向つて行ふ鎔接—等を使用すべし。

(d) 鋼準——鎔溝はすべて鎔接面より除去すべし、下層の鎔接上に上層鎔接を行ふにあたつては、其表面を入念に清掃すべし。

26. 工作の標準 サベテの工作は下に定むるところに合致すべし。

(a) 鎔着鋼の施工——鎔接は鎔溝、氣泡等のなき良質清淨なる金屬層にて盛り土くべし。鎔着鋼の槌打はこれを禁止す、但し小槌による鎔溝の除去はこれを妨げず。

(b) 鎔接 所要性質等——鎔接の其表面は規則正しく平坦なる波形を呈し、切斷試片に於て母材とのよき鎔込を示すものなるべし。鎔溝を包有し或は氣泡を示せる鎔接は切取りたる上再鎔接をなすべし。

鎔接はアンダー・カットを有すべからず。衝合鎔接にてアンダー・カットある部分はすべて再鎔接をなすべし、又監督官の要求ある場合隅肉鎔接のアンダー・カットある部分をすべて再鎔接すべし。

鎔着鋼が母材によき鎔込をなさず、重なりを示す傾向あるときは、この部分を除去したる後再鎔接すべし。

27. 電流　電流は指定の鉢接を施工するに必要なものたるべし、又條件の各種の變化に適應する様變更せらるべし、但し大體第5表に示す範圍を出でざるものなるべし。

第5表　鉢接電流

電極棒の太さ	電流 (Amp)
12	80～110
10	110～140
8	130～170
6	160～240
4	180～280

X　鉢接器械並に用具

省略「鉢接器械の特性を規定せるもので、交流、直流兩種の使用を許してをる。又鉢接工の保護、電纜の長其他この種の事項について規定してをる。」

附録 1. 2. 及 3.

省略「定義、鉢接手の資格證明、電極棒の標準規定等を含んでをる。」

電極棒については「構造用電極棒」並に「普通用電極棒」の2種を許してゐる、兩種の間に大體下掲の如き相違がある。

	構造用	普通用
鉛着鋼引張強度 (噸/平方吋)	28(44kg/cm ²)	22(34.6kg/cm ²)
衝合錫錆引張強度 (")	28(44kg/cm ²)	22(34.6kg/cm ²)
冷間曲げ試験の伸率 (%)	25	12
衝撃試験 (呎, 封度)	30(4.15kg·m)	20(2.76kg·m)
5/16 吋側面隅肉錆接 (噸/in ²)	4.9(1.96t/cm ²)	3.9(1.56t/cm ²)
5/16 吋前面隅肉錆接 (")	6.2(2.48t/cm ²)	4.8(1.92t/cm ²)

〔附記 本稿は米國錆接協会誌第13卷第7號に掲載されたる抜粋に據つたものである。〕