

鉄道省信濃川千手發電所水圧鉄管に就て

(昭和 13 年 7 月 16 日土木學會第 2 回年次學術講演會に於て)

准員 北村市太郎*

1. 概況

本鉄管の配置は図-1, 2 の如く、2 條に分かれたる水路を水圧鉄管に於て連絡し、常用水車を 4 台（各 1 台約 30,000 kW）とし、豫備水車を 1 台としてある。従つて分歧管が 4箇所に出来、其の中央のものは Y 字型にして山手隧道（第 1 期）と川手隧道（第 2 期）の切換用に供し蝶型弁を具へてある。現在施工中のものは図面の實線の部分即第 1 期線用の 3 條の鉄管とは附屬する小鉄管類である。


主發電機用主鉄管は内径 6.70~4.50 m にして本邦最大の鉄管で總延長約 400 m 管壁厚 18~28 mm で接手は熔接と鉄継を併用してある。是の主鉄管の他に所内發電機（1 台約 1,000 kW）用に内径 1.40~1.30 m の所内水車用鉄管 2 條及冷却水用鉄管を有してゐる。所要鋼材は約 2,000 t で工事は三菱重工業株式會社神戸造船所の請負ふ所となつた。

2. 製作

1. 材料 鉄管は水頭 40~100 m（含衝擊水頭）、接手效率 70%，磨耗損失 2mm に採つて設計した。其の結果管壁は上部で 18 mm、下部で 28 mm と云ふ相當厚い板を使はねばならぬ様になつた。而して鋼板を圧延方向に曲げたるもの 3 枚を以て 1 環を形成してゐる。此の鋼板は構造用鋼板を使用したが、各板毎に試験をして $\sigma_u = 39 \sim 47$ kg/mm², $\gamma \geq 25\%$ と規定した。是は非

常に厳格な規格であるが、斯くの如く材料を嚴選したから、分歧管其の他の複雑な火作り作業や、熔接作業を何等不安なく行ふ事を得た。


図-1. 調圧水槽、鉄管路及發電所平面圖



* 鉄道技師 工学士 鉄道省信濃川電氣事務所勤務


2. 接手 近時全熔接鉄管が所々の發電所に用ひられる様になつたが、全熔接鉄管に就ては慎重を期さねば思はぬ失敗を招く事がある。當所でも最初は全熔接の計畫であつたが其の後各種接手の實物大模型を作つて、歪、水密性等を研究した結果、接手は衝頭熔接、周邊接手は鉄綴に変更した。其の理由は

図-2. 調圧水槽鐵管路及發電所縦断面圖



- (1) 縦接手は鉄管の柔軟性に依り熔接歪を自由に逃がす事が出来るが、周邊接手に於ては鉄管が縦方向に對し柔軟性が少いから潜在応力を生じて面白くない。
- (2) 大口径の鉄管なる故据付中に変形を生ずる、又縦接手の熔接により局部的にも変形を生ずるが此の爲周邊接手の開先が合はない。
- (3) 周邊接手は鉄管配列の順序に従つて熔接せねばならぬ、従つて据付の狂ひを生じた場合補正が難かしい。又大口径の鉄管なる爲日光の直射により鉄管の伸縮が上部と下部で異なる。是等の事柄が潜在応力の原因になる。

図-3. 支臺剛環取付詳細図



(4) 周邊接手は上、下、横向等各種の姿勢で現場熔接をせねばならぬ故製品に均一性を缺く。又熔接は工期が長くなる。

(5) 板厚が厚い爲相當多量の電流を通し、熱を充分補給せねばならない故上述の缺點が益々倍加せられる。

(6) 縦接手は直接張力が働くから効率の良い熔接々手を採用する。然るに周邊接手は理論上縦接手効率の半分の効率があれば良い故鉄綴で差支ない。


以上の事柄も小口径の鉄管では割合に其の影響が少い。當所では縦接手は X-熔接を採用し、周邊接手は内外より添接板を當てゝ、 $\phi 25\sim 28$ mm の兩皿鉢で鉄めた。

曲管、分歧管は工場で假組立をして鉢孔を全部當て採みして工作の完全を期した。

3. 支臺補剛環 主鉄管には一洞輪毎に (2.25 m. c.t.c) □ 200×9 の補剛材を取付けて剛性を保たしめ、且つ据付の便に供した尙上下アンカー ブロック間には 9 m の間隔に小支臺を設け、全熔接の補剛環を取付けロッカーベアで鉄管を支へた。斯くて鉄管の変形を極力防ぎ、又支臺上の摩擦を小さくしたのである。此の支臺補剛環は 図-3 に示す様な形である。熔接は全部下向きで施工した。

4. 分岐管 鉄管の設計工作上最も困難なる部分は分岐管である。常所の様な大口径 (6.70~4.80m) の分岐管は外國にもあまり其の例を見ない。分岐管の構造としては種々研究の結果水圧の傳達、応力の分布等が明確にして構造上聊かも不安なき事、水流の妨げとならざる様にした。仍つて内部にステーを設けたり、簡単に鉄筋コンクリー


図-4. 分岐管假組立



トで包む様な構造を排し、外側より相當な鋼構造で抑へる事にした。即ち先づ 2 管の交載線に沿つて補剛材を取付け 2 管の交叉谷の変形する事を防ぎ、此の交叉谷に於て外側に働く左右兩管の Unbalanced Hoop-tension を支ふる爲分岐管の胴を取巻いて數個の環状桁を配置した。尙 2 管の分岐する先端部はこの Unbalanced Hoop-tension の値も大きく且つ左右の胴板の爲す交叉角が小さく、交叉の谷が狭い爲構造上鉄綴が不可能であるから交叉谷に沿ふ蝶型に全熔接アーチ型補剛材を熔接で取付けた。図-4 は分岐管假組立の寫真であるアーチ型補剛材は図-5 に示す如く Flange は厚 130 mm, 幅 325 mm で鍛鋼第 2 種を用ひ Web は厚 50 mm の鋼板を用ひた。又鉄管胴板は 28 mm 鋼板より成る。是等のものを取付ける厚板の T-熔接は(図-5, A 及 B 部)最も重要且つ困難なる熔接である爲實物大の試験片を作り、開先と熔込状態及強度を比較した。

尙此の分岐管アーチ部は熔接完了後工場にある電氣爐に入れて焼純を行つた。温度は約 600 °C に上げ大体 45 時間位焼純した。斯くて潜在応力を取除いて最後に鋸孔を採んだ。

図-5. 第 1 分岐管 アーチ部



本分岐管に就ては大事をとり 1/5 の模型を作り水圧試験を行つた。水圧を 1 kg/cm² 宛上昇せしめ、管壁及補剛桁に取付けたダイアルゲージにより各部のデフレクションを測定した。最初は各部に setting が起つたが、3 回目位の試験からは完全に弾性変形の性質を現はし、各部の挠度は豫め計算せるものとよく一致した。結局設計水圧の 3 倍迄試験出來たが、遂に盲蓋に故障が起り漏水甚だしく其後試験を続ける事が出来ず、破壊強度は不明であった。本試験に關しては雑誌「動力」昭和 12 年 11 月號に會員阿部謙夫氏により報告されて居る。

本鉄管の配置は図-1 に見らるゝ様に分岐管と蝶型弁が接近して居る爲分岐管の中心線が狂ふと蝶型弁と鉄管と

の取合部分に無理が起り故障の原因になるし、又分岐管の構造が相當複雑なる爲熔接では潜在応力が大きくなるので、分岐管の現場接手は熔接を排し全部鉄綴にした。而して此の鉄孔は前述の様に工場で假組立をして當て揉みして工作の完全を期した。

3. 現 場 工 事

1. 熔接 現場には假工場を設け、假工場内部には容量 8t のオーバーヘッドクレーンを設け、真中に線路を敷き、線路の兩側にローラーを設け同時に 10 本の鉄管をこのローラー上で回転しながら熔接し得る設備をした。熔接機は交流 400 A を 13 台供へた。

熔接棒はチエルベルヒ式被覆棒を用ひた。3t 毎に試験したが大体强度 43 kg/mm^2 、伸長率 27%，アイゾット衝撃値 6.5 kg m で優秀な成績を示してゐる。熔接工は鉄道省工務局長の試験に通つた者に限定した。

現場に持込まれた鉄管は胴板 3 枚を以て 1 環に組立て、内側に丸太のバリをかつて変形を防ぎ假工場のローラー上に載せて縦接手を下向熔接した。開先は X-型で開先間隙は 2mm 程度にしたが、工作の誤差の爲 ±3 mm 位違つて居た。熔接は必ず熔接工 2 名をして中央より左右へ振分けに行はしめた。内側を先に熔接してから、鉄管の上に登つて外側を熔接した。斯くて胴輪が完成すれば假工場外に持出して鉄管を地上に置いて補剛環その他を熔接した。是は全部隅肉熔接である。之等の熔接で特に留意した點を述べる。

(i) 熔込み：管壁は厚 $18 \sim 28 \text{ mm}$ といふ相當厚いもので、且つ構造物が大きい爲熔込みには充分留意せねばならない。此の熔込みを改良する手段としては、使用する熔接棒の径を大きくする。次に電流を充分流して熱を充分補給してやる。運棒には充分ウイーピングを利かして特に開光兩側の熔込みを良くする。このウイーピングは熔込みを良くする意味の外に、熔着鉄其のものを改良する、即ち layer to layer の焼鈍作用を利かすのである。又熱を充分補給する事によつて熔着鉄の急冷と龜裂の入るのを防ぎ得るのである。然し斯くの如く太い棒を用ふると次の缺點が生ずる。

(イ) 開先の底部迄棒が入らぬ爲底部の熔込みが悪くなる。

(ロ) 電流が強い爲熱量が多く從つて歪が多い。

是が對策として次の方法をとつた。即ち(イ)に對しては初め内側から盛つて、次に裏側から盛る前に開先の底部を削つて表側から盛つた熔着鉄の金屬面を出してから裏側の熔接をした。次に(ロ)に對しては層數を出来る丈少くして歪の出るのを防いだ。而して必ず對稱的に熔接せしめた。縦接手 X-熔接は大体下地の標準に據つた。

X-熔接 標 準			
板厚 (mm)	層數	棒径 (mm)	電流量 (A)
18	4	5 (第 1 層のみ 4mm)	200
20	4	5	220
22	5	5~6	220
25	5	6	250
28	6	6	250

(ii) 歪：前述の様に棒径が太い爲相當歪が出た。層數を少くする事も歪も軽減する一方法である。X-熔接は後から熔接した方が餘計に收縮する。從つて熔接する前に鉄管の内側からパッキングをかつて熔接部を約 526mm 外側に突き出して置いて熔接した。所謂逆歪法を採用したが結果は良好であつた。補剛環、補剛材の取付熔接は 4 人の熔接工をして對稱的に熔接せしめ、肌付の悪い所はライナーを挿入した。

(iii) アンダーカット及壺：管壁縫接手の衝頭熔接にはあまりアンダーカットは現はれなかつた。然しどの終點には壺が甚だしく出来た。仍つて熔接線の外側に小さな鉄片を取付けて、ビードを此の鉄片上で切つて壺が管壁接手の中に入らぬ様にした。補剛材の取付隅肉断続熔接でも斯かる壺が出来たので隅肉の層數を減じて連續熔接にしたアンダーカットの生じた所は其の上を盛金して補強した。熔込みを良く仕様と思ふとどうしても斯かる壺やアンダーカットが出来るので困つた。図-6は假工場内熔接作業の状況である。

現場で行つた熔接は全延長約 6.1 km, X-熔接 1.3 km, 隅肉熔接約 4.8 km である。

2. 据付 据付設備は容量 17 t, 腕長 30 m のガイデリックを鉄管路の上下 2ヶ所に立てた。先づ上下のペンドバイプを据付けコンクリートを巻いて固めて了ふ。斯くて曲管が定つてから順次下側から鉄管を接いで上る。上下アンカーブロックの間は 9 m 間隔に小支臺を作りロッカー沓を以て鉄管を支へてゐる。据付の際は此の小支臺中に金物の臺枠を入れて置いてロッカー沓を鉄管に釣り下げて、鉄管の据付が終りロッカーの位置が確定してから再びコンクリートを折つてロッカー沓をアンカーした。尙上部アンカーブロックのすぐ下には伸縮管があるが、此の伸縮管の長さは現場合はせになつてゐて、鉄管を相當据付けてから現場の長さを測定して鉄管と所定の寸法に切断し鉛孔を揉む。又上下の主要弁の上流にも斯かる現場調節の管を設けて、据付の誤差を調整した。

図-7 は鉄管据付状況である。

3. 紋銘及氣密試験 据付が終つた管はボルトを締めて周邊接手を紋銘する。銘は夫々板厚に応じ径 22, 25, 28, 32 mm の 4種とし、日本標準規格による兩皿銘とした。兩皿にした理由は、水密性を確保する爲と出来る丈水流に對する抵抗を少くする爲である。丸頭銘に比し最大流速時約 2 cm の損失落差の差がある。現場銘の數量は次の如し。

径 (mm)	本数
22	19 800
25	64 130
28	64 600
32	22 150

計 170 680 本 90 本/t.

紋銘工は 5 人を以て 1組となし、ハンマーを天秤にかけて相打ちせしめた。ハンマーの空氣圧力は當時 100 lb/in² にした。今日迄約 100 000 本の銘を打つて居るが、最初は 200 本に付 1 本位の割で切換銘が出たが、近頃では職人も馴れたので 1 000

図-6. 假工場内熔接作業



図-7. 鉄管据付状況





図-8. 空氣試験の図



本に付 1 本位の割になつてゐる。作業能率は 1 日 1 組で約 300 本の鉄を打つてゐる。

鉄筋がすむとコーティングをする。コーティングは鉄管のコンクリートで巻かれる部分は内外添接板の肌付及鉄頭迄行ふが、露出する部分は添接板肌付のみ行ふ。是はコンクリートで包むと後で漏水箇所が発見出来ないからである。

コーティングをやつてから 図-8 に示す様に外側の添接板の中央に径約 10 mm 位の孔をあけて、其處からホースで空気を添接板と胴板の隙間に吹き込み、鉄管の内外両面に石鹼水を塗布して空気の漏洩を検査した。気圧は凡そ 30~50 lb/in² で設計水圧の約 1/3 見當である。此の方法によれば簡単且つ明瞭に漏洩部分が発見出来る。鉄管が大きい爲水圧試験が困難なる故此の方法を以て水圧試験に代へた。

本工事は目下着々進捗中で今秋竣工し、來年夏迄に水車其他機械類の据付を完了して通水する豫定である。