

泊港の埋没について

理学博士 速水 順一郎*
 准員 堀俊之**
 准員 足立昭平***

ON THE SAND BURRIED TOMARI-HARBOR

(JSCE APR. 1950)

Shoichiro Hayami, Dr. Sc., Toshiyuki Hori, C.E.Assoc. Member and Shohei Adachi,
 C.E.Assoc. Member

Synopsis The weakest point of a harbor built on sandy shore is the filling up by drifting sand. There have been not a few instances where a harbor was abandoned due to inadequate counter measure taken to this. Therefore, it is very important to know special characters of the drifting sand, but very few facts are known about it since research activity on the problem has been scarce. This article is based on a survey made to sand buried Tomari harbor in the last year. The study has led to a confidence that seiche is an essential factor of cause that brought about filling up of the harbor. So, as a part of the study on drifting sand, an explanation connecting the seiche with the burial of the harbor. Due to paper space allowed, most of equations on the theory is omitted from this article, and desired to be published separately.


要旨 砂浜に設けられた港の最弱点は漂砂による埋没であつて、その処置を誤つたために廃港の憂目を見た実例も少くない。それで漂砂の性質を知ることは築港上極めて重要であるが、今日までこれに関する研究は微々たるもので、殆ど不明であるといつてもよい。本文は昨年われわれが泊港埋没について行つた調査結果を基礎としたものであつて、セイシが港内埋没の重要な要素であることを確信したので漂砂考究の一部としてセイシを港内埋没に結びつけて考えてみた結果を説明する。紙数の関係上、理論に関する式の大部分は省略し、改めて発表したい。

1. 泊港の概要

泊港は鳥取市西方約25kmに位置する小漁港で、約4kmの砂浜を形成する浅い矩形状の泊湾（仮称）の東端にあり、港口は西に開き、南は砂浜に続いている。沖合に豊富な漁場を有し、帆船漁業の時代には附近随一

図-1 泊港の位置

Fig. 1 Location of Tomari-harbor




* 京都大学助教授、理学部地球物理学教室

** 京都大学、大学院学生、工学部土木工学教室

*** 香川県土木部港湾課

の基地として栄えていたが、近年発動機船による漁業の進歩とともに、大型漁船の収容上防波堤を設けた

図-2 泊港築堤と汀線變化
 Fig.2 Construction of Tomari-harbor
 and yearly changed seaside line




2. 海底地質及び地形

泊港附近の海底については、古い資料がないので、昔の状況は不明であり、また昭和 21 年 8 月、22 年 4 月及び 10 月に行つた深浅測量も、その範囲が狭くて調査の対象とするには不充分であつたから、23 年 8 月相当詳細に深浅測量を行つた。これは北防波堤から西へ約 600m、沖合へ約 500m の範囲で、測線間隔は 20m、測点間隔は 10m とした。これを見ると岸から 400m 附近に、幅 50~90m、高さ 3m に及ぶ巨大な砂丘が認められ、又距岸 150~200m 附近に小さい砂丘がある。海底勾配は大体 20% で、22 年度測定値と

まわりなく、この値が本海岸における大略の平衡勾配を示すものと考えられる。古い資料がないのでよくわからぬ。

図-3 泊港附近深浅圖

Fig.3 Water depth around Tomari-harbor



らうないが、このような勾配が現在の港の位置においても前からあつたものと考えると、現在の港内には著しい堆積が行われていることになる。かかる平衡勾配と成立堆積との関係を探るため、22年10月及び23年8月に海底200ヶ所の採砂を行い、篩による機械分析をした。その結果粒径0.15~0.2mmの砂が約70%を占め、その分布形式は非常に興味あるものであつたがここでは省略する。このような分布は波による擾乱運動のみでは考えられず、分子の規則的な流れがこれに関係しているものと推察される。舞鶴海洋気象台の実測によれば、潮流は5~10cm/secで、この場合殆ど問題とならない。

3. 砂珪発生の機構

セイシのような定常波と、泊港の埋没問題とを結びつけて考える前に、泊湾で見出されたような砂珪がどのようにして生ずるかを検討してみる。これに関しては今まで定説と認められるものはないが、多くの海岸で砂珪が何列も海岸に並行して存在している事実よりも、定常波説が確からしいと考えられる。これについては、ドイツのH.Lettau氏及び我國の野満達治博士が興味ある理論を展開している。

Lettau氏は砂粒が浮遊して運ばれるとし、野満博士は砂粒が掃流力によって海底を轉流するものと仮定して、いずれもセイシの作用でこれを説明している。両氏の理論誘導には、いずれも不明瞭な点があるがその本質とする所は、砂珪発生というような1方向的な現象が時間経過につれて、周期的定常波運動から如何にして生ずるかと言うことであつて、これを要約すれ

ば、 $\int \cos atdt$ の如き項は、時間tがたつても増加しないのに反し、 $\int \cos^n atdt$ の如き項は、tの経過とともにその値が増加の方を辿るという点にある。

Lettau氏の場合はn=1となつて原振動の腹に砂珪が出来て2倍節の水底起伏を生じ、野満博士の場合はn=2となつて原振動の腹及び節に砂珪を生じて4倍節起伏となる。泊湾の場合、沖合

の大きい砂珪は湾に生ずる定常波の節に当り、又岸に近い小砂珪は湾口

を節とする原振動の3倍節振動の節

の位置或は沖合の砂珪によつて湾口

が浅くなつたためのタンク振動の節

の位置に近いように思われる。この

様にして考えると、泊湾ではセイシの問題が重要視されたので、果して

セイシが実在するかどうか測定して

みた。

4. 泊灣におけるセイシ

セイシの主原因は風と考えられ、かつ漂砂は激浪ある時期に著しいと思われる所以、セイシの観測もこの様な時期が適当である。そこで本年1月下旬都合よく荒天の日とその翌日の静穏の日をとらえて観測し、荒天時のセイシ発生減衰の模様を知ることが出来た。外海に曝露している所では、碎波の影響大きく観測が困難であるから、西防波堤東側の港内で目盛を附した竹竿を立て、双眼鏡で5秒毎の水位の変動を約4時間にわたつて観測した。この防波堤は巨大捨石構造であるから、間隙多く碎波の影響は概ね除かれ、セイシを観測するのに都合がよかつたが、観測結果の一部を紹介すると図-5の如くである。これによると1, 2, 4, 8, 15分程度の周期が認められ、静穏の日には長周期以外は消滅している。然しこのままでは非常に見難いので、55秒(11ヶの観測値)の連続平均を求め、1分前後の周期を分離した。

図-5 観測水位の1例

Fig.5 On example of measured sea level






図-6 観測水位及び連続平滑結果
Fig. 6 The measured water level and result of continuous smoothening



その結果は図-6の如くで、1分前後の周期の変動は明かに5分周期のビートを打つているから、これは周期の近接した2ヶの波が噛りを生じていると考えられ、これを分析すると50秒、75秒、2, 4, 8, 15分となる。そこで概算ではあるが、泊湾の

図-7 泊灣の振動週期
Fig. 7 Period of vibration of Tomari bay

平均水深を4.1m、沖の砂畦までの距離を380mとして、理論的に求めて見ると、4分は泊口（沖の砂畦）を節とする湾の基本振動に当たり、2分は沖の砂畦の発達による岸との間のタンク振動に相当し、1分前後のものは泊口を節とする原振動の3倍節振動及びタンク振動の2倍節振動と考えられる。又8分と15分とは、沖の砂畦と岸とが形成する水道の継振動と考えられる。以上の如く実測値と理論値とがよく一致し、又前述の砂の分布及び砂畦の位置が野満博士の横型実験によく適合している点から推察して泊湾では風の荒い日にセイシが発達し、それによつて砂畦の発生を促したものであろうと考えても、大過なしと信ぜられる。

5. 港口に周期的振動を與えた場合の矩形港内の振動

風によつて生ずるセイシの理論については省略するが、こうしたセイシの存在する湾内に、1辺を開いた矩形の港を築造した場合、港内に如何なる振動を生ぜしめるかについて簡単に触れてみよう。その運動方程式と連続式とはセイシの場合と同様であるが、今の場合は傾斜流のみを考え吹送流を除いて考えればよいか

ら、セイシの式から容易に、

$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} + \nu \beta_0^2 \frac{\partial \zeta}{\partial t} - \beta_0 \frac{\sin \beta_0 H}{\beta_0} \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} = 0 \quad \dots \dots \dots (1)$$

こゝに、 ζ : 水位変動、 μ : 海水の渦動粘性係数、

$$\nu = \mu / \rho$$

ρ : 海水の密度、 H : 水深（一定とする）、

t : 時間

β_0 : $\beta_n \tan \beta_n H = f_p / \mu$ を満足する最初の β の値

f : 底面の抵抗係数、 x : 港凹に原点をとつて港奥に向つて測り、 $x=l$ を港の奥行とする。

境界条件及び初期条件としては、

$$\left. \begin{array}{l} z=0 \text{ にて, } \zeta(t, 0) = a \sin \omega t \\ z=l \text{ にて, } \frac{\partial \zeta}{\partial x} = 0 \\ t=0 \text{ にて, } \zeta = 0, \frac{\partial \zeta}{\partial t} = 0 \end{array} \right\} \dots \dots \dots (2)$$

従つて(2)式を満足する(1)式の解を求めればよいか、この解 $\zeta(t, x)$ が x について $0, l$ を含まず、領域 $(0, l)$ 間で sineseries におけるものと考えて解くと結局次のようになる。

$$\zeta_n(t) = a \frac{4u^2}{(2n+1)\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{(u^2 - \sigma^2) + 4\alpha^2 \sigma^2}} \times [\sin(\omega t - \delta) + e^{-\alpha t} (\cos \sqrt{u^2 - \alpha^2} t + \frac{\delta}{\sqrt{u^2 - \alpha^2}} \sin \sqrt{u^2 - \alpha^2} t)] \dots \dots \dots (3)$$

こゝに、

$$u^2 = \beta_0 \frac{\sin \beta_0 H}{\beta_0} \left\{ \frac{(2n+1)\pi}{2l} \right\}^2, \quad \alpha = \frac{1}{2} \nu \beta_0^2, \\ \delta = \tan^{-1} \frac{2\alpha\sigma}{u^2 - \sigma^2}$$

(3)式の第1項は強制振動、


第2項は自由振動を示すが、時間の経過とともに第1項の強制振動のみとなる。従つてこの強制振動と港の固有振動の周期が接近した値であると、共鳴現象を生じて振幅は著しく増大する

6. 泊港埋没の経過

上述の諸点を考慮に入れて、泊港の埋没について説を提出したいと思うが、港内埋没とセイシとを結びつけて考えるには、まず港の固有振動周期を知る必要がある。然るに港の状況は昭和5年を境として著しく境界條件を異にするから、その前後に

図-8 港内主要固有振動方向及び距離

Fig. 3 Principal direction and distance of characteristic vibration in the harbor



わけて考えて見ると図一8の通りである。表-1はその主要固有振動周期を概算し卓越セイシとの関係を求めたものである。振動周期の近接するほど共鳴現象が顕著になることは、前節より明かであるが、この表によると湾の卓越セイシと港の固有振動が著しく周期を接近していることが認められ、現在の汀線附近に節が集中してこの附近に砂が集まり、急に浅瀬となつたであろうことは想像にかたくなく、土地の人の言によつても裏付されている。又観測した程度のセイシで砂が動かされるかどうかを調べるに、その最大速度は 22cm/sec

るため港内埋没は殆ど終息したものゝ如く、近年における汀線は殆ど一定して僅かに出入するのみである。又現在における埋没状況を見るために、昨年8月以來本年1月、3月、7月と深浅測量を行つた結果、港内の浸蝕堆積状況は図-9のようであつて、その堆積量は多くみても年間 1 000m³ 以下で、港内面積に比しあまり問題とならない。

7. 今後の対策

以上泊港埋没の主原因はセイシに共鳴せる港内振動であると考えるに至つた経緯をのべたが、この推定に


大過なき限りもはや泊港の埋没はこれ以上急激には生じないと考えてよいことになる。應急対策としては浚渫船による浚渫が最適であるが、上述の過程をよく認識

して、再び共鳴を生ぜしめるような愚策は避けねばならない。又地元民のいうように西防波堤間隙を充填することも決して無意味ではない。何となれば潮抜(東防波堤東側水路)と西防波堤間隙の間を東西方向にうごく水の往復運動は、砂を1部港内にもたらすであろうことも考えられるからである。昨年末、この潮抜を地元民の手で閉塞したが、その結果は必ずしも良好でなく、港内東側及び港口に砂がつき始めている。これは一方の口を閉ざされたため、上述の東西方向往復運動が遮ぎられ、西防波堤間隙より入つた水が港口から逆流して港口より進入する波とぶつかり、碎波を发生し易くなつてゐる事実からも推測しうる。そこで潮抜を閉じるならば、西防波堤間隙も充填せねば意味がないと考えられる。以上の如く泊港埋没の研究をやつて來たわけであるが、問題はセイシのみにとどまらないので、引き続き研究を繼續している。最後に本研究に対して終始御援助を賜つた京都大学工学部土木工学教室並びに地元の方々に厚く御礼申し上げる次第である。

(昭和24.10.15, 関西工学会連合講演会土木部会にて講演)

参考文献

- ① H.Lettau: "Seiches des Frische Haffes", Ann. d.Hydro. Mar. Meteor., 60 Jahrg (1932).
- 〃 〃 : "Stehende Wellen a/s Ursach umgestaltender Vorgänge in Seen", Ditto, S.385.
- ② 野瀬隆治“定常波による湖海の砂堆と砂疊” 地球物理, 第7卷第1号(昭18年6月)



(3) 野満隆治 “A theory of Tunami and Seiches produced by wind and Gradient”, The Memory of The College of Science, Kyoto

Imperial university, Series A, Vol. XVIII. No.4, (1935) p.201

大夕張鉱業所新斜坑セメント注入工事

正員釤宮健二*

CEMENT GROUTING WORKS OF INCLINED SHAFT

(JSCE, Apr. 1950)

by Kenji Kugimiya C.E.Member

Synopsis This is the brief description of the work as well as explanation of the fundamental principles of grouting cement applied. This also shows grouting pressure, grouting capacity, grouting concentration and quantity of grouting cement used at work by field data, classifying the types of cement grouting to division wall cement grouting, Hakobuchi sand stone cement grouting, Noborikawa coal bearing strata cement grouting and expeditional cement grouting by grouting pressure time curve, grouting pressure concentration curve.

緒言 本文は三菱鉱業株式会社大夕張鉱業所新斜坑開さくに当り運輸省技術陣が大夕張鉱業所と協力して実施したセメント注入工事の報告である。

1. 施工の大要

a. 一般

大夕張鉱業所新斜坑は、鹿島沢区域深部（整層部約450万屯、逆層部約350万屯）及び雁皮原区域（約1,500万屯）に於ける合計2,300万屯に及ぶ可採炭量の開発を主目的とし、併せて坑内運搬及び通氣の合理化を図るために計画されたものである。

想定通過岩石層は表-1の通りで、この中函淵砂岩層と登川夾炭層とが含水層で掘さくを困難ならしめておりこれにセメント注入工法を採用した。

表-1 通過予定岩石層


岩層	岩種	延長(m)	記事
上部菊石層	頁岩	540	
函淵層	砂岩	390	白亜紀 含水硬頁岩
登川夾炭層	同上		
幌別層	頁岩	140	
夕張夾炭層		.90	
幌内層	頁岩	605	
若鍋層	砂岩	102	下紀第三紀
夕張夾炭層		75	
幌別層		193	
計		2,135	

掘さく坑道はベルト卸、人車卸の2本で、その中心間隔は30mである。新斜坑傾斜は下向16°、延長2,135m、坑道幅5m、高さ3.20mである。

b. 施工

注入試錐規格 注入試錐は図-1に示す通り実施した。注入孔によるセメント注入の有効範囲を2mと仮定し、注入孔は6本を計画した。実施の結果から見てこの計画は適切なものであつた。注入孔の長さは通常12~15mを用いたが、試錐容易なところでは20mとした。然し20m附近のセメント注入にはなお問題が残っている。試錐にはヘビードリフター及び回轉式試錐機を用いた。さく岩機によるさく孔は下向孔は困難なので大体水平孔とした。セメント注入には大和3連式横型注入ポンプを用いた（諸元は後述）。

図-1 試錐注入規格
Fig.1 Specification of boring and grouting



注入作業（図-2 参照）カバーロック：セメント溶液が圧入されて行く岩石の割れ目、空洞又は断層面等よ

* 日本建機株式会社