

# 【報 告】

## 新母衣ダムしゃ水壁の締固め施工管理について

浅 尾 格\*  
三 国 英 四 郎\*\*

**要 旨** 堤高 131 m, 堤体積 800 万 m<sup>3</sup> の御母衣ダムの盛立ては 1958 年 6 月に開始し, 1960 年 10 月に完了した。しゃ水壁はロック フィル ダムでは最も重要な部分であり, その品質は入念に管理を行なった。本文は, 御母衣ダムしゃ水壁について, 土質試験にもとづく含水比の許容限界, 含水比と締固め百分率の管理基準ならびに管理試験結果について述べたものである。

### 1. ダムの概要

御母衣ダムは, 図-11 に示すような, 堤高約 131 m, 堤頂長約 402 m, 堤体積約 800 万 m<sup>3</sup> のロック フィル ダムで, 昭和 33 年 6 月 14 日に上流ロック フィル の盛立てを開始してから 3 年 4 カ月余, 昭和 35 年 10 月 28 日に余盛をふくめた全堤体の盛立てを完了した。堤体の材料別盛立て数量を表-1 に, しゃ水壁の施工実績を表-2 に示す。

表-1 御母衣ダム材料別盛立て数量

名 称	数 量 (m <sup>3</sup> )
上 流 口 ツ ク	1 758 000
本 体 口 ツ ク	3 754 000
リ ツ ブ ラ ツ ブ	86 000
フ イ ル タ	849 000
し ゃ 水 壁	1 643 000
天 端 砂 利 舗 装	2 000
ビ ェ ゾ メ タ チ ュ ア ブ 保 護 砂	3 000
計	8 095 000

締切ダムおよびウェイスト フィル の数量をふくまず。

てを開始してから 3 年 4 カ月余, 昭和 35 年 10 月 28 日に余盛をふくめた全堤体の盛立てを完了した。堤体の材料別盛立て数量を表-1 に, しゃ水壁の施工実績を表-2 に示す。

### 2. しゃ水壁材料

しゃ水壁材料は, ダム上流約 3 km, 庄川右岸の秋町から得られる風化カコウ岩 (Disintegrated Granite-D.G.) と粘性土質 (C.S.) の混合材料である。D.G. は密度, せん断強度の大きな材料ではあるが透水係数が高く, C.S. はしゃ水性はあっても含水比が高くて締固めが不可能に近いため, ともに, 単独ではしゃ水壁材料としては適当でない。しかし, しゃ水性を得るに必要なだけの C.S. を D.G. に加えることによって, 安定性の高い D.G. の特性をあまり損なわない良質のしゃ水壁材料が得られた。混合は, 採取地内でストック パイルを作る際に, 両材料を層状にまき出し, ショベルによる掘削時に自然に行なわれる方法をとった。混合の割合は

- ① 混合材料の含水比を最適含水比以下とする。
  - ② しゃ水性を確保するために, -200# 含有量を 7% 以上 (締固め後に 10% 以上となることを期待して), +4# 含有量ができるだけ少なくする。
- ことを目的とし, 日々管理を行ないながら, 各材料の層数とストック パイルの完成高さによってそのつど決定した。混合割合と混合材料の性質を表-3, 4 に示す。

### 3. 土質試験にもとづく締固め含水比許容限界の決定

混合材料の -4# 部分について行なった一連の試験結

表-2 しゃ水壁盛立て実績

年	月	月盛立て量 (m <sup>3</sup> )	盛立て量 累計 (m <sup>3</sup> )	盛立て標高 (m)	実働日数 (日)	最大盛立て量 (m <sup>3</sup> )
昭 33	7	200	200	637	6	85
	8	5 000	5 200	638	23	939
	9	35 000	40 200	642	26	4 266
	10	81 000	121 800	648	18	9 007
	11	109 000	230 800	655	20	9 759
	12	21 000	251 800	656	5	8 525
	計	251 800	251 800		98	
	1	0	251 800	656	0	0
	2	0	251 800	656	0	0
	3	0	251 800	656	0	0
	4	4 000	255 800	656.5	1	4 000
	5	139 200	395 000	665	22	9 388
昭 34	6	121 200	516 200	672	24	9 525
	7	88 100	604 300	678	15	8 355
	8	171 700	776 000	688.5	26	10 486
	9	134 700	910 700	697	24	7 438
	10	84 700	995 400	702.5	17	7 547
	11	99 500	1 094 900	709	21	7 688
	12	0	1 094 900	709	0	0
	計	843 100	1 094 900		150	
	1	0	1 094 900	709	0	0
	2	0	1 094 900	709	0	0
	3	0	1 094 900	709	0	0
昭 35	4	12 400	1 107 300	710	6	5 820
	5	110 700	1 218 000	719	23	9 430
	6	103 400	1 321 400	727	25	6 970
	7	62 000	1 383 400	732	15	6 820
	8	95 300	1 478 700	741	23	6 130
	9	57 600	1 536 300	747	19	5 050
	10	93 900	1 630 200	760	22	10 700
	11	12 476	1 642 676	764	6	3 140
	計	547 776	1 642 676		139	
	合 計		1 642 676		387	

盛立て開始: 昭和 33 年 7 月 7 日

盛立て完了: 昭和 35 年 10 月 23 日

\*正員 電源開発 KK 土木部長

\*\*正員 電源開発 KK 御母衣建設所第一工区主任

表-3 ストック パイル量の概略 (パイル量)

ストック	パイル名	数量 ( $m^3$ )	D.G. : C.S.	備考
No. 1	1,2	202 850	90 : 10	
No. 2	1	29 080	78 : 22	
No. 2	2,3	238 030	76 : 24	
No. 3	1,2,3	337 270	78 : 22	
No. 3	4,5	352 520	71 : 29	
No. 3	6,7	375 520	70 : 30	
No. 3	8,9	333 960	75 : 25	
合計または平均		1 869 230	76 : 24	

表-4 ストック パイル材料の性質

ストック パイル	自然含水比 (%)	最適含水比 (%)	-200#含有量 (%)
No. 1-(1)	12.60	14.13	8.18
No. 1-(2)	13.43	13.69	7.23
No. 2-(1)	12.58	14.04	7.28
No. 2-(2)	13.37	14.34	8.14
No. 2-(3)	14.09	15.01	8.31
No. 3-(1)	10.68	12.66	7.61
No. 3-(2)	12.72	12.78	8.64
No. 3-(3)	12.27	13.02	8.36
No. 3-(4)	13.57	14.87	9.44
No. 3-(5)	12.24	14.20	8.71
No. 3-(6)	13.25	13.90	8.86
No. 3-(7)	13.40	14.80	9.50
No. 3-(8)	14.10	14.50	9.10
No. 3-(9)	14.60	13.30	10.20
平均	13.05	13.94	8.55

総ストック パイル量 1 869 230  $m^3$ 

図-1 混合材料の試験結果






図-2 (a) +4# 材料混入による性質の変化



さらに、図-11 に示すように、しゃ水壁が傾斜型であるため、その内部の流線の降下がいちじるしく、動水勾配が大となり、同じ底巾/堤高の中央しゃ水壁型にくらべ、材料が同じでも透水量が多くなることを考え合わせると、御母衣ダム材料でまず留意すべき性質は透水係数であることがわかる。

したがって、許容含水比の下限界を次のように決定した。図-3 に示すように、圧密荷重が  $20 \text{ kg/cm}^2$  で約  $1 \times 10^{-1} \text{ cm/sec}$  だけ透水係数が低下する。このような透水係数-圧密荷重曲線と図-1 に示す透水係数-含水比曲線が採取地の

図-2 (b) +4# 材料混入による性質の変化



結果を図-1 に、試料の最大粒径を大きくすることによって +4# 含有量を増加させ、粗粒 (+4#) 材料混入による締固め土の性質の変化を、同じ材料について求めた結果を図-2 に示す。乾燥密度の最大値は最適含水比で生じるが、粘着力や内部摩擦角の最大値は最適含水比よりも乾燥側で現われ、間げき圧は最適含水比付近から湿润側で急増する。したがって、


$$c + \tan \phi (\sigma - u)$$

ここに、 $c$ ：粘着力、 $\tan \phi$ ：内部摩擦係数、 $\sigma$ ：全荷重、 $u$ ：間げき圧で表わされるせん断抵抗は最適含水比よりもぶん乾燥側では大きいが、湿润側では急減し最適含水比から 2 %も湿润側では粘着力しか期待できなくなる。そして、+4# 含有量が多くなると、粘着力は減少するが、内部摩擦角が大きくなるためせん断強度は増加し、間げき圧が低下することによってせん断強度の増加を倍加する。しかし、このような粗粒材料であっても、最適含水比より湿润側では間げき圧が増加してせん断強度が急減することには変わりがない。また、透水係数は最適含水比より乾燥側ではきわめて高く、その最小値は最適含水比より 1~2 % 湿潤側で現われる。粗粒材料混入による透水係数の増加は大きく、締固め後における +4# 材料含有量を 45% とすると、-4# 部分で  $10^{-7} \text{ cm/sec}$  の透水係数が  $1 \times 10^{-4} \text{ cm/sec}$  しか期待できない。

さらに、図-11 に示すように、しゃ水壁が傾斜型であるため、その内部の流線の降下がいちじるしく、動水勾配が大となり、同じ底巾/堤高の中央しゃ水壁型にくらべ、材料が同じでも透水量が多くなることを考え合わせると、御母衣ダム材料でまず留意すべき性質は透水係数であることがわかる。


したがって、許容含水比の下限界を次のように決定した。図-3 に示すように、圧密荷重が  $20 \text{ kg/cm}^2$  で約  $1 \times 10^{-1} \text{ cm/sec}$  だけ透水係数が低下する。このような透水係数-圧密荷重曲線と図-1 に示す透水係数-含水比曲線が採取地の

図-3 圧密による透水係数の低下



各土質（混合材料をふくめて）ともほとんど同じ形状を示すことに着目し、これらの曲線を用いて全応力一締め含水比関係図に透水係数一定曲線を画くと図-4のようになる。同図には、盛立て標高ごとの全応力（圧密荷

図-4 含水比の管理限界



重）を計算してその値をも示した。この曲線は、非圧密時の透水係数が最適含水比で  $K_0$  だとすると、圧密荷重が  $200 \text{ t/m}^2$  になれば、締め含水比が最適含水比より 1 % 乾燥側であってするために締め当初の透水係数が  $K_0$  よりかなり大きな値を示したとしても、貯水後には圧密荷重によって  $K_0$  なる値にまで低下することを意味している。御母衣ダムでは、設計値を JIS 突固め試験による最適含水比状態で示す値としていることから、圧密後の透水係数を設計値以下とするためには、この曲線の右側の含水比で締めることを要し、この曲線が許容含水比の下限界となる。この場合、透水係数は  $1 \times 10^{-4} \text{ cm/sec}$  であるが、締めによって材料が破碎されて細粒化し、透水係数が約  $1 \times 10^{-1} \text{ cm/sec}$  低下することが転圧試験で確かめられているので、設計値としては  $1 \times 10^{-5} \text{ cm/sec}$  とした。最適含水比より乾燥側では飽和の際の吸水膨脹が大きく、そのためせん断強度の低下が見られるが、このような現象から定めた U.S. Bureau of Reclamation

の下限界（図-4 の破線）よりも 2 % 程度湿潤側であることから、飽和後の性質の変化に対する安全性は十分であると考えられる。

次に、含水比の許容上限界であるが、透水係数のみに着目すれば最適含水比より 2 % 程度湿潤側とするのが最も合理的であるが、この場合は、材料の細粗に関係なく 100 % に近い間げき圧が発生し、せん断強度はいちじるしく低下するから、時間の経過につれて間げき圧が幾分減少することを考慮しても、最適含水比より 1 % 以上湿潤な状態は安定上危険である。さらに、締め機械がシープスフートローラであり、これは最適含水比状態ではきわめて有効な締めを行なうが、それより湿潤側では締め効果はあがらず、締め土の空気含有量が急増し

（図-6），このような締め土が間げき圧の発生をさらに助長して、諸車両の通行時に盛立て表面の Waving がはげしく、重車両がさくそうするダムしゃ水壁での作業能率をいちじるしく低下させるのではないかということが転圧試験によってわかったので、含水比の許容上限界を最適含水比 + 1 % と定めた。

#### 4. 含水比管理基準値の決定


3. 述べた狭い含水比の許容範囲は、土質試験結果から定めた「かくあるべき」範囲であり、ローラの特性などの考慮を払ったとはいえ、実際施工の可能性を考慮外においていわば現想的許容限界である。

しかし、実際の締め施工にあっては、多量の材料のまき出し厚さや含水比の調節、ローラの通過、タンパの締め、オーバー サイズの除去などすべての施工（製造）工程を人為的に行なわなければならない。品質管理に統計的方法が用いられるのは、製造工程が同一方法のくり返しであるからであるが、締め施工における上記の諸工程はどの一つを選んでも同一方法のくり返しという条件を満たすことができない。例えばローラを所定回数だけ通過させることは同一方法のくり返しという条件に合致はするが、実際には材料運搬用トラックその他の車両による不規則な締めが加わるし、まき出し厚さを一定にすることも容易なことではない。特にアバットメントに近い局部はローラやブルドーザが回転する機会が多く、まき出し厚さを一定に保つことは不可能に近い。含水比を調節するにも湿潤な材料を乾燥させる場合と乾燥した材料に加水する場合がある。湿潤土の乾燥にはレーキドーザなどを通行させて表面をかき起こし、日射や通風によって水分を蒸発させる方法が用いられるが、ある厚さをもつ層全体を均一に乾燥させることはきわめて困難である。加水の場合は散水車を使用するが、季節天候によって乾燥は遅速があり、加水の必要量がわずかであっても散水車による加水量の調節が困難なために散水量が多くなったり、ある程度加水しても締めに

時間を要するため、後に締固める箇所がふたたび乾燥するなど、締固め含水比の調節にも非常な困難がともなう。

しかも、前記の諸工程は機械が自動的に行なうものではなく、すべて作業員と監督員の誠意と労力によるものであるから、工程のくり返しに同一性を求める事は不可能で、その時・その場における監督員の判断による工程の修正が加えられる。したがって、土質試験結果にもとづいて定められる許容限界内に実際の締固め土のバラツキをおさめることは不可能と結論してよい。事実、Bureau of Reclamation の諸ダムの管理結果でも図-4 に示す含水比の許容限界をはずれる締固めが行なわれている<sup>1)</sup>。しかもこれらの諸ダムが十分安全にその機能を発揮しているという事実は、締固め土のバラツキを必ずしも土質試験によって定められる狭い範囲内に規定する必要がないことを示すものである。これを裏づける理由として、次のことがいえる。フィル タイプ ダムの安定性とか、しゃ水性は、堤体内部の微小部分の強弱に左右されるのではなく、のり面の滑り破壊に対する全体としての抵抗力の総和の大小とか、しゃ水壁の上下流に通じる水平層の良否によるものである。したがって、ダムの安定に重要なことは、全体としての、あるいは、ある厚さをもつ層全体としての平均値が設計値に合致しているかどうかである。そして、土質試験から定まる許容限界をはずれる多少のバラツキがあつても、それが同じ側に連続して生じたものでなければ、そのバラツキは薄い層状に分布するだけで、時間の経過とともに圧密によって隣接層と均等化される傾向があり、ダムの安全性を損なう原因とはならないと考えられる。図-5 はストック パイル築造時における含水比と約 4 カ月後の同一箇所の含水比を比較したものであるが、C.S. の水分が D.G. 層に移動して両者の含水比の相違はかなり減少している。

図-5 ストック パイルの含水比の変化



以上述べたことから、土質試験結果にもとづく狭い含水比の許容限界を「望ましい含水比の範囲」とし、できるだけこの範囲内にバラツキをおさめる手段としての管

理目標ともいべき基準値を盛立て標高に応じて、施工年度ごとに、図-4 の折線のように決定した。33年度で最適含水比より乾燥側としたのは、この年の施工箇所がしゃ水壁下部で圧密荷重が大きく、締固め当初の透水係数は  $1 \times 10^{-1} \text{ cm/sec}$  程度の低下を期待できるとともに、しゃ水壁の巾が厚くて間げき圧が最も減少しがたい箇所であるためであり、35年度を湿润側としたのは、圧密による透水係数の低下が期待できない反面、巾が薄くて間げき圧が減少しやすい部分と考えられるからである。


## 5. 締固め百分率管理基準値と締固め方法の決定

JIS 突固め試験またはこれと同じ締固め仕事量によって締固めた供試体の最適含水比での諸性質をダムの設計値としているため、管理基準値としては締固め百分率を 100% とする必要がある。そして、含水比の「望ましい範囲」が最適含水比 ± 1% であり、その範囲内の限界含水比では 98% 程度の締固め度しか得られないから、「望ましい範囲」内のいかなる含水状態においても 100% 締固め度を得るためにには、JIS 突固め試験よりも幾分仕事量の多い締固めを行なわなければならない。

また、材料を破碎して締固め土の透水係数を低下させるためには、JIS 突固め試験よりさらに大きな締固め仕事量によるべきであるが、ローラ通過回数を多くして極端に仕事量を増加しても、JIS 試験程度の仕事量からの増加分に対する効果は、仕事量の少ない場合の増加分にくらべるとかなり小さく、経済的にその効果をあげることができない。

以上の理由で、JIS 突固め試験を幾分上まわる仕事量になるよう、シープ スフト ローラの通過回数を図-

図-6 シープ スフト ローラによる転圧試験結果



6 に示す転圧試験の結果から12回(まき出し厚さ 20 cm)と定めた。タンパによる締固めは、ローラによる場合とほぼ同じ密度が得られるように、締固め試験の結果から同一箇所の締固め時間を5秒間(まき出し厚さ 5 cm)とした。

## 6. +4# 材料混入による管理基準値の修正

使用材料が +4# 材料を混入した粗粒材料であるため -4# 部分のみを用いて行なう JIS 突固め試験結果と直接比較することができない。しかし、図-2 に示すように、締固め後における +4# 材料含有量と、-4# 部分の最大乾燥密度・最適合水比との関係が、+4# 含有量のある範囲内においては、直線的であることに着目する。このような変化が材料の塑性・粒子の形状・粒度配合などによって影響されるものと考えれば、ほぼ同一場所で得られる同一成因の土質については、これらの直線の勾配は一定であるとみなすことができる。同図において-4# 部分の変化は次式で表わすことができる。

$$\max D_s = 1.937 - 0.00195 P$$

$$\text{opt } M_s = 12.10 + 0.0445(P - 14)$$

ただし  $14 \leq P \leq 50$

ここに  $\max D_s = -4#$  部分の最大乾燥密度

$$\text{opt } M_s = -4#$$
 部分の最適合水比

$$P = +4#$$
 材料含有量(%)

上式右辺の第1項は試料の -4# 部分のみの締固め特性を示すものであり、第2項が粗粒材料含有の影響である。同一場所で同一成因の土質であれば、第1項の値にわずかの変動があっても、これが第2項に影響をおよぼすことではないと考えてよいから、-4# 材料のみの突固め試験と粗粒材料の -4# 部分の締固め結果の間には次式が成立する。

$$\max D_s = \max r_s - 0.00195 P$$

$$\text{opt } M_s = \text{opt } \omega_s + 0.0445(P - 14) \dots \dots \dots (1)$$

ただし  $14 \leq P \leq 50$

ここに  $\max r_s = -4#$  部分のみの最大乾燥密度

$$\text{opt } \omega_s = -4#$$
 部分のみの最適合水比

この式によって修正することによって、-4# 部分のみを用いて行なう突固め試験を施工管理のための標準試験とすることができる。ローラ(通過回数 12 回)による締固め土の最適合水比が図-6 から、修正最適合水比よりも 1.0% 低いことを考慮し、 $P=45\%$  の場合(この値を締固め後における +4# 含有量の基準値とした)

表-5 御母衣ダムにおける管理基準値の修正値

年 度	計画盛立標高 (m)	含水比の基準値 (%)	締固め度の基準値 (%)
昭33	637.0-656.0	修正最適合水比 -1.5	
34	656.0-710.0	修正最適合水比 -1.2	修正最大乾燥密度の 100
35	710.0-764.0	修正最適合水比 -0.7	

1) 粗粒材料(+4#)含有量を 45% とした。

2) ローラの最適合水比と修正最適合水比との相違を考慮した。

の管理基準の修正値を求める表-5 のとおりとなる。

## 7. 管理結果

管理試験は、含水比を迅速法により、密度は砂置換法によって行ない<sup>2)</sup>、1 シフト(1 日 2 シフト)内に採る 3 個の測定値から  $\bar{x}$ -R 管理図を書いて品質を管理した。ローラによる締固めとタンパを用いる場合とは材料の最大粒径、まき出し厚さ、締固め方法が異なるために別々に管理したが、ローラ部とタンパ部の接触部は両者による締固めを重複させ、さらに、アバットメントに沿ってローラを走らせる部分であり、前 2 者と締固め条件が異なるため、昭和 34 年度からこの部分をローラ部から分離した。

締固め含水比と最適合水比の差および締固め百分率の管理結果を表-6, 7 および 8 に、 $\bar{x}$  の値を表-5 の修正基準値と年度別に比較した結果を表-9 に示す。ローラによる締固めについて、 $\bar{x}$  の度数曲線を図-7 に、度数累加曲線を図-8 に示す。また、締固め後の +4# 含有量を表-10, 11 および 12 に示す。ローラによる締固めについては、安定計算の check に必要な全体材料の現

表-6 管理結果(ローラによる締固め) n=3

年	月	m	含水比(最適合水比との差)				締固め百分率			
			$\bar{x}$ (%)	R (%)	$\sigma$ (%)	$\sigma_1$ (%)	$\bar{x}$ (%)	R (%)	$\sigma$ (%)	$\sigma_1$ (%)
32	8	17	-2.74	1.09	0.69	0.64	101.7	6.6	3.1	3.9
	9	19	-1.45	0.75	0.53	0.44	101.2	6.3	2.5	3.7
	10	23	-1.60	1.08	0.43	0.64	101.7	5.0	2.4	2.9
	11	27	-1.32	1.72	0.45	1.02	100.9	9.6	2.9	5.6
	12	6	-0.94	1.75	0.72	1.03	101.1	12.5	2.2	7.4
	計	92	-1.65	1.24	0.76	0.73	101.3	7.3	2.7	4.3
34	5	36	-1.50	0.93	0.71	0.55	101.8	4.0	3.2	2.4
	6	36	-1.35	1.39	0.44	0.82	102.1	5.6	1.9	3.3
	7	22	-1.20	1.17	0.48	0.69	102.5	4.3	1.6	2.5
	8	42	-0.80	1.16	0.52	0.69	102.5	4.8	1.0	2.8
	9	40	-1.01	0.96	0.47	0.57	102.1	3.6	1.0	2.1
	10	27	-1.14	0.94	0.39	0.56	103.0	3.6	1.2	2.1
	11	26	-1.02	0.92	0.37	0.54	103.1	3.6	0.9	2.1
	計	229	-1.14	1.07	0.55	0.63	102.3	4.2	1.8	2.5
35	5	33	-1.18	0.95	0.69	0.56	103.3	3.1	1.3	1.8
	6	38	-0.88	0.86	0.43	0.51	102.8	3.3	1.7	2.0
	7	22	-0.54	0.88	0.44	0.52	102.0	2.6	1.2	1.5
	8	40	-0.66	0.76	0.44	0.45	102.3	2.1	1.5	1.2
	9	18	-0.63	0.72	0.51	0.43	101.8	2.1	1.6	1.2
	10	34	-0.69	0.81	0.78	0.48	101.4	2.0	2.3	1.2
	計	185	-0.79	0.83	0.59	0.49	102.3	2.5	1.8	1.5
	計	506	-1.10	1.02	0.68	0.60	102.2	4.2	2.0	2.5

表-7 管理結果(タンパによる締固め) n=3

年	月	m	含水比(最適合水比との差)				締固め百分率			
			$\bar{x}$ (%)	R (%)	$\sigma$ (%)	$\sigma_1$ (%)	$\bar{x}$ (%)	R (%)	$\sigma$ (%)	$\sigma_1$ (%)
33	8	35	-2.63	1.07	0.70	0.63	101.7	7.3	2.9	4.3
	9	39	-1.41	0.98	0.72	0.58	100.0	5.1	2.9	3.0
	10	25	-1.52	0.79	0.54	0.47	99.8	5.5	2.5	3.3
	11	19	-1.26	1.07	0.71	0.63	98.5	7.5	3.4	4.5
	12	5	-1.25	1.36	0.41	0.80	98.7	8.0	3.6	4.7
	計	123	-1.75	0.99	0.88	0.59	100.1	6.3	3.1	3.7


	5	25	-1.65	1.00	0.82	0.59	99.7	3.8	3.4	2.3
	6	20	-1.18	0.58	0.66	0.34	100.0	3.7	2.8	2.2
	7	10	-0.92	1.07	0.45	0.63	100.1	3.0	1.8	1.8
	8	31	-0.56	0.62	0.88	0.37	100.9	2.1	2.0	1.2
	9	15	-0.78	0.07	0.64	0.04	100.9	1.4	1.3	0.8
34	10	18	-1.09	0.48	0.58	0.28	102.9	1.8	1.9	1.0
	11	23	-1.07	0.50	0.42	0.30	102.6	1.9	1.3	1.1
	計	142	-1.04	0.67	0.71	0.40	101.0	2.7	2.5	1.6
	5	28	-1.30	0.78	0.39	0.46	102.8	2.2	1.5	1.3
	6	38	-1.04	0.50	0.46	0.30	102.5	2.1	1.9	1.2
	7	21	-0.33	0.62	0.70	0.37	101.5	2.8	1.6	1.6
35	8	38	-0.60	0.55	0.49	0.33	101.2	2.3	1.3	1.4
	9	18	-0.38	0.53	0.54	0.32	100.9	2.1	2.1	1.2
	10	34	-0.51	0.76	0.72	0.45	99.7	1.9	2.2	1.1
	計	177	-0.73	0.62	0.65	0.37	101.5	2.2	2.1	1.4
	計	442	-1.11	0.77	0.87	0.46	101.0	3.8	2.6	2.2

表-8 管理結果（接触部）n=3

年	月	m	含水比(最適含水比との差)				締固め百分率			
			$\bar{x}$ (%)	$R$ (%)	$\sigma$ (%)	$\sigma_1$ (%)	$\bar{x}$ (%)	$R$ (%)	$\sigma$ (%)	$\sigma_1$ (%)
34	5	34	-1.20	0.96	0.97	0.57	98.9	4.4	3.0	2.6
	6	34	-1.28	1.01	0.72	0.60	100.0	3.8	2.7	2.3
	7	22	-0.95	1.22	0.59	0.72	100.3	4.8	2.2	2.8
	8	42	-0.81	1.03	0.56	0.61	100.9	3.7	1.5	2.2
	9	40	-1.10	0.96	0.50	0.57	101.7	2.8	1.3	1.6
	10	27	-1.20	0.68	0.39	0.40	101.9	3.2	1.5	1.9
	11	26	-0.98	0.61	0.30	0.36	101.9	2.4	1.1	1.4
	計	225	-1.07	0.93	0.65	0.55	100.8	3.6	2.3	2.1
	5	27	-0.91	0.83	0.71	0.49	102.5	2.8	1.5	1.6
	6	39	-1.15	0.61	0.56	0.36	102.2	2.3	1.7	1.4
	7	21	-0.53	0.60	0.59	0.35	101.8	2.5	2.0	1.5
	8	37	-0.66	0.45	0.45	0.27	101.3	1.8	1.2	1.0
	9	18	-0.79	0.56	0.52	0.33	100.8	2.6	1.5	1.5
	10	34	-0.74	0.50	0.84	0.30	100.0	2.2	1.6	1.3
	計	176	-0.82	0.57	0.66	0.34	101.5	2.3	1.8	1.4
	計	401	-0.97	0.79	0.67	0.47	101.1	3.2	2.1	1.9

図-7 度数曲線

(a) 締固め含水比(最適含水比との差)n=3



(b) 締固め百分率(-4.8)






図-8 度数累加曲線

(a) 締固め含水比(最適含水比との差)



(b) 締固め百分率

表-9  $\bar{x}$  の管理基準値に対するずれ

(a) 含水比(最適含水比との差)(%)

	昭 33	昭 34	昭 35
ローラ部	-0.15	+0.06	-0.09
タンパ部	-0.25	+0.16	-0.03
接触部	—	+0.13	-0.12

+は湿润側、-は乾燥側

(b) 締固め百分率(%)

	昭 33	昭 34	昭 35
ローラ部	+1.3	+2.3	+2.3
タンパ部	+0.1	+1.0	+1.5
接触部	—	+0.8	+1.5

表-10 管理結果(ローラによる締固め)n=3

年度	月	m	+4# 合有量		現場密度 $\bar{x}$ (t/m <sup>3</sup> )
			$\bar{x}$ (%)	$\sigma$ (%)	
33	8	17	37.8	2.8	2 216
	9	19	42.3	3.3	2 232
	10	23	44.1	3.4	2 250
	11	27	42.5	2.6	2 233
	12	6	42.8	2.4	2 251
	計	92	42.0	3.7	2 235
34	5	38	48.2	3.3	2 252
	6	38	42.8	4.4	2 235
	7	26	42.4	2.6	2 235
	8	42	41.9	2.3	2 246
	9	41	41.6	1.6	2 239
	10	30	41.8	1.7	2 244
35	11	31	43.1	1.7	2 241
	計	246	43.1	3.5	2 242

	5	37	35.9	2.1	2 242
	6	41	37.4	1.9	2 243
	7	25	39.5	1.7	2 241
35	8	41	39.8	1.9	2 246
	9	28	41.1	2.7	2 242
	10	39	45.7	3.7	2 247
	計	211	39.8	4.1	2 244
	計	549	41.7	4.1	2 242

表-11 管理結果（タンパによる締固め）n=3

年 度	月	m	+4# 含 有 量	
			$\bar{x}$ (%)	$\sigma$ (%)
33	8	35	37.4	5.7
	9	39	42.2	3.4
	10	25	43.7	3.5
	11	19	44.5	2.9
	12	5	43.1	3.2
	計	123	41.5	4.5
34	5	27	48.5	4.7
	6	21	42.7	6.1
	7	12	40.0	4.9
	8	31	42.7	3.4
	9	15	42.2	3.3
	10	20	40.8	2.5
	11	28	42.1	2.2
	計	154	43.1	4.8
35	5	33	34.1	2.2
	6	40	35.9	3.4
	7	22	37.5	3.2
	8	39	39.7	1.8
	9	27	41.1	2.8
	10	37	46.0	3.8
	計	198	39.1	5.0
	合 計	475	41.0	5.1

表-12 管理結果（接触部）n=3

年 度	月	m	+4# 含 有 量	
			$\bar{x}$ (%)	$\sigma$ (%)
34	5	36	47.9	2.8
	6	36	42.9	4.5
	7	25	42.2	4.0
	8	44	41.6	2.2
	9	41	41.1	1.8
	10	28	42.6	2.7
	11	32	42.2	2.5
	計	242	42.9	3.7
	5	30	34.1	2.5
	6	39	36.1	3.1
35	7	23	38.1	1.9
	8	38	39.0	2.2
	9	25	41.1	3.3
	10	36	46.0	3.8
	計	191	39.1	4.9
	合 計	433	41.2	4.7

場密度の値をも表-10 に示した。

これらの図表で、 $\bar{x}$  は群内の測定値の算術平均値、 $n$  は群の大きさ、 $m$  は群の数、 $\bar{x}$  は  $m \cdot n$  個の測定値の算術平均値、 $R$  は  $m$  組の  $R$  (群内のバラツキの範囲) の平均値、 $\sigma$  は  $\bar{x}$  のバラツキを示す標準偏差、 $\sigma_1$  は群内のバラツキを示す標準偏差である。

## 8. 結果の考察


全締固め量の約 95% を占めるローラによる締固めについて述べる。締固め百分率は全体を通じて基準値をやや上まわっており、含水比は 33 年度では 0.15% 乾燥側、34 年度は 0.06% 湿潤側、35 年度は 0.09% 乾燥側に過ぎただけで、施工管理の基準によく一致している。なお、含水比を月別に見ると、33 年度の最初の 1 カ月は基準値よりも 1.0% 以上乾燥側であり、しかも  $\sigma$  が 0.7% とほかの月にくらべて大きく、締固め土のしゃ水性から考えると非常にまずい。当時はタンパによる基礎岩盤部の盛立てが主体で、ローラによる締固めは時々しか行なわなかったことと、作業員が不慣れであったこと、材料の乾燥が非常に早い夏季であったことなどの不利な条件が重なった結果であるが、施工量が約 5 000 m<sup>3</sup> と少量であること、施工箇所が別々に離れた岩盤のくぼみの中であることから、ダム全体としてのしゃ水性に重大な影響を与えるものとは考えられない。しかし、この間の管理図ができるからには、含水比の調節に特に留意し、ふたたびこのような結果が現われなかつたことは表に示すとおりである。33 年 12 月分の  $\bar{x}$  が湿潤側に過ぎ、かつ、 $\sigma$  の値が増大しているのは  $m$  が少なかったことにもよるが、当時気温が低下して、雨後の乾燥が思うようにいかなかつたからである。34,35 年度とも 5 月分でバラツキが多いが、これは長い冬期休止後の最初の月で、作業員の不慣れのためあり、その後は  $\sigma$  は小さくなっている。34,35 年度夏季では  $\bar{x}$  が基準含水比よりかなり湿潤側になっているが、これは土中の水分の蒸発がいちじるしく、普通に加水した程度では 33 年度同様にかなり乾燥側になるのではないかと考えて故意に加水量を増加しそぎた結果で、このため  $\sigma$  もいくぶん増加している。34 年度 11 月では  $\bar{x}$  が基準値より湿潤側となつてはいるが、前年の経験から越冬体制を早めたためにその差が少ない。

さらに、+4# 材料の許容最大含有量 45% との関係を見ると、34 年 5 月で 48.2% と多いが、ただちにストッケ パイル 上部に粘性土質を追加して改良を行ない、翌月には 42.8% となっている。そのほかの月では 35 年 10 月を除いては、36~43% で所期の目的は達成されている。

以上のように、 $\bar{x}$  が管理基準値とほぼ同じで、しかも  $\sigma$  の小さな結果が得られた理由としては、施工管理をきわめて重要視して品質の確保に努力したことにもよるが、ストッケ パイルの作製を日々管理することによって、表-4 に示すような非常に均一な材料をダムに供給することができたからであると考えられる。事実、ストッケ パイルの積み残しをかき集めるようにした 35 年最後の月 (10 月) ではかなり  $\sigma$  が大きい。


含水比の  $\bar{x}$  がわずかながらも乾・湿両側にずれを生じ

図-9 締固め仕事量の変化による性質の変化




ているのに対し、締固め百分率が基準以上の値を示しているのは、含水比をローラの最適含水比と比較したのに對し、締固め百分率はローラよりも締固め百分率の幾分低い標準試験の最大乾燥密度の百分率としたからであり、さらに規定（ローラ 12 回通過）以上の締固めを行なった場合があったことにもよる。後者の場合、同じ締固め含水比であっても、図-9 からわかるように、實際

図-10 間げき圧の変化



の最適合水比が低下してそのぶんだけ湿潤側の締固めとなる。これは 34, 35 年度で基準値よりやや湿潤側で締固めたこととともに、間げき圧を高める結果となる。事実、ピエゾメータによって測定したしゃ水壁中央部の間げき圧は、図-10 に示すように、設計値（最適合水比状態）以上に高い値を示している。しかし、これは時間の経過とともに減少し、その年の冬期休止期間中に設計値以下にまで減少しており、安定性をおびやかす原因とはならず、むしろ、透水係数を低下させることに効果があったと考えてよい。

図-11 御母衣ダム概要図



## 参考文献

- Hilf, J.W.: "Compacting Earth Dams with Heavy Tamping Rollers", Proc. Paper 1205, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Proceedings ASCE, April 1957
- Davis, F.J.: "Quality Control of Earth Embank-

ment", Third International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Switzerland, 1953, Vol. 1

- 浅尾 格・三国英四郎: "御母衣ダム土質じや水壁締固め管理試験方法について", 土と基礎, 36 号 Dec. 1959  
(原稿受付: 1961.3.9, 10.9)

1962

定価各 240 円

## 土木技術者の手帖 道 路 手 帖

書くだけの手帖から1日に1度は役に立つ携帯用小型便覧へ。手帖の常識を破つて好評サクサクの森北出版が誇るデラックス手帖です。

- 売切れないうちにお求め下さい
- 店頭にない時も取寄せで貰えます

☆ 建築家の手帖(240円), 建築設備手帖(220円)も同時に発売しております。

東京都千代田区神田小川町3の10

森北出版株式会社

振替東京 34757 電話(291) 2616

◀ 大好評 第5版発売中 ▶

土木設計・計画・施工のコンサルタント

成瀬勝武・本間 仁・谷藤正三 監修

## 土木設計データブック

[B5判 780頁 豪華本 3,200円 + 100]

日大教授・工博 久宝 雅史著

## 海 岸 工 学

A5 296頁 800円

## 測量実務叢書 全12巻 ★は既刊

★ 测量計算法	620円	★ 写真測量	480円
トラバース測量	近刊	★ 地籍測量	950円
水準・スタジ	400円	河川測量	統刊
★ ア・平板測量	400円	★ 海岸・港湾測量	680円
★ 三角・天文測量	430円	★ 農林・鉱山・ト	420円
★ 地形測量・地図編集	750円	★ ノネル測量	
		測量用語集	統刊

最新刊 多谷虎男著 **路線測量** 450頁 1300円

最新刊

水道、簡易水道、専用水道のすべてを詳述!

## 都 市 上 水 道

東大名誉教授 工博 広瀬孝六郎著

本書は、水道法による水道、簡易水道、専用水道の3つを都市上水道と定義して、都市上水道のすべてを解説した水道人はもちろん関係技術者必携の書である。〔主要目次〕総論（構成、目的、沿革）上水の要求（水量、水質、上水検査）自然水一水源（水の種類と不純物、天水、地表水、地下水、水源と水量）取水（水源の比較と選択、天水、地表水、地下水、貯水池）導水（導水方法、開水路、管水路）浄水（目的と方法）……ほか3章。

B5判上製 300頁 定価 1,200円

## 多層ラーメンの数値計算法

G. KANI 著 奥村・佐々木共訳 B6判 200頁 定価 350円

階層ラーメンにおいて節点が変位しないと仮定できないような場合がよくある。本書は種々な不合理を除くために役立つ計算方法を研究し、その研究結果を詳述した好書

技 報 堂

東京都赤坂溜池5 振替東京10 電話 (481) 8581 内容説明書は誌名ご記入の上お申込み下さい