

### III-55 電気浸透的ドレーンについて

日本大学理工学部 正真 浅川美利

ま え が き 電気浸透的ドレーン工法が軟弱粘土地盤の安定処理法として有意な手段であるということはずいぶん知られている。

しかしどんな実が他の工法にくらべてすぐれているかという電気浸透法の特長や目標脱水量をいかにあき、通電方法をどのようにするか効果的であるかといった設計および施工上の問題などについてはまだ十分わかっていない。

電気浸透法の基礎工への応用という一連の研究のうち今回は、電気浸透的ドレーンの問題ととり上げ、特に実用上必要な特長とすることおよび設計・施工上必要な問題を明確にすることを目標として行った結果を報告するつもりである。

#### I. 実験装置および操作

##### I-1 装置

脱水およびそのに伴う変状を測定するために図-1(a)および(b)に示すような装置を試作した。

##### I-1-1 機能上の特徴

- (1) 脱水と変状とを同時に定量できる。
- (2) 電気浸透のみによる脱水量をはかりうるほか、圧密荷重および負圧力を必要に応じて負荷でき、それらによる脱水効果も測ることができる。

##### I-1-2 装置の各部分とその特長

- (1) 圧密リング: 内径6cm, 高さ2cmのガラス製
- (2) ロット状容器: 試料を入れる圧密リングを付加する。この際ダイヤルゲージはピンとのせ、脱水したものを自由に透過できるガラスフィルターを固定して、ロットの下部はプラスチックと横には脱水量測定パイプと連結できるコックがある。

(3) ポーラスカーボン: 直径6cm, 厚さ1cmのポーラスな炭素板で、圧縮板として電極(陽極)の役目とする。

(4) フラスコ: ロット状容器を支え、水は必要に応じて負圧を加えられる。

(5) 脱水量測定パイプ: 外径4mmのガラスパイプで増車をより上下に移動できるものコックとゴム管で連結する。

(6) 陰極: 銅製7μ鋼メッシュで、ガラスフィルターと圧密リング下端との間に入る。

(7) 電源: 最大出力0.6KW(100V, 6A)のセレン整流器(全波整流)。

##### I-2 操作

##### I-2-1 負荷(加電)

図-1(a)に示すような回路により、試料上面を陽、下面を陰極として整流した直流を通過する。電場は電圧コントロール方式で希望する大きさのものを与え、電流値の変化を確かめる。

##### I-2-2 変状量および脱水量測定

ポーラスカーボンの上にダイヤルゲージを設置して変状量をはかる。脱水量測定パイプを上下に移動してパイプ中の水位を常にその位置にあるように保ち、パイプ中の水位の移動量から脱水量をはかる。

##### I-2-3 圧密力の付加

ポーラスカーボンの上に希望重量の水銀を入れるにフタ付ピンとのせ、試料に圧密力を加える。この際ダイヤルゲージはピンとのせ、ガラスフィルターを固定して、ロットの下部はプラスチックと横には脱水量測定パイプと連結できるコックがある。



Ⅱ-3 可能脱水量, 脱水目標量および土に対する適性

2) 可能脱水量および脱水目標量: 加電の実用上のものを3.0V/cm以内とする, 土の種類や他の条件によっても異なるが, 20~30%が可能脱水量である。電流効果の急減しない範囲は可能量の50~60%である。

3) 土に対する適性: 土によって効果に差異があるが, 電気浸透の適用の可否の検討は脱水量-消費電力関係の表示で行なうのが適当である。

討記 本研究にあたって日本大学菅山道三先生の御指導とあそばさる。ここに深謝の意を表す。




図-1 (a) 装置全体図




図-1 (b) 脱水と変位を測定する部分の詳細




図-2 脱水量, 変位量および電流値変化の時間過程




図-3 通常の圧密と電気浸透的圧密の時間過程の比較




図-4 各種電場電圧下での脱水量の時間過程




図-5 脱水量の時間過程と電気浸透圧密係数の傾向




図-6  $e-\log p$  および  $e-\log ie$  の関係




図-8 脱水理論の実際値との適合度の吟味




図-10 電場電位・通電方法および圧差形量との関係での脱水効果の比較




図-7 電場電位と相当圧差形力との関係




図-9 各種条件下での脱水・変形関係




図-11 上記に対する適性と目標脱水量を知らずの時のもの