

III-12 泥炭地における盛土基盤処理についての一考察

北海道開発局土木試験所 正員 河野 文弘

正員 佐々木 靖美

正員 四方 哲雄

1. まえがき

北海道とくに石狩および天塩地方の泥炭地は、一般に表層 4m ～ 5m まで軟弱な泥炭層からなり、さらに、約 20m ときにはそれ以上の厚さの軟弱な土層を経て砂利層の層に達している。

このような地域における道路盛土や河川築堤工法には、主として経済的見地から floating method が採用されている。しかし、この工法は、工事の完了までに多大の日時を要するので、橋梁取付部の道路盛土や市街地周辺の舗装を急いでいる道路盛土などでは、サンドドレン工法やコンポーザ工法が行なわれている。

ここでは、北海道の泥炭地に施工されたこれらの基盤処理工法に関する観測データに基づき、その処理効果について考案を加える。

2. 調査カ所および環境条件

調査カ所は主要道々札幌函館線江別市角山地内である。試験区間は、図-1 に示すように延長 160m で、ここにサンドドレン工法とコンポーザ工法による基盤処理を行なったものと、未処理区とを設り、基盤の沈下、基盤強度の変動、基盤反力の分布状態などの比較を行なった。

試験区間の土層構成は図-1 に、強度調査、物理試験および圧密試験結果は図

-2 に示した。盛土高さは天端巾 11.5m、敷巾 25m、高さ 3.2m である。なお、基盤処理区間の砂柱は正三角形配列、打設深さはいずれも 5m とし、径はサンドドレン 30cm、コンポーザ 50 ～ 70cm とした。

3. 砂柱打設による強度変化

基盤中に砂柱を打設した場合、基盤土質は乱されて強度が低下することが考えられる。また、一方基盤に高さ方向の変化があれば基盤は水平方向に圧縮されることになり、遂に強度が増加することも考えられ




図-1 角山試験道路区間の土層分布図




図-2 角山試験道路 測点 10980M (無処理) (事前調査)
基盤処理前の走行道路中心における基盤状態




図-3 砂柱打設による間隔比および先行荷重の変化

る。夫とえば、砂柱間隔 15m のサンドドレーンでは、3.5% 壓縮されることになり、過去のわれわれの調査結果によれば、泥炭がこの程度の圧密を受ければ、コーン指數で 0.3 ~ 0.4 %_{cone} の強度増加が期待できる。しかし、砂柱打設前と直後に行なった強度調査の結果からは、明らかな強度の変化は認められなかつた。また、間ゲキ比や先行荷重についても図-3 に示すように、砂柱の打設前と直後とに顕著な変化は認められていない。

もし、砂柱の打設による基盤土質の乱れによって、基盤強度が一時的に低下を示すとすれば、時間の経過とともに強度が回復するはずである。コンポーザ工法施工区において、砂柱中点から 50cm, 70cm, 90cm の点について、砂柱打設後 5 日および 15 日経過後の基盤強度を測定した結果、15 日経過後の基盤の平均強度は、砂柱中点から 50cm および 70cm の点ではコーン指數で約 0.4 %_{cone} 増加し、90cm の点では変化が認められなかつた。

図-4 は、砂柱中心から 50cm の起点における地表から 1mごとの平均強度の経時変化と示したものであるが、深い部分ほど強度増加が顕著に認められる。

4. 砂柱の支持ゲイ効果

図-5 は、基盤面における計算上の盛土荷重強度に対する土圧計の測定値の比（土圧度）の経時変化を示したものである。これによれば、無処理区間の土圧度が 1 度であるのに對し、砂柱間隔 15m のサンドドレーン工法区間では、砂柱上の土圧度が 1.5 ~ 2.5 を示し、泥炭素地盤は 0.5 度となっていいる。すなわち、この区間では、砂柱に盛土荷重が集中することによって、素地面上に働く荷重強度は盛土荷重の 1/2 程度となると解される。

コンポーザ工法区間については、砂柱上も素地も土圧度は 1 度となっている。これは、砂柱間隔 3.0m が大きすぎたため、処理基盤が泥炭と砂柱の複合体として働くかなかつたためではないかと推察される。

5. 砂柱が圧密沈下速度に及ぼす効果

各工法の施工区は、圧密常数や圧密層厚がそれを異なり、同じ基盤条件と云えないので、沈下量で比較するよりも、圧密度で比較するので妥当と考えられる。

図-6 は、各施工区の実測沈下量に基づいて双曲線式から推定した最終沈下量を 100% として、各観測時の沈下量の比率を示したのである。これによると、各施工区の圧密度すなわち圧縮沈下速度には有意差がない。これは、泥炭の透水係数がほゞ砂の透水係数に近いため、砂柱からの脱水効果が、相対的にあまり大きくならないためと考えられる。




図-4 平均基盤強度の経日変化(砂柱中心から 50cm)




図-5 土圧の変化(角山試験道路)




図-6 角山試験道路における圧密度の比較