

東京工業大学 正員 西村俊夫  
東京工業大学 正員 三木千寿

## 1.はじめに

橋梁等鋼構造物中には必ず切欠きを含み、その疲労破壊に起因する破損事故は切欠き部が始点となった場合がほとんどである。本報告は異なる切欠き強度を有する試験片について、疲れきれつが発生して伝播し、最終破壊に至る挙動を実験的に調べたものである。

実験に用いた鋼材は SM50B であり、その諸性質は表-1 に示す。

## 2. 実験との1

実験方法；図-1 における試験片 A,B,C,D 型を用いて下限 1 TON の片振一定荷

重疲労実験を行い、疲れきれつの発生とその伝播について調べた。

試験片の形状係数は A 型 5.76 B 型 2.78

C 型 2.18 D 型 2.32 である。疲れきれつの発生は直側

切欠き部表面 4 メートルに貼布したワイヤストレインゲージ

が切断することにより検知し、発生した位置にクラックゲージを用いてその伝播を測定した。荷重繰返し速度はきれつ発生までは 600 回/分であり、発生後はその伝播が測定できる速度に調節した。破壊時の速度は 120 回/分である。

実験結果；疲労破壊回数  $N_f$  やび疲れきれつを検知した回数  $N_c$  を図-2 に示す。またきれつ伝播を測定した結果を、きれつ長  $\alpha$  と繰返し数  $N$  を片振数で整理したものが図-3 である。 $N_c$  はゲージの切断する感度により大きさ誤差を含んでいることが著しくられ

るが、全寿命中きれつの存在しない壽命の割合  $N_c/N_f$  は A-1.0.60, A-2.0.32

B-10.84, B-2.0.81, C-1.0.78, D-1.0.97, D-

2.0.84 となる。図-3 においてきれつ

長さが 1 mm 程度まで急勾配の範囲があ

り、その後  $\log \alpha$  と  $N$  がほぼ直線とな

っている。この 1 mm までの挙動はきれ

つが板厚方向に貫通していくものもあるが、 $N_c$  の前にきれつが存在してい

たことによると考えられる。きれつが

さらに進むと再び急勾配となるが、こ




図-1 試験片

降伏点	引張強さ	伸び	C <sub>100</sub>	Si <sub>100</sub>	Mn <sub>100</sub>	P <sub>1000</sub>	S <sub>1000</sub>
37 kg/mm <sup>2</sup>	56 kg/mm <sup>2</sup>	27 %	18	42	137	17	12

表-1 鋼材の機械的性質と化学成分




図-2 疲労実験の結果




図-3 痕れきれつ伝播の測定結果

の時のきれつ長さと、残存面積が減少するきれつ長さはよい対応を示していける。図-4はきれつ伝播速度  $da/dN$  ときれつ長さの関係であり、 $\log(da/dN)$  と  $a$  は直線となる範囲がある。そしてその勾配は荷重が大となるほど大きくなり、作用荷重が等しいと異なる型の試験片でもほぼ等しい値である。

### 3. 実験の2

実験方法；部材中に疲れきれつが進展した後、破断する時の挙動を調べたものである。試験片は図-1のE,F,G型を用い、それぞれに図-5に示す寸法の疲れきれつを進展させた。この時きれつ伝播速度が常に  $10000\text{回}/1\text{mm}$  となるように荷重を調節した。きれつ先端部の塑性域の形成をマイクロビットカース試験機(針圧1kg)で調べたが硬度の変化は明らかにはならなかった。

実験結果；上記の疲れきれつを有する部材に対して、静的引張実験(室温)を行なった。破壊はすべての試験片で伸びとともに塑性破壊であり、片面きれつたため引張時に偏心が生じている。図-5中にそれぞれの部材の破断荷重を示す。試験片の総幅( $100\text{mm}$ )から切欠き長さ、きれつ長さとの差いた幅を用いて計算した残存面積の引張り強さ(応力)が図-6に示すものである。これより引張り強さはきれつが存在することにより各試験片間の差がよくなり、またきれつ長さにも関係なくほぼ一定値( $44\text{kg/mm}^2$ )になっている。また残存面積における引張破断後の面積減少率もきれつが存在すると、切欠き強さ、きれつ長さに関係なくほぼ一定となつた。

### 4. おわりに

実験数が少なくまた測定精度にも問題はあるが、きれつの伝播速度および破断強さを調べることにより、今回実験を行なった範囲では、切欠きの強さが疲れきれつの発生には大きな要因であるが、その後の挙動にはほとんど関係がないことが明らかとなつた。




図-4 きれつ長さと伝播速度




図-5 試験片中のきれつ長さ、破断荷重




図-6 きれつ試験片の引張り強さ