

V-101 高応力クリ返し荷重を受けるコンクリート橋脚の耐力に関する基礎的実験

首都高速道路(株) 正員 西山啓伸

" " 矢作木起

" " ○秋元泰輔

1. まえがき

我が國のような地震国では、コンクリート橋脚などの柱は地震影響による応力によって設計される場合が多く、想定される以上の高応力や部材に作用する可能性がある。したがって、その場合の構造物の安全性を検討する意味で、高応力クリ返し荷重時のコンクリート部材の挙動を研究する必要があり、すでに建築では多くの研究結果が発表されている。しかし、土木ではこの種の研究は非常に少ない。建築と土木では構造物の信頼性について若テニアンスの違いがあり、設計法も異なる上に、土木の場合には高架橋の橋脚のような静定構造物が多く、部材の上部の破壊は構造物全体の破壊につながるのと、土木でも大いにこの種の研究をする必要があると思われる。本報告は以上への考え方にもとづき、まず高応力クリ返し荷重を受けたコンクリート部材の研究についての既往の文献を調査し、実験的原因として主に載荷方法(静的クリ返しと動的クリ返し)、帶鉄筋量(土木の方々と建築の方々と)などを選んで供試体3体を作成して基礎実験を行ない、鉄筋コンクリート橋脚(柱)の剛性、塑性域の長さなどを検討し、その結果をまとめたものである。

2. 既往の文献調査

既往の文献は我が国のものの約80編および諸外国からの約40編を収集し、整理した。⁽²⁾ 大部分は建築なもので、(1)せん断耐力(2)応力-変位曲線(3)じん性(4)等(西成忠定監修)塑性域の長さ(5)主鉄筋の径と带鉄筋の径と向隅(7)2方向曲げ(8)載荷速度(9)接合部および基礎における主鉄筋のすべりの影響(10)リーフ筋筋比以上の部材(11)高応力クリ返し回数の結果、などについて研究されていく。(1)については、シマースパン比、軸力、主筋筋比、主筋筋の径と向隅、带筋筋比、带筋筋の形状と向隅、コンクリート強度、断面形状、接合部および基礎におけるすべりの挙動と主筋筋のすべり、載荷方法と荷重のクリ返し回数などの影響について多く研究されている。(2)については多くの研究がなされており、鉄筋コンクリート部材はtri-linear型の応力-変位曲線になること、破壊モードが曲げ降伏破壊型、せん断破壊型、付着・剝離破壊型などにより応力-変位曲線が異うこと、などが述べられている。(3)については多く研究があり、带筋筋量、軸力、带筋筋の形状、コンクリートおよび筋筋のひずみ能力、などが要因となっている。じん性率は部材の塑性変形と降伏点の変位との比率といはれ、変位ではなく曲率の比で示されるが、部材の耐力低下が生じるまでにじん性率と終局におけるじん性率について述べられており、これらを明確に区別する必要がある。なお、曲率1/100の正負10回のクリ返し載荷で耐力低下をしないか、曲率1/15の单調増大する部材角に対するほとんどの耐力低下をしない場合はじん性に富んでいるとしているようである。また、平均せん断応力度が30 MPa程度をこすと、かなりのせん断補強をしておらずのない破壊をしやすいようである。その他、(4)は一般にコンクリート部材は大きいこと、(5)は柱幅の建築は1.5倍、土木は1.0倍としていること、(6)は主筋筋と带筋筋とせん断筋をどのように決めるかということ、(7)は1方向曲げより2方向曲げの方が耐力低下が大きいこと、(8)は静的挙動と動的挙動は同じであること、(9)は主筋筋のすべりの影響は大きいが、設計でどのように取り扱うか不明であること、(10)は軟弱あり、PC部材についての研究もあること、(11)は数例の研究はあるが、経験則的には子十分であること、などである。

3. 基礎実験の供試体および載荷方法

当公団の鉄筋コンクリート橋脚の例より带筋筋量を求め、それに相当する带筋筋を配置した供試体2体およびその供試体に対し、建築の考え方で設計した供試体1体を製作した。(表-1)供試体の形状・寸法は図-1に示す。

すようにフーチングと1体にした単柱で、その柱頭に水平力を載荷した。(基礎的実験の意味で軸力は作用させなかった。) この種の実験ではフーチング部に先にひびわれが生じやすく、主筋筋のすべり出しやすいので、フーチングにプレストレスを導入してこのような影響を取り除いた。コンクリートの圧縮強度は約300 MPa^a、主筋筋は#D30, D19 ($\phi_{sy} = 3,590 \text{ mm}^2$)、帶筋筋は#R24, #9 ($\phi_{sy} = 2,830 \text{ mm}^2$)である。

載荷方法はドライ測定を図-2に示す。加振載荷は油压式振動試験機で最大荷重±75t(静的), ±50t(動的), 最大振幅±10cm(共振曲線により, 2Hzで6mm, 0.1Hzで10cm)の性能を有する。載荷サイクルはType1の場合、載荷ごとに荷重を止め測定を行う静的載荷で、ひびわれ発生時、設計荷重時(常時および地震時), 降伏荷重時にそれぞれ1~3回、その後じん性率を増すごとに上回る荷重を載荷した。Type2および3の場合には動的連続載荷で、設計荷重時(常時および地震時), 降伏荷重時、その後じん性率を増すごとに各10回の交番くり返し荷重を載荷した。この場合、降伏荷重時は1~0.5Hzの荷重制御により載荷し、その後は0.1Hzの変位制御で載荷した。(始めの計画では3Hz程度で載荷し、試験体が破壊するつもり)が、たまたま加振機の性能によりこのような載荷となった。)測定内容は主筋筋、帶筋筋、フーチングの筋筋、フーチング表面のコンクリートへひびきと柱頭変形で、データレコーダー等といオシログラフにつながれた。なお、試験体の動的挙動を記録する意味でテオテープを用いたが、良い結果を得た。今後、この種の実験には用いることを想う。

4. 実験結果および考察

実験結果の一例として、荷重変位曲線を図-3に、ひびわれ・破壊状態を図-4に示す。ここれらの考察を以下に簡単に述べる。荷重変位曲線について(図-3) --- Type1の降伏荷重は正荷重の場合計算値とはほぼ一致するが、負荷重の場合若干計算値より小さくなっている。(パウエルか一効果)じん性率が9程度までは破壊低下を生じていない。負の耐力は正の耐力より若干劣っている。Type2の履歴曲線(図省略)は筋筋型から走査型と変化した。耐力は他の2試験体より小さく、特に負の耐力の小さいのが目立つ。じん性率が1~3の時に耐力低下が生じてあり、くり返し載荷の影響を大きく受け、耐力低下が著しい。Type3の履歴曲線(図省略)は主筋筋の座屈現象により後盤荷重が低減をえた。交番くり返し載荷の影響を一番受けずに正負同様な曲線を示しており、耐力低下を示すじん性率は2~3でType2より粒りのある挙動を示した。破壊状態について(図-4) --- Type1は2.5~2.7tまで曲げひびわれが半年に生じ、じん性率が2.5~3.4で斜めひびわれが生じた。(せん断せん断応力は6.4MPa)その後、ほぼ帶筋筋と美しい内側でコンクリートブロック状のものが形成され、主筋筋に沿って割れひびわれが進んだ。最終的には割離破壊型を示した。Type2は降伏荷重まではほぼType1と同じ座屈を示し、降伏荷重時初期に斜めひびわれが生じた。(せん断せん断応力は5.3MPa)その後斜めひびわれが広がり、帶筋筋の外側、内部のコンクリートが脱落し、耐力低下を示した。せん断せん断応力の破壊である。塑性域の長さは柱幅のほぼ2倍である。Type3は7.5tの載荷時後半で斜めひびわれが生じた。(せん断せん断応力は7.7MPa)降伏荷重以後はX型および主筋筋に沿って斜めひびわれが生じ、帶筋筋の外側のコンクリートが脱落し(内部もType2ほどではないが脱落した)、主筋筋が座屈して大きくわん曲し、最終が破壊した。曲げ圧縮型の破壊である。塑性域の長さは柱幅のほぼ1.3倍である。

5. あとがき



文献調査で高たかくり返し荷重を受けるコンクリート橋脚の耐力について検討して試験体を作成し、静的および動的くり返し交番荷重の載荷実験を行なった結果、現在設計されている橋脚はねばりが少ないとわかった。ええがきにも述べたように地震時にはねばりを必要とするが、今後、柱の帶筋筋の量、内筋筋の形状、塑性域の長さ、軸力作用の影響、載荷速度などについて、既往の文献を検討し、この種の実験研究と土木の分野でも大いに押し進める必要があると思われる。なお、文献調査、実験について住友建設技術研究所の山本氏との御協力に謝意を表します。本文(1)構造物(主に橋梁)の設計と耐震性について 著者、土木技術 Vol.29, No.1, 1974 (2)「地震時ににおけるコンクリート橋脚の耐力についての研究報告書」筑波高度道路公司昭和49年3月 (3)「柱に付ける主筋筋の定着に付ける実験的研究」著者、構造力学研究会論文集(昭和50年4月)

表-1 供試体の種類

供試体	バー 21根	主鉄筋 径と量	帶鉄筋 径と量	帶鉄筋 の间距	加力 方法	準則(木 建)
Type 1	9.0	D19 0.82%	Φ9 0.16%	20cm	静的	土木学会
Type 2	"	"	"	"	動的	"
Type 3	"	"	Φ9 0.32%	10cm	"	建築学会

(図)-4 ひびき分布図

(1) Type 1



(図)-1 供試体の形状寸法

Type 1

Type 2

Type 3

50

2x150

=300

50

3x150

=450

50

6x100

=600

50

3x100

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300

50

300

=300