

(株) 神戸製鋼所 正会員 ○ 広中邦汎
神鋼鋼線工業(株) 横口文雄
本州四国連絡橋公団 正会員 奥川淳志

1. まえがき ワイヤローラーや平行線ストランドの疲労強度を検討するためには、疲労試験で常に初期線を知るだけではなく、断線の進行状態を把握することが必要から思われる。ローラーの引張疲労試験における断線検出方法としては、従来断線者の方々取りなどをして入の感覚に頼る方法を行われてきたが、この方法では聞きのがれなど精度的に問題があるものと思われる。そこで、高精度にかつ自動的に断線を記録することを目的として、ローラーの断線衝撃を検出できる装置を開発し、試験によりその精度を確かめた。

2. 試験方法

供試体は構梁でも一般に使われる図-1のようなワイヤローラーと選ぶ端部を合金止めしたものを製作して、以下の引張疲労試験も実施した。

試験-1) 疲労試験時のワイヤローラーの振動特性、とくに断線時の特異現象を把握する。

試験-2) 試験-1)の振動結果に基づいて製作した断線検出装置の精度を確認する。

試験-1), 2)には供試体図-1(a)を用いた。

試験-3) 図-1(b)の太径ローラーの疲労試験を実施し、累積断線数と繰返し回数などを求めた。

各試験の載荷条件を表-1に示す。

3. 断線時の振動波形

ソケットの端面に載荷と同一方向に加速度計を設置し疲労試験時のワイヤローラーの振動波形を調査した。

断線が発生したときの代表的な波形を図-2(a)に示すが、断線時の加速度ピークは断線がない定常時に比べて3倍以上大きい。またこの波形の周波数特性を調べるために図-2(c)のようなスペクトルをとった。1kHz以下および2~2.5kHzの周波数域にパワーが集中し、1~2kHzには全くないが、これは1kHz以下が定常時、2~2.5kHzが断線時の周波数である。図-2(b)は(a)の波形を1kHzハイパスフィルターに接続させたときの波形であるが、定常時の振幅がほとんど減衰され、断線ピークがより鮮明になった。

4. 断線検出装置

上記の断線波形調査に基づいて、図-3のような断線検出記録装置を開発し、試験-2)によりその精度を確認した。

まず、供試体ソケットに取付けた加速度計および二つの増幅器




図-1 供試体

表-1 載荷条件

	試験-1)	試験-2)	試験-3)
上限荷重(応力)	30 ^t (426 kg/mm ²)	12(17.1)	60(30.9)
下限荷重(応力)	10 ^t (14.2 ")	5(7.0)	5(2.6)
繰返速度	250, 500 cpm	500	300, 180




図-2 断線時の振動波形

は、断線時の周波数が高いため、応答周波数の高いものを躊躇する。これにハイパスフィルターを接続して低周波数域の振動を遮断せらるようになつた。つづいて過渡現象遮延装置、電磁オシログラフに接続し記録させるが、本装置の特長はこの遮延装置も記録計の前に挿入したことである。これを挿入しなかつた場合には、図-2(b)の断線ピークの減衰が早いため電磁オシログラフの記録紙上にピークが鮮明に現われず断線の判読が困難であった。しかし遮延装置を挿入することにより、断線ピークは図-4のようなパルス波形に変換され、このため断線の読み取りが容易になつた。この計器の動作原理は、定常時の振幅より高い加速度にレベルを設定しておき、レベルを越える加速度が発生するときすばやく断線時の出力ヒーベー一定の電流が定時両流れるようにしたものである。

5. 試験結果(試験-3)

図-5は図-3の装置を用いて太径ワイヤロープを試験したときの断線の累積ヒビのひきの繰返し回数を求めたものである。全繰返し回数は断線数が全素線の約50% ($n=115$ 本) 発生するまでとした。 $(N=915,000$ 回) この図から断線がある程度進行すると急激に多く発生する現象が現われるが、このような特性からロープの耐久限界を推定することもできよう。

図-6は試験終了後供試体を解体して断線箇所および断線数を調査してみたところである。断線は上ソケット部にほとんど集中しており全数で130箇所であった。

検出記録による断線数と実際の断線数との間には15本の差があるが、この原因としては以下のことが考えられる。

- (1) ほぼ同時に(約1秒以内)に2本以上の断線があつて、本装置では1断線ヒーベー記録できない。
- (2) 同一素線の近傍で2箇所の断線がある場合(図-8で8素線)、2回目の断線ショックが小さくて、装置に応答しない可能性がある。

本試験の場合、本装置の検出精度は上記(2)を考慮すると約94%であった。

6. むすび

本装置を用いたワイヤロープ等の断線検出法は、上記(1), (2)のような問題点を含むが、かなりの精度もつこく判明した。また、本装置を使用することにより、図-5のようなワイヤロープ等の寿命を算定するうえで必要と思われる資料を得ることも可能となつた。

なお、本試験-3)の実施にあたつては、(社)建設機械化研究所の御協力もいただいた。関係者各位には深く謝意を表する。




図-3 断線検出装置




図-4 記録の一例




図-5 累積断線数-繰返し回数




図-6 断線分布